

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS
TA'LIM VAZIRLIGI**

O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZI

**O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMINI
RIVOJLANТИРISH INSTITUTI**

**Q.T. OLIMOV, D.H. BAFOYEV, R.X. NURBOYEV,
O'.Q. MARDANOQULOV**

**TIKUV VA TRIKOTAJ
MASHINALARINI O'R NATISH,
YIG'ISH VA TA'MIRLASH
ASOSLARI**

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

**«O'QITUVCHI» NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI
TOSHKENT – 2004**

37.24-59722

Taqrizchilar: X.G.G'afforov — Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti dotsenti;
N.Z.Sharipov — Shofirkon maishiy xizmat kolleji direktori.

O'quv qo'llanma 8 bobdan iborat bo'lib, unda tikuv va trikotaj mashinalarining ishonchliligi, detallarining yeyilishi va uning sabablari, mashinalarni montaj qilish texnologiyasi, jihozzlarni ta'mirlash, mashinalarni qismlarga ajratish, yig'ish va sozlash, mashinalarni moylash kabi qator mavzular qisqa va tushunarli qilib bayon etilgan.

Qo'llanmadan to'qimachilik va yengil sanoat institutlari talabalari, ta'mirlovchi ustalar ham foydalanishlari mumkin.

T 48

Olimov Q.T. va b. Tikuv va trikotaj mashinalarini o'rnatish, yig'ish va ta'mirlash asoslari: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. – T., «O'qituvchi» NMIU, 2004, 136 b.

I. Muallifdosh.

37.24.5ya722

10 30929
391

O $\frac{3003000000-164}{353(04)-2004}$ Qat. buyurtma - 2004-y.

ISBN 5-645-04229-8

100

Alisher Navoiy

nemidagi

O'zbekiston Ni

© «O'qituvchi» NMIU, 2004

10

KIRISH

O'zbekistonning jahon bozoriga raqobatbardosh mahsulotlar bilan tezroq kirishini ta'minlash maqsadida iqtisodiy islohotlarning dastlabki kunlaridanoq yengil sanoat, jumladan tikuvchilik va trikotaj ishlab chiqarish tarmoqlari tuzilishini tubdan o'zgartirish zaruriyati tug'ildi.

Bu sohalardagi o'zgarishlardan ko'zlangan maqsadlar quyida-gilardan iborat:

- iqtisodiyotning xomashyo yetishtirishdan iborat bir tomon-liliga chek qo'yish;
- tikuvchilik va trikotaj mahsulotlarining sifati va raqobatbar-doshliligin jahon bozori talablari darajasiga yetkazib, mamlakat eksport salohiyatini oshirish;
- Respublikamizda ishlab chiqariladigan tikuvchilik va trikotaj mahsulotlari bilan milliy bozorni to'ldirish orqali aholi talablarini to'laroq qondirish.

Hozirgi paytda tikuvchilik va trikotaj sanoatini rivojlantirishning asosiy yo'nalishi texnologik jarayonni kompleks mexanizatsi-yalashtirish va avtomatlashtirishdan iborat. Bu yo'nalishning asosini sanoatda qo'llaniladigan mashina va mexanizmlar sistemasi tashkil etadi. Mazkur vazifani bajarish uchun yuqori unumli jihozlarni qo'llash, ularning ishonchliligin oshirish, ta'mirlashning zamo-naviy texnologiyalarini joriy etish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish va xorijiy sarmoyadorlar ishtirokida yangi qo'shma korxonalar tashkil etish kerak bo'ladi.

Hozir tikuvchilik va trikotaj buyumlarini ishlab chiqarish tarmog'ida minglab bichish uskunalari, tikuv mashinalari, qirqish va dazmollash presslari ishlab turibdi. Shu sababli, jihozlarning ishonchliligin oshirish maqsadida, ta'mirlashda texnik xizmat ko'rsatishning ahamiyati katta.

Tikuvchilik va trikotaj sanoatiga qarashli jihozlardan foyda-lanuvchi korxonalar, firmalar va maishiy xizmat uylari bilan ta'mirlash korxonalari o'rtaсидаги iqtisodiy aloqani takomillashtirish borasida qator institut va loyihalash ilmiy markazlarida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Ushbu o'quv qo'llanmada tikuvchilik va trikotaj ishlab chiqarish korxonalarida ishlatiladigan jihozlarning ishonchliligin oshirish, ularni o'matish hamda ta'mirlash texnologiyalari haqida tushuncha berilgan.



1.1. Mashinalarning ishonchlilik koʻrsatkichlari

Fan va texnikaning rivojlanib borishi ishlab chiqarilayotgan zamonaviy mashinalarning sifatiga katta talablar qoʻymoqda.

Mashina sifati deganda qoʻllanilishi boʻyicha foydalanish uchun yaroqliligi darajasini aniqlaydigan mashina xossalari yigʼindisi tushuniladi.

Har bir yangi texnologik jihoz uning sifat koʻrsatkichlarini baholaydigan ishlash xususiyati, ishonchliligi va umrboqiylik koʻrsatkichlariga ega boʼladi.

Umrboqiylik tushunchasi, mashinaning buzilgunga yoki boshqa chegaraviy holatga kelgunga qadar undan uzlaksiz foydalanish vaqtida degan maʼnoni bildiradi.

Mashinaning *ishonchliligi* esa, unga yuklangan vazifalarni, belgilangan ish koʻrsatkichlari qiymatlarini saqlagan (texnik xizmat koʻrsatish, taʼmirlash va tashish tartibi shartlariga muvofiq) holda, bajarish xususiyatini ifodalaydi. Bu juda muhim koʻrsatkich hisoblanadi.

Mashinaning ish xususiyati deganda, uning meʼyoriy-texnik hujjatlar, texnik shartlar va standartlarda koʻrsatilgan parametrlarni saqlagan holda topshirilgan funksiyani toʼliq bajarishi tushuniladi. Mashinaning quvvati, bosh valining aylanish chastotasi, ish unumi, sifat koʻrsatkichlari bunga misol boʼla oladi.

Mashinaning texnik shartlarga mos kelmaydigan holati uning *nosozligi* deyiladi. Hamma nosozliklar ham mashina ishlash xususiyatining yoʼqolishiga olib kelmaydi. Masalan, mashinaning boʼyogʼi koʼchsa, u nosoz deb hisoblanadi, lekin ishga yaroqliligicha qoladi. Nosozlik oqibatida mashina ishlash xususiyatini yoʼqotsa, u holda inkor sodir boʼladi.

Inkor, mashina yoki mexanizm ish xususiyatining toʼliq yoki qisman yoʼqotishidir.

Mashinaning bajargan ishi bu uning ishlash davomiyligi yoki ish unumi boʼlib, vaqt, uzunlik, ayni vaqt ichida ishlab chiqarilgan mahsulot soni va boshqa birliklarda oʼlchanadi.

Mashinaning texnik shartlarda koʻrsatilgan oxirgi holatga kelgunga qadar bajargan ishi uning *resursi* deb aytildi.

Mashinaning *ta'mirlashga yaroqliligi* uning texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'li bilan ishlamay qolishi hamda nuqsonlarini aniqlash, uning oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan holatidir.

Mashina ish ko'rsatkichlarining saqlanish muddati davomida va bu muddat tugagandan so'ng ham texnik shartlarda ko'rsatilgan qiymatlarda saqlanib turish xususiyati uning *saqlanuvchanligi* deyiladi.

Tikuv va trikotaj mashinalarining ishonchliligi qisman joriy inkorlar va detallar yeyilishi natijasida yuzaga keladigan to'liq inkorlar bilan aniqlanadi. Joriy inkorlarni bartaraf etish mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish elementlaridan biri hisoblanadi. To'liq inkor mashina ish xususiyatining to'liq yo'qolishiga olib keladi va kapital ta'mirlash zaruriyatini keltirib chiqaradi.

Tasodifiy inkorlar ham bo'ladi, ular ba'zida yangi mashina va avtomatlarda uchraydi. Foydalanishga qo'yilgan yangi jihozning birinchi inkori uning konstruksiyasining sifati va tayyorlanish texnologiyasini tavsiflaydi.

Texnik foydalanish koeffitsiyenti mashina ishining asosiy ishonchlilik ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Texnik foydalanish koeffitsiyenti $K_{t,f}$ quyidagi tenglikdan aniqlanadi:

$$K_{t,f} = \frac{t_k}{t_k + t_t + t_{t,x}},$$

bu yerda: t_k – ko'rib o'tilayotgan davrdagi mashinaning bajargan ishi yig'indisi; t_t – shu davr ichida ta'mirlash uchun sarflangan vaqt yig'indisi; $t_{t,x}$ – shu davr ichida texnik xizmat ko'rsatish uchun sarflangan vaqt yig'indisi.

1.2. Tikuv va trikotaj mashinalarining texnik holatini ish jarayonida baholash

Tikuv va trikotaj korxonalarini mashina yoki uskunalarining texnik holati ular struktur parametrlarining son qiymatlari bilan baholanadi. Geometrik o'lchamlar, bosim, aylanish chastotasi, tebranish amplitudasi, shovqin darajasi, harorat, kuchlanish va quvvatni tavsiflaydigan fizik kattaliklar *struktur parametrlardir*. Nominal (S_0), ruxsat etilgan (S_r) va chegaraviy (S_{ch}) struktur parametrlar bo'ladi.

Struktur parametrning nominal qiymati boshlang'ich qiymat bo'lib, yangi mahsulotning parametriga mos keladi. Struktur

parametrlarning ruxsat etilgan qiymati nosozlik chegarasi bo‘lib hisoblanadi. Parametrning ruxsat etilgan qiymatida mashina ishga yaroqli, lekin past ekspluatatsion ko‘rsatkich bilan navbatdagi ta‘mirlashgacha ishlay olsa ham, aslida nosoz hisoblanadi. Mashinaning qolgan holatini 1-rasmdan (I, II, III vaziyatlar) tushunib olish mumkin.


Struktur parametrning chegaraviy qiymati mashinadan foydalanish (ekspluatatsiya) ko‘rsatkichining shunday pasayishiga mos keladiki, unda mashinadan foydalanish texnik va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo‘lmaydi.

Inkorlar vaqt o‘tib borishi bilan yoki tasodifan yuzaga kelishi mumkin. *Vaqt o‘tishi bilan sodir bo‘ladigan inkorlar*, ko‘pincha ishqalanadigan detallar yeyilishi ta’sirida yuzaga keladi. *Tasodify inkorlar* esa detallarda toliqish, mikrodarzlarning asta-sekin to‘planishi (ko‘payishi) ta’sirida yuzaga keladi.

Mashina detallari texnik holatini baholashning ayrim umumiy amaliy usullarini ko‘rib chiqamiz. Mashinani tashqi ko‘rikdan o‘tkazish orqali mashina alohida uzel va detallarining ifloslanganlik darajasi, detallar holatining to‘g‘riligi, ko‘zga ko‘rinadigan darajada shikastlanganlik izlari soni, nozichliklar, himoya qoplamlarining zararlanganligi, moy uzatish sistemasining holati va uchrashi mumkin bo‘lgan boshqa nosozliklar aniqlanadi. Ishlab chiqarilgan yaroqsiz mahsulotlar soniga qarab, uzel va detallarning nosozlik xarakteri aniqlanadi. Masalan, tikuv mashinalarida baxyaqator hosil qilish jarayonida baxya hosil qilmasdan o‘tkazib yuborilsa, bu igna bilan moki orasidagi oraliq buzilganligini yoki igna noto‘g‘ri o‘rnatilganligini bildiradi.

Talab etilgan quvvat bo‘yicha mashinaning texnik holatini baholash. Bu usul ishlab chiqarishda eng afzali bo‘lib, mashinaning umumiy texnik holati to‘g‘risida tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Tikuv va trikotaj korxonalarida talab etilgan quvvatni tekshirish energiya nazoratining umumiy sistemasiga kiradi va grafik asosida amalga oshiriladi. Haqiqiy talab etiladigan quvvat korxonada o‘rnatilgan nominal quvvat me’yori bilan solishtiriladi va mashinaning texnik holati haqida xulosa chiqariladi.

Mashina mexanizmi yoki uzelii talab qiladigan quvvatni aniqroq topish maqsadida **ajratish usulidan** foydalaniladi. To‘xtatilgan uzel yoki mexanizmning quvvati elektr dvigatel validan ajratilgunga qadar va to‘xtagandan so‘nggi quvvatlari orasidagi farqqa teng bo‘ladi. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, talab etilgan quvvatni



1-rasm. Struktur parametrlarning mashina ishlash davomiyligiga nisbatan o‘zgarish grafigi.

tekshirib borish va uni tartibga keltirish uchun olib borilgan ta’mirlash hamda profilaktika ishlari mashinaning inkorsiz ishlashinigina ta’minlab qolmasdan, balki elektr energiya sarfini ham sezilarli darajada kamaytiradi.

Tikuv va trikotaj mashinalaridan foydalanuvchilar uchun mashinalarning uzoq ishlaydigan va tez yeyiladigan konstruktiv elementlari nisbati, bajariladigan ishlar hajmi hamda konstruktiv elementlarni tiklash davriyligi, ya’ni detallarni moylash, rostlash va ta’mirlash hamda almashtirish ishlari hajmi va muddatlari katta ahamiyatga ega.

Iste’molchi uchun xizmat muddati mobaynida mashinaning texnik ahvolini baholashning eng muhim ko’rsatkichlari: moylash, rostlash hamda saqlashga nisbatan texnologiyaboplilik koeffitsiyentlari hisoblanadi.

Mashinalarni moylashda moylash uchun sarflanadigan solishtirma mehnat sarfi moylash davomiyligi, moylash uchun sarf-xarajatlar va moylash amallari bo'yicha texnologiyaboplilikning xususiy koeffitsiyentlari bilan baholanadi.

Mashinadan foydalanish davrida moylab turish uchun sarflanadigan solishtirma mehnat sarfi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$T_{\text{moy.m.s.}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{h,s_i} + \sum_{i=1}^n T_{d,t_i}}{W_s}, \text{ kishi-soat/dona},$$

bu yerda: T_{h,s_i} , T_{d,t_i} – mos ravishda ish davri davomida har smenada va davriy texnik xizmat ko'rsatishda moylash uchun sarflangan mehnat hajmi; W_s – mashinadan foydalanish davomidagi ish unumi; n – ishslash davridagi texnik xizmat ko'rsatish turlari.

Mashinadan foydalanish paytidagi solishtirma moylash narxi:

$$C_{\text{moy.s.n.}} = \frac{\sum_{i=1}^n C_{h,s_i} + \sum_{i=1}^n C_{d,t_i} C_{m-a}}{W_s}, \text{ so'm-dona},$$

bu yerda: C_{h,s_i} , C_{d,t_i} – mos ravishda har smenada va davriy texnik xizmat ko'rsatishda moylash amalining narxi; C_{m-a} – moylash-artish ashyolarining narxi.

Moylash amallarini bajarish uchun sarflangan solishtirma mehnat sarfi mashina konstruksiyasini moylash nuqtayi nazaridan baholashga imkon beruvchi asosiy umumlashtirilgan ko'rsatkichdir.

Yangi tikuv va trikotaj mashinalarini yaratishda yoki mavjudlarini takomillashtirishda dastlab, ishqalanuvchi uzellarni moylashga sarflanadigan mehnatning chekli qiymatini aniqlash zarur bo'ladi. Shundan so'ng mazkur ko'rsatkichni texnik topshiriqqa kiritish va sinov chog'ida uni nazorat qilishning imkonini bo'ladi.

Tikuv va trikotaj mashinasini moylash uchun sarflanadigan solishtirma mehnat sarfi (T_m) ushbu formula orqali hisoblanadi:

$$T_m = \frac{\sum_{i=1}^n T_{j,m}}{W_s},$$

bu yerda: W_s – mashinaning yillik ish unumi; $T_{j,m}$ – yillik jami mehnat sarfi.

Mashinalarning moylashga moslashtirilganligi nafaqat mashina ayrim ko'rsatkichlarining, balki ana shu ko'rsatkichlar majmuyi ta'sirida ham o'zgaradi.

Shunday qilib, tikuv va trikotaj mashinalarining moylashga moslashtirilganlik miqdoriy ko'rsatkichlari uning tuzilishini mukammallashtirishda, texnik jihatdan baholashda, texnologiyaboplilik koeffitsiyenti esa moylash uzellarining tuzilishidagi

afzallik va kamchiliklarini to'la aks ettirish imkonini beradi. Kelajakda yaratiladigan tikuv va trikotaj mashinalarining moylash amallari bo'yicha texnologiyabopliz koeffitsiyenti birga yaqin bo'lishi kerak.

Mashinani rostlash barqarorligi koeffitsiyenti $K_{t,b}$ ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishda talab etiladigan ishlar hajmini hamda iste'molchilar uchun muhim bo'lgan xizmat muddati mobaynida ularning takrorlanishini ifodalaydi, shuningdek, ta'mirlanadigan konstruktiv elementlar shakli va o'lchamlarining barqarorligini ham hisobga oladi.

Mashinani rostlash barqarorligi koeffitsiyenti $K_{t,b}$ mashinadagi konstruktiv elementlarning boshlang'ich ishga yaroqliligi ΣG_j yoki narxi ΣQ_j ni butun xizmat muddati davomida mashinani ishga yaroqli holatda saqlash uchun zarur bo'lgan hamma nokonstruktiv elementlarning jami ishga yaroqliligi $\Sigma n_j G_j$ yoki narxi $\Sigma n_j Q_j$ ga bo'lish orqali aniqlanadi:

$$K_{t,b} = \frac{\Sigma G_j}{\Sigma n_j G_j} = \frac{\Sigma Q_j}{\Sigma n_j Q_j},$$

bu yerda: G_j va Q_j – mashinaga boshlang'ich yoki tegishlicha texnik xizmat ko'rsatish yohud ta'mirlash chog'ida tiklanadigan nokonstruktiv elementlarning yaroqliligi, yoki narxi; n_j – xizmat muddati davomida mashinalarga tegishlicha texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlashlar soni.

Zamonaviy mashinalarning rostlash barqarorligi koeffitsiyentini 0,1 ga yetkazish talab qilinadi.

Mashinalarni rostlashga moslashtirilganligini baholashda:

1) mashinalar uzellari, agregatlari, mexanizmlarini rostlash bilan bog'liq konstruktiv yechimlar xususiyatlarini o'rghanish va ularning rostlash ishlariga moslashtirilganligini baholash sistemasini;

2) zamonaviy tukuv va trikotaj mashinalari tuzilishining rostlash ishlariga moslashtirilganligi ko'rsatkichlarini aniqlash va shundan keyin ularni rostlash jarayonlarini takomillashtirish tadbirlarini ishlab chiqish kerak bo'ladi.

Rostlashlar barqarorligi koeffitsiyenti $K_{t,b}$ tikuv va trikotaj mashinalarining rostlashga moslashtirilganligini ifodalovchi baholash ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Mazkur koeffitsiyent mashinani ishga tayyorlashda barcha rostlashlarni bir marta o'tkazishda sarflanadigan mehnatni mashinadan yil davomida foydalanishda o'tkazilgan rostlashlarning jami mehnat sarfiga bo'lib topiladi.

Tikuv va trikotaj mashinalarini rostlash ishlariga moslashtirilganligini baholashdagi asosiy ko'rsatkichlarga quyidagilar kiradi:

1) foydalanish davri davomida barcha mexanizmlarni rostlash uchun sarflangan mehnat sarfi:

$$T_{\text{ros}} = T_{\text{tay}} + T_{\text{foy}} + T_{\text{texn}}, \text{ kishi-soat},$$

bu yerda: T_{tay} , T_{foy} , T_{texn} – mos ravishda ishga tayyorlash, foydalanish jarayonlarida va mashinaning texnologik ish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan rostlashlar uchun sarflangan mehnat sarfi;

2) solishtirma mehnat sarfi, ya'ni foydalanish davri mobaynida hamma mexanizmlarni rostlash uchun sarflanadigan jami mehnatning o'sha davrda mashina bajargan ishga nisbati:

$$T_{\text{sol}} = \frac{\sum_{j=1}^n T_{pj}(N_{\text{tay},i} + N_{\text{rost},i})}{W_s},$$

bu yerda: T_{sol} – solishtirma mehnat sarfi, kishi-soat/dona; T_{pj} – j inchi uzelni bir marta rostlash uchun sarflangan mehnat sarfi; $N_{\text{tay},i}$ – mashinani ishga tayyorlashda i inchi uzelni rostlashlar soni; $N_{\text{rost},i}$ – mashinalar yil davomida ishlaganda i inchi uzelni rostlashlar soni;

3) quyidagi bog'liqlik bilan ifodalanuvchi rostlashlarning texnologiyaboplilik koeffitsiyenti:

$$K_{\text{texn}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{p,i(a)}}{\sum_{i=1}^n T_{p,i(a)} + \sum_{i=1}^n T_{p,i(yo)}},$$

bu yerda: $T_{p,i(a)}$, $T_{p,i(yo)}$ – rostlash ishlarini bajarishda asosiy va yordamchi mehnat vaqtini sarfi.

Agar mashinani rostlashga sarflangan mehnat sarfini grafikda ordinata o'qida, uning ish vaqtini esa abssissa o'qida joylashtirsak, rostlashlar uchun sarflanadigan umumiy mehnat sarfini aniqlash uchun grafik hosil bo'ladi. Agar grafikda umumiy mehnat sarfi ordinatasini to'g'ri chiziq orqali ordinatalar boshi bilan birlash-tirsak, ushbu chiziqning ufqiy chiziqqa nisbatan og'ish burchagini hisoblab topish mumkin. Mashinaning texnik mukammalligi bilan bog'liq bo'lgan ish va texnologik rostlashlarning mehnat sarfiga qarab, bu burchak turli qiymatlarga ega bo'ladi va quyidagi tenglamaga asosan aniqlanadi:

$$K_{\text{b.k}} = \frac{T_{\text{tay}} + T_{\text{foy}}}{T_{\text{tay}} + T_{\text{texn}} + T_{\text{foy}}}.$$

Mazkur tenglamadan ko'rinadiki, foydalanish jarayonida rostlashlar uchun sarflangan mehnat sarfi nolga teng bo'lsa, rostlashlarning harqarorlik koeffitsiyenti texnologik jarayon bilan bog'liq rostlashlarni bajarishga bog'liq bo'ladi (T_{texn}).

Shunday qilib, ko'p omilli regression tenglamalar yordamida mashinalarni rostlash ishlariga moslashtirilganligini yaxshilashga qaratilgan turli chora-tadbirlarning samaradorligini miqdoriy jihatdan baholash mumkin ekan. Nusxaga kiruvchi omillarga ta'sir ko'rsatib, teskari bog'lanish orqali (ularning qiymatini kichraytirish yoki kattalashtirishga erishgan holda) tikuv va trikotaj mashinalarini rostlash ishlariga moslashtirilganligini oshirish mumkin.



Nazorat savollari

1. Mashinaning sifati va ishonchligi deganda nimani tushunasiz?
2. Mashinaning umrboqiyligi va ishga qobiliyatligi deganda nimani tushunasiz?
3. Mashinaning nosozlik holatini qanday tushunasiz?
4. Inkor nima? Mashinani ta'mirlashga yaroqliligi deganda nimani tushunasiz?
5. Qachon tasodifiy inkorlar sodir bo'ladi?
6. Texnik foydalanish koeffitsiyenti qanday aniqlanadi?
7. Jihozlarning strukturaviy parametrlariga nimalar kiradi?
8. Mashinalar texnik holati qay tartibda tekshiriladi?
9. Tikuv va trikotaj mashinalarining solishtirma mehnat sarfi qanday aniqlanadi?
10. Mashinalarni rostlash barqarorlik koeffitsiyenti qaysi formula yordamida aniqlanadi?



Testlar

1. Mashinaning umrboqiyligi nima?
 - A. Berilgan vazifalarni belgilangan ish ko'rsatkichlari qiymatlarini saqlagan holda, texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va tashish tartibi shartlariga mos kelgan holda bajarish.
 - B. Buzilgunga qadar yoki boshqa chegaraviy holatga kelgunga qadar undan uzlusiz foydalanishga yaroqliligi.
 - C. Me'yoriy texnik hujjalarni, texnik shartlar va standartlarda belgilangan parametrlarini saqlagan holda topshirilgan funksiyani to'liq bajarishi.

D. O'z ish ko'rsatkichlarini saqlab turishi va saqlanish muddati davomida hamda bu muddat tugagandan so'ng ham texnik shartlarda ko'rsatilgan qiymatlarda saqlanib turishi.

2. Mashinaning ishonchligi nima?

A. Buzilgunga qadar yoki boshqa chegaraviy holatga kelgunga qadar undan uzuksiz foydalanishga yaroqliligi.

B. O'z ish ko'rsatkichlarini saqlab turishi va saqlanish muddati davomida hamda bu muddat tugagandan so'ng ham texnik shartlarda ko'rsatilgan qiymatlarda saqlanib turishi.

C. Ishlatilishi davomida mashinaning yaroqlilik darajasini aniqlaydigan ko'rsatkich.

D. Berilgan vazifalarni belgilangan ish ko'rsatkichlari qiymatlarini saqlagan holda texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va tashish tartibi shartlariga mos kelgan holda bajarishi.

3. Mashinaning sifati deganda nimani tushunasiz?

A. Qo'llanilishi bo'yicha mashinaning yaroqlilik darajasini aniqlaydigan ko'rsatkich.

B. Texnik shartlarda ko'rsatilgan oxirgi holatga kelgunga qadar bajargan ishi.

C. Me'yoriy texnik hujjatlar, texnik shartlar va standartlarda belgilangan parametrlarini saqlab qolgan holda berilgan topshiriqni to'liq bajarishi.

D. Texnik shartlar talablarining birortasiga ham mos kelmaydigan holati.

4. Mashinaning ishga yaroqliligi nima?

A. Ishlash xususiyatini to'liq yo'qotgan paytdagi holati.

B. Ishlash davomiyligi yoki ish hajmi.

C. Me'yoriy texnik hujjatlar, shartlar va standartlarda belgilangan parametrlarni saqlab qolgan holda topshirilgan funksiyalarini to'liq bajarishi.

D. Buzilgunga qadar yoki boshqa chegaraviy holatga kelgunga qadar undan uzuksiz foydalanishga yaroqliligi.

5. Mashinaning nosozligi nima?

A. Ishga yaroqliligining to'liq yoki qisman yo'qotishi.

B. Texnik shartlar talablarining birortasiga ham mos kelmasligi.

C. Texnik shartlarda ko'rsatilgan oxirgi holatga kelgunga qadar bajargan ishi.

D. Qo'llanilishi bo'yicha foydalanish uchun yaroqlilik darajasini aniqlaydigan ko'rsatkich.

6. Inkor nima?

A. Mashinaning texnik shartlarda ko'rsatilgan oxirgi holatiga kelgunga qadar bajargan ishi.

- B. Mashina yoki mexanizmning ishlash qobiliyatining to'liq yoki qisman saqlanib qolishi.
- C. Mashina yoki mexanizmning ishlash qobiliyatining to'liq yoki qisman yo'qolishi.
- D. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'li bilan mashinaning ishlamay qolishi hamda nuqsonlarining oldini olish, aniqlash va bartaraf etishga moslashtirilganligi.
7. Mashinaning bajargan ishi nima?
- A. Ishlash davomiyligi yoki hajmi.
 - B. Inkorsiz ishlash davomiyligi.
 - C. Inkorgacha ishlash vaqtisi.
 - D. Ishlash qobiliyatini to'liq va qisman yo'qotishi.
8. Mashinaning resursi nima?
- A. Nuqsonlarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'li bilan bartaraf etishga moslashtirilganligi (mumkinligi).
 - B. Texnik shartlarda ko'rsatilgan oxirgi holatga kelgunga qadar bajargan ishi.
 - C. Mashina yoki mexanizmning ishlash qobiliyatini to'liq saqlab qolishi.
 - D. Ish ko'rsatkichlarini saqlab qolishi.
9. Mashinaning ta'mirlashga yaroqliligi nima?
- A. Belgilangan vazifalarni, belgilangan ish ko'rsatkichlarini saqlagan holda, texnik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash va tashish tartibi shartlariga mos holda bajarishi.
 - B. O'z ish ko'rsatkichlarini saqlashi va saqlanish muddati davomida va bu muddat tugagandan so'ng ham texnik shartlarda ko'rsatilgan qiymatlarda saqlanib turishi.
 - C. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'li bilan ishlamay qolishi hamda nuqsonlarining oldini olish, aniqlash va bartaraf etish mumkinligi.
 - D. Inkorsiz ishlash davomiyligi.
10. Mashinaning saqlanuvchanligi nima?
- A. Inkorgacha ishlash vaqtisi.
 - B. Ishlash qobiliyatini umuman yo'qotmasligi.
 - C. Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash yo'li bilan mashinaning ishlamay qolishi hamda uning nuqsonlarining oldini olish, aniqlash va bartaraf etish mumkinligiga moslashtirilganligi.
 - D. Ish ko'rsatkichlarini saqlashi va saqlanish davomida hamda bu muddat tugagandan so'ng ham texnik shartlarda ko'rsatilgan qiymatlarda saqlab turishi.



2.1. Mashina detallarining yeylimishi va ularda uchraydigan nuqsonlar

Tikuvchilik va trikotaj korxonalarida ishlataladigan texnologik mashina va mexanizmlar detallarining o'lchamlari yeylimish yoki ayrim nuqsonlar tufayli chizma va texnik shartlarda ko'rsatilgan dastlabki o'lchamiga nisbatan o'zgaradi. Ishqalanish kuchi, yuza qatlamning charchashi, ortiqcha kuchlanish yoki detallar o'zaroylashishing buzilishi oqibatida zo'riqishlar ta'sirida detallar yeylimadi.

Yeyilish natijasida detallarning yuza qatlamining sifati, geometrik o'lchamlari va shakli o'zgaradi. Ish yuzalarda chiziqchalar, ko'chishlar hosil bo'lib, geometrik shakli silindr ko'rinishdan oval holatga o'tadi, detallarning uzunligi bo'yicha konus ko'rinishidagi nuqsonlari yuzaga keladi, ayrim hollarda egilish sodir bo'ladi. Detallar yuza qatlamining xususiyatlari ham o'zgaradi. Oqibatda mashina va jihozlarda fizik yeyilish sodir bo'ladi.

Texnologik mashina va mexanizmlarning me'yorda ishlashi belgilangan ish unumida yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun kam energiya va material sarflab texnologik jarayonlarning bajarilish texnik talablariga mosligi bilan baholanadi.

Mashinalardan foydalanish jarayonida ular mexanizmlari dastlabki aniqliklarining yo'qolishi, texnologik jarayonlarning buzilishi, ish unumining pasayishi, ayrim hollarda detallarning sinishi oqibatida ular barvaqt ishdan chiqadi. Shunday qilib, mexanizmlar asta-sekin o'ziga nisbatan qo'yilgan talablarni qanoatlantirmay qo'yadi. Bunday o'zgarishlar ish jarayonida ishqalanish kuchlari, issiqlik-kimyoviy hodisalar, mexanik buzilishlar va qator fizik yeyilishni yuzaga keltiruvchi sabablar ta'sirida detallar geometrik o'lchamlarining o'zgarishi tufayli sodir bo'ladi.

Mashinalar ishslash xususiyatining yo'qolishiga asosiy sabab qo'zg'aluvchan birikmalarning yeylimishidir. Yeyilish oqibatida mashinalar uzel va mexanizmlarining detallari orasida noo'rin tirqishlar hosil bo'lib, ularning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ish jarayonida detallarning sinishi kamdan kam uchraydigan holat. Ma'lumki, ta'mirlash jarayonida mashina detallari 85–90 % ning

yejilishi, 10–15 % iginan sinishi kuzatiladi. Yeyilish, dastlab, jihozlarning ishlash xususiyatlarini yomonlashtiradi, harajatlarni orttiradi, oqibatda mashinadan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmay qoladi.


Fizik yeyilish mashinalarning konstruktiv xossalari, uning tayyorlash sifati, yuklanish xarakteri, ulardan ekstensiv va intensiv foydalanish, xizmat ko'rsatish sharoiti va boshqa omillarga bog'liq bo'ladi.

Yeyilishning sodir bo'lishi va uning o'sib borish xarakterini kuzatish shuni ko'rsatadiki, mashinadan to'g'ri foydalangan va o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatilgan paytda yeyilish asta-sekin o'sib boradi va mashinaning ishlash davomiyligiga bog'liq bo'ladi. Yeyilishning vaqt bo'yicha o'sib borishi, odatda, egri chiziq bilan xarakterlanadi (2-rasm).

I sirdagi yeyilish birikmaning boshlang'ich ishini tavsiflaydi va bu mashina detallari o'zaro urinuvchi sirtlarining o'zaro moslashish davridir. Moslashish yeyilishning jadallik darajasi bo'lib, detal sirtlari sifatiga bog'liq. Detallarning ishqalanadigan yuzalariga, birikmalar shartlariga muvofiq ularga qanchalik aniq ishlov berilgan bo'lsa, shuncha kam yeyiladi.

II maydon – birikmaning me'yorda ishlash davri. Bu maydonda yeyilish asta-sekin o'sib boradi va birikmaning ishlash davomiyligiga bog'liq bo'ladi.

III maydon – yeyilishning jadal o'sib borish davri. Bu paytda birikmalar orasidagi tirkish kattalashadi. Birikmalarning ishlashi bu paytda turli xildagi shovqin va taqillashlarni keltirib chiqaradi.



2-rasm. Yeyilishning vaqt bo'yicha o'zgarishi.

II maydondan III maydonga o'tish chegaraviy yeyilishni bildiradi, bunda birikma detallari ta'mirlashga va tiklashga muhtoj bo'ladi.

Yeyilish tezligi detallarning ishlash sharoitiga bog'liq bo'ladi. Tirqishning kattalashib borishi va solishtirma yuklanishlarning o'sib borishi oqibatida, egri chiziqning burilishi ham tirqishlar kattalashishi va yuklanishning o'sib borishi asta-sekin sodir bo'ladigan detallarning yeyilish tezligiga nisbatan katta bo'ladi.

2.2. Yeyilishga ta'sir etuvchi omillar

Mashina detallari sirtining yeyilishi murakkab jarayon bo'lib, ko'pgina omillarga bog'liq. Bu omillar mashinalardan foydalanish sharoitlariga qarab, turlicha bo'ladi. Ularga, birinchi navbatda, quyidagilar kiradi: detaillar sirtiga tushadigan yuklanish; tutashmalar ishining harakat tartibi; moyning bor-yo'qligi; moyning xossalari; moyning mexanik aralashmalar bilan ifloslanganlik darajasi; aralashmalar tarkibi hamda o'chamlari; detallarning bir-biriga nisbatan joylashishi; tutash juftliklarning boshqa sharoitlari.

Mashinalarni loyihalash, tayyorlash va ta'mirlash bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar uchun yeyilishning asosiy omillari va qonuniyatlarini bilish katta ahamiyatga ega. Bu ma'lumotlar detailarni ta'mirlash usulini to'g'ri tanlash va foydalanish jarayonida ular tez yeyilishining oldini olish imkonini beradi.


Mashinalardagi ishqalanuvchi detallarning yeyilish omillari quyidagilardan iborat:

- ishqalanuvchi sirtlardagi solishtirma bosim;
- detaillar sirtining qattiqligi;
- moylash materialining tuzilishi (strukturasi);
- detaillar sirtining sifati va hokazo.

Ishqalanuvchi sirtlarning sifati. Sirtning sifati deganda detal geometrik parametrlarining va ana shu detalni tayyorlashda ishlatalgan material sirtqi qatlami fizik xossalarining majmuyi tushuniladi.


Geometrik parametrlar detalga ishlov berganda qoladigan izlar: to'lqinsimon va g'adir-budur (3-rasm, a), to'lqinsimon va silliq (3-rasm, b), tekis va g'adir-budur (3-rasm, d), tekis va chiziqli (3-rasm, e) bilan belgilanadi.

Detalning fizik xossalariga uning, mikroqattiqligi, parchalanish chuqurligi; qoldiq zo'riqish; issiqqa chidamlilik; moy bilan o'zaro ta'sirlashish; kimyoviy vositalar: kislород va gazlar bilan o'zaro ta'sirlashishi kabilar kiradi.



3-rasm. Notekisliklar turlari:

- a — to'lqinsimon va g'adir-budur;
- b — to'lqinsimon va silliq;
- d — tekis va g'adir-budur;
- e — tekis va chiziqli silliq.



4-rasm. Jilolash jarayonida detal sirtidagi notekisliklarning o'zgarishi:

- a — ishlov berilgan sirt; b — uzil-kesil ishlov berilgan sirt: 1 — ishlov berilgan sirt yuzasi; 2 — uzil-kesil ishlov bermasdan oldingi sirt yuzasi.

Standartlarda detallarning mikrogeometriyasi, g'adir-budurligi va sirtqi qattiqligi haqidagi ma'lumotlar belgilangan bo'ladi, bu esa metall sirtqi qatlamining tuzilishi haqida fikr yuritish imkonini beradi.

Tutash detallarning yeyilishiga faqat asosiy omillar hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Dastlab, ana shu omillarni aniqlab olish lozim bo'ladi. Masalan, sirpanish podshipniklari uchun yuklanish kattaligi va ta'sir qilish xarakterini, detallar ishqalanuvchi sirtlarning sirpanish tezligini va ular o'zaro ta'sirlashadigan hududdagi muhitning holati shunday omillar hisoblanadi.

Mashinalar detallarining yeyilish mexanizmi va ularning kamchiliklari. Ma'lumki, hatto sinchiklab ishlov berilgan sirtlarda ham notekisliklar qoladi (4-rasm). Ishqalanuvchi sirtlar bir-biriga nishbatan surilganda, notekisliklarning ayrim chiziqlari faqat qayishqoq deformatsiyaga uchraydi, yuklanish olingandan so'ng, bu deformatsiya yo'qoladi, notekisliklarning boshqa chiqqlari esa plastik deformatsiyaga uchraydi.

Bundan tashqari, tutash sirtlar kichik bo'lgani sababli ayrim chiqqlarga tushadigan haqiqiy solishtirma yuklanishlar hisobiy yuklanishlardan ancha katta bo'ladi. Chunonchi, podshipnikka

tushadigan hisobiy yuklanish 3 MPa bo'lganda, sirtning ayrim nuqtalaridagi haqiqiy solishtirma yuklanish 5 MPa ga yetishi mumkin. Katta solishtirma yuklanishlar tez paydo bo'lganda sirtning ayrim qismlari 450–1000 °C gacha qiziydi, bu ularning suyuqlanib bir-biriga yopishib qolishiga, keyin esa qotgan qislarning uzilishiga olib keladi. Natijada sirtlarda suyuqlangan va uzilgan joylar paydo bo'ladi. Mashinalarning yangi yoki tiklangan detallari noto'g'ri jilolanganda, shuningdek, detallarni tiklash va uzellarni yig'ish texnologiyasi buzilganda, yuqoridagi aytib o'tilgan hodisalar ko'p sodir bo'ladi.

Ishqalanuvchi sirtlarning oddiy ko'z bilan yoki mikroskop orqali aniqlanadigan yemirilishi alohida elementar jarayonlar ko'rinishida sodir bo'ladi. Bu jarayonlarning qo'shilib ketishi sirtlar materialiga va ishqalanish sharoitiga bog'liq. Ishqalanuvchi sirtlar yemirilishining oddiy turlarini ko'rib chiqamiz.

Siyqalanish. Ishqalanuvchi sirtlarda mayda notekislik va g'ovaklar bo'lishi zarur, chunki ular qiziydigan chiqiqlar va moy uchun mikrosovigitgichlar vazifasini o'taydi (4-rasm). Shu sababli, tiklash yoki tayyorlashdan so'ng detallar sirtida yuzaga keladigan notekisliklar eng maqbul g'adir-budurlikka ega bo'lishi, bu g'adir-budurlik detallar me'yorida siyqalanganidan keyin vujudga keladigan notekisliklarga mos kelishi kerak. Bu talab bajarilmasa, siyqalanish jarayonida detallarning ishqalanuvchi sirtlari tez yemiriladi va ularning o'lchamlari o'zgaradi. Bu jarayon notekisliklar ushbu tutashmaning ishlash sharoiti, sirtlar materiali va hokazolar bilan belgilanadigan o'lchamgacha kichraygunga qadar davom etadi.

Detalga yaxshilab ishlov berilsa, uning sirtlarida notekisliklar kamroq bo'ladi. Bunday holda siyqalanish jarayonida sirtlar kam yeyiladi. Ammo, ishlov berishning bu usuli samarasizdir, chunki silliq sirt hosil qilish uchun qimmat va sermehnat jarayonlar talab etiladi. Boshqa tomondan, ko'pgina detallar uchun buning zarurati yo'q, chunki ma'lum vaqt o'tganidan keyin ularning g'adir-budurligi eng maqbul qiymatga yetadi.

Mikroqirqilish. Qattiq abraziv zarralar yoki yeyilish mahsullari sirtga ancha chuqur botib kirganda detal materialining mikroqirqilishi natijasida mikroqirindি hosil bo'lishi mumkin. Ishqalanish va yeyilishda mikroqirqilish kam sodir bo'ladi, chunki amaldagi yuklanishlarda botib qirqish chuqurligi buning uchun yetarli bo'lmaydi.

Ishqalanuvchi sirtda paydo bo'lgan zarralar sirpanganida materialni har tomonga siljitib va ko'tarib uni tirnaydi. Botgan zarra o'zaro ta'sirlashish joyidan chiqqanda, maydalanganda, ishqalanish sohasidan chiqib ketganda ternalish to'xtaydi. Ishqalanuvchi sirtlarda bir joyning qayta-qayta va bir xil jadallik bilan ternalishi kamdan kam hollarda ro'y beradi. Ko'pincha navbatdagi qayishqoq deformatsiya hududi ilgari hosil bo'lgan ternalish izini yopib ketadi. Ishqalanuvchi sirt sirpanish yo'nalishiga deyarli parallel joylashgan izlar bilan qoplanadi, bu izlar ko'p marta qayishqoq deformatsiyalangan va parchalangan, ya'ni qayishqoq deformatsiyalananish xususiyatini yo'qotgan materialda joylashadi. Bu yerga yuklanish tushganda, osongina darzlar paydo bo'ladi. Bu darzlar kattalashganda material qatlamlanib ko'chadi.

Ravshanki, faqat sirpanuvchi zarralarga emas, balki dumalovchi zarralar ham sirtni ternalashi mumkin. Botib kirgan zarra harakatlanganda ashyoning qattiq tashkil etuvchisiga tiralib bir tomonga og'ishi mumkin. Shu sababli sirtdagagi ternalish yo'nalishi detalning harakat yo'nalishiga aniq mos kelmasligi mumkin.

Qatlamlanib ko'chish. Qovushqoq oqish chog'ida material bir tomonga siqilib surilishi va keyin oqish xususiyati tugagandan so'ng qatlamlanib ko'chishi mumkin. Oqish jarayonida material oksid pardasi ustiga chiqib qoladi va asos bilan bo'lgan bog'lanishini yo'qotadi. Agar jismlarning chiziqli va nuqtali o'zaro ta'sirida qatlamning chuqurligi bo'yicha zo'riqishi materialning toliqish qarshiligidan katta bo'lsa, ish vaqtida darzlar paydo bo'lib, ular materialning tangasimon tarzda ajralishiga sabab bo'ladi. Bunday hodisa toblangan yoki sementitlangan detallarda kuzatiladi. Metalldagi shlakli qo'shilmalar, erkin sementit va hokazo ko'rinishidagi nuqsonlar hamda ancha katta qoldiq cho'zilish zo'riqishlari qatlamlanib ko'chishga sabab bo'ladi.

Ezilish. Detallar ishlayotganda yejilish bilan birga ezilish jarayoni ham yuz beradi. Bunda tutash detallarning sirtqi qatlamida metallarning qayishqoq deformatsiyalaniishi, qayirilishi, sinishi va kesilishi sodir bo'ladi.

Rezbali birikmalarning detallari, shuningdek, qo'zg'almas birikmalardagi detallar (tutashuvchi detallari bo'lgan dumalash podshipniklarining halqlari, mashina korpusi ramalarining tayanch sirtlari va hokazo) ko'proq eziladi.

Uvalanish – material toliqib yejilganda undan zarralar ajralishi natijasida ishqalanuvchi sirtda o'nqir-cho'nqirlar paydo bo'lish

jarayonidir. Uvalanish ko'proq sharikli va rolikli podshipniklarda uchraydi. Yeyilishning bu turida avval katta solishtirma bosim (4,5–5 MPa) natijasida halqaning dumalash yo'lchasida o'yiqcha (sharik yoki rolikning izi) paydo bo'ladi.

Shikastlanishning bu turi detallarning dumalash sharoitida ishlaydigan ish sirtlarida ko'proq uchraydi. Chetlari ixtiyoriy shakldagi uzuq-yuluq chuqurchalar uvalanishga xosdir. Qotishmaning qattiq tashkil etuvchilari (uning yumshoq asosi yeyilib bo'lgandan so'ng uvalanadi), ichki qatlarning zarralari, antifriksion metall qatlami zarralari (toliqib shikastlanganda uvalanadi), metallash qoplamasining zarralari va hokazolar uvalanishi mumkin.

Uvalanish sodir bo'lishidan oldin detalning kichik bo'lagini detalning asosiy qismidan ajratib turadigan darzlar yuzaga keladi va ular asta-sekin kattalashib boradi. Shunday qilib, darz paydo bo'lishi uvalanish hamda qatlamlanib ko'chish jarayonlarining tarkibiy qismi hisoblanadi. Termik zo'riqish tufayli paydo bo'lgan darzlar birmuncha katta maydonga yoyilishi va bu darzlar kattalashishning muayyan bosqichida yaroqsizlikning belgisi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli ushbu nuqsonga ishqalanuvchi sirtlar shikastlanishining alohida bir turi sifatida qaraladi.

Jismalar bir-biriga nisbatan harakatlanganda ularning o'zaro molekular ta'sirlashuvi oqibatida yuzaga kelgan qatlam bir yoki ikkala materialdan mustahkamroq bo'lganligi sababli chuqur o'yilish sodir bo'ladi.

Yemirilish jismaldan birining ichki qatlamlarida yuz beradi. Qayishqoq materiallarning yemirilgan sirtlari harakat yo'naliishida cho'zilgan, chiqib turuvchi do'ngliklar va materialning ichi tomoni torayib boruvchi konuslar ko'rinishida bo'ladi. O'yilgan joylarga tutashib turuvchi qismlar ko'p yoki kam darajada qayishqoq deformatsiyalanadi. Yulungan material tutashgan sirda qoladi. Bu ishqalanish natijasida materialning ko'chish sabablaridan biridir.

Bunda qotishmaning ayrim tashkil etuvchilari bir-biriga yopishib qolishi, qolgan tashkil etuvchilari esa surkov materialiga borib tushishi yoki ishqalanish sohasidan chiqib ketishi ham mumkin.

Agar ishqalanuvchi sirtlardan biri yumshoqroq materialdan, ikkinchisi qattiq materialdan tayyorlangan bo'lsa, zarrachalar ishqalanuvchi sirtlar orasida harakatlanganda yumshoq detalning sirtini tirnaydi. Abraziv zarralar qattiqroq qotishmalardan yasalgan sirtlar orasiga, masalan, qo'rgoshinli bronzadan quyilgan

podshipniklarga tushganda qotishmaga botib kira olmaydi. Ular val bo'yni bilan podshipnik orasidan o'tib, ularning sirtini tez yemiradi.

Ishqalanuvchi detallar orasiga abraziv zarralarning kirib qolishi markazlashtirilgan usulda moylanadigan mashinalarda, ayniqsa, ko'p kuzatiladi. Ajralgan metall zarralari moyga qo'shilib tutashmalarga boradi va bu yerda yumshoqroq sirt bilan o'zaro ta'sirlashadi. Tashqi muhitdan kirgan abraziv zarralar bilan ham shunday hodisa kuzatiladi.

Abraziv yeyilishning quyidagi asosiy (fundamental) qonunlari mavjud:

1. O'zgarmas sharoitda yeyilish qiymati ishqalanish yo'liga to'g'ri mutanosibdir.

2. Boshqa o'zgarmas sharoitlarda yeyilish qiymati ishqalanish tezligiga bog'liq, ya'ni yeyilish tezligi ishqalanish tezligiga to'g'ri mutanosibdir:

$$\frac{dU}{dT} = c \cdot p \cdot v,$$

bu yerda: U — yeyilish qiymati, mm; T — vaqt, soat; c — mutanosiblik koeffitsiyenti; p — yuklanish, kg, v — tezlik, m/s.

3. Boshqa o'zgarmas sharoitlarda yeyilish qiymati me'yordagi yuklanish p qiyamatiga to'g'ri mutanosibdir:

$$\frac{dU}{dS} = c \cdot p,$$

bu yerda: S — ishqalanish yo'lining uzunligi, m.

4. Texnik jihatdan sof, toblanmagan metallarning va yumshatilgan po'latlarning nisbiy yeyilishga chidamliligi ularning qattiqligi H ga to'g'ri mutanosibdir:

$$E = e \cdot H,$$

bu yerda: e — mutanosiblik koeffitsiyenti.

Toliqib uvalanish. Ko'pgina detallar shunday sharoitlarda ishlaydiki, bunda ular ko'pincha toliqib uvalanadi. Sirtning toliqib uvalanishi dumalashdagi ishqalanish va sirpanishdagi ishqalanish bir vaqtda ta'sir qilishi oqibatida detallar sirtining ko'p marta o'ta zo'riqishi natijasidir. Bu yemirilish jarayoni sharikli va rollikl podshipniklar, shesternyalar tishlari hamda sirpanish podshipniklari uchun xosdir.

Toliqib uvalanishning yuzaga kelishi, odatdagи toliqib yemirilishdagi kabi, birinchi darzning paydo bo'lishidan boshlanadi. Darz chuqurlashib bormasdan, balki kam hajmdagi metallni qamragan holda ma'lum chuqurlikda tugaydi. Darz natijasida metall zarralari ajraladi va keyingi harakatlarda qo'shimcha yemirilishlarga, ba'zan esa hatto jadal yeyilishga olib kelishi mumkin.

Mazkur jarayonni sharikli podshipnik misolida ko'rib chiqamiz. Podshipnik ishlayotganda dumalash yo'ichasining *a* nuqtasiga kuchlar vaqtı-vaqtı (doimiymas) bilan ta'sir qiladi. Bu nuqtaga sharik tushganda kuchlar eng katta qiymatga yetadi. Sharikning keyingi harakatida *a* nuqta kuchdan holi bo'ladi. Ma'lum vaqtдан so'ng ikkinchi sharik tushadi va jarayon takrorlanadi. Shunday qilib, bir nuqtaga o'zgaruvchan yuklanishlar ta'sir qiladi.

„**Yopishib qolish**“ — qayta kristallanish haroratidan past haroratda metallarning o'zaro ishqalanishi yoki birgalikda deformatsiyalanishi natijasida bir-biri bilan mahkam birikib qolish hodisasiidir. Tutash detallarning yopishib qolgan joylarida ular o'rtasidagi chegara yo'qoladi, metallar birikib ketadi. So'ngra ishqalanuvchi sirtlarning keyingi harakatida yopishish ko'prikhalar buziladi va quyidagi jarayonlar kechadi.

Material mikroskopik va submikroskopik zarralar ko'rinishida bir sirdan ajralib boshqa sirtga ko'chib o'tadi (keyin bu zarralar disperslanadi va ishqalanish sohasidan chiqib ketadi).


Yupqa va yumshoq metall pardasi tutashgan qattiq sirtga ko'chib o'tadi (masalan, bronzaning po'latga, qo'rg'oshinning po'latga, aluminiy qoplamaning xromga surkalib qolishi).

Qattiq metall yumshoq sirtga (po'lat bronzaga, bronza plastikka) ko'chib o'tadi, bunda parchalangan holatda ko'chib o'tgan metall qattiqroq sirtni tirnaydi.

Material ichkaridan o'yilib chiqadi, natijada chuqur ariqchalar, o'yilalar, teshiklar paydo bo'ladi. Bu nuqsonlar sirtqi qatlamlarning katta chuqurlikda jadal parchalanishi bilan bog'liq. Misol tariqasida 5-rasmda sharikli podshipnikda kuchlar ta'sirining sxemasi ko'rsatilgan.

Yedirilish (disperslanish) — ishqalanuvchi sirtlardan metall zarralarning yulinib ajralish jarayoni. Bu hodisa jismlar o'zaro ta'sirlashadigan sohada mexanik sinish va molekular tortishish yuzaga kelishi bilan tushuntiriladi.

Har qanday ishlovdan so'ng, agar detal sirtida juda kichik notejisliklar qolgan bo'lsa, ishqalanuvchi sirtlar bir-biriga nisbatan



5-rasm. Sharikli podshipnikda kuchlar ta'sirining sxemasi:

a – podshipnik sxemasi; b – kuchlar yo'nalishi: P_x – sharikning podshipnik devoriga beradigan bosim kuchi; P_y – podshipnik korpusining sharikkaga beradigan bosim kuchi.

harakatlanganda ulardag'i ayrim chiqiqlar qayishqoq deformatsiyaga, boshqalari esa plastik deformatsiyaga uchraydi.

Tutashish sirtlari juda kichik bo'lganidan alohida chiqiqlarga tushadigan solishtirma yuklanishlarning qiymati nihoyatda katta (3000 N/m^2 gacha) bo'ladi. Bunday yuklanishlarda materialning mikrohajmlari yemirilib, juda mayda metall siniqlariga aylanadi va ular yeyilish mahsullari sifatida ishqalanish sohasidan chiqib ketadi.

Jadal yemirilish yangi (yoki ta'mirlangan) mashina ishining boshlang'ich davri – detallarni suyuqlantirish yoki mashinalarni chiniqtirish davri uchun, ayniqsa, xosdir. Sirtlar dag'al ishlangan va notejisliklari ko'p bo'lsa, yedirilish jadal kechadi va tutash detallar siyqalanish davrida ko'p yeyiladi.

Ish paytida uzil-kesil ishlovnning shunday texnologik jarayonlarini tanlash kerakki, ular detallar to'g'ri siyqalantirilganda yuzaga keluvchi notejisliklarga mos keladigan o'Ichamdag'i notejisliklarni hosil qiladigan bo'lsin. Masalan, tikuv mashinalari detallari yuqori tezlik hamda texnologik zo'riqishlar natijasida shikastlanadi va yemiriladi. Ko'p hollarda, birgina detalning o'ziga bir yo'la bir nechta omillar ta'sir qiladi, ammo ulardan faqat bittasigina asosiy omil bo'lib hisoblanadi.

Mashina detallari, tashqi sabablar tufayli yuzaga keluvchi ko'pgina omillardan tashqari, ichki omillar ta'sirida ham shikastlanadi va yemiriladi. Bunday omillarga quyidagilar kiradi:

— detallarning tuzilishi va shakli hosil bo‘lishi jarayonida yuzaga keladigan ichki zo‘riqishlarning qayta taqsimlanishi oqibatida materialning toliqishi;

— gaz ta’sirida hajmiy korroziyalanish.

Bunda ashylar muvozanat holatiga qaytishga — „meros“ dan qutulishga intilish jarayonida tabiiy eskirish sodir bo‘ladi. Bu detallarning tob tashlashi, darzlar paydo bo‘lishi, ayrim sirtlarning makro va mikroo‘lchamlari o‘zgarishi, shuningdek, detalning alohida qismlarga parchalanishiga olib keladi.

Mashina detallariga fizik maydonlarning quyidagi turlari ta’sir ko‘rsatadi: kuch (mexanik) maydoni, issiqlik maydoni, elektr maydoni, magnit maydoni, tovush maydoni, yorug‘lik maydoni va hokazo.

Qayishqoq deformatsiyalanish (ezilish). Ishqalanish kuchlari ta’siri va harorat ko‘tarilishi natijasida sirtning ayrim notekisliklari qayishqoq deformatsiyalanadi, bunda metall zarralari ishqalanish kuchlarining ta’sir qilish yo‘nalishi bo‘yicha ketgan chiziq shaklini egallaydi. Bunda zichlangan, ya’ni parchinlangan ustki qatlama hosil bo‘lib, u yangi xossalarga ega bo‘ladi, chunonchi qattiqroq, qayish-qoqligi pastroq, oksidlanuvchanligi yuqoriroq bo‘lib qoladi va hokazo.

Qo‘zg‘aluvchan tutashmalarda ezilish, yedirilish va boshqa jarayonlar bilan birga kelib, bu jarayonlarni tezlashtiradi.

Detallarning qayishqoq deformatsiyalanishi ayrim sirtlarning egilishi, buralishi, cho‘zilishi yoki ezilishi tarzida namoyon bo‘ladi. Bu hodisa kuch (statik va dinamik) yuklanishlari ta’sirida yuz beradi. Ular ashydagi oquvchanlik chegarasidan ziyod bo‘lgan zo‘riqishlarning kattalashishiga olib keladi. Masalan, ramalar detallari, kuzov qoplamasи va shu kabilar egiladi (tob tashlaydi), buralib qoladi, cho‘ziladi.

Korpus detallariga (bloklar, uzatmalar qutilari hamda orqa ko‘priklar korpuslari va hokazo) tashqi kuch yuklanishlari ta’sir qilganda, titraganda, qiziganda ular ichida eskirish jarayoni kechadi va shu tufayli ichki zo‘riqishlar qayta taqsimlanadi. Oqibatda detallar egiladi (tob tashlaydi).

Mo‘rt va qovushqoq yemirilish. Mo‘rt yemirilish dastlabki deformatsiyalanishsiz, me’yoridagi zo‘riqishlar ta’sirida, qovushqoq yemirilish esa urinma zo‘riqishlar tufayli dastlabki katta zo‘riqish bilan kechadi.

Detallarning mustahkamligi yupqa sirtqi qatlama ahvoliga ko‘p darajada bog‘liq, chunki darzlar, odatda, ana shu qatlama paydo bo‘ladi. Toblanganda uglerod miqdori ko‘payishi bilan

uglerodli po'latlarning mustahkamligi ortadi. Uglerod miqdorining ortishi temirda uglerodning o'ta to'yingan eritmalari hosil bo'lishiga olib kelib, bu eritmalarning joylashishi harakatlanishga to'sqinlik qiladi va darzlar paydo bo'lishiga olib keladi.

Toliqib yemirilish. Statik va davriy kuch yuklanishlari tushadigan detallar (mashina ramalarining qismlari, tirsakli vallar, richaglar, prujinalar, shatunlar va hokazo) toliqish oqibatida yemiriladi. Metallarning toliqib yemirilishi qayishqoq deformatsiya bilan bog'liq bo'lib, u detallarning ishlash xususiyati batamom yo'qlishiga olib keladi.

Mustahkamlik – materialning yemirilishga nisbatan muayyan zo'riqishga (oquvchanlik chegarasiga) qadar qarshilik ko'rsatish xususiyatidir. U ashyoning xossalari va qo'yilgan fizik maydonga bog'liq bo'lib, asosan, zo'riqishning qiymatiga, uning o'zgarish tezligiga, deformatsiya turiga hamda zo'riqqa holatning xarakteriga qarab o'zgaradi.

Detallar yuklanish ko'p marta ta'sir etganda yuklanish bir marta ta'sir etgandagidan ancha kichik zo'riqishlarda yemiriladi. Takroriy yuklanishlar soni ko'p bo'lganda, yemiruvchi kuchlanishlar faqat mustahkamlik chegarasi va oquvchanlik chegarasidan emas, balki qayishqoqlik chegarasidan ham kichik bo'ladi dan hodisa – metallarning toliqishi deyiladi.

Issiqdan yemirilish issiqlik maydoni ta'sirida sodir bo'ladi. Ishlayotganda mashinaning ba'zi detallari qiziydi, oqibatda ilgari ularning materialida hosil qilingan tuzilish buziladi va ular o'zining ish xususiyatini yo'qotadi. Bunday detallarga silindrlar kallagi, yonish kameralari, porshenlar, chiqarish kollektorlari va quvurlari kiradi.

Mashinalar elektr jihozlarining tok o'tkazuvchi detallarining simlari, chulg'amlarning izolatsiyasi buzilishi yoki uzilish oqibatida qisqa tutashuv yoxud „massaga“ ulanish sodir bo'ladi, bunda detallar issiqlik ta'sirida kuchli zo'riqadi. Issiqlikdan yemirilgan detallar ta'mirlanmaydi.

Asosan tikuv va trikotaj jihozlari o'z konstruksiyasining murakkabligi, detallar sonining ko'pligi, ayrim mexanizmlar kinematikasiga qo'yilgan aniqlik talablari, tez harakatlanuvchi detallarning mavjudligi (tikuv mashinalarining ayrim detallarining aylanish tezligi 10 ming ayl/min), dinamik kuchlarning kattaligi (presslari) bilan boshqa sanoat mashina va mexanizmlaridan farq qiladi.

Trikotaj matolarni to'qish jihozlari chang sharoitlarda ishlaydi, matoni pardozlash bo'limlaridagi jihozlarning nam va aggressiv ta'sir qiladigan muhitda ishlatalishi detallarning korroziyalanishiga sabab bo'ladi.

Katta hajmda mahsulotlar ishlab chiqarish, konveyerlarni qo'llash, ishni ikki smenada tashkil qilish jihozlarning jadal yuklanishiga olib keladi. Bularning hammasi jihozlar fizik yeyili-shining tezlashishi uchun asosiy omil bo'ladi.

Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, tikuvchilik va trikotaj sanoatida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ish mexanizmlaridagi detallarning o'zaro ta'siri yuqori aniqlikda bo'lishini talab qildi, chunki ularning yeyilishi texnologik jarayonlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Masalan, tikuv mashinasining mokili yoki zanjir-simon choq yordamida biriktiruvchi mexanizmi halqa hosil qiluvchi detali yeyilishi natijasida halqa hosil qilolmay qoladi. Shunga o'xhash holatlar trikotaj matolari va paypoq to'qish mashinalarida ham uchrab turadi. Qator detallarning yeyilishi iplarning uzilishiga sabab bo'ladi.

Tikuvchilik va trikotaj sanoati mashinalarida eng ahamiyatlisi uzel va detallardagi yeyilishning bir xil emasligidir. Masalan, tikuv mashinalari detallari xizmat muddatlari 3 dan 6 oygacha bo'lishiga qarab, 20 guruhga bo'linadi. Ayrim detallar (platforma, dastalar) amalda umuman yeyilmaydi.

Detallar xizmat muddati turlichcha bo'lishi bilan bog'liq bo'lган jihozlarning fizik yeyilishi, jihozlardan foydalanish jarayonida uning detallarini tez-tez yangilab, ta'mirlab turishni talab etadi. Ta'mirlash tufayligina jihozlar barcha detal va uzellarining xizmatidan to'la foydalanish hamda mashinalarning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirish mumkin.

Ta'mirlash mashinalarning xizmat muddatidan to'la foydalishga yordam berish bilan birga ularning texnik darajasini yangi ishlab chiqarilayotgan mashinalarning texnik darajasida saqlab turish imkonini beradi. Natijada ishlab chiqarish quvvatini oshirish, material va mehnat resurslarini iqtisod qilish bilan birga umumiy mehnat sarfini kamaytirish mumkin bo'ladi.

Jihozlarning fizik yeyilish darajasi va eskirishi orasida to'g'ri bog'lanish mavjud. Bunda jihozlar iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlashda uning eskirishi fizik yeyilish ta'sirida sodir bo'lishini inobatga olish kerak.

Mashina qismlarining yevilishi uning xizmat qilish muddatiga mutanosibdir. Shuning uchun ham jihozlarning fizik yevilish darajasi yoki eskirishi J_f ni jihozning haqiqiy xizmat muddati T ni me'yoriy xizmat muddati T_m ga nisbatli orqali ifodalash mumkin:

$$J_f = \frac{T}{T_m}.$$

Bu nisbat mashina boshlang'ich narxining qancha qismi yevilish ta'sirida mahsulot hisobiga o'tganligini ko'rsatadi.

Mashinaning fizik yevilish darajasini quyidagi formula yordamida topish mumkin:

$$J_f = \frac{M \cdot t}{100},$$

bu yerda: M – o'rtacha amortizatsiya ajratmasi, %; t – jihozning yevilishini aniqlash vaqtidagi haqiqiy xizmat muddati, yil.

2.3. Tikuv va trikotaj mashinalari detallarining korroziyaga uchrashi, sinishi, yemirilishi va boshqa nuqsonlari

Korroziya – geterogen jarayon bo'lib, metall – gaz yoki metall – suyuqlik bo'linish chegarasida kechadi. Korroziyaning tezligi metall sirtining ahvoli va tuzilishining xususiyatlari, korroziyalovchi muhitning harorati, tarkibi hamda harakat tezligi, materialning mexanik zo'riqishlari kabi omillarga bog'liq.

Tikuv va trikotaj mashinalarining detallari atmosfera ta'sirida ham korroziyaga uchraydi. Bunda detalning yemirilish tezligi havoning namligi, harorati, quyosh radiatsiyasi, shuningdek, havoning korrozion - aggressiv gaz va tuz qo'shilmalari bilan ifloslanganlik darajasiga bog'liq. Korroziya tezligi yuqorida aytilgan omillarning qanday kechishiga ham bog'liq.

Yemirilishning geometrik xarakteriga ko'ra yaxlit (umumiy) va mahalliy, sirtosti, kristallitlararo, tanlama va boshqa korroziya turlari mavjud.

Metallning muhit bilan o'zaro ta'sirlashish xarakteriga ko'ra tok o'tkazmaydigan muhitlarda (gaz, neft va hokazo) kechadigan, kimyoviy korroziya hamda elektrolitlarning suvdagi eritmalarida (tuzli, kislotali, ishqorli va boshqalar) kechadigan elektr-kimyoviy korroziya bo'lishi mumkin.


Korroziyalovchi muhitning turiga ko'ra atmosfera, dengiz, yer-osti korroziyalari farq qilinadi.

Korroziyalovchi muhitning ta'sir qilishi bilan bir vaqtida, metallga ta'sir ko'rsatadigan qo'shimcha ta'sirlarning xarakteriga ko'ra, kuchlanish ta'siridagi korroziya, ishqalanishdagi korroziya, o'zaro ta'sirlashuvdagi korroziya, freting-korroziya, tashqi tok ta'siridagi korroziya, radiokimyoviy korroziya (radioaktiv nurlar ta'sirida), biokorroziya (mikroorganizmlar ajratadigan mahsullar ta'sirida) farq qilinadi.

Korroziyadan yemirilishning ko'p uchraydigan turlari 6-rasmda ko'rsatilgan. O'rni kelganda shuni aytib o'tish kerakki, korroziyadan yemirilishning qaysi turi eng havfli degan savolga umumiy javob bo'lmagan kabi, korroziyaning umum tomonidan qabul qilingan yagona tasnifi ham yo'q.

Hozirgi zamon texnikasi uchun korroziyaning eng xavfli turlari korroziyadan yorilish, kristallararo korroziya, dog'li korroziyadir.

Korroziya tezligi yoki darajasini baholash uchun bevosita va bilvosita ko'rsatkichlardan foydalaniлади. Bevosita ko'rsatkichlarga quyidagilar kiradi: a) sirt birligiga bo'lingan massanening ortishi yoki kamayishi (vaqtga bo'lingan bu ko'rsatkich korroziya tezligini ifodalaydi); b) korroziya chiqurligi; d) sirtning korroziya mahsullari bilan band bo'lgan qismi; e) sirt birligidan ajralib chiqqan vodorod



6-rasm. Po'latning korroziyadan yemirilish turlari:

- a – bir tekis; b – notekis; d – tanlama; e – dog'lar ko'rinishidagi;
- f – yarasimon; g – nuqtalar ko'rinishidagi; h – kristallararo;
- i – korroziyadan yorilish; j – sirtqi.

yoki yutilgan kislorodning hajmi; f) korroziyaning birinchi manbayi paydo bo‘lguncha o‘tadigan vaqt; g) korrozion darz paydo bo‘lguncha yoki jism batamom yemirilguncha o‘tadigan vaqt; h) korroziya qiymati.

Metallar yemirilishiga qarshi kurash choralarini uchta asosiy guruhgaga ajratish mumkin:

1. Metallga ta’sir ko‘rsatish (legirlash, termik ishlov berish, turli xil qoplamlar va moylarni qo’llash).

2. Muhitga ta’sir ko‘rsatish. Inert yoki himoyalovich gazlardan foydalanish, shuningdek, havoni maxsus adsorbentlar bilan quritish.

3. Loyihaga (mashina konstruksiyasiga) ta’sir ko‘rsatish. Bunda materiallar va qistirmalarni tanlash yo‘li bilan o‘zaro ta’sir yemirilishining oldini olish; detallar kesimlarining qo‘silib ketishini ta’minalash; bolt yordamida biriktirishga nisbatan payvandlab biriktirishni ko‘proq qo’llash; mashinalarni ishlatish hamda ta’mirlash jarayonida turli qoplamlarni pishirib yopishtirish va tiklash imkoniyatini ta’minalash zarur.

Detallar o‘lchamlari va shaklining yeyilish oqibatida o‘zgarishi ularning mexanizmda ishlashiga turlicha ta’sir ko‘rsatadi. Ayrim hollarda, masalan, detal mashinaning ish organi bo‘lganda, bu o‘zgarishlar detallarning ish sifatini yomonlashtirishi va yeyilishini tezlashtirishi mumkin. Agar detal uzatish mexanizmining bo‘g‘ini bo‘lsa, u holda tirqishlarning kattalashuvi mazkur bo‘g‘inning mexanizmda joylashish aniqligiga ta’sir qiladi, bu esa ish sifatining yomonlashuviga, tutash detallarning, ba’zan esa butun mexanizmning jadal va hatto falokatli darajada yeyilishiga olib keladi. Bu holda uzatish bo‘g‘inlarida ishqalanishga energiya isrofi ko‘payadi, ishslash uchun sarf-harajatlar ortadi, mashinaning iqtisodiy va agrotexnik ko‘rsatkichlari pasayadi.


Sirtlarning abraziv muhitda ishqalanish masalasi eng dolzarb, ammo kam o‘rganilgan masalalar jumlasiga kiradi. Ishqalanuvchi sirtlar o‘zaro ta’sirlashganda ularga qattiq zarralar sirpanib va botib kirib, sirtlardan metall mikrohajmini qirqib olishi abraziv ta’sirida yeyilishga sabab bo‘ladi. Sirtlar o‘zaro ta’sirlashuvining bu turidagi ishqalanish kuchlari botib kirgan zarralar sirpanishiga, ezilishga va mikroqirindilarni qirqib tushirishga bo‘lgan qarshilik bilan aniqlanadi. 7-rasmda detallarning abraziv (zarracha) ta’sirida yeyilish sxemasi ko‘rsatilgan.

Abrazivdan yeyilishda ishqalanish koeffitsiyenti abraziv zarralarning o'chamlari, shakli hamda abrazivlar va ishqalanuvchi sirtlar metali mexanik xossalaringin nisbatiga bog'liq bo'lib, juda keng doiralarda o'zgarishi mumkin. Yeyilish jadalligi abrazivlar hamda metall sirtlarning o'chamlari, shakli va xossalariiga bog'liq. Agar bunda abraziv zarralarning sirpanish va tutash sirtlarni deformatsiyalash jarayoni ustun bo'lsa, u holda metallning havo kislorodi bilan o'zaro ta'sirlashuvidan kelib chiqadigan hodisa (oksidlanish) hamda muhitning namligi va kimyoviy tarkibi katta ahamiyat kasb etadi. Mashina detallarining abrazivdan yeyilish jadalligi 0,5:5 mk/soat doirasidagi kattalik bilan ifodalanadi.

Abrazivdan yeyilishda sirtqi qatlamlarning qayishqoq deformatsiyalanish chuqurligi va qirqilib chiqadigan zarralar o'chamlari abraziv ashyoning turiga, qattiq zarralarning o'chamlari, ishqalanish sharoiti (tezlik, me'yordagi bosim) hamda ishqalanuvchi sirtlar metallining mexanik xossalariiga bog'liq.

Olimlarning o'tkazgan tadqiqotlari natijalari abrazivdan yeyilishning mohiyatini o'rghanish nuqtayi nazaridan katta ahamiyat kasb etib, yeyilishning ana shu turi metallarni qirqish jarayoni bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligini ko'rsatadi.

Abrazivdan yeyilish abraziv zarralar ishqalanuvchi sirtlarga tashqaridan tushishi yoki ishqalanuvchi materiallardan birida



7-rasm. Detallarning metall zarrachalar ta'sirida yeyilishi:

I, II – mos ravishda ustki va ostki ishqalanuvchi sirtlar; v – harakat tezligi;
 F_1 , F_2 – ishqalanish kuchlari; N_1 , N_2 – bosim kuchlari.

(cho'yanda) ishqalanish natijasida abraziv zarralar ajralishi tufayli ham yuz beradi.

Ishqalanishdagi abraziv zarralarni, shartli ravishda, erkin deb hisoblash mumkin, chunki ishqalanuvchi tutashma ishlayotganida erkin abraziv zarralar ishqalanuvchi sirtlardan birining metallida qadalib qoladi va yeyilishda faol qatnashadi.

Abrazivdan yeyilishda qayishqoq deformatsiya katta bo'lishining sababi turtib chiqqan qismlari uncha baland bo'Imagan holda to'mtoq uchli abraziv zarralar ishqalanuvchi sirtlarni qirqmay, balki ular bo'ylab katta kuch bilan sirpanib metallning sirtqi qatlamlarini qayishqoq deformatsiyalaydi. Sirdan ko'proq chiqib turgan o'tkirroq abraziv zarralar ham har bir qirindi yo'nish davri oldidan ishqalanuvchi sirt bo'ylab sirpanib o'tadi. Ishqalanishda tangensial va me'yordagi kuchlar birlgilikda ta'sir qilishi natijasida yuzaga kelgan zo'riqish yeyilayotgan metallning mustahkamligidan ortib ketgan paytda abraziv zarra qadaladi va qirindi yo'nadi. Qadalish oqibatida ishqalanuvchi sirtlarning mikrorelyefi o'zgaradi.

Abrazivdan yeyilishda abraziv erkin zarralarining hamma yoqlari detallarga tegadi. Bundan tashqari, ular sirpanganda ham detallar sirtini deformatsiyalashi va yemirishi mumkin. Ravshanki, abraziv zarralar soni ko'p bo'lganda ularning yiriklarigina yeyilayotgan sirtlar bilan o'zaro ta'sirlashadi. Yeyilish jadalligi abraziv zarraning sirt bo'ylab dumalashi yoki sirpanishiga bog'iqliq.

Manbalardan ma'lumki, abrazivning anchagina qismi harakatning boshlang'ich paytida sirt bilan o'zaro ta'sirlashuvdan chiqadi va harakat jarayonida metallni qisqa masofada tirnaydi. Tirnalishlar zarralarining sirpanishidan tashqari, burilishi va dumalashini ham ko'rsatadi.

Metallning abraziv zarralar ta'sirida siyqalanishi sodir bo'ladigan sharoit qadalgan zarra sirpanganida unga ta'sir qiluvchi kuchlar momentlarining teng emasligi bilan ifodalanadi.

Abrazivdan yeyilgan metall namunalari sirtini sinchiklab o'rghanish ayrim tirnalishlarning chuqurligi har xil ekanligini ko'rsatadi, chunki harakat jarayonida yo'nilib chiqayotgan metall zarralari abraziv zarra sirtidagi mikrooyiqlarni to'ldiradi. Shuningdek, abraziv zarralar sirtidagi o'tkir qirralar va chiqiqlar sinadi, uvalanadi, natijada ular silliqroq bo'lib qoladi, qadalgan zarraning harakatlanishiga qarshilik ortadi, oqibatda zarracha yuzaga chiqadi yoki buriladi.



Nazorat savollari

1. Detallar yeyilishiga ta'sir qiluvchi qanday omillarni bilasiz?
2. Detalga ishllov berilganda qanday notekisliklar paydo bo'ladi?
3. Detallar to'g'ri siyqalanishi uchun qanday talablar qo'yiladi?
4. Mikroqirindi qanday hosil bo'ladi?
5. Detallar ishlayotganda ezilish jarayoni qanday yuzaga keladi?
6. Uvalanish nima va u qanday paydo bo'ladi?
7. Abraziv yeyilishning asosiy qonunlarini so'zlab bering.
8. „Yopishib qolish“ hodisasini qanday tushunasiz?
9. Detallarning yemirilishiga qarshi kurash choralarini aytib bering.
10. Mashinalar korroziyadan qanday yemiriladi?



Testlar

1. Yeyilish natijasida detallarning qaysi parametrlari o'zgaradi?
 - A. Yuza qatlarning sifati, geometrik o'lchamlari va shakli o'zgaradi.
 - B. Faqat yuza qatlamining sifati o'zgaradi.
 - C. Faqat shakli o'zgaradi.
 - D. To'g'ri javob yo'q.
2. Texnologik mashina va mexanizmlarning me'yorda ishlashi qaysi ko'rsatkichlar bilan baholanadi?
 - A. Yuqori ish unumi, inkorsiz ishlashi bilan.
 - B. Belgilangan unumdonlikda yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish va ishonchlilik bilan.
 - C. Belgilangan ish unumida yuqori mahsulot ishlab chiqarishda kam energiya va material sarflab hamda texnologik jarayonlarni bajarish texnik talablariga mosligi bilan.
 - D. Jihozlarning yeyilmasdan va nuqson siz ishlashi bilan.
3. Ta'mirlash davrida mashina detallarining necha foizi yeyilish va sinish natijasida almashtiriladi?
 - A. 10–15 % yeyilish va 85–90 % sinishi natijasida.
 - B. 85–90 % yeyilish va 10–15 % sinishi natijasida.
 - C. 50–60 % yeyilish va 40–50 % sinishi natijasida.
 - D. 50 % yeyilish va 50 % i sinishi natijasida.
4. Ishqalanuvchi sirtning sifati deganda nimani tushunasiz?
 - A. Detal sirtqi qatlami kimyoviy xossalaring majmuyi.
 - B. Detal sirtqi qatlamining qattiqligi.
 - C. Detal sirtqi qatlamining mustahkamligi.
 - D. Detal geometrik parametrлarining uni tayyorlashda ishlatilgan material sirtqi qatlami fizik xossalaring majmuyi.

- 5. Standartlarda detallarning qanday ko'rsatkichlari belgilangan?**
- A. Mikrogeometriyasi, g'adir-budurligi va sirtqi qattiqligi.
 - B. Sirtqi qattiqligi va ishqalanishga chidamliligi.
 - C. Issiqlik va yeyilishga chidamliligi.
 - D. Issiqlikka chidamliligi va g'adir-budurligi.
- 6. Ishqalanuvchi sirtlarda mikroqirqlish qachon sodir bo'ladi?**
- A. Kesuvchi kuch katta bo'lganda.
 - B. Moylash materiali noto'g'ri tanlanganda.
 - C. Abrazivning qattiq zarralari yoki yeyilish mahsullari sirtga ancha chuqur botib kirganda.
 - D. Mashina katta tezlikda ishlaganda.
- 7. Uvalanish nima?**
- A. Detal toliqib yeyilganda undan zarralar ajralishi natijasida ishqalanuvchi sirtda o'nqir-cho'nqirlar paydo bo'lishi.
 - B. Tutash detallar sirtqi qatlamida metallning qayishqoq deformatsiyalanishi.
 - C. Qovushqoq oqish chog'ida materialning bir tomonga siqilib surilishi.
 - D. Detal sirtining qayta-qayta va bir xil jadallik bilan tiralishi.
- 8. „Yopishib qolish“ nima?**
- A. Detal toliqib yeyilganda undan zarralar ajralishi natijasida ishqalanuvchi sirtda o'nqir-cho'nqirlar paydo bo'lishi.
 - B. Qattiq abraziv zarralar yoki yeyilish mahsullarining sirtga ancha chuqur botib kirishi.
 - C. Qayta kristallanish haroratining past haroratda metallarning o'zaro ishqalanishi yoki birgalikda deformatsiyalanishi natijasida bir-biri bilan mahkam birikib qolishi.
 - D. To'g'ri javob yo'q.
- 9. Mashina detallariga fizik maydonlarning qaysi turlari ta'sir ko'rsatadi?**
- A. Mehanik maydon va kimyoviy maydon.
 - B. Kuch, issiqlik, elektr, magnit, tovush, yorug'lik va hokazo maydonlar.
 - C. Issiqlik va elektr maydonlari.
 - D. Tovush va yorug'lik maydonlari.
-



III TIKUV VA TRIKOTAJ MASHINALARINI BOB. MONTAJ QILISH TEXNOLOGIYASI

3.1. Yangi jihozlarni montaj qilish texnologiyasi

Yangi jihozlar ishlab turgan (kengaytirilayotgan yoki qayta konstruksiyalanayotgan), shuningdek, yangi qurilayotgan korxonalarda o'rnatiladi. Lekin jihozlarning ko'pchiligi ishlab turgan korxonalarini qayta jihozlash uchun jo'natiladi. Shuning uchun ham yangi jihozlarni montaj qilish har bir korxona uchun katta ahamiyatga ega.

Montaj deganda jihozlarni doimiy ishlatish joyiga o'rnatish va yig'ish bilan bog'liq bo'lgan ishlari majmuyi tushuniladi.

Umumiy holda montaj ishlari tarkibiga:

- jihozlar o'rnatiladigan joyni tayyorlash va bu joyni montaj ishlari uchun zarur bo'lgan texnik asbob-uskunalar bilan ta'minlash;
- korxonaga keltirilgan jihozlarni transportlardan tushirish va uni saqlash;
- jihozlarni doimiy ish joyiga keltirib yig'ish va tekshirish;
- o'rnatilgan jihozlarni ishga tushirish, sinash va ishlatishga topshirish kabi ishlar kiradi.

3.2. Jihozlarni montaj qilishni rejalashtirish

Barcha montaj ishlari majmuyini bajarish qurilish, elektrotexnik, santexnika va yig'ish ishlari bilan bog'liq:

- qurilish ishlari — mashinalar o'rnatiladigan bino va mashinalar tagligini va fundamentlarni tayyorlash ishlarini;
- elektrotexnika ishlari — elektr kuchlanish va elektr yoritish joylarini montaj qilishni;
- santexnika ishlari — shamollatish, isitish, namlash, suv o'tkazish, yong'inga qarshi va shu singari sistemalarni montaj qilishni;
- yig'ish ishlari — mashinalarni doimiy ishlatiladigan joyiga keltirib o'rnatish, yurgizib ko'rish va sinash ishlarini o'z ichiga oladi.

Yangi qurilayotgan korxonalarda yuqorida aytib o'tilgan barcha ishlarni shu korxonani qurayotgan qurilish va montaj tashkiloti bajaradi.

Ishlab turgan korxonalarda esa bu ishlarni korxonaning tegishli xizmat bo'limi (kapital qurilish, bosh mexanik yoki qurilish-montaj boshqarmasi) bajaradi.

Montaj ishlari korxonalarning loyihalari bo'yicha olib boriladi. Ushbu loyihaga binoan montaj ishlarini rejalashtirish va tashkil qilish uchun kerakli dastlabki texnik hujjatlar tuziladi.

Jihozlarni montaj qilishni rejalashtirishda: montaj qilinishi kerak bo'lgan jihozlarning nomlari; sex va bo'limlar bo'yicha montaj qilinadigan jihozlarning navbati va muddati; alohida sex va bo'limlarning kalendar montaj jadvali; montaj uchun mexanizm va qurilmalarga, ish kuchiga, materiallarga bo'lgan talab (moliyalashtirishga bo'lgan talab) aniqlanishi kerak.

Joylashtirish ishlarini rejalashtirishda asosiy e'tibor yangi yoki kengaytirilayotgan korxona loyihasiga; sexlarning o'zaro joylashishi; transport yo'llari tarmog'iga, suv ta'minoti, isitish sistemi va loyihaning boshqa asosiy qismlariga qaratiladi. Bundan tashqari, joylashtiriladigan jihozlarning sexlarda joylashtirilishi bilan yaxshilab tanishib chiqish zarur. Bunga, asosan, joylashtiriladigan jihozlarni sexlarga taqsimlanishi bo'yicha ro'yxati tuziladi va quyidagi jadval to'ldiriladi.

1 - jadval

Poydevor													
No	Jihoz nomi	Markasi, qisqa tavsifi	Ishlab chiqqangan korxona nomi	Jihozning narxi	Jo'natish muddati	Markasi	Jihozlar o'matildigan o'rinnlar soni	Bir o'rinn massasi	Gabarit (o'cham)lari	Keltirish usuli	Tushirish joyi	chizma №	m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Bu jadvalda har qaysi mashina yoki jihozning nomi, turi, markasi va narxidan tashqari, mashinani tayyorlaydigan zavod, mashinani jo'natish muddati, joy o'rinnlari soni, massasi (ko'la-

mi) va gabarit (o'Icham)lari, keltirish usullari hamda poydevor to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Jihozlar ro'yxatini tuzishda uni joylashtirish rejasidan tashqari, tayyorlovchi zavod bilan tuzilgan shartnomalar (chunki 3,4,5,6,7-ustunlarni to'ldirish uchun ma'lumotlar so'raladi), mashina pasporti va boshqa shunga o'xshash texnik hujjatlardan ham foydalilanadi.

Jihozni montaj qilish aniqlangandan so'ng, uni o'rnatish muddatlari belgilanadi. Montaj muddatlari sex, fabrika va butun korxonani yoki uning ayrim sexlari va bo'limlarini navbatma-navbat topshirish muddatlari bilan birga belgilanadi.

Montaj navbati va muddati, texnologik jarayonlarning o'tishi va ishlab chiqarishga bog'liqligiga qarab aniqlanadi. Albatta, avvalambor tayyorlov sexlarini montaj qilish ishlari bajarilishi kerak. Ayrim hollarda oz-moz o'zgartirishlar kiritilishi ham mumkin, chunonchi yangi jihozlarni o'rnatgunga qadar korxona boshqa korxonalardan yarim fabrikatlar olib ishlab tursa bo'ladi. Shunday qilib, butun korxonaning jihozlarini montaj qilish uchun sarflangan vaqtini alohida sexlar va bo'limlar jihozlarini montaj qilish uchun sarflangan vaqtga bo'lish kerak.

To'la, qayta yoki yangi qurilishda montaj muddati qurilish ishlari muddati bilan kelishilgan holda belgilanadi. Ayrim hollarda montaj ishlarining boshlanish muddati qurilish ishlarining tugash muddatidan oldin bo'ladi, shuning uchun ham ayrim uchastkalarda qurilish ishlari tugatish muddati belgilangan muddatda bajarilishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxati bilan to'ldiriladi.

Montaj ishlarining muddatini rejalashtirishda qurilish ishlarini boshlash va to'la tugatish vaqtini belgilash shart emas. Chunki, ayrim hollarda, montaj ishlarini boshlash muddati qurilish ishlarini tugatish muddatidan oldin boshlanadi. Ko'pchilik korxonalar (kengaytirilayotgan yoki yangi qurilayotgan) tajribalari shuni ko'rsatadiki, qurilish va montaj ishlari bir vaqtida olib borilsa, korxonani ishga tushish muddati ancha qisqarar ekan.

Qurilish va montaj ishlarining bir vaqtida olib borilishi shunday afzallikka egaki, bunda ro'y berishi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklar vaqtida aniqlanadi. Masalan, devor, ustun va jihoz ostiga poydevor terish, quvur va kabel o'tkazish va boshqa ishlar.

Bunday kelishmovchiliklar, ko'pincha, qilingan ishlarni boshqatdan bajarishni talab qiladi, natijada montaj qilish muddati va narxi oshib ketadi. Bundan tashqari, qurilish va montaj ishlari baravar olib borilganda jihozlarni tashish va o'rnatishda qurilish transportlaridan foydalanish imkoniyatini paydo bo'ladi.

Har qaysi obyekt, bo'lim va sexning montaj ishlarini belgilangan vaqtida boshlash va tugatish muddatlari bu ishlarning bajarilish davrini aniq belgilashga imkon beradi.

2 - jadval

Montaj jadvali ____ yil uchun

Sex	Chorak											
	I chorak	II chorak		III chorak			IV chorak					
	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentabr	Oktabr	Noyabr	Dekabr
A				kkk	FFFF							
B							kkk	FFFF				
D	kkk	kkk	kkk	kkk	kkk	FFFF						
E				kkk	kkk	kkk	kkk	FFFF	FFFF			
F						kkk	kkk	kkk	kkk	kkk	FFFF	FFFF

kkk – montaj ishlari;

FFFF – jihozlarni sinash va topshirish.

Ishlab turgan korxonalarni qayta konstruksiyalash hajmi katta bo'lganda yoki yangi qurilayotgan korxonalarda montaj ishlarning muddatini bosh reja sxemasida ko'rsatilishi maqsadga muvofiqdir. Belgilangan muddatga amal qilgan holda, barcha bo'limlarning ish rejalarini, montaj ishlarning barcha bosqichlari bo'yicha 3-jadval ko'rinishida ishlab chiqiladi.

Bunday jadvalni tuzishda jihozni keltirish, poydevor qo'yish ishlarini boshlash va tugatish, keyin mexanik va elektrotexnik montaj ishlari va oxirida esa tekshirish, sinash, mashinani ishlatsizga topshirish muddatlarini hisobga olish zarur.

Sexning ____ 2004-yil I choragidagi montaj ishlari

Ro'yxat bo'yicha № -	Jihoz	Soni	I chorak		
			yanvar	fevral	mart
2	Mashina K	24			
7	Mashina M	15			
11	Mashina N	9			

Boshqa ish turlarini jadvalda har xil ranglarda yoki shtrixlab ko'rsatgan maqul. Shuningdek, bu jadvalda montaj ishlarini bajarish uchun sarflanadigan harajatlarning asosiy smetalarini ko'rsatish kerak. Jadvalga asosan, belgilangan montaj ishlarining navbat va ish tartibi, jihozlarni keltirish muddati, mutaxassisligiga ko'ra ishchi kuchi, materiallar, montaj mexanizmlari va vositalariga bo'lgan talab aniqlanadi.

3.3. Texnik hujjatlarni tayyorlash

Montaj ishlari – loyihalash tashkiloti tomonidan bajariladigan texnik hujjat asosida olib boriladi. Masalan, tikuvchilik sanoatiga qarashli avtomatik sistemalar vositalari va asboblarining montaji uchun ish loyihasi chizmasi tarkibiga quyidagilar kiradi:

- boshqarish va nazorat qilish elementlarini tuzish sxemasi;
- texnik va avtomatlashtirish vositalarini tuzish sxemalarining majmuyi;
- nazorat va avtomatlashtirishning ish sxemasi;
- avtomatik boshqarish, sozlash, signallashtirishning principial elektrik va pnevmatik sxemalari;
- shit va pultlar chizmalari;
- tashqi elektr o'tkazgichlar sxemalari;
- avtomatlashtirish vositalarini joylashtirish rejalari;
- namunaviy elementlar chizmasi;
- nostandart jihozlarning umumiy ko'rinishi (ish chizmalarini bajarish uchun);
- tushuntirish yozuvi;

- montaj uchun kerak bo‘ladigan asboblar, metallar va materiallarning ro‘yxati;
- avtomatlashtirish vositalarini joylashtirishning namunaviy chizmalari ro‘yxati.

3.4. Jihozlarning montajini tashkil qilish

Montaj ishlarini to‘g‘ri tashkil qilish ishlarni barcha bo‘limlarda sifatli va belgilangan muddatda bajarilishini ta’minlaydi.

Montaj ishlarining hajmi o‘rnatalishi kerak bo‘lgan jihozning turi, konstruksiyasi, gabarit o‘lchamlari va bo‘limlar sonining darajasi bilan aniqlanadi.

Katta bo‘limgan mashina va dastgohlar (masalan, to‘qimachilik, tikuvchilik, poyafzal va boshqalar) tayyor — yig‘ilgan holda sinab ko‘rilgandan so‘ng zavodlardan keltiriladi. Bunday hollarda montaj ishlari mashinani doimiy ish joyiga o‘rnatish bilan yakunlanadi. Gabarit o‘lchamlari katta mashinalar korxonaga qismlarga ajratilgan holda keltiriladi. Mashinaning seksiyalari, agregatlari va alohida uzellarining gabarit o‘lchamlari hamda massasi qabul qilingan tashish usuli shartlariga mos kelishi kerak.

Mashinani shikastlanishdan asrash uchun, mashina va uning alohida qismlarini tayyorlovchi zavodning taxtadan yasalgan qutilariga solingan holda tashiladi. Mashinani tashish va saqlash vaqtida uni korroziyadan himoya qilish uchun uning barcha ishqalanadigan va harakatlanadigan qismlari kislotasiz konsistent moy bilan moylanadi. Qutilar ham ichki tomondan tol bilan o‘raladi. Quti tomonlaridan biri, jihozni shikastlamay osongina yechilishi kerak. Mashina va uning alohida qismlari quti tagiga boltlar vositasida qotiriladi. Qutining tashqi devorlariga tegishlicha „Ustki qism“, „Ostki qism“ kabi yozuvlar yoziladi.

Mashina va uning uzellari yukni ko‘tara oladigan kranlar vositasida mashinadan tushiriladi yoki mashinaga ortiladi, shuningdek, qutilar tushirish maydonchasidan yerga, avtomasinaga va boshqa joylarga ko‘chiriladi. Bunday kranlar bo‘limganda yuk to‘sama bo‘ylab dumalatiladi.

Transport vositasidan tushirilgan jihoz saqlash joyiga yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri sexga, ya’ni montaj qilish joyiga keltiriladi. Ishlab chiqarish korxonasi hududida va sexlarda jihozni tashish kranlar, avtoyuklagichlar, elektr yuklagich va hokazolar yordamida amalga oshiriladi.

O'ralgan holda qutiga solingen jihoz uni saqlash uchun ajratilgan maydonning quruq joyida, ya'ni omborda yoki hamma tomoni brezent bilan o'ralgan joyda saqlanishi kerak. Rejaga binoan, montaj qilish navbatи kelganda qutilarni ko'chirish qulay bo'lishi uchun, ular orasida o'tish yo'laklari qoldiriladi.

Jihoz o'rnatiladigan joyda montaj ishlari boshlangunga qadar pol, elektr o'tkazish, shamollatish, isitish qurilmalari, yoritgichlar va boshqalar tayyorlab qo'yilgan bo'lishi kerak. Ishlab chiqarish korxonalarida mashinalarni montaj qilish joyi mashinalar turg'unligini ta'minlash uchun, oldindan ko'zdan kechirilgan va to'liq tartibga keltirilgan bo'lishi kerak. Agar jihozlar korxonalarining yuqorigi qavatlariga montaj qilinadigan bo'lsa, unda ularni tashish va o'rnatish paytida qavatlararo to'siqlar mustahkamligini tekshirib ko'rish lozim.


Montaj rahbari qurilish ish chizmalaridan foydalanib, barcha magistrallar (suv, shamollatish, bug va boshqalar) trassalarini, ustun va devorlar poydevorlarining gabarit o'lchamlarini yaxshi o'rganishi kerak.

Yengil sanoat korxonalarida ishlataladigan mashinalar turiga qarab poydevorga yoki poydevorsiz o'rnatiladi. Odatta, poydevorlarga muvozanatlashmagan, aylanuvchi elementli, og'ir va yirik mashinalar o'rnatiladi. Og'irligi uncha katta bo'limgan mashinalar istalgan qattiq asosga, shu jumladan turg'un mustahkam polga o'rnatiladi.


Mashinaning poydevorga nisbatan joylashishi va umumiyl konturini ustun o'qiga nisbatan mo'ljallash maqsadga muvofiqdir (8-rasm, a). Detallarda belgilashlar kiritish esa qurilmalar yordamida aniq va tezroq amalga oshiriladi (8-rasm, b). Qurilma o'yilalar o'yilgan taxtadan yasalgan rama bo'lib, bu o'yilardan poydevor qismlari chegarasi yoki alohida nuqtalarni belgilash uchun torlar tortiladi. Qurilma turli joylaridan toshlar osiladi va bu toshlar yordamida pol sathi belgilanadi.

Murakkab va yirik poydevorlar yoki mashinalar ostiga belgilashlar planshetlar, ya'ni mashina yoki poydevorning konfiguratsiyasi ko'rsatilgan taxtadan yasalgan qalqonlar yordamida amalga oshiriladi (8-rasm, d).

Poydevor inshoot yostig'i 1 va poydevor 2 dan tashkil topgan (9-rasm, a). Yostiq zax-namlarni kamaytirish uchun xizmat qilib, qum, shlak va betondan quyiladi. Poydevor — inshootning asosiy ko'taruvchi qismi hisoblanib, g'isht yoki betondan quyib tayyorlanadi. Zax suvlari bo'lgan joylarda poydevor yuzasiga bitum surtiladi.



8-rasm. Mashinani
o'rnatish.



9-rasm. Mashina ostidagi poydevor sxemasi.

Agar mashina poydevorga boltlar bilan qotirilsa, u holda poydevorni quyish paytida boltlar uchun teshik hosil qiladigan konussimon tiginlar qo'yib ketiladi. Tiginlar keyin chiqarib olinadi va poydevorni o'rnatish tugagandan so'ng, bu teshiklar yopib qo'yiladi.

Boshqa konstruksiyadagi poydevorlar 9-rasm *b,d,e* da ko'rsatilgan.

Poydevor beton yoki g'ishtdan ko'tarilgandan so'ng 3 kun qoldiriladi, shundan so'ng unga mashinani o'rnatish mumkin bo'ladi. Agar mashina poydevorga emas, polga o'rnatilsa, pol tekis bo'lishi kerak.

Montaj ishlarini boshlashdan oldin montaj qilish joylarini tayyorlash zarur. U yerlar yaxshi yoritilishi va texnik uskunalar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak, qaysiki ularsiz montaj ishlarini tezlashtirib bo'lmaydi.

Bunday uskunalarga:

- parmalash, charxlash, payvandlash;
- ko'tarish-tashish qurilmalari: tallar, chig'irlar, domkratlar, trosslar, kanatlar;
- chilangarlik montaj asboblari;
- nazorat-tekshirish asboblari kirdi.

3.5. Yangi jihozlarni sinash va chiniqtirish

Mashina va mexanizmlarni montaj qilish paytida og'ir qismlarni ko'tarish va tashish uchun harakatlanuvchi kranlar, ko'taruvchi tallar, chig'irlar, domkratlar, turli xil telejkalar (elektr va avtoyuk-lagichlar)dan foydalанилди. Vagonlardan yuklarni tushirishda ham bunday qurilmalardan foydalанилди.

Harakatlanuvchi kranlar to'rt oyoqli va konsolli turlarga bo'linadi. Kranlarning yuk ko'tarish quvvati 1 va 2,5 tonnani tashkil qiladi.

Montaj ishlarida lub, kapron ip yoki po'lat sim arqonlardan foydalанилди. Bunday arqonlarning yuk ko'tara olish qobiliyati kataloglarda keltirilgan. Undan tashqari, yuk ko'tarishda zanjirlar, yukni ilish uchun esa bir shoxli yoki ikki shoxli ilmoqlardan foydalанилди.

Montaj vaqtini qisqartirish maqsadida, ishlarni parallel olib borish uchun harakatlanuvchi dastgoh va apparatlardan ham foydalанилди. Nazorat asbob-uskunalarini: ruletka, yig'iluvchi metr,

chizg'ich, uchburchaklik, mikrometr, shtangensirkul, shayton, osgichlar, shivellerlar montaj ishlari kerak bo'ladi. Bulardan tashqari, past kuchlanishli yoritish qurilmasi, duradgorlik asbob-uskunalari, kerakli hajmda yog'och bruslar, taxtalar, mixlar, metall taglik va tiqmalar bo'lishi kerak. Montaj qilinadigan joy detallarni yuvish uchun vannalar bilan jihozlanishi zarur. Montaj uchun kerakli buyumlar mexanik ustaxona tomonidan yetkazib beriladi.

Ishlab turgan korxonada barcha montaj ishlari ta'mirlash-mexanika ustaxonasi boshlig'i yoki alohida tayinlangan shaxs tomonidan boshqariladi. Montaj ishlari davomida mexanizm va qismlarning yig'ilish sifati tekshirib boriladi.

Montaj ishlari tugagandan so'ng mashinalar foydalanishga topshiriladi. Mashinalarni montajdan qabul qilib olish paytida texnik shartlarga mos ravishda ularning sifati tekshiriladi. Dastlab, mashina asosining to'g'ri o'rnatilganligi tekshiriladi. Har bir turdag'i mashina uchun ruxsat etilgan gorizontallik, vertikallik hamda asosning boshqa elementlari texnik shartlarga mos kelishi kerak. Shu yerning o'zida butun mashinaning sifati, so'ngra boltli birikmalar, shuningdek, shkivlar, tishli g'ildiraklar va valdag'i boshqa detallarning to'g'ri o'tqazilganligi va ishonchligi, so'ng vallar va podshipniklar birikmasi tekshiriladi. Vallar podshipniklarda erkin aylanishi va yig'ishda boshqa nuqsonlari bo'lmasligi kerak. Jihozning to'g'ri yig'ilganligi, alohida uzel va mexanizmlarning muvozanatlashganligi tekshiriladi. Detallar, uzellar, mexanizmlar va ular birikmalarining joylashishida turli xil chetga chiqishlar mashinada qo'llaniladigan texnik shartlar bo'yicha ruxsat etilgandan chetga chiqmasligi kerak. Shundan so'ng mashina salt yurishda sinab ko'riladi. Boshlang'ich tekshirishdan so'ng mashina yuk bilan nazorat sinovidan o'tkaziladi. Nazorat sinovlari davomiyligi texnik shartlarga ko'ra aniqlanadi. Nazorat sinovi buyurtmachi korxona rahbarligi ostida o'tkaziladi. Nazorat sinovlari paytida mashinaning ish unumi, ishlov beriladigan mahsulot sifati, xomashyo sarfi, chiqindilar sifati va hajmi aniqlanadi. Mahsulotlar va chiqindilar sifati harakatdagi me'yorlar bo'yicha olinadi. Mahsulotning sifati buyurtmachi korxonaning tajribaxonalarida aniqlanadi. Nazorat sinovlari paytida berilgan mashinani texnik ishlatish qoidalariga rioya qilish lozim. Agar korxonada sinalayotgan mashina ishlashi uchun me'yordagi atmosfera va ishlab chiqarish sharoitlarini yaratishning iloji

bo'limasa, etalon bo'lib hisoblanadigan oldindan tanlangan nazorat mashinasi ishini boshqa mashinalar ishi bilan solishtirib, ishlatalishga ruxsat etiladi.

Nazorat sinovi davomida mashina barcha mexanizmlari, uzellari, detallarining ishi kuzatib boriladi. Bu paytda asosiy e'tibor mashinaning tez aylanadigan va og'ir yuklangan qismlariga qaratiladi. Detallarda urilish va titrashlar bo'imasligi, ishqalana-yotgan yuzalarning qizishi, moyning me'yorida quyilib turilishi tekshiriladi.

Nazorat sinovi muddati tugagandan so'ng mashina talab qilingan quvvatda tekshirib ko'rildi. Bu quvvat mashina pasportida ko'rsatilgan quvvatdan oshmasligi kerak. Montaj ishlari, mashina ish unumi va unda ishlov beriladigan mahsulotning sifati qoniqarli natijalar bergandan so'ng, foydalanishga topshiriladi. Mashimani foydalanishga topshirishda belgilangan tartibda ikki tomonlama akt tuziladi.

3.6. Montaj ishlarida texnika xavfsizligi qoidalari

Montaj vaqtida faqatgina soz asbob-uskunlardan va moslamalardan foydalanish zarur. Bolt, gaykalarni tortib burashda burovchi kuchni ottirish maqsadida kalitlarni quvur yoki boshqa qo'shimcha detallar bilan tortish man etiladi. Bunday hollarda kalitning chiqib ketishi ishlayotgan ishchining o'zi yoki yonidagilarni jarohatlashi mumkin. Dastgoh osti poli tekis va ozoda bo'lishi kerak, hech qanday moy yoki boshqa narsalar bilan ifloslanmagan bo'lishi, harakatga xalaqit beruvchi to'siq, ayrim detallar bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Imkonli boricha polga panjarasimon to'qima to'shamalardan foydalangan ma'qul.

O'rtacha va yirik mashinalarni montaj qilish og'ir detallar va qismlarni ko'tarish bilan bog'liq. Bunday ishlarga yoshi 16 ga to'Imagan shaxslarni qo'ymaslik kerak. 16—18 yoshli ishchilar 16 kg dan ortiq yuklarni, katta yoshli ishchilar esa 50 kg dan ortiq yuklarni ko'tarishga qo'yilmaydi.

Bu o'rinda xavfsizlikni ta'minlaydigan yuk ko'tarish mexanizmlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Ular uch fazali: 220, 380, 500 V kuchlanishli tokda ishlaydi. Mexanizm pastdan turib tugmachalarni bosish orqali boshqariladi, yuk ko'tarilib bir joydan ikkinchi joyga ko'chiriladi.

Elektr asboblardan foydalanishda tekshirilgan va maxsus asbob-anjomlar (rezina qo'lqop, kalish, to'shamalar)dan foydalanish zarur.

Montaj ishlari bilan band bo'lgan mutaxassislar texnika xavfsizligi ko'rsatmalarini, baxtsiz hodisa ro'y berganda birinchi yordam ko'rsatish qoidalarini yaxshi bilishlari kerak.

Yig'ish ishlarini bajarishda, ta'mirlash ishlarida chilangarlar, asosan, charxlash va parmalash dastgohlarida, mashina va yarim-avtomatlarning elektr jihozlarida ishlaydilar, turli xil yuk ko'tarish mexanizmlaridan foydalanadilar. Mashinalarda ishlashda quyidagi texnika qoidalariga rioya qilishlari kerak:

- maxsus kiyimni tartibga keltirgan holda to'g'ri kiyish, sochlarni bosh kiyimi ostiga yig'ishtirish;
- ish joyidan ortiqcha narsalarni olish;
- maxsus qurilmalar, to'siqlar, moslamalar, asboblar sozligini tekshirish;
- mahalliy yorug'likni ko'zni qamashtirmaydigan qilib va ishchi o'ringa yaxshi yorug'lik tushadigan qilib moslashtirish;
- agar ta'mirlash doimiy ish joyida o'tkaziladigan bo'lsa, mashinani energiya manbalaridan ajratish;
- texnologik karta va texnologik jarayon bilan tanishish;
- kuchlanishi 36 V dan, xavfli joylarda esa 12 V dan oshmagan ko'chma elektr yoritgichlardan foydalanish;
- tiskilarda ishlayotgan paytda ishlov berilayotgan detalning ishonchli mahkamlanganligiga ishonch hosil qilish lozim.

Tikuv va trikotaj sanoati mashinalarini ta'mirlashda va shu mashinalarda ishlayotganda quyidagilar man etiladi:

- detallarga vintni xavfli vaziyatda turgan holda burash;
- ishlab turgan paytda mashinani tozalash va moylash;
- ish o'rniда o'tirib, elektr yoritgichlarini almashtirish;
- ishdan keyin, elektr yuritgichlarni tokka ulangan holda goldirish va hokazo.

Metallarni qirqishda himoyalovchi ko'zoynaklardan foydalanish, atrofdagilarni himoya qilish uchun esa himoya to'siqlari qo'yilishi shart.

Qotirish mexanizmi patronlarini ishonchli qisishini ta'minlashi va asbob patronga aniq markazlashgan bo'lishi kerak. Ishlov beriladigan detallar dastgoh plitasi yoki stoliga ishonchli qotirilgan tiski, konduktor va boshqa moslamalarga o'rnatilishi va qotirilishi zarur.



Nazorat savollari

1. Jihozlarni montaj qilish ishlariiga nimalar kiradi?
2. Montaj ishlari qaysi tartibda olib boriladi?
3. Jihozlarni joylashtirish ishlari qanday rejalashtiriladi?
4. Korxonani qayta qurishda yoki yangisini barpo etishda montaj ishlari qanday olib boriladi?
5. Montaj ishlarini boshlash va tugatish muddati qanday tuziladi?
6. Jihozlarni montaj qilish ishlari qanday tashkil qilinadi?
7. Yordamchi jihozlarning montaji deganda nimani tushunasiz?
8. Texnik hujjatning tarkibiga nimalar kiradi?
9. Yangi jihozlar qanday tartibda sinovdan o'tkaziladi?
10. Montaj ishlariiga texnika xavfsizligi qoidalari bo'yicha qanday talablar qo'yiladi?
11. Montaj qilingan jihozlarni chiniqtirishdan maqsad nima?



Testlar

1. Yangi jihozlar qanday korxonalarga o'rnatiladi?
 - A. Faqat ishlab turgan korxonalarda.
 - B. Kengaytirilayotgan korxonalarda.
 - C. Yangi qurilayotgan korxonalarda.
 - D. Ishlab turgan, kengaytirilayotgan va yangi qurilayotgan korxonalarda.
2. Montaj degani nima?
 - A. Jihozlarni doimiy ishlatish joyiga o'matish va yig'ish bilan bog'liq bo'lgan ishlari majmuyi.
 - B. Jihozlarni yig'ish ishlari.
 - C. Jihozlarni qismlarga ajratish va yig'ish ishlari.
 - D. Ta'mirlangan jihozlarni yig'ish va ishlatishga topshirish.
3. Montaj ishlari qaysi ishlarni o'z ichiga oladi?
 - A. Qurilish.
 - B. Elektrotexnika va santexnika.
 - C. Yig'ish.
 - D. Yuqorida ko'rsatilgan barcha ishlarni.
4. Qurilish ishlari qaysi ishlarni o'z ichiga oladi?
 - A. Elektr kuchlanish va elektr yoritish joylarini montaj qilish.
 - B. Mashinalar o'rnatiladigan binoni va mashinalarning fundamentlarini tayyorlash.
 - C. Shamollatish, isitish, namlash, suv o'tkazish, yong'inga qarshi va shu singari sistemalar montaji.
 - D. Mashinalarni doimiy ishlatiladigan joyiga keltirib o'rnatish, yurgizib ko'rish va sinash.

5. Yig'ish ishlari qaysi ishlarni o'z ichiga oladi?

- A. Mashinalarni ishlataladigan joyiga keltirib topshirish.
- B. Mashinalar o'rnatiladigan binoni va mashinalar o'rnatiladigan asos va poydevorlarni tayyorlash.
- C. Mashinalarni doimiy ishlataladigan joyiga keltirib o'rnatish, yurgizib ko'rish va sinash.
- D. Yuqoridagi javoblarning barchasi to'g'ri.

6. Yangi qurilayotgan korxonalarda montaj ishlari kim tomonidan bajariladi?

- A. Shu korxonani qurayotgan qurilish va montaj tashkiloti tomonidan.
- B. Korxonaning kapital qurilish bo'limi va bosh mexanik bo'limi hamkorligida.
- C. Korxona qurilayotgan shahar yoki tuman hokimligi tomonidan.
- D. To'g'ri javob yo'q.

7. Montaj ishlari qaysi hujjat asosida olib boriladi?

- A. Korxona rahbari tuzgan hujjat asosida.
- B. Loyihalash tashkiloti tomonidan tuziladigan texnik hujjat asosida.
- C. Bosh mexanik bo'limi tuzgan hujjat asosida.
- D. Shahar yoki tuman hokimiyati tomonidan tuzilgan hujjat asosida.

8. Montaj ishlari hajmi qaysi ko'rsatkichlarga ko'ra aniqlanadi?

- A. O'rnatilishi kerak bo'lgan jihozlar turiga ko'ra.
- B. O'rnatiladigan jihozlarning konstruksiyasiga ko'ra.
- C. O'rnatiladigan jihozlarning konstruksiyasi va gabarit o'lchamrliga ko'ra.
- D. O'rnatiladigan jihozlarning turi, konstruksiyasi, gabarit o'lchamrlari va bo'limlar sonining darajasiga ko'ra.

9. Gabarit o'lchamlari katta bo'limgan mashinalar korxonaga qanday holatda keltiriladi?

- A. Qismlarga ajratilgan holda.
- B. Yig'ilgan va sinab ko'rilgan holda.
- C. Uzellarga ajratilgan holda.
- D. A va C javoblar to'g'ri.

10. Ishlab turgan korxonada montaj ishlari kim tomonidan boshqariladi?

- A. Korxona rahbari tomonidan.
- B. Korxona bosh muhandisi tomonidan.
- C. Ta'mirlash mexanika ustaxonasi boshlig'i tomonidan.
- D. Qurilish brigadasi boshlig'i tomonidan.



IV TIKUV VA TRIKOTAJ MASHINALARINI BOB. TA'MIRLASH

4.1. Jihozlarni rejali-ogohlantirish ta'miri sistemasi

Texnologik jihozlarni *rejali-ogohlantirish ta'miri* (ROT) sistemasi deganda, jihozlarning va ularga xizmat qiluvchi tashish, mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish qurilmalarining inkorsiz ishlashini ta'minlash maqsadida, oldindan ishlab chiqilgan rega binoan barcha ta'mirlash turlari asosida jihozlarga xizmat ko'rsatish va nazorat qilish bo'yicha tashkiliy-texnik tadbirlar yig'indisi tushuniladi.

Rejali-ogohlantirish ta'miri sistemasidan maqsad – texnologik jihozlarning ish holatini saqlash, maksimal ish unumini va mahsulotning yuqori sifatliligini ta'minlash bilan birga ta'mirlash uchun ketgan sarf-xarajatlarni va ta'mirlash vaqtida jihozlarning turib qolish vaqtini qisqartirishdan iborat.

Rejali-ogohlantirish ta'miri sistemasi jihozlarni ta'mirlash va ularga profilaktik xizmat ko'rsatish, ta'mirlash jarayonida mashinalarni yanada takomillashtirish, ta'mirlash ishi hajmi me'yorini ishlab chiqish, ta'mirlash vaqtida jihozlarning turib qolishi, detallar va materiallar sarfi, ehtiyyot qismlar miqdori va hokazolarni hisoblash va bajarishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ROT qayta tiklanadigan detal va uzellarning yuqori sifat va boqiyligini ta'minlovchi zamonaviy yangi texnologiyalarni ishlab chiqish, korxonani mashina ehtiyyot qismlari va detallari bilan ta'minlash, ularni saqlash va hisoblash, texnik hujjatlarni ishlab chiqish, jihozlarni ta'mirlash texnik shartlari, jihozlarni ta'mirlangandan so'ng qabul qilib olish kabi ishlarni nazarda tutadi.

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash sistemasi deganda ilmiy asoslangan tashkiliy, texnik, texnologik va iqtisodiy tadbirlar majmuyi, shuningdek, mashinalarni ishga yaroqli holatda tutib turish hamda tiklashni ta'minlaydigan vositalar tushuniladi.

Ta'mirlash – ish xususiyatini tiklash maqsadida mashina yoki uning ayrim qismlarining nuqsonlarini bartaraf etish ishlari majmuyidir.

Mashinalar ta'mirlash korxonasida ta'mirlanadi. Bu korxona mashinasozlik korxonasining bir turi bo'lib, unda ishslash xususiyatini yo'qotgan, ammo hali ta'mirlashga yaroqli bo'lgan

hamda ushbu ishlab chiqarish uchun asosiy detallar vazifasini bajaradigan mashina qismlari, ya'ni mexanizmlar, detallar texnik shartlarga muvofiq ravishda ta'mirlanadi.

Rejali-oldini olish ta'miri (ROOT) sistemasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: texnik xizmat ko'rsatish, joriy, o'rta va kapital ta'mirlash. Ta'mirlash turlari bir-biridan bajariladigan ishlar hajmi va ta'mirlararo muddatlari bilan farq qiladi.

Kapital ta'mirlash quyidagilarni o'z ichiga oladi: mashinani to'liq qismlarga ajratish; detallarni yuvish va tozalash; nuqsonli detallarni almashtirish yoki ta'mirlash; mashinani yig'ish, rostlash, dastlabki ishlatib ko'rish, bo'yash, sinash va hokazo.

Kapital ta'mirlash deganda mashinaning istalgan qismlarini, shu jumladan, ba'zi qismlarini almashtirish yoki tiklash yo'li bilan buyumning resursini to'liq yoki shunga yaqin darajada tiklash hamda sozligini ta'minlash uchun butun mashina, mexanizm yoki uzelni ta'mirlash tushuniladi.

Kapital ta'mir texnik ko'zdan kechirish davrida tuziladigan namunaviy nuqsonlar qaydnomasiga va kapital ta'mir grafigiga muvofiq ta'mirlash mexanika ustaxonalarida o'tkaziladi. Kapital ta'mirdan chiqqan mashinalarni sex masteri (usta) ishtirokida sex boshlig'i qabul qilib oladi.

Tikuvchilik va trikotaj sanoatida qo'llaniladigan jihozlarning asosiy qismini tikuv mashinalari tashkil qiladi. Shu sababli quyida tikuvchilik mashinalarini ta'mirlash usullari va ta'mirlashni tashkil qilishni ko'rib chiqamiz.

Tikuv mashinalari kapital ta'mirdan keyin kamida 10 kun nuqsonsiz ishlasa, u holda mashina ta'mirdan qabul qilib olingan hisoblanadi.

Mashinalarni o'rtacha ta'mirlash. O'rtacha ta'mirlashda mashina qisman qismlarga ajratiladi, navbatdagi kapital yoki o'rtacha ta'mirgacha me'yorida ishlashini davom ettira olmaydigan uzel va alohida detallar almashtiriladi, shu bilan birga, butun mashina ishi va detallarning to'g'ri joylashtirilganligi tekshiriladi va sozlanadi.

O'rtacha ta'mirlashda, asosan, agregat usulidan foydalaniladi. Bu usulda mashina ayrim qismlarining nuqsonlari aniqlanib, ular yangilari yoki ta'mirlab qo'yilganlari bilan almashtiriladi. O'rtacha ta'mirlash mashinalarning ish holatidan, shuningdek, joriy ta'mir qanday o'tkazilganligidan qat'iy nazar bajarilaveradi. Masalan, moki baxyasi bilan biriktiruvchi «PFAFF» firmasining 42-909-0042-001/002, «Adler» firmasining 221-76-FA2-RAP73 tikuv

mashinalari 4–6 oyda o'rtacha ta'mirlanadi. Maxsus tikuv mashinalari uchun: masalan, «Juki» firmasining MO-2504-OD6-320/SO98/TOO6 yo'rmab tikish mashinasi har 4 oyda o'rtacha ta'mirlanadi.

O'rtacha ta'mir grafigiga asosan, ROOT texnigi ta'mirlash ishlari boshlanishidan uch kun ilgari chilangar-ta'mirchiga naryad yozib beradi. Chilangar-ta'mirchi qo'lidagi naryadga asosan, tikuv mashinasini agregatdan olib, o'rniqa boshqa tikuv mashinasini qo'yadi va o'zining ish o'rniда mashinani ta'mirlaydi. O'rtacha ta'mir tugagandan keyin ta'mirchi ta'mirlangan tikuv mashinasini ROOT texnigi, bosh mexanik va bo'lim o'rtasida bo'ladigan komissiyaga topshiradi. Agar ta'mirlangan tikuv mashinasi 3 kun nuqsonisz ishlasa, mashina o'rtacha ta'mirdan keyin qabul qilib olingan hisoblanadi.

Joriy ta'mirlashda har bir chilangar-ta'mirchiga ma'lum bir shartli birlikdan iborat texnologik karta biriktirib qo'yiladi. Bitta «JUKI» DLN-5410-6 tikuv mashinasiga xizmat ko'rsatish va uni ta'mirlashga ketadigan mehnat hajmi xizmat ko'rsatish murakkabligining shartli birligi qilib olinadi. Tikuv mashinasi konstruksiyasi, tuzilishi, uni sozlash, moylash qancha murakkab bo'lsa, shu mashinaga to'g'ri keladigan shartli birliklar miqdori ham shuncha ko'p bo'ladi. Masalan, «DUPKOPP» firmasining 265-15203 rusumli tikuv mashinasiga xizmat ko'rsatish 2 ta, «Juki» firmasi LK-981-555-FBR-2 tugma qadaydigan yarimavtomatlariga xizmat ko'rsatish 3 ta, «Brozer» firmasining halqa yo'rmaydigan LH4-B814-4 yarimavtomat tikuv mashinasiga xizmat ko'rsatish 1,5 ta shartli birlikka to'g'ri keladi. Tikuv mashinalarida tikuvchining o'zi mustaqil tuzata olmaydigan nuqson chiqib qolsa, u holda tikuvchi ta'mirlash ustasiga murojaat qiladi. Usta esa navbatchi bilan bog'lanib ish o'rnini aytadi, navbatchi chilangar-ta'mirchini chaqirib mashinani ish holatiga keltiriladi.

Joriy va o'rtacha ta'mirlashning asosiy turlaridan bo'lib, uni o'z vaqtida va yuqori sifatli qilib bajarish jihozning ishonchli ishlashini ta'minlaydi va xizmat muddatini uzaytiradi.

4.2. Jihozlarni ta'mirlash usullari

Mashinalarni ta'mirlashni tashkil qilish ma'lum darajada ta'mirlash usullariga bog'liq. Jihozlarni ta'mirlash paytida quyidagi ta'mirlash usullari qo'llaniladi:

- individual ta'mirlash usuli;
- uzelli ta'mirlash usuli;
- stendli ta'mirlash usuli.

Individual ta'mirlash usulida mashinani qismlarga ajratishda yechib olingen detallar ta'mirlangandan so'ng shu mashinaning o'ziga o'rnatiladi. Almashtirishni talab qiladigan va ishga yaroqsiz uzel va detallar bundan mustasno.

Individual ta'mirlash usuli qator kamchiliklarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- jihozning boshqa usulda ta'mirlash vaqtiga nisbatan ko'p turib qolishi;
- ta'mirlash narxining yuqoriligi;
- ta'mirlash ishlarida yuqori malakali ishchilarga bo'lgan talab;
- ta'mirlash ishlarini mexanizatsiyalashtirish imkoniyatining cheklanganligi.

Kamchiliklardan yana biri — ta'mirlash guruhibi ta'mirlanadigan yoki individual tartibda tayyorlanadigan detallarni mexanik ustaxonalardan keltirilishini kutib turishga to'g'ri keladi.

Ta'mirlashning individual usuli yengil sanoat korxonalarida kam qo'llaniladi.

Uzelli ta'mirlash usuli. Ta'mirlashning uzelli usulida mashinadan yechib olingen asosiy uzel va detallar o'miga oldindan tayyorlangan yoki ta'mirlangan uzel va detallar o'rnataladi. Yechib olingen uzellar esa maxsus ustaxonalarga navlarga ajratish va ta'mirlash uchun yuboriladi. Uzelli ta'mirlash usulida individual ta'mirlash usuliga qaraganda to'xtab qolishlar kam bo'ladi, ta'mirlashning tannarxi va mehnat hajmi kam bo'ladi, sifati esa yuqori bo'ladi.

Uzelli ta'mirlash usulining afzallikkari quyidagilardan iborat:


- detal va uzellarning yo'qligi tufayli ta'mirlash guruhi turib qolmaydi;
- detallarni ta'mirlash va tayyorlash qisman o'zaro almashi-nuvchanlik tamoyilida o'z vaqtida amalga oshiriladi;
- ta'mirlash ishlarini bajarishda yuqori malakali ishchilar talab qilinmaydi;
- ta'mirlash ishlarini mexanizatsiyalashtirish imkoniyati bor va hokazo.

Uzelli ta'mirlash usuli korxonaning barcha ta'mirlash xizmati ishini aniq rejalashtirish va yaxshi tashkil etish imkonini beradi, jumladan:

- ta'mirlash guruhi a'zolarini maqsadga muvofiq ravishda, baravar va maksimal darajada ish bilan ta'minlashni tashkil qilish;

- ilg‘or texnikani keng qo’llab, kompleks ta’mirlash ishlari uchun tiplashtirilgan texnologiyani qo’llash;
- uzel va detallarning o’zaro almashinuvchanligi va konstruktiv o’lchamlarini saqlab qolish.

Mashinalarning ta’mirlashga turib qolish vaqtini kamayishi natijasida jihozning ishlash vaqtini va korxonaning ishlab chiqarish quvvati o’sadi. Mashinani ta’mirlash davomiyligi quyidagilar bilan aniqlanadi: mashinani qismlarga ajratish; yuvish; detallarni navlarga va yaroqli-yaroqsizga ajratish; ta’mirlash brigadasi tomonidan mexanizm, uzel va detallarni ta’mirlash; mashinani, uzel va mexanizmlarni yig’ish; mashinani sozlash va sinash; aniqlangan nosozliklarni bartaraf etish va mashinani ishlatishga topshirishga sarflangan vaqt. Barcha ko’rsatib o’tilgan ishlar ketma-ket (10-rasm, a) parallel (10-rasm, b) va aralash (10-rasm, d) usullarda bajariladi. 10-rasmdagi $t_1, t_2, t_3, \dots, t_7$ — kesmalar ishlarning alohida turlariga sarflangan vaqtini bildiradi. Rasmdan ko’rinib turibdiki, ta’mirlashning umumiy davomiyligi T ishlar ketma-ket bajarilganda katta, parallel bajarilganda esa kichik bo’ladi.



10-rasm. Ta’mirlash ishlarini ketma-ket (a), parallel (b) va aralash (d) bajarish sxemasi.

Ta'mirlash ishlarini ketma-ket bajarish ta'mirlashning individual usuliga, parallel va aralash bajarish esa uzelli usuliga mos keladi.

Stendli ta'mirlash usuli. Boshqa tashkiliy ko'rinishlardan farqli ravishda, stendli ta'mirlashda mashina asosidan yechib olinadi va ta'mirlash maydonchasi yoki ta'mirlash ustaxonasiga keltiriladi. U yerda maxsus jihozlangan stendda barcha zarur ishlar amalga oshiriladi. Asosidan yechib olingan mashina o'rniga zaxiradagi mashina o'matiladi, ta'mirlangan mashina esa zaxiraga topshiriladi. Mashinaning ta'mirga turib qolishi sex ishlab chiqarish quvvatiga ta'sir ko'rsatmaydi, chunki ish faqat mashinani yechib olish va o'rnatish uchun zarur bo'lgan vaqt mobaynida to'xtab qoladi.

Yuqorida ko'rib o'tilgan ta'mirlashning tashkiliy ko'rinishlari bilan solishtirib ko'rilganda stendli ta'mirlash ishlab chiqarish sexlaridagi ish o'rinalarini oz vaqt to'xtab qolishini ta'minlaydi. Stendli ta'mirlash usulini qo'llash sexda bir turdag'i jihozlarning soni ko'p, o'tish yo'laklari keng bo'lganda va zaxiradagi mashinalar soni ehtiyojni qondirganda samaraliroq bo'ladi.

Stendli ta'mirlash usuli yengil sanoatning barcha korxonalarida qo'llaniladi. Ta'mirlash maydonchasida yoki ta'mirlash 'sexida ta'mirlashni bir yoki ikki smenada tashkil etish mumkin, vaholanki ish o'rni jihoz va moslamalar bilan yaxshi ta'minlangan bo'lsa, ta'mirlash davomiyligi kamayadi.

4.3. Ta'mirlashni rejalashtirish

Ta'mirlash ishlarida qatnashadigan korxonaning barcha bo'limlari aniq va kelishilgan holda ishlamasa, jihozlar ta'mirini tashkil qilish mumkin bo'lmaydi.

Ta'mirlash ishlarini rejalashtirishdan asosiy maqsad jihozlarni ta'mirlash ishlarini belgilangan muddatda yuqori sifatli qilib bajarish va ta'mirlash uchun minimal darajada sarf-xarajat qilishdan iborat. Ta'mirlash ishlarini rejalashtirishda bu ishlarni bajarish grafigi tuziladi, kapital va o'rtacha ta'mir xarajatlari rejasi, mehnat va ish haqi bo'yicha reja, detal va materiallar sarfi rejasi va xarajatlar bo'yicha reja tuziladi.

Ta'mirlash ishlari grafigi. Grafik korxona ta'mirlash mexanika ustaxonasining (TMU) asosiy ishlab chiqarish dasturiga muvofiq bir yilga kvartallar bo'yicha oy larga taqsimlab tuziladi. O'rtacha ta'mirlash grafigi esa har bir kvartalga oylar bo'yicha taqsimlab tuziladi.

Kapital ta'mirlashning yillik grafigini bosh mexanik bo'limi ishlab chiqarish sexlari boshliqlari bilan bиргаликда tuzadi va korxona

bosh muhandisi tomonidan tasdiqlanadi. Grafikni bosh mexanik, ishlab chiqarish korxonasi rahbari, ishlab chiqarish sexi boshlig'i imzolaydilar. O'rtacha ta'mir grafigini TMU va ishlab chiqarish sexi boshliqlari tuzadilar va imzolaydilar hamda korxona bosh muhandisi tasdiqlaydi. Grafikni tuzish uchun mashinalarning turlari bo'yicha soni, jihozlarning ishlash smenalari, har bir turdag'i ta'mirlar davriyiligi haqidagi ma'lumotlar bo'lishi zarurdir. Ta'mirlash grafigi quyidagi tartibda tuziladi. Korxonaning rejalashtirish bo'limi bosh mexanik bo'limiga rejadagi yilning 1-yanvariga belgilangan va ishlatishga tayyor mashinalar to'g'risida ma'lumot beradi. Ish smenasi va ta'mirlash davriyiligi haqidagi berilganlarga asoslanib, yil davomida aniq turdag'i ta'mirlashlarga muhtoj bo'lgan mashinalar soni aniqlanadi.

Berilgan tipdag'i mashinalar bo'yicha o'rtacha ta'mirlashlar soni quyidagi tenglikdan aniqlanadi:

$$n_{o'r} = N \left(\frac{12}{i_{o'r}} - \frac{12}{k} \right),$$

bu yerda: N — berilgan tipdag'i ishlatiladigan mashinalar soni; 12 — yildagi oylar soni; $i_{o'r}$, i_k — mos ravishda o'rtacha va kapital ta'mirlash davriyiligi, oyлarda.

Bir yildagi kapital ta'mirlashlar soni quyidagi tenglikdan hisoblanadi:

$$n_y = N \frac{12}{i_y}.$$

Shunday hisoblashlar asosida qaydnomalar tuziladi. Misol tariqasida bir yil davomida bajarilishi lozim bo'lgan ta'mirlashlar soni qaydnomasi quyidagi jadvalda keltirilgan:

4-jadval

Jihoz	Mashinalar soni		Ish smenasi	Kapital ta'mirlash davriyiligi	Yildagi kapital ta'mirlashlar soni	O'rtacha ta'mirlash davriyiligi	Yildagi o'rtacha ta'mirlashlar soni
	o'rnatilgan	ishlatiladigan					
Tikuv mashinalari	60	60	2	3 yilda bir marta	20	4 oyda bir marta	160
Bichish mashinalari	36	36	2	2 yilda bir marta	18	3 oyda bir marta	126

Bunday boshlang‘ich hisoblar asosida ta’mirlashning kvartallar, oylar va haftalar bo‘yicha taqsimlangan yillik grafigi tuziladi. Grafikda qachon, qaysi mashina ta’mirlanishi ko‘rsatiladi. Grafik tuzish paytida har bir mashina uchun o’rnatilgan ta’mirlash davriyligi va zarur bo‘lgan ta’mirlash tartibiga rioya qilinadi. Bundan tashqari, ta’mirlash ishlari yillik hajmining oylar bo‘yicha taqsimlanishining zarur tengligi saqlanadi.

Yengil sanoatning barcha tarmoqlaridagi jihozlarni rejali-ogohlantirish ta’miri sistemasida, har bir turdagи texnologik jihoz uchun kapital va o‘rtacha ta’mirlashlar davriyligi va sarflangan vaqt me’yorlari berilgan, charm ishlab chiqarish korxonalarining jihozlari uchun joriy ta’mirlashlar uchun ham kerakli kattaliklar berilgan.

4.4. Jihozlarni ta’mirlashdagi ilg‘or usullar

Tikuv va trikotaj mashinalarini ta’mirlashni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri – keljakda ta’mirlash xizmatini tashkil qilishda ilmiy-texnikaviy yutuqlarni qo’llashdan iborat.

Ta’mirlashning ilg‘or usullariga detonatsiyali qoplash usuli kiradi. Detonatsiya hosil qiluvchi gazlar aralashmasi va ikki fazali oqimlar, ya’ni qoplanadigan va detonatsiyalanadigan gaz materiallardan tashkil topgan. Ularning harakati va detalga ta’siridagi fizik-kimyoiy jarayonlarni tahlil qilmasdan turib detonatsiyali qoplashni takomillashtirish xarakteristikalarini yaxshilash imkonи bo‘lmaydi.

Detonatsiyali qoplamanı hosil qilish jarayoni ko‘p jihatdan plazmali qoplash jarayoniga o‘xshash. Plazmali qoplash, asosan, qisman erigan zarralarning detal yoki old qoplama yuzasida oqishi va kristallanishiga asoslangan.

Kimyoiy tarkibi bir jinsli bo‘lgan materiallar bilan qoplashda, masalan, metallar yoki oksidlar, erigan va erimagan materiallar aralashmasi o‘rniga, amalda to‘la erigan zarrachalar bilan qoplama hosil qilish mumkin. Ayrim kompozitsion metallar bilan qoplashda masalan, qattiq qotishmali VK qoplama erigan kobalt va karbit volframning qattiq zarrachalari aralashmasi hisobiga hosil qilinadi.

Detonatsiyali qoplashning plazmali va gaz alangali qoplashdan afzalligi, qoplama hosil qilish mexanizmining tubdan farq qilishidir. Ma’lum bo‘lishicha, bunda ikki fazali oqim oxirida nisbatan yirik, yaxshi erimagan zarrachalar bo‘ladi, ular ikki fazali oqim boshida va o‘rtasida zarrachalardan hosil qilingan qoplama yuzasiga ta’sir

qiladi. Natijada qisman yoki barcha qoplamaning abraziv bo'linish va urilib presslanish samarasi hosil bo'ladi, ya'ni hosil bo'lgan qoplamaning zichligi ortadi. Ko'rsatilgan samaralar, jumladan, qizigan zarrachalarning urilib presslanishi ikki fazali oqimning oldinga otilishi natijasida hosil qilingan qoplamaga ta'sirida ham yuzaga kelishi mumkin.

Detonatsiyali qoplashning plazmali qoplashga nisbatan yana bir farqi, qoplama hosil qilish vaqtida zarrachalarning deyarli ko'p qismi konsentratsiyalashadi, jumladan, urilib-presslanish samarasi va abrazivli bo'linish ortadi. Zarrachalarning plazmali qoplashga nisbatan tezligining ancha yuqoriligi, urilishda katta energiya ajralish imkonini beradi, natijada zarrachalar va ular uchrashadigan joylarning harorati ko'tariladi. Katta tezlik va nisbatan past haroratda mayda dispers (1 mkm) kukunlarni sepish mumkin bo'ladi.

Detonatsiyali qoplashdan foydalanish. Oldin aytib o'tganimizdek, detonatsiyali qoplash plazmali va gaz alangali qoplashga nisbat qator afzalliklarga ega. Detonatsiyali qoplash usulini oldindan muvaffaqiyatli qo'llab kelingan gazotermik va boshqa turdag'i qoplashlar kabi nafaqat texnika sohasida, balki juda murakkab joylarda qo'llash imkonini beradi.

Detonatsiyali qoplashning qo'llanish hajmi juda keng bo'lib, turli davlatlarda ixtisoslashtirilgan qator zavodlar mavjud. Detonatsiyali usulda qoplanadigan detallarning turi va soni tinimsiz oshib bormoqda.

Qoplashning detonatsiya usuli daslab aviatsiya va kosmos sanoatida sinovdan o'tgan va muvaffaqiyatli qo'llangan bo'lib, hozir sanoatning boshqa tarmoqlarida ham keng o'rinn olmoqda.

Detonatsiyali qoplashning yana bir avzal tomoni kichik hajmdagi, yeyilishga bardoshligi yuqori bo'lgan konstruksiyalarni tiklash imkonи borligidir. Detonatsiyali qoplash texnologik jarayoni detal konfiguratsiyasiga va uning materiali strukturasiga deyarli ta'sir qilmaydi. Chunki detalning o'zi 200 °C dan ortiq qizimaydi. Zarur bo'lganda detalga havo yoki karbonat kislota, suv purkab sovitib turish mumkin. Buning hisobiga yuqori aniqlikda tayyorlangan detallarning aniqligini yo'qotishdan cho'chimay qoplash jarayonini davom ettirish mumkin.

Chiqayotgan gaz holatidagi portlash materiallarining atmosfera havosiga jadal so'rib olinishi natijasida ularning detalga issiqlik ta'siri kamayadi. Uzlusiz ish bajarilishi natijasida katta issiqlik kuchlanishli ish muhitiga ega bo'lgan gaz alangali va plazmali qoplash jarayonidan

farqli ravishda, detonatsiyali qoplash jarayoni foydali energiyani umumlashtirishga yo'nalgan diskret xususiyatga ega bo'ladi. Uning bu xususiyati past haroratda eriydigan yoki yuqori harorat ta'siriga bardosh bera olmaydigan qog'oz, gazlama va boshqa materiallarni apparat soplosidan uzoqroqqa — portlash materialining ta'siri susaygan joyga o'rnatib detonatsiya usulida qoplash imkonini beradi. Oson suyuqlanadigan materialdan yasalgan detallarning ayrim yuzalarini (masalan, alumin qotishmasidan tayyorlangan, diametri 10 mm bo'lgan vtulkaning ichki yuzasini) faqat detonatsiya usulida sifatli qoplash mumkin.

Detonatsiyali qoplash usulida zarrachalarning kinetik energiyasi shunchalik katta bo'ladiki, bu xususiyatdan suv ostida qoplashdan ham foydalanish imkonini beradi.

Detonatsiyali qoplashdan oldin bajariladigan tayyorgarlik ishlari. Sifatli qoplama hosil qilish uchun, qoplashdan oldin qator ishlarni jumladan, kukun va detal yuzasini tayyorlash zarur.

Hozirgi kunda, detonatsiya usulida qoplash uchun kukun tayyorlaydigan maxsus zavodlarning yo'qligi, kukun metallurgiyasi tomonidan tayyorlanayotgan kukunlardan foydalanish mumkinligini aniqlash maqsadida qator ishlarni amalga oshirish talab qilinadi.

Kukun materialning eng asosiy xarakteristikalaridan biri uning tuyilganlik darajasidir. Sanoatda ishlab chiqarilayotgan kukunlar ko'p hollarda turli xil granulali kukunlardir. Sifatli qoplama hosil qilish uchun ularni o'lchamiga qarab zarralarga ajratish talab qilinadi. Kukunlarni fraksiyalarga ajratishda elash usulidan foydalaniladi.

Kukun bilan qoplashdan oldin uni quritish kerak, ayniqsa zarrachalarining o'lchami 20 mkm dan kichik bo'lgan dispers kukunlardan foydalanganda kukunni quritmasdan sepib bo'lmaydi. Oksidli materiallarni ochiq havoda 20–25 °C haroratda quritish mumkin. Metallarni 70–100 °C dan yuqori haroratda ochiq havoda quritish tavsija etilmaydi. Har qanday qoplash uchun foydalaniladigan kukun vakuum quritish shkaflarida, 200 °C dan yuqori haroratda, kamida bir soat davomida quritiladi. Bunda namlikni chiqarib yuborishdan tashqari, zarrachalar yuzalarida qisman tozalash ham amalga oshiriladi. Kukunni to'g'ridan to'g'ri sochishdan oldin quritish uning dozatordan stvolga o'tishini osonlashtiradi.

Qoplamaning keyingi mexanik ishlovlargacha bardoshligini, detalga yaxshi yopishishini ta'minlash uchun detalning qoplanadigan yuzasi har xil iflosliklardan: moy qoldiqlari, oksid plyonkalardan

yaxshilab tozalanishi, bundan tashqari, imkonli boricha, solishtirma yuzasi oshirilishi zarur.

Meneknik usulda yuzalarni tayyorlash (jilvir qog'oz, qum sochish yordamida) qattiq iflosliklar, moy, yog'dan geometrik o'lchamlarini o'zgartirmagan holda tozalab, birikishning haqiqiy maydonini oshirish hisobiga qoplaming metall qismi chegarasi bilan ta'sirini oshirish imkonini beradi.

Yuzalarga qoplashdan oldin to'g'ridan to'g'ri detonatsiyali qurilmaning o'zida abraziv zarralar bilan ishlov beriladi.

Maksimal qattiqligi HRC 61 bo'lgan po'lat material yuzasiga abraziv ishlov berish natijasida yuzalarning notejisligi 2–12 mkm oralig'ida (R_k 0,5–2,5 mkm) o'zgarishi mumkin.

Nisbatan yumshoq materiallar (masalan, alumin qotishmlari) yuzasining notejisligi 2–20 mkm (R_k 0,5–4 mkm) oralig'ida bo'ladi.

Detonatsiyalovchi qurilmaning ish unumi qurilmaning zarralarni qanchalik tez otish xususiyati, stvol geometriyasi va qoplam qalinligi bilan aniqlanadi. Detonatsiyalovchi qurilmaning otishi sekundiga 1–4 otishga teng. Bir marta otishda qoplamaning egallagan maydoni 3–5 sm^2 ni, qalinligi 3–10 mkm ni tashkil qiladi.

Qoplamaning qalinligi detalning bajaradigan vazifasiga qarab belgilanadi va barcha hollarda qoplama qalinligiga ko'ra uch qismga bo'linadi:

1) o'tish qismi – detal bilan qoplaming mustahkam ilashishini belgilaydi va 5–30 mkm ni tashkil qiladi;

2) yuza qismi – 10–40 mkm bo'lib, asosan, detalga meneknik ishlov berishda kesib tashlanadi;

3) asosiy qismi – 30–150 mkm ni tashkil qilib, detal va qoplamaning bajargan hamda bajaradigan vazifasiga qarab qabul qilinadi.

Qoplaming umumiy qalinligi 45–220 mkm oralig'ida bo'ladi.

Hisob-kitoblarga qaraganda, qabul qilingan sharoitda bir sekundda 200 mkm qalinlikdagi 0,1–1,0 sm^2 yuzada qoplama hosil qilish mumkin ekan. Bundan ko'rindaniki, bir stvollar qoplash qurilmasining ish unumi uncha katta emas ekan. Shuning uchun ham ish unumini faqat stvollar sonini ko'paytirish hisobiga oshirish mumkin ekan.

Detonatsiya usulida hosil qilingan qoplamaning tannarxi va iqtisodiy samaradorligini hozirgacha ma'lum bo'lgan hisoblash

usulida aniqlash mumkin. Hisoblashda detalning birlik yuzasiga qoplash uchun sarflangan xarajatlarni bilish kerak. Qoplash tannarxi ko'pchilik ishlab chiqarish korxonalaridagi kabi kapital sarf-xarajatlar, jihozning amortizatsiyasi, gaz va kukunning tan-narxlariga bog'liq.

Detonatsiyalovchi qurilmani bir marta qo'llanish narxi quyidagi formula yordamida topiladi:

$$T = V_y \cdot C_y + V_o \cdot C_o + V_i \cdot C_i + m \cdot C_k,$$

bu yerda: C_y , C_o , C_i – tegishlicha yonuvchi, oksidlovchi, inert gazlarning tannarxi; C_k – birlik massadagi kukun narxi; V_y , V_o , V_i – tegishlicha gazlarning hajmi; m – koefitsiyent.

Foydalanish koefitsiyenti va qoplamaning hajmiy zichligini hisobga olgan holda, birlik yuzada qoplama hosil qilish uchun zarur bo'lgan gaz va kukunning narxi hisoblanadi.

Tannarxni hisoblashda 5-jadvaldagি ma'lumotlardan ham foydalaniladi.

5-jadval

Ayrim metallardan detonatsiyali qoplama hosil qilish shartlari

Material	Qop-lash uzun-ligi, l	Qop-lash orali-g'i, m	Kukun og'ir-ligi, mg	Kukun granu-lasi o'l-chami, mkm	Stvol uzun-ligi, m	Stvol dia-metri, mm
AlO>99 %	750	150	50	20–40	2,0	20
WCKCo (8–20) % (mexanik qorishma)	300	150	200	1–5	1,6	16
WCKCo (8–20) % (gomogen qorishma)	300	150	200	10–20	1,6	16
Cu	300	100	300	50–0	1,8	20
75Cr25NiCr	300	100	200	40–50	2,0	20

4.5. Mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish

Mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish bu – ularni ta'mirlash, jihozlardan foydalanish va ularni saqlash chog'ida ishga yaroqli holatda tutib turish uchun bajariladigan ishlar majmuyidir. Ishga yaroqli holatda tutib turish deganda, quyidagi ishlar ko'zda tutiladi: mashina va mexanizmlarni artish; yuvish; davriy moylash; moylash qurilmalari ishini vaqtqi-vaqt bilan tekshirish; moylash asboblarini tozalash; ishqalanib yeyiladigan detallarning yuzalarini nazorat-o'lchov va avtomatik asboblar bilan tekshirish; tasmali, zanjirli va boshqa uzatmalar holati va tarangligini nazorat qilish; boltli, shponkali va boshqa qo'zg'almas birikmalar holatini tekshirish; to'xtatish qurilmalari va to'xtatish moslamalari ishini, jihozdag'i kichik nosozliklarni tekshirish uchun oddiy ta'mirlash ishlarini o'tkazish; yo'l qo'yilgan chegaragacha yeyilgan detallarni yangisiga almashtirish va hokazo.

Mashinalarda bunday ishlar, asosan, mashinalarning detallari bevaqt yeyilib ishdan chiqishining oldini olish maqsadida chilangar ta'mirchilar tomonidan bajariladi. Ta'mirlashlar orasida – ish davomida, ish oxirida mashinalarni ko'zdan kechirish, moylab turish, ayniqsa, ip-gazlama jun va dag'al buyumlar tikish jarayonida tikuv mashinalarini tez-tez tozalash va moylash maqsadga muvofiqdir. Tikuv mashinalarida ma'lum bir texnologik jarayonni bajarishda undagi mexanizmlarni vaqtqi-vaqtida sozlash, rostlash va ularda sodir bo'ladigan kamchiliklarni bartaraf qilish ko'zda tutiladi.



Nazorat savollari

1. Jihozlarni ta'mirlashga topshirish va qabul qilish tartibini tushuntiring.
2. Jihozlarni ta'mirlash texnologik jarayoni sxemasi qanday tuziladi?
3. Ta'mirlashni rejalashtirish qanday amalga oshiriladi?
4. O'rtacha ta'mirlashlar soni qanday aniqlanadi?
5. Mashinalarga texnik xizmat ko'rsatishga nimalar kiradi?



Testlar

1. Ta'mirlash navbatи kelgan mashinalar kim tomonidan ishdan to'xtatiladi?
 - A. Bosh mexanik ko'rsatmasiga ko'ra, sex ishchisi tomonidan.
 - B. Sex boshlig'i ko'rsatmasiga ko'ra, ta'mirlash mexanik ustaxonasi tomonidan.

- C. Sex mexanigi tomonidan.
D. Bosh mexanik tomonidan.
2. Nuqsonlar qaydnomasini kim tuzadi?
A. Sex ustasi.
B. Ishlab chiqarish mexanigi.
C. Bosh mexanik.
D. Bosh muhandis.
3. Agar mashina navbatdagi ta'mirlashga to'xtatish muddati kelgan paytda yaxshi ish holatida bo'lsa, nima qilinadi?
A. Ta'mirlash uchun to'xtatiladi.
B. Alohiba uzellari ta'mirlanadi.
C. Ta'mirlanmaydi.
D. Ta'mirlash yaqin muddatdagi navbatdagi ta'mirlash muddatiga o'tkaziladi.
4. Mashinaning holati to'g'risidagi ko'rik dalolatnomasi kim tomonidan tuziladi va tasdiqlanadi?
A. Ta'mirlash mexanika ustaxonasi boshlig'i va ishlab chiqarish sexi boshlig'i bilan birgalikda tuziladi va korxona bosh muhandisi tomonidan tasdiqlanadi.
B. Ta'mirlash mexanika ustaxonasi boshlig'i tuzadi va tasdiqlaydi.
C. Ishlab chiqarish sexi boshlig'i tuzadi va tasdiqlaydi.
D. Ishlab chiqarish sexi boshlig'i tuzadi va bosh muhandis tasdiqlaydi.
5. Mashinani ta'mirlashga qabul qilishda uning sifati qachon yaxshi baholanadi?
A. Agar mashinaning singan yoki detallari o'z vaqtida moylanmaganligi tufayli tez yeyilgan uzel va detallar mavjud bo'lsa.
B. Agar topshiriladigan mashina butunligi saqlanmagan bo'lsa.
C. Agar topshiriladigan mashina butunligi saqlangan va toza holatda bo'lsa.
D. To'g'ri javob yo'q.
6. Jihozlar o'rtacha va kapital ta'mirlashlarning qaysi bosqichlarida qabul qilib olinadi?
A. Boshlang'ich, joriy va yakuniy bosqichlarda.
B. Boshlang'ich va yakuniy bosqichlarda.
C. Boshlang'ich va joriy bosqichlarda.
D. Joriy va yakuniy bosqichlarda.



BOB. TIKUV VA TRIKOTAJ MASHINALARINI QISMLARGA AJRATISH, YIG'ISH VA SOZLASH

5.1. Mashinalarni ta'mirlashga topshirish va qabul qilib olish

Kapital va o'rtacha ta'mirlash navbatini kelgan yoki ta'mirlashga muhtoj mashinalar ta'mirlash mexanika ustaxonasi ustasi tomonidan sex boshlig'i yoki sex ustasi ko'rsatmasi bilan ta'mirlash grafigida belgilangan muddatda ishdan to'xtatiladi. O'rtacha ta'mirlanishi lozim bo'lgan mashinalar uchun o'z vaqtida detallar yetkazib berish maqsadida, ta'mirlash boshlanishidan kamida 5 kun oldin sex ustasi tomonidan nuqsonlar qaydnomasi tuziladi. Nuqsonlar qaydnomasi kapital ta'mirlash paytida ta'mirlash mexanika ustaxonasi (TMU) ishchilari tomonidan sex ustasi bilan birgalikda mashinaning oxirgi joriy ko'rige davrida tuziladi va nosozliklari ta'mirlash boshlanishidan 15 kun oldin, shuningdek, mashinani qismlarga ajratish davomida ham aniqlanadi.

Agar mashina navbatdagi ta'mirlashga to'xtatish muddati kelganda yaxshi ish holatida bo'lsa, mashinani ta'mirlash yaqin muddatdagi navbatdagi ta'mirlash muddatiga o'tkaziladi. Mashinaning holati to'g'risida TMU boshlig'i ishlab chiqarish sexi boshlig'i bilan birgalikda ko'rik dalolatnomasi tuzadilar va bu dalolatnomaga korxona bosh muhandisi tomonidan tasdiqlanadi.

Nuqsonlar qaydnomasini tuzishda mashina ish unumini va ishlov beriladigan mahsulot sifatini, mashinaning xavfsiz ishlashini va ishonchlilikini pasaytiradigan nosozliklarga ko'proq e'tibor beriladi.

Mashinani ta'mirlashga qabul qilib olishda ularni ishlatish paytidagi saqlanish sifati baholanadi. Agar topshiriladigan mashina butunligi saqlangan va toza holatda bo'lsa, unga yaxshi saqlangan deb baho beriladi. Agar mashinada singan yoki o'z vaqtida moylanmaganligi tufayli tez yeyilgan uzel va detallar, mashinani himoyalab turadigan moslama yoki to'siqlar nosoz holatda bo'lsa, mashina qoniqarsiz saqlangan hisoblanadi.

Mashina va mexanizmlar, ularning qismlari, shuningdek, detallarni tiklash texnologik jarayonida ko'rsatilgan barcha ishlar maxsus asbob-uskunalar bilan jihozlangan ish joylaridagi mavjud texnologiyaga og'ishmay rioya qilingan holda aniq bajarilishi lozim.

Jihozlarni ta'mirdan qabul qilib olish. Jihozlar o'rtacha va kapital ta'mirdan ikki: boshlang'ich va yakuniy bosqichlarda qabul qilib olinadi. Jihozlarni boshlang'ich qabul qilib olishda ta'mirlashdan so'ng mashina yurgizilib chiniqtiriladi va ishga tushirishga yaroqliligi aniqlandi. Jihozlarni uzil-kesil qabul qilib olishda, dastlab, aniqlangan nuqsonlar bartaraf etilgan bo'lishi lozim. Mashinalar kapital ta'mirdan to'liq yuklangan holda to'qqiz smena ishlagandan so'ng, o'rtacha ta'mirdan esa to'liq yuklangan holda uch smena davomida ishlagandan so'ng qabul qilib olinadi. Mashinani ta'mirlashdan so'ng yuqori malakali ishchilar chiniqtiradilar. Bu ish uchun sarflangan vaqt ta'mirlash vaqt me'yoriga kirmaydi. Boshlang'ich qabul qilib olishdan uzil-kesil qabul qilib olishgacha bo'lgan davrda mashinaga me'yorida xizmat ko'rsatish uchun sexdan biriktirilgan shaxs javobgar hisoblanadi. Mashinani ta'mirdan qabul qilib olish dalolatnomasi uzil-kesil qabul qilib olingandan so'ng darhol tuzilishi kerak. Qabul qilish-topshirish dalolatnomasi sex ishchilar aybi bilan o'z vaqtida tuzilmasa, ta'mirdan chiqarilgan mashina ishlatishga qabul qilingan, deb hisoblanadi va dalolatnoma bosh mexanik tomonidan imzolanadi. So'ngra bosh mexanik chora ko'rish uchun bosh muhandisni bundan xabardor qiladi. Mashinani kapital ta'mirdan so'ng ishlatishga TMU boshlig'i topshiradi, ishlab chiqarish sexi boshlig'i esa uni qabul qilib oladi. Mashinani o'rtacha ta'mirlashdan so'ng esa TMU ustasi foydalanishga topshiradi va ishlab chiqarish sexi ustasi qabul qilib oladi.

Ta'mir sifatiga «a'lo» yoki «yaxshi» baho qo'yiladi. Agar mashina texnik shartlarga mos ravishda qat'iy ta'mirdan o'tkazilgan bo'lsa va yuqori texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, unda «a'lo» baholanadi. Agar mashinaning alohida detallari qo'yimlarida ishlab chiqariladigan mahsulot sifati va mashina ishiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydigan, tasdiqlangan texnik shartlardan uncha katta bo'Imagan chetga chiqishlar aniqlansa, unda mashina «yaxshi» baholanadi.


5.2. Mashinani qismlarga ajratish va yig'ish

Mashinani ta'mirlash paytida uning detallarini tozalash, yuvish, nuqsonlarini bartaraf etish, yeylgan va singan detallarni tiklash, qismlarga ajratish, yig'ish, sozlash va boshqa ishlar bajariladi.

1-sxemada mashinalar ta'miri texnologik jarayonining sxemasi ko'rsatilgan bo'lib, unda ta'mirlash davomida bajariladigan asosiy ishlar ko'rsatilgan.

Bunday sxemalar jarayonlarning ratsional ketma-ketligini va ishlarning optimal tartibda bajarilishini aniqlashga, turli xil asboblar va moslamalarni qo'llash yo'li bilan ta'mirlash ishlarini maksimal darajada mexanizatsiyalashtirish, ta'mir sifatini yaxshilash va ular narxini pasaytirishga yo'naltirilgan ishlarni bajarishga yordam beradi.

Texnologik jarayonni ishlab chiqishda boshlang'ich ma'lumot bo'lib, detal va uzellarning nosozliklari, ta'mirlash ishlarining hajmi, detallarga qo'yilgan va mashinalarni ta'mirlashdan so'ng yig'ishga qo'yilgan texnik shartlar xizmat qiladi.



1-sxema. Mashinalarni ta'mirlash texnologik jarayoni.

Mashinalarni qismlarga ajratish. Mashinalarni qismlarga ajratish paytida ta'mirlash ishlarini yuqori saviyada o'tkazish va tashkil etishni ta'minlaydigan aniq harakat tartibini saqlash zarur. Mashinani qismlarga va alohida detallarga ajratishda ishlar, ko'pincha, quyidagi tartibda bajariladi:

- mashina va mexanizmlar ishining nosoziklarini to'liq aniqlash;
- mexanizmlarni uzel va detallarga ajratish tartibini o'rnatish;
- mexanizmlarni uzel va detallarga ajratish;
- detallarni tozalash va yuvish;
- detallarni yeyilish darajasi va tavsifini aniqlash;
- detallarni navlarga ajratish.

Yuqori sifatli qilib ta'mirlash muddati, ma'lum darajada, mashinalarni qismlarga ajratish jarayoni qanday o'tkazilganligiga bog'liq.

Mashinani qismlarga ajratish jarayonini tikuv mashinasi misolida ko'rib chiqamiz.

Ta'mirlovchi chilangar tikuv mashinasini qismlarga ajratishdan oldin uning vazifasi, tuzilishi, mexanizmlarining o'zaro harakati va sozlash ishlari bilan tanishishi kerak. Buning uchun mashinaning berilgan chizmalari va tegishli ko'rsatmalar bilan tanishishi hamda mashina ishini kuzatishi lozim. Shundan so'ng mashinani qismlarga ajratishga kirishish mumkin.

Ajratilgan detallar va yig'ma birliklarni adashtirib yubormaslik uchun qismlarga ajratish vaqtida har bir qism va detallarga belgi yoki raqam qo'yilishi kerak.

Jihozlarni poydevoridan ajratmasdan ta'mirlash paytida (masalan, dazmollah presslari, tasmali bichish mashinalari va boshqalar) ularning energiya sistemasidan moylar to'kiladi va yuritish qurilmalari to'xtatiladi.

Qismlarga ajratishda quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

- qo'llaniladigan asbob va moslamalar yaroqli detallarni shikastlamasligi;
- ajratib olinadigan detallarni shikastlantirmasdan ajratib olish;
- yechilishi murakkab detallarga ortiqcha yuklanma tushmasligi;
- detallarga taxta yoki boshqa yumshoq moslamalar orqali bolg'a bilan zarba berish;
- uzun vallarni bir necha tayanchlar qo'llab qismlarga ajratish;
- qismlarga ajratilgan har bir mexanizm detallarini alohida qutilarga joylashtirish;
- detallar solingan qutilar qopqog'ini zich berkitish;

— yaroqli podshipniklarni yuvish, quritish, moylash va qog'ozga o'rab qo'yish;

— to'liq qismlarga ajratish paytida bolt, shayba va boshqa qotirish detallarini maxsus qutiga joylashtirish;

— qismlarga ajratish paytida uzellarni o'z-o'zidan alohida qismlarga ajralib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Mashinalarning qattiq va qo'zg'aluvchan birikmalarini yechib olish paytida rioya qilinishi lozim bo'lgan qoidalar va texnologik jarayonni ko'rib o'tamiz.


Korroziyaga uchragan rezbali birikmałarni qismlarga ajratishdan oldin kerosin bilan yuvish zarur. Bu ish qismlarga ajratishni osonlashtiradi, vintlarning sinishiga yo'l qo'ymaydi.

Mashinalarni qismlarga ajratishda, ko'pincha, singan vintlar, shpilkalar, presslangan vtulkalar, shkivlar, shponkalarni burab olish qiyinchilik tug'diradi. Vintlar, boltlar, shpilkalarni burashda, ayniqsa, kichik diametrli qotirish detallarini burab yechishda katta kuch ishlatish mumkin emas, aks holda uning kallagi yoki gaykasi uzilishi mumkin. Vint kallagi uzilgan hollarda buragich (otvyortka) kirishi uchun vint kallagini kreysmeysel bilan chopish yoki arracha bilan yangi o'yiq ochish mumkin. Agar yangi o'yiqni arralab ochishning iloji bo'lmasa, u holda vint parmalab olinadi yoki vint 1 (11-rasm, a) markazida 10–15 mm chuqurlikda teshik ochiladi va uni bo'r gaykali kreysmeysel vositasida chopish yoki arracha bilan yangi o'yiq ochish mumkin bo'ladi. Bo'r gaykali kreysmeysel kalitga moslashtirilgan kvadratsimon kallakli toblangan konussimon tishli sterjendir. Bo'rni burab, vint yechib olinadi.

Parmalangan teshik 4 ning (11 -rasm, b) konussimon sirtiga chap spiral o'yilalar o'yilgan eksikator 3 burab kiritiladi.

Ekstraktorni buraganda spiralli o'yqlarning o'tkir qirralari vint devorlariga uriladi va vint yechiladi.

Jihozlarni yig'ish — ta'mirlash texnologik jarayonining bir qismi bo'lib, unda tayyor detal, uzel va agregatlar ma'lum tartibda yig'iladi va natijada belgilangan texnik talablarga to'liq javob beradigan mashina yoki mexanizm olinadi. Yig'ishdagi uzelli va umumiyligi yig'ish jarayonlariga bo'linadi. Uzelli yig'ishda alohida detallardan uzel yoki agregatlar, umumiyligi yig'ishda esa uzel va agregatlardan mashinalar yig'iladi. Mashinalarni yig'ish uchun sarflangan mehnat hajmi ta'mirlash uchun sarflangan umumiyligi mehnat hajmining 40 % ini tashkil qiladi.



11 - rasm. Vintni yechib olish usullari:


1 – vint; 2 – kreysmeysel; 3 – eksikator; 4 – teshik.

Ishlab chiqarish talablariga bog'liq ravishda uzel va detallarining o'zaro almashinuvchanligidan kelib chiqib mashinalarni yig'ish detallarni guruqlar bo'yicha navlarga ajratish, kompensatorlarni qo'llash orqali detallarni tanlash ishlari amalga oshiriladi.

Detallarni guruqlar bo'yicha navlarga ajratishda juftlikda ishlaydigan detallarni guruqli tanlash usulidan foydalaniladi.

Yig'ishga keltirilgan detallar o'lchamli guruqlar bo'yicha navlarga ajratiladi.


Mashinalar, odatda, qismlarga ajratishga teskari tartibda yig'iladi. Texnologik jihozlarni yig'ishda qo'zg'almas birikmalar qotirib biriktiriladi, qo'zg'aluvchan birikmalar orasida esa tegishlichcha tirkishlar qoldiriladi va sozlanadi.




12-rasm. Krivoship-shatunli igna mexanizmini yig'ish sxemasi.

Yig'ish ishlari universal tikuv mashinalarida ko'plab ishlataladigan krivoship-shatunli igna mexanizmi misolida ko'rish mumkin (12-rasm). Avval bosh val 19 mashinaga vintlar bilan qotirilgan sirpanish podshipniklari 18 va 20 ga o'rnatiladi. Bosh val 19 ning old chetiga muvozanatlashiruvchi yuk bilan birga krivoship 17 kiydiriladi. Krivoship 17 bosh val 19 ga vint 16 yordamida barmoq 14 da qotiriladi. Barmoq 14 ning tashqi yelkasiga shatun 9 ning yuqori kallagi kiydiriladi. Shatun 9 ostki kallagi barmoq 14 o'qi bo'ylab surilmasligi uchun barmoqning qirrasiga chap rezbali vint 12 buraladi. Shatun 9 ning pastki kallagiga birlashtiruvchi shpilka 8 ning orqa qismi o'tqaziladi, unga polzun 10 kiydiriladi. Polzun 10 mashina korpusiga vintlar vositasida qotirilgan yo'naltirgich 11 ga o'tqazilgan.

Quyidagi sxemada 876 sind PM3 tikuv mashinasi tishli reykasi richagini qismlarga ajratish va yig'ish tartibi ko'rsatilgan.



2-sxema.



13-rasm. Mashina kallagini taglikka o'rnatish sxemasi:

A – stanina stoli; 1 – vint; 2 – shayba; 3 – gayka; 4 – qistirma;
5 – karter; 6 – prujinali shaybalar; 7 – vint; 8 – ilgak; 9 – sterjen.

«Minerva» firmasining 2314-101 rusumli ikki ignali tikuv mashinasi misolida jihozlarni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Mashina kallagini taglikka o'rnatish quyidagicha amalga oshiriladi (13-rasm): mashina ish joyiga keltirilgandan so'ng uning kallagi stanina stoli *A* ga qo'yiladi va stolga to'rtta vint 1, shaybalar 2, gaykalar 3 va ikkita qistirma 4 yordamida qotiriladi. Karter 5 va taglik stoli taxtasi orasiga to'rtta prujinali shaybalar 6 qo'yiladi. Vint 7 bo'shatilgach, ilgak 8 o'tqazilib, so'ngra mashina kallagi tushiriladi va mos teshiklar orqali karterda taglik stolidan o'tadigan sterjen 9 o'tkaziladi. Mashina kallagini taglikdan olinishda, dastlab, sterjen taglik stolidan chiqarib olinishi kerak. Chap pedal vositasida tepkinining ko'tarilish funksiyasi tekshirib ko'rildi. Oxirida tasma montaj qilinadi.

Ignayuritgich 1 (14-rasm) eng yuqori holatga kelgunga qadar maxovik ish tomonga aylantiriladi, tepki tikiladigan gazlamaga tushiriladi. Ignatutqich 3 ning pastki qismidagi vintlar 2 bo'shatilib, igna shunday o'rnatiladiki, o'ng tomondagi ignanining katta o'yig'i tikuvchining chap tomonida, chap tomondagi ignanining katta



14-rasm. Mashinaga ignani o'rnatish:

1 – ignayuritgich; 2 – vint; 3 – ignatutqich.

o'yig'i tikuvchining o'ng tomonida joylashsin. O'matilgan ignalar vintlarni burab qotiriladi. O'rnatilgandan keyin ignalar tishli reyka teshiklari o'tasidan o'tishi tekshiriladi.

Yuritish tasmasini o'rnatish va yechib olish 15-rasmda ko'rsatilgan.

Vint 2 buralib, ignayuritgich 1 dan ignatutqich 3 yechib olinadi. Tasma qopqog'i 1 vintlar 2 shaybalari 3 bilan birgalikda yechib olinadi. Vintlar 4 bo'shatilib, mashina qulochining maxovigi podishpnigi bilan birga chiqarib olinadi. Mashina qulochida hosil bo'lgan teshik



15-rasm. Yuritish tasmasini o'rnatish va yechib olish:

1 – ignayuritgich; 2 – vintlar; 3 – shaybalar;
4 – vintlar; 5 – maxovik;
6 – yuritish tasmasi; 7 – val.

orqali yuritish tasmasi 6 bosh val 7 atrofidan tortiladi va ikkala tasma g'ildiragiga kiydiriladi. Shundan so'ng maxovik podshipnigi bilan birga, tasma qopqog'i va ignatutqich o'rnatiladi. Tasma kiydirilgan mokining yurishi va gazlamaning surilishi sozlanadi.

5.3. Detallarni tozalash va yuvish


Mashina qismlargacha ajratilib, tekshirish va ta'mirlashga yuborishdan oldin detallari tozalanadi, zarur bo'lgan hollarda, yuviladi. Ta'mirlanadigan mashinalardan yechib olingan detallarni chang bosgan va ifloslangan bo'ladi. Bu ba'zi iflosliklar metall detallar sirtlariga mustahkam yopishgan (atmosfera korroziyasidan hosil bo'lgan zang va boshqalar), zaif adsorbsion kuchlar (tola, metall, abraziv va boshqa zarralar) bilan qoplangan bo'ladi. Birinchi turdagi iflosliklar kuchli organik va anorganik kislotalar bilan ishlov berib, shuningdek, elektrokimyoviy yoki ultratovush usulida ishlov berib tozalanadi. Ikkinci turdagi iflosliklar havo purkab, bosim ostida suv purkab, cho'tkalar, abrazivlar bilan ishlov berib va boshqa mexanik usullarda tozalanadi.

Yirik o'lcham (gabarit)li korpus-detallar (stanina, rama va boshqalar) dastaki usulda va mexanizatsiyalashgan cho'tkalar yordamida, shuningdek, bosim ostida havo purkab yoki maxsus sanoat changyutgichlari yordamida tozalanadi. Detallarning ichki rezbalari o'tkir qirrali, ilmoq ko'rinishidagi jez simlar yordamida tozalanadi.

Juda kichkina detallar chang va boshqa iflosliklardan qo'lda tozalanadi. Bunday tozalashning sisati past bo'lib, unga vaqt ko'p sarflanadi, shuningdek, ishlab chiqarish xonalari ifloslanadi. Shuning uchun mayda detallar maxsus ajratilgan xonalarda maxsus qurilmalar va aylanuvchi metall to'rlarda tozalanadi.

Po'lat va cho'yan detallar kam uglerodli po'lat simlardan tayyorlangan metall cho'tkalar yordamida, jez detallar esa jez cho'tkalar yordamida tozalanadi. Detallar chiqiqlaridagi zaif zanglar, shuningdek, yuvilgandan qolgan ifloslik qoldiqlari kapron va boshqa sintetik materiallar bilan ishqalab artib tozalanadi.

Keyingi vaqtlarda detallarni elekromexanik usulda tozalash keng tarqalgan bo'lib, natijada mehnat unumi 2–3 marta oshgan. Bu maqsadda yuqori chastotali tokda ishlaydigan elektr jilvirlash mashinasidan foydalaniлади (16-rasm). Bu mashinada charxtosh o'rniغا metall cho'tka 1 o'rnatilgan. Unga elektr toki transformator 4 dan kontakt g'ildirak 2 orqali uzatiladi. O'tkazgich 5 bilan detal



16-rasm. Detallarni tozalash qurilmasi:


a – qurilmaning umumiy ko'rinishi; *b* – ayrim detallari: 1 – cho'tka; 2 – g'ildirak; 3 – elektr yuritkich; 4 – transformator; 5 – o'tkazgich; 6 – detal.

6 qistirilgan qisqich transformator 4 ning boshqa qutbiga ulangan. Cho'tka 1 jilvirlash mashinasining elektr yuritmasi 3 yordamida aylantiriladi. Tozalanayotgan detal sirtidan iflosliklar uchquncho'tkalarning mexanik ta'sirida buziladi va shu cho'tka bilan tozalanadi. Zarur hollarda, detallar tozalangandan so'ng yuviladi. Ko'p korxonalarda detallarni kerosin bilan yuvish keng tarqalgan. Detallar kerosin bilan yuvilganda xonalar ifloslanib ketadi va yong'in chiqishi jihatidan xavfli bo'ib qoladi. Shuning uchun detallarni maxsus xonalarda yuvish maqsadga muvofiqdir.

Iflosliklarni issiq suv va aralashmalar bilan yuvish usuli arzon va qulay hisoblanadi. Panjara 5 li metall vanna 1 ga ifloslangan detallar joylashtiriladi (17-rasm, *a*). Panjara ostida elektr isitish elementlari 4 yoki aralashmani isitish uchun bug' o'tish quvuri joylashgan.

Vannadagi detallar cho'tkalar yordamida tozalanadi. Yuvish jarayonini tezlashtirish maqsadida elektr yuritmasidan harakat oladigan kichik nasos o'rnatish mumkin. Nasos 3 quvur 2 orqali aralashmani brandspoyt 6 shlangiga uzatib beradi. Vanna ustiga tortuvchi zont 7 o'rnatilgan bo'lib, bu zont quvuri orqali bug' atmosferaga chiqarib yuboriladi. Brandspoyt quvuridan chiqadigan suv aralashmasi yo'nalishi detallarga yo'naltiriladi va ularni yuvish jarayoni tezlashadi.

Po'lat va cho'yandan yasalgan detallarni yuvish uchun vannaga kukunli aralashma solinadi. Bu aralashma tarkibi quyidagicha bo'lishi mumkin: natriy – 10 g/l; suvsizlantirilgan soda – 7,5 g/l; fosforli natriy – 13 g/l; sovun – 2 g/l. Aralashma harorati 70–80 °C bo'lishi



17-rasm. Detallarni yuvish vannalari:

a — panjarali metall vanna; 1 — vanna,
2 — quvur, 3 — nasos, 4 — isitish
elementlari, 5 — panjara, 6 — brandspoyt,
7 — tortuvchi zont; b — magnitostriksiyali
ultratovush yordamida tozalash vannasi:
1 — yuvish aralashmasi, 2 — transformator,
3 — magnitostriksiyali o'zgartirkich.

kerak. Boshqa materiallardan tayyorlangan detallarni yuvish uchun aralashma tarkibi va 1 litr suvdagi uning miqdori boshqacha bo'ladi. Kukun aralashmasi bilan yuvilgandan so'ng korroziyaning oldini olish va ulardan kukun qoldiqlarini tozalash uchun detallar xuddi shunday vannada issiq suv bilan yuviladi. Detallar nisbatan yuqori haroratda yuviladi, shuning uchun yuvilgan detal o'zi tez quriydi.

Detallarni yuvishning yana bir usuli — tozalanayotgan detal sirtlariga yuvish aralashmasi bilan bug'ni bosim ostida birgalikda purkashdan iborat. Yuvishting bunday usuli sirtlari katta bo'lgan detallarni tozalashda juda qulay hisoblanadi. 100 dan 1600 sm² bo'lgan ifloslangan detal sirti 5÷30 sekundda, juda sifatli qilib tozalanadi. Tozalangan sirtlarni takror chayqash yoki yuvish talab etilmaydi.

Hozirgi vaqtida detal va uzellarni ultratovush yordamida tozalash usuli keng tarqalgan. Bunday usul tozalash sifati va unumini oshiribgina qolmasdan, balki murakkab ko'rinishdagi detallarni yuvish imkonini ham beradi.

Ultratovush yordamida tozalash usulining mohiyati quyidagicha. Yuvisht suyuqligida yuqori chastotali tebranishlar qo'zg'atiladi. Tebranishlar ta'sirida ifloslangan yuzaga mexanik ta'sir etuvchi kavitationsh sharchalar, shuningdek, hosil bo'ladigan zarbali to'lqinlar ifloslik va moy qatlamiini parchalaydi, shu bilan birga

parallel ravishda yuvish aralashmasi bilan kimyoviy hamkorligi hosil bo'ladi. 22-rasm, b da magnitostriksiyali o'zgartirgich bilan ultratovush yordamida tozalash vannasining sxemasi keltirilgan.

Qurilma yuvish aralashmasi 1, ultratovushli tebranishlar transformatori 2, magnitostriksiyali o'zgartirgich 3 dan tuzilgan. Ultratovush yordamida tozalash uchun vannada yuvish suyuqligi sifatida kukunlarning suvli aralashmasi, sirt aktivligini oshiradigan sintetik moddalar va organik aralashmalardan foydalaniлади.

Baxtsiz hodisalar va yong'in sodir bo'lishining oldini olish uchun yuvish bo'limida texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish va yong'in xavfsizligiga doir tadbirlar o'tkazish zarurdir.


5.4.Tikuv va trikotaj buyumlarini tikish mashinalarini sozlash

Tikuvchilik va trikotaj buyumlarini tikish mashinasi yig'ilgandan so'ng sozlanadi, ya'ni zvenolari va ish organlarining baxya qator hosil qilish jarayonida o'zaro to'g'ri harakati ta'minlanadi.

Mashina mexanizmlaridan birini boshqasiga nisbatan to'g'ri joylashtirishda zvenolar ma'lum holatda o'rnatiladi va sozlash paytida ularni qayta joylashtirish talab etilmaydi. Mashinada shunday zvenolar mavjudki, yig'ish paytida ularning o'zaro joylashishi mo'ljallab aniqlanadi, chunki bu zvenolarda belgilar bo'lmaydi. Shuning uchun mexanizmlari sozlanmasdan yig'ilgan mashina ko'p hollarda ishga yaroqsiz hisoblanadi. Mashinani sozlashdan oldin tayarch vintlari soni va ularning mahkamlanish zichligiga alohida e'tibor berib, uning uzel va mexanizmlarining to'g'ri yig'ilganligini tekshirish zarur. Shuningdek, qopqoqlar, podshipniklar va salniklarning soniga, ularning qotirilishi va mahkamlanishiga; bitta yig'ish birligiga detallar raqamlarining mos tushishiga, mashinaning oson yurishiga e'tibor berish kerak.

Tekshirish paytida ko'zga tashlangan nosozliklar bartaraf etilgandan so'ng mashinani sozlashga kirishiladi. Tikuv mashinalarining bir nomdag'i mexanizmlarini sozlash bir xil tartibda amalga oshiriladi, shuning uchun sozlash ishlarini igna mexanizmidan boshlash maqsadga muvofiq, chunki igna mashinaning barcha ish organlari bilan o'zaro hamkorlikda ishlaydi.

Tajribalar shuni ko'rsatdiki, tikuv mashinasidagi asosiy inkorlar ta'mirdan so'ng yig'ish paytida ish organlarining noto'g'ri o'rnatilganligi, igna va moki mexanizmlari o'zaro harakatining buzilishi oqibatida sodir bo'ladi. Shuning uchun tikuv mashinalari-



18-rasm. Ignani naychatutqichga nisbatan o'rnatish:

1 – naychatutqich; 2 – igna.

ning inkorsiz ishlashi uchun mexanizmlarni sozlash, ayniqsa, moki burunchasining ignaga nisbatan holatini to'g'ri joylashtirish zarur.


Quyida, asosan, universal tikuv mashinalari uchun igna va moki o'zaro holatining asosiy parametrlari keltirilgan. Moki baxyali barcha mashinalarda ignaning qisqa o'yig'i moki uchiga qaratilgan bo'lishi kerak.

Aylanish o'qi gorizontal joylashgan mashinalarda igna 2 (18-rasm) ignatutqichga shunday o'rnatiladi, uning eng pastki chekka holatida igna ko'zining pastki yarmi naychatutqich 1 ning tirkishidan ko'rinishdan tursin.

Agar ignatutqich 1 sterjenining vertikal holati (19-rasm) to'g'ri o'rnatilgan bo'lsa, unda ignani eng pastki holatidan 2,4 mm ga ko'targanda moki uchi igna o'qida joylashgan, igna ko'zi moki uchidan 1,5 mm pastda bo'lishi kerak.


Ignani eng pastki holatidan 1,8–2 mm ko'tarilganda moki uchining pastki cheti igna ko'zining yuqori chetidan 1,1 mm balandda bo'lishi kerak (20-rasm).

Ignani yuritgichning pastki chekka holatida igna ko'zining o'rtasi moki uchidan 4,5 mm pastda bo'lishi kerak.




19-rasm. Ignani mokiga nisbatan o'rnatish:

1 – ignatutqich; 2 – himoyalovchi to'siq.



20-rasm. Ignaning moki uchiga nisbatan holati.




21-rasm. Ignaning naychatutqich barmog‘iga nisbatan joylashishi:

1 – naychatutqich; 2 – naychatutqich barmog‘i; 3 – igna o‘qi.


Me’yordagi baxya hosil bo‘lishi uchun naychatutqich barmog‘i 2 shunday o‘rnatilgan bo‘lishi kerakki, unda igna o‘qi 3 va barmoq cheti orasidagi masofa $0,1\text{--}0,5$ mm ga, barmoq va naychatutqich 1 orasidagi masofa $0,3\text{--}0,5$ mm ga teng bo‘lishi kerak (21-rasm).

Halqani ilib olish paytida igna 1 pastki chekka holatidan taxminan 2 mm ko‘tarilganda igna ko‘zining o‘rtasi bilan moki 2 ning burunchasi uchi orasidagi masofa $1,5\text{--}2$ mm bo‘lishi kerak (22-rasm). Halqani ilib olish paytida moki uchi igna yonidan $0,1\text{--}0,15$ mm oraliqda o‘tishi kerak.

Siniq baxya qator hosil qiluvchi tikuv mashinalarida moki shunday o‘rnatiladiki, unda ignaning o‘rta holatida moki o‘qi ignadan $2\text{--}3$ mm ga chapda joylashsin (23-rasm).




22-rasm. Moki baxyali universal tikuv mashinasida igna va mokining joylashishi.




23-rasm. Siniq baxya qator hosil qiluvchi mashinalarda igna va mokining holati.

Halqani o'z vaqtida ilib olishi uchun eng pastki chekka holatidan 2 mm ko'tarilganda moki uchi igna o'qida bo'lishi kerak. Aylanish o'qi vertikal joylashgan mashinalarda ignayuritgich holati o'zgarmas bo'lishi lozim. Buning uchun ignanining balandlik bo'yicha holati ignatutqichni ignayuritgich bo'ylab surish orqali sozlanadi. Ignani mokiga nisbatan to'g'ri o'rnatish uchun ignayuritgich eng pastki chekka holatdan 2 mm ga ko'tariladi. Bu holatda o'rnatish balandligi igna ipi qalinligi bilan mos ravishda boshlang'ich tanlangan ignaga moki uchi yaqinlashtiriladi. Qo'zg'almas ignayuritgich bo'ylab, ignatutqichni surib igna shunday o'rnatiladiki, unda moki uchi ignadagi ko'ndalang o'yiq o'rtasida bo'lsin. Ignaning to'g'ri o'rnatilganligini tekshirish uchun ignayuritgichning pastki chekka holatida igna ko'zining o'rtasi moki uchidan 4,5 mm ga pastda bo'lislini e'tiborga olish kerak (24-rasm, a). Halqani ilib olish paytida igna ko'zining o'rtasi moki uchidan 2,5 mm pastda bo'lislisi zarur (24-rasm, b). Ipni ilib olishda moki uchi igna yonidan 0,1–0,15 mm oraliqda o'tishi kerak (24-rasm, d).

Bir ipli zanjirsimon baxya hosil qiluvchi mashinalarda me'yordagi baxya hosil bo'lislini ta'minlash uchun chalishtirgich ignaga



24-rasm. Aylanish o'qi vertikal joylashgan mokining ignaga nisbatan holati.




25-rasm. Bir ipli zanjirsimon baxya hosil qiluvchi mashinalarda chalishtirgichning halqani ilib olish paytidagi ignaga nisbatan holati.

nisbatan shunday o'rnatilishi kerakki, ip halqasini ilib olish paytida, moki uchi igna o'qida bo'lgan paytda, igna ko'zi markazidan moki uchigacha bo'lgan A masofa mashinalar turlariga qarab 1—1,5 mm; 2,5 mm; 4—4,5 mm ni tashkil qilsin (25-rasm).


Chalishtirgichning chekka holatida uning uchidan B masofada bo'lgan ignali tikuv mashinalarining turlariga qarab, A masofa 4—6 mm bo'lishi kerak (26-rasm).

Tugma qadash yarimavtomatlarida tekis tugma materialga qadalgandan so'ng uning ostini mustahkamlash mashinalarida chalishtirgich ignaga nisbatan shunday o'rnatiladiki, unda igna ko'zi yonida hosil bo'lgan halqani ilib olish ignaning o'ng holatida ham, chap holatida ham ta'minlangan bo'lishi kerak. Ignaning o'ng va chap holatlari uchun chalishtirgich uchiga nisbatan igna ko'zining vertikal holati bir xil bo'lmaydi (ignaning o'ng holati uchun pastda, chap holati uchun yuqorida), chunki chalishtirgich o'ng holatdan chap holatgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tguncha, ignaning o'zi taxminan 2 mm ga ko'tarilishga ulguradi. Halqani ilib olish holatida, ya'ni chalishtirgich uchi igna o'qida joylashganda, chalishtirgich uchi chetidan igna ko'zigacha bo'lgan masofa ignaning o'ng holati uchun 3—3,2 mm ni (27-rasm, b), ignaning chap holati uchun 1—1,2 mm ni (27-rasm, a) tashkil etishi kerak. O'q yo'nalishi bo'yicha chalishtirgich uchi igna yonidan 0,1—0,2 mm oraliqda o'tishi kerak (28-rasm).

Ikki ipli zanjirsimon baxya hosil qiluvchi mashinalarda baxya hosil bo'lishini ta'minlash maqsadida ignaning pastki chekka holatida chalishtirgich uchi igna o'qidan 5,5 mm masofada




26-rasm. Bir ipli zanjirsimon baxya hosil qiluvchi mashinalarda chalishtirgichning eng chekka holati.



27-rasm. Tugma qadash yarimavtomatida igna va chalishtirgichning joylashishi.



28-rasm. Chalishtirgich va moki orasidagi tirqish.




29-rasm. Ikki ipli zanjirsimon baxyal hosil qiluvchi mashinalarda ignanining yuqorigi va ostki holatlarida chalishtirgich uchining joylashishi.

joylashishi; igna eng pastki chekka holatdan 5,6 mm ga ko'ta-rilganda, chalishtirgich uchi igna o'qidan 2,7–3 mm masofada joylashishi kerak (29-rasm).


Ustki va ostki halqalarni ilib olish paytida chalishtirgich uchi ignadan $0,05\pm0,1$ mm masofada o'tishi kerak (30-rasm).

Tekis baxyali mashinalarda baxyal hosil bo'lishini ta'minlash uchun ignayuritgich ignalari bilan va chalishtirgich aniq o'rnatilgan bo'lishi kerak. Ignayuritgich pastki chekka holatida chap igna



30-rasm. Ikki ipli zanjirsimon baxyal hosil qiluvchi mashinalarda igna va chalishtirgich orasidagi tirkishning o'rnatilishi:


- a – ustki halqani ilib olish paytidagi chalishtirgich holati;
- b – ostki halqani ilib olish paytidagi chalishtirgich holati.



31-rasm. Tekis baxyali tikuv mashinalarida igna va chalishtirgichning o'zaro holati.


ko'zining o'rtasi igna plastinasining yuqori sirtidan 18 mm pastda, o'ng tomondagi igna ko'zining o'rtasi – igna plastinasining yuqori sirtidan 15 mm pastda joylashgan bo'lishi zarur (31-rasm).

Tekis baxyali mashinada (32-rasm) halqani ilib olishda chalishtirgich uchi igna yonidan 0,1–0,15 mm oraliqda o'tishi, chalishtirgichning pastki tomoni harakat chizig'i bilan 5° burchak hosil qilishi kerak.



32-rasm. Tekis baxya hosil qilib, trikotaj buyumlarni tikish mashinalarida igna va chalishtirgich orasidagi tirkishni o'rnatish (8 mm – chalishtirgich uchidan igna plastinasigacha bo'lган masofa; 5,5 mm – chalishtirgich uchidan igna o'qigacha bo'lган masofa).


33-rasm. Ikki ignali yo'rmab tikish mashinalarida ignaning ustki holatda o'rnatilishi.



34-rasm. Yo'rmab tikish mashinalarida ignayuritgich sterjeni va vtulkasi orasidagi tirkish.


Yo'rmab tikish mashinalarida baxya qator sifati ignalar, biriktiruvchi, chap va o'ng chalishtirgichlar hamda ipuzatgichning holatlariga bog'liq bo'ladi. Ignayuritgichning yuqori holatida ignalar igna plastinasining yuqori sirtidan 9,2 mm masofada joylashishi kerak (33-rasm). Bunda ignayuritgich vtulkasi va sterjen flanetsi orasidagi oraliq 1,5 mm bo'ladi (34-rasm). Yo'rmash ignasining pastki chekka holatida chap chalishtirgichning uchi igna harakat chizig'idan 4 mm oraliqda joylashishi kerak (35-rasm). Chap chekka holatda o'ng chalishtirgichning uchi o'ng igna sirtidan 4,5 mm (36-rasm), chapki chekka holatda biriktiruvchi chalishtirgichning uchi ignadan 3 mm oraliqda joylashishi zarur (37-rasm).

Ignaning yuqori chekka holatida igna plastinasining pastki sirti va biriktiruvchi chalishtirgich orasidagi oraliq 1–1,5 mm bo'ladi (38-rasm). Chap va o'ng chalishtir-




35-rasm. Ikki ignali yo'rmab tikish mashinalarida chap chalishtirgich uchining ignalarga nisbatan joylashishi:

a – chalishtirgichning chap chekka holatdan o'ng ignagacha bo'lgan masofasi;
b – chalishtirgichning chap halqa ignasini ilib olishi.



36-rasm. O'ng chalishtirgich uchining ignalarga nisbatan joylashishi.

- a* – chalishtirgichning chekka chap holati;
- b* – chalishtirgichning halqani ilib olish paytidagi holati.



37-rasm. Tikish chalishtirgichining ignalarga nisbatan joylashishi.


38-rasm. Igna plastinasi va tikish chalishtirgichi orasidagi tirqish.

tirgichlarning o'zaro kesishishi paytida ular shunday joylashgan bo'lishi kerakki, unda chap chalishtirgich qulqochasi chetidan o'ng chalishtirgich konturigacha bo'lgan masofa $0,2-0,3$ mm atrofida bo'lsin (39-rasm).


Ipning uzatilishi va baxyaning o'z vaqtida tortilishi ignalar igna plastinasining yuqori sirtidan $2,5-3$ mm ko'tarilganda ta'minlanadi. Ipuzagich shunday o'rnatilishi kerakki, uning kichik radiusli kulachokli sirti yuqorida bo'lsin (40-rasm).

Mashinada bajariladigan operatsiyalarning sifati igna va iplarning to'g'ri tanlanishiga, shuningdek, ustki va ostki iplarning

02-03 mm



39-rasm. Chap va o'ng chalishtirgichlarning o'zaro joylashishi.



40-rasm. Ip taranglanishida ip yo'naltirgich va ignalarning o'zaro holati.

to'g'ri o'tkazilishiga bog'liq. Ignalar silindrik, konussimon va pog'onali sterjenlar ko'rinishida tayyorlanadi. Konussimon va pog'onali sterjen ko'rinishidagi ignalar sanchilish paytida kam qiziydi, bu esa sintetik gazlamalarni sintetik iplar bilan tikishda juda muhimdir. Gazlamalarni biriktirib tikish uchun uchi me'yorda aylan Simon charxlangan ignalar, trikotaj mahsulotlarni biriktirib tikish uchun uchi radiussimon charxlangan ignalar, tabiiy charmni biriktirib tikish uchun uchi me'yorida ovalsimon charxlangan ignalar tavsiya etiladi. Yupqa gazlamalarni tikish uchun ingichka igna va iplardan foydalangan ma'qul. Birlashtiriladigan materiallar qatlami qalinligi oshganda igna raqami oshiriladi, ip raqami esa o'zgartirilmaydi.

Ignalar tanlash igna ko'zining kengligi hamda ip diametriga bog'liq. Ip me'yorida o'tishi uchun igna qulochasining kengligi ip diametridan katta bo'lishi kerak. Masa-lan, 90 raqamli igna ko'zining kengligi 0,34 mm, mos ravishda, 50 raqamli ipning diametri esa 0,22 mm, ya'ni igna ko'zining diametri ip diametridan 0,12 mm ga katta. Bu igna ko'zi kengligi va ip diametrining me'yordagi nisbatidir. Gazlamaga muvofiq igna va iplarni tanlash tavsiyanomasi 6-jadvalda kel-tirilgan.

Gazlamaga muvofiq igna va iplarni tanlash


Igna raqami	Iplar									
	Paxtadan tayyorlangan gazlamalar		Lavsandan tayyorlangan gazlamalar		Kaprondan tayyorlangan gazlamalar		Ipakdan tayyorlangan gazlamalar		Aralash iplardan (qo'shib o'rilgan) tayyorlangan gazlamalar	
	chiziqli zichlik, teks	shartli raqami	chiziqli zichlik, teks	shartli raqami	chiziqli zichlik, teks	shartli raqami	chiziqli zichlik, teks	shartli raqami	chiziqli zichlik, teks	shartli raqami
60	20,3	100	—	—	—	—	18	65	—	—
65	20,3	80	22,5	22L(90/2)	—	—	18	65	—	—
70	22,7	80	22,5	22L(90/2)	—	—	18	65	—	—
75	22,7	80	22,5	22L	—	—	18	65	—	—
80	30,3	60	22,5	22L	—	—	18	65a	—	—
85	30,3	60	22,5	22L	—	—	18	65a	—	—
90	39,4	50	33,7–41,3	33L(90/3)	—	—	33,3	33	43,6	44L×4 44L×1



41-rasm. O'qi gorizontal joylashgan mokili mashinalarda ipli naychani naychatutqichga o'rnatish tartibi.


42-rasm. Naychatutqichni moki qurilmasiga o'rnatish:

1 – sterjen; 2 – naychatutqich qopqog'ining richagi.




Ikki ipli, moki aylanish o'qi gorizontal joylashgan tikish mashinalarida ip o'ralgan naycha naycha qopqog'iga shunday o'rnatiladi, unda ip ochilish paytida naycha soat mili yo'nalishida aylanishi kerak (41-rasm). So'ngra, chap qo'lning katta va ko'rsatkich barmoqlari bilan naycha qopqog'i richagi 2 dan ushlab, sterjen 1 ga kiydiriladi (42-rasm). Bu paytda naycha qopqog'ining yarimaylana kesimi yuqorida joylashishi kerak. Asta-sekin qopqoq richagi qo'yib yuborilib, naycha qopqog'ini naychatutqichga bosib, ichkariga itariladi va bu jarayon qopqoq markaziy sterjen kallagi ostidagi tegishli uyasiga kirduncha davom ettiriladi. Shunda naycha qopqog'i moki qurilmasida mustahkam o'rashadi. Ipning erkin uchi 4 sm dan kam bo'imasligi kerak.

Moki aylanish o'qi vertikal joylashgan mashinalarda pastki ipni o'tkazish uchun moki qurilmasini yopib turgan suriluvchi plastina suriladi, igna eng yuqori holatni egallashi uchun qo'l bilan maxovik aylantiriladi (ish tomonga), naychatutqichning qopqog'i 1 ko'tariladi va bo'sh naycha 2 chiqarib olinadi (43-rasm). Naycha qopqog'i orqali naychatutqichning markaziy sterjeniga yangi naycha kiydiriladi, so'ngra ipning uchi naychatutqichning qiyshiq kesimi 2 ga o'tkaziladi (44-rasm), taranglovchi prujina 1 ostidan tortiladi va rasmda ko'rsatilganidek, tashqariga chiqariladi.




43-rasm. Aylanish o'qi vertikal joylashgan mokili tikuv mashinasida naychani olish:
1 – naychatutqich qopqoqlari;
2 – bo'sh naychalar.



44-rasm. Naychani naychatutqichga o'rnatish:
1 – taranglovchi prujina;
2 – naychatutqichning qiyshiq kesimi.

Krivoship-koromisloli iptortgich mexanizmi bor moki baxyali tikuv mashinalarida ustki ipni o'tkazish uchun bobina yoki g'altak bobinatutqichga o'rnatiladi, ip bobinatutqichning yo'naltiruvchi ilgagi orqasidan pastdan yuqoriga tortiladi va ipyo'naltirgich 9 dan (45-rasm) uchta teshikka ketma-ket o'ngdan chapga kiritiladi, so'ngra yuqoridan pastga ipyo'naltirgich 8 ning uchta teshigiga, ipyo'naltirgich 6 ning o'ng halqasiga kiritiladi va soat mili yo'nalishida taranglikni rostlash qurilmasi 10 ning shaybalari orasidan o'tkaziladi. So'ngra ip yuqoridan pastga ip tortish prujinasi 5 ga kiritiladi, ipyo'naltiruvchi burchaklik 4 atrofidan pastdan yuqoriga aylantirib o'tkaziladi. So'ng keyingi ipyo'naltirgich 6 ning chap halqasiga o'tkaziladi va iptortgich 7 ning quloqchasiga – chapdan



45-rasm. Krivoship-koromisloli iptortgich mexanizmi bor moki baxyali tikuv mashinasida ustki ipni o'tkazish:
1 – igna; 2, 6, 8, 9 – ipyo'naltirgichlar;
3 – ignatutqich; 4 – burchaklik; 5 – ip tortish prujinasi; 7 – iptortqich;
10 – rostlash qurilmasi.


46-rasm. Aylanuvchan rotatsion iptortgichli tikuv mashinalarida ustki ipni o'tkazish:

1, 2, 6, 7 – ipyo'naltirgichlar;

3 – qopqoq; 4 – iptortqich;

5 – kulachokli sirt; 8 – igna;


9, 13 – burchakliklar; 10 – iptortqich prujinasi; 11 – shaybalar; 12 – teshik.



o'ngga kiritiladi. Shundan so'ng ip ipyo'naltirgichning chap halqasiga yuqoridan pastga o'tkaziladi. Maxovik g'ildiragini soat mili yo'nalishida burab, igna 1 yuqoriga ko'tariladi, ip jgnatutqich 3 ostida joylashgan ipyo'naltirgich 2 ga o'tkazilib chapdan o'ngga igna 1 qulochkasiga kiritiladi. Ustki ip uchini igna plastinasi teshigiga kiritish mumkin bo'lishi uchun uning uchi 7–8 sm uzunlikda erkin qoldiriladi.

Aylanuvchan rotatsion iptortqich mexanizmi bor tikuv mashinalarida bobina yoki g'altakdag'i ip, avval, ipyo'naltirgich 1 ning uchta teshigidan ketma-ket, so'ngra pastdan yuqoriga burchaklik 13 ga o'tkaziladi va teshik 12 orqali tashqariga chiqariladi (46-rasm). Shundan so'ng soat miliga teskari yo'nalishda taranglash qurilmasi shaybalari 11 orasidan, chapdan o'ngga iptortqich prujinasi 10 orqasidan va pastdan yuqoriga ip yo'naltiruvchi burchaklik 9 orqasidan o'tkaziladi. Maxovik g'ildiragi soat miliga teskari yo'nalishda buralib, iptortqich 4 ning kulachokli sirti 5 pastga qo'yiladi va ip chapdan o'ngga qopqoq 3 orasining ustidan ipyo'naltirgichga o'tkaziladi. So'ngra ip mashina frontal qismiga qotirilgan ipyo'naltirgich 6, ignayuritgich vtulkasi orqali simli ipyo'naltirgich 7 halqasiga va chapdan o'ngga – igna 8 ko'ziga kiritiladi. Ipnинг erkin uchi 7–8 sm uzunlikda qoldirilishi lozim (46-rasm).

Besh ipli zanjirsimon baxyali yo'r mash mashinalari ustki va pastki iplarini o'tkazish uchun bobina ipini chap ignaga o'tkazish maqsadida, ip g'altak tayanchiga qotirilgan ip yo'naltiruvchi burchaklik 25 ning teshigi 24 orqali pastdan yuqoriga o'tkaziladi (47-rasm). So'ngra ip silindrsimon ipyo'naltirgich 23 ning teshigi 22 ga kiritiladi, uning atrofidan soat miliga teskari yo'nalishda



47-rasm. Besh ipli yo'rmab tikish mashinalarida ustki va ostki iplarni o'tkazish tartibi.

aylantiriladi va teshik 21 ga kiritiladi. So'ngra yuqoridan ip tarangligini sozlash qurilmasi 20 plastinasining teshigi 19 ga kiritiladi, sozlash qurilmasining shaybalari orasidan soat mili yo'nalishida aylantiriladi, yuqoridan pastga teshik 18 orqali o'tkaziladi, simli iptutqich yordamida ipyo'naltiruvchi quvurchalar 17 va 16 ga

kiritiladi. Shundan so'ng ip ipuzatgich 15 ning orqa ilgagiga, ipyo'naltirgich 14 ning orqa ariqchasiga, yuqoridan pastga ipyo'naltirgich 12 ning chap kesimiga, ignatutqich quloqchasi 19 ga kiritiladi, tikuvchidan teskari yo'nalishda igna 57 quloqchasi o'tkaziladi. Ustki, o'ng tomondagi ipni igna 55 ga o'tkazish xuddi shunday tartibda bajariladi, lekin ip teshik 26 orqali, taranglikni sozlash qurilmasi 62 shaybalari orasidan aylantirib o'tkaziladi.

Ipni biriktiruvchi chalishtirgichga o'tkazish uchun uni mashinaning ipyo'naltiruvchi burchaklik 25 teshigi 28 ga, silindrsimon ipyo'naltirgich 23 teshigi 33 ga yuqoridan pastga o'tkaziladi, shu ipyo'naltirgich atrofidan soat mili yo'nalishida aylantiriladi va teshik 32 ga kiritiladi. Ip old tomondan taranglikni rostlash qurilmasi 36 plastinasining teshigi 37 ga kiritiladi va shu rostlash qurilmasi shaybalari orasidan soat miliga teskari yo'nalishda aylantiriladi va teshik 38 ga kiritiladi. Iptutqich yordamida ip ipyo'naltirgich quvurchasi 11 ga kiritiladi, ipyo'naltiruvchi burchaklik 61 ning ikkita teshigi 10 va 60 ga orqadan oldinga qarab o'tkaziladi, o'ngdan chapga sim ipyo'naltirgich 58 ostiga keltiriladi, ipuzatgich 8 ustidan buriladi, ikkinchi sim ipyo'naltirgich 9 ostiga kiritiladi, chapdan o'ngga ipyo'naltirgichning ikkita teshigi 7 va 65 ga kiritiladi, differensial tishli reyka 6 ning oynasiga va pinset bilan chapdan o'ngga biriktiruvchi chalishtirgich 5 ning ikkita quloqchasi o'tkaziladi.

Chap chalishtirgich 4 ning pastki ipi quyidagi tartibda o'tkaziladi. Ip bobinadan ip yo'naltiruvchi teshik 29 ga, silindrsimon ipyo'naltirgich 23 ning teshigi 31 ga yuqoridan pastga kiritiladi, shu ipyo'naltirgich atrofidan soat mili yo'nalishida aylantiriladi va teshik 30 ga chiqariladi. So'ng ip ipyo'naltiruvchi quvurcha 40 ga o'tkaziladi, taranglikni rostlash qurilmasi 42 shaybalari orasidan soat mili yo'nalishida aylantiriladi, iptutqich yordamida ipyo'naltiruvchi quvurcharalar 44 va 45 orqali yuqoridan pastga navbat bilan o'tkaziladi, quvursimon ipyo'naltirgich 46 quloqchasi 47 ga kiritilib, ipyo'naltiruvchi burchaklik 48 teshigi 49 orqali o'ngdan chapga yo'naltiriladi va ipyo'naltirgich 50 teshigi 51 ga kiritiladi. Keyin teshik 2 ga, chap chalishtirgich richagini teshigi 3 ga pastdan yuqoriga tomon kiritiladi va pinset yordamida chapki chalishtirgich 4 ning teshigiga o'tkaziladi.

O'ng tomondagi chalishtirgich 54 ning pastki ipini o'tkazish uchun ip bobinadan ip yo'naltiruvchi teshik 27 orqali yuqoridan pastga, so'ngra silindrsimon ipyo'naltirgich 23 ning teshigi 35 ga o'tkaziladi, shu ipyo'naltirgich atrofidan soat miliga teskari yo'nalishda aylantirilib va teshik 34 dan chiqariladi. So'ngra ip quvursimon ipyo'naltirgich 39 ga yuqoridan pastga tomon o'tkaziladi, taranglikni rostlash qurilmasi 41 shaybalari orasidan soat mili yo'nalishida aylantirilib, iptutqich yordamida quvursimon ipyo'naltirgichlar 43 va 46 ga ketma-ket kiritiladi, ipyo'naltirgich 50 ning teshiklari 52 va 1 orasidan o'tkaziladi, mashina korpusiga qotirilgan ipyo'naltirgichning teshigi 53 ga old tomondan kiritiladi va oldindan orqaga — o'ng tomondagi chalishtirgich 5 ning quloqchasiga o'tkaziladi.



Nazorat savollari

1. Mashina va mexanizmlarni qismlarga ajratish qanday tartibda amalga oshiriladi?
2. Krivoship polzunli mexanizmni yig'ish texnologiyasini tushuntirib bering.
3. Tikuv mashinasining ignasi qanday tartibda o'rnatiladi?
4. Detallarni tozalashning qaysi usullarini bilasiz?
5. Po'lat va cho'yandan yasalgan detallar qanday yuviladi?
6. Moki baxyali tikuv mashinalarida igna va moki orasidagi tirqish qanday o'rnatiladi?



Testlar

1. Korroziyaga uchragan rezbali birikmalar qanday qilib qismlarga ajratiladi?
 - A. Mos keladigan asbob bilan qismlarga ajratiladi.
 - B. Korroziyaga uchragan joylari artiladi.
 - C. Rezbali birikmalar suv bilan yuviladi.
 - D. Rezbali birikmalar kerosin bilan yuviladi.
2. Mashinalarni yig'ish jarayonida uzelli yig'ish bilan umumiy yig'ishning qanday farqi bor?
 - A. Umumi yig'ishda alohida detallardan uzel yoki agregatlar yig'iladi, uzelli yig'ishda uzel va agregatlardan mashinalar yig'iladi.
 - B. Uzelli yig'ishda alohida detallardan uzel yoki agregatlar yig'iladi, umumi yig'ishda uzel va agregatlardan mashinalar yig'iladi.

- C. Uzelli yig'ishda alohida detallar yig'iladi, umumiy yig'ishda uzellar yig'iladi.
- D. Uzelli va umumiy yig'ish orasida farq yo'q.
- 3.** Mashinalarni yig'ish mehnat hajmi ta'mirlash umumiy mehnat hajmining necha foizini tashkil qiladi?
- A. 40 % ni.
- B. 60 % ni.
- C. 50 % ni.
- D. 50–60 % ni.
- 4.** Mashinani qismlarga ajratishdan oldin ta'mirlovchi-chilangar mashina haqida nimalarni bilishi kerak?
- A. Mashina rusumini.
- B. Mashina necha yil ishlagani haqidagi ma'lumotni.
- C. Mashina yasalgan metall tarkibini.
- D. Mashinaning vazifasi, tuzilishi, mexanizmlarining o'zaro harakati va sozlanishini.
- 5.** Moki baxyali tikuv mashinasida moki uchi qaysi paytda igna ipi halqasini ilib oladi?
- A. Ign a ostki holatdan 5 mm ko'tarilganda.
- B. Ign a ostki holatdan 2–2,5 mm ko'tarilganda.
- C. Ignaning eng pastki holatida.
- D. Ign materialga sanchilganda.
-



6.1. Moylash qurilmalari va usullari

Individual va markazlashgan tarzda moylaydigan qurilmalar bo'ldi. Individual moylash qurilmalari guruhiga konstruksiyasi jihatidan xilma-xil moydonlar kiradi. Bunday moydonlardan foydalaniqanda mashina va dastgohlarga qarash uchun ko'p vaqt sarflanadi. Mashina va mexanizmlarning moylanadigan qismlari ko'p va bir-biridan uzoq joylashgan bo'lsa, bu hol ayniqsa, yaqqol seziladi.

Markazlashgan usulda mashina va mexanizmlarni moylash nasos yordamida – dastaki yoki avtomat tarzda bajariladi. Moy o'tkazuvchi naychalar (moy yo'llari) orqali moy bevosita ishqalanuvchi sirtlarga yoki markaziya taqsimlagichga – moy to'plagichga uzatiladi. U yerdan moy moylanadigan joylarga o'zi oqib tushadi. Markazlashgan moylash sistemasi individual moylash sistemasiga qaraganda takomillashgan usuldir, chunki bunda mexanizmlar yaxshiroq moylanadi, ayni vaqtida, mashinalarga qarash uchun kam vaqt sarflanadi.

Quyida yuqori tezlikda ishlaydigan tikuv mashinalarida qo'llaniladigan majburiy avtomatik moylash sistemasini ko'rib chiqamiz.


Moyni ishqalanadigan detallar yuzasiga avtomatik tarzda yetkazib berish uchun parrakli (shiberli) nasos *10* dan foydalaniadi (48-rasm). Nasos *10* ning korpusi burchaklik *8* orqali mashina platformasiga past tomondan mahkamlangan. Nasosning parraklarini taqsimlash vali chervyakli uzatma orqali aylantiriladi. Moy nasos yordamida taqsimlovchi plastmassa naychalar orqali haydaladi va moyli karterga tushirilgan filtr *12* dan o'tib, naycha (moy o'tkazgich) *11* bo'ylab suriladi. Bu karter olinadigan bo'lib, mashina platformasi tagidagi kovakchaga joylangan. Nasos *10* ning ichi ikkita boshliqdan iborat. Bularidan biri moy haydaydigan (ostki) bo'shliq, ikkinchisi esa so'ruvchi (ustki) bo'shliq. Ikkinchi bo'shliq old qismdagi ostki bo'shliqda yig'ilib qolgan moyni so'rib olish uchun xizmat qiladi. Naycha *19* nasos *10* ning so'rib oladigan bo'shlig'i va naycha *9* orqali karterga tutashgan. Nasos *10* ning haydovchi bo'shlig'idan naycha *6* orqali mashina tanasining teshigiga o'rnatilgan naycha *3* ga moy yuboriladi. Moy oqimi

naycha 3 dan kalibr langan teshik orqali o'tib, shaffof qalpoqcha 2 ga uriladi. Bu tikuvchiga moy sistemasi qanday ishlayotganini nazorat qilib turish imkonini beradi. So'ngra moy vtulka 4 orqali pastga oqib, sharikli podshipnik va krivoship barmog'i 1 ga kiydirilgan ignali podshipnik tutashmalarini moylaydi. Ortiqcha moy vtulka 4 dan naycha 5 bo'ylab karterga tushadi. Bundan tashqari, moy vtulka 4 ning ostki teshigi orqali oqib, naycha 7 ning piligiga shimaladi va asosiy valning o'ng tomonidagi sharikli podshipnikka keladi. Naycha 8 bo'ylab haydalgan moy vtulka 17 ga o'tib, uning taqsimlash vali bilan tutashgan joylarini va ekssentriklar 13 ga o'tib, ularning shatun kallagi bilan tutashgan joylarini moylaydi. Naycha 14 bo'ylab moy vtulka 15 ga tushadi, natijada moki valining shu val ichki vtulkalari bilan tutashgan joylari hamda moki pazining naychatutqich belbog'i bilan tutashgan joylari moylanadi. Ma'lumki, 97KL mashinasi shesternyasining o'z karteri bor, shesternya 16 da esa karter bo'lmaydi.

Tikuvchi moy sistemasining qanday ishlayotganini shaffof qalpoqcha 2 orqali nazorat qilib turishi, karterda moy kamayganda unga moy quyib turishi kerak.

Mashinani moylash uchun industrial I-12A va I-20A moyini ishlatalish tavsiya etiladi.

Individual moylash qurilmalari. Bunday qurilmalarga rezervuari (idishi) bor moydonlar misol bo'la oladi. Uning pastki qismida kigiz yoki jun ipdan qilingan tiqini bor. Tiqin moylanadigan joylarga chang tushishiga yo'l qo'ymaydi. Tiqin qalinligi vaqt birligi ichida moylanadigan joylarga ma'lum miqdorda moy kelib turadigan qilib tanlanadi.



48-rasm. Moki baxyali tikuv mashinasini moylash sistemasi.

Uzluksiz ishlaydigan moydonning yana bir turi — pilikli moydondir. Undan tegishli miqdordagi moy pilik orqali moylash joyiga kelib turadi. Pilikda moy iflosliklardan ham tozalanadi. Pilikning moylanadigan joyga qaratilgan uchi hamma vaqt moydonning rezervuari ichida turadigan uchidan pastroqda joylashadi. Pilik orqali keladigan moyning miqdori pilikning qalnligiga va uning moydon kanaliga qancha zich o'rnatilganligiga bog'liq. Pilik moydon kanaliga qancha zich o'rnatilgan bo'lsa, undan shuncha kam moy o'tadi.

Pilik jun ipdan yasaladi va ingichka yumshoq simdan qilingan sirtmoqqa mahkamlanadi. Ana shu sirtmoq hamda «mo'ylovlar» yordamida pilik moydonning kanaliga tegishli chuqurlikda tiqib qo'yiladi. Kirlangan pilik almashtirib turiladi.

Moylanadigan joylarga aniq miqdorda moy kelib turishi zarur bo'lganda (masalan, tikuv mashinalarining bosh vallarini moylash uchun) tomizuvchi moydonlardan foydalaniladi. Ularda moylanadigan joyga yetkazib berib turiladigan moy miqdori gaykani burash yo'li bilan rostlanadi. Moylanadigan ish sirtlariga moy teshik orqali boradi. Bu teshikning kesimi bekituvchi ignaning vaziyatiga qarab kattalashadi yoki kichrayadi. Gaykani buraganda unga bog'langan igna ko'tariladi yoki pastroq tushadi. Moydon orqali kelayotgan moyning miqdori haqida moydonning pastki qismidagi kuzatish tuynugidan ko'rinish turadigan tomchilarining qanchalik tez tomib turishiga qarab fikr yuritish mumkin. Moydon rezervarida 1/3 qism moy qolganda moydondan kelayotgan moy miqdori kamaya boshlaydi.

Moylanadigan joyga quyuq moyni, masalan, tavotni yetkazib berib turish uchun qopqoqli moydon yoki tavotdondan foydalaniladi.

Qopqoq buralganda tavotdondagi bosim oshadi, bu bosim ta'sirida quyuq moy moylanadigan sirtlarga siqib chiqariladi.

Mashina va mexanizmlarning ko'pchilik tishli g'ildiraklari moy vannasi ichida ishlaydi. Bunday sharoitda moy sathi konstruksiyasi jihatidan xilma-xil bo'lgan moyko'rsatkichlar orqali kuzatib turiladi, masalan, reduktorlar.

Mashina va mexanizmlarda tutash idishlar prinsipiaga asoslangan naychali moyko'rsatkichlar ham keng qo'llaniladi. Bu xildagi ko'rsatkichlar shisha naychasining uzunligi 75,1 va 150 mm qilib chiqariladi. Bunday naychali moy ko'rsatkichlar mashina gabaritini kattalashtiradi. Bundan tashqari, ular mashinadan foydalanish jarayonida ko'p buzilib turadi, ularning kamchiligi ham shundadir. Moylanadigan uzelga joylangan fonar ko'rinishidagi

moyko'rsatkichlarda naychali moyko'rsatkichlardagi kamchiliklar yo'q. Bunday moyko'rsatkichlar doiraviy yoki cho'ziqroq shaklda yasaladi. Cho'ziqroq moyko'rsatkichlar moy hajmi ancha katta bo'lganda qo'llaniladi. Agar rezervuardagi moyning sathi katta chegaralarda o'zgaradigan bo'lsa, ikkita doiraviy moyko'rsatkich ustma-ust qo'yiladi. Bunday hollarda moyning yo'l qo'yilgan pastki chegarasi eng pastki moy-ko'rsatkichga qarab, eng yuqori sathi esa yuqoridagi moy-ko'rsatkichga qarab belgilanadi. Moyo'Ichagichning qulayligi shundaki, mashina to'xtab turganda uni uyasidan sug'urib olib, toza latta bilan artish va o'rniqa qo'yib yana sug'urib olib, moyning sathini bilish mumkin. O'Ichagichda qolgan moyning izi rezervarda qancha moy borligini ko'rsatadi.

Iz o'Ichagichdagi nazorat chiziqlardan oshmasligi va pasaymasligi kerak.

Moy vannasidagi moyning sathini tekshirib turish uchun tekshirish jo'mraklaridan, tekshirish tinqinlaridan va shular singari boshqa qurilmaldan ham foydalilanadi.

Markazlashtirilgan moylash qurilmalari. Markazlashtirilgan usulda moylanadigan joylarga moy, yuqorida aytib o'tilganidek, bosim ostida yuboriladi. Bunday sistemalarda bosim bitta yoki bir nechta nasos yordamida hosil qilinadi. Nasos haydaydigan moy halqasimon berk sistemada aylanib yuradi. Bakdan tishli-g'ildirakli nasos so'rib oladigan moy sovitgich-filtrdan o'tib, naychalar orqali moylanadigan joylarga boradi va ularni moylaydi hamda ishqalanuvchi yuzalarni sovitadi. So'ngra moy qaytaruvchi magistral orqali yana bakka qaytib tushadi. Moyga ilashib qolgan mexanik aralashmalar qisman bakning tagiga cho'kadi, ammo bu aralashmalarning asosiy qismi filtrlanishda ushlanib qoladi. Markazlashtirilgan sistemalarga, odatda, ikkita: ish va rezerv nasoslar o'rnatiladi. Shu tufayli moylanadigan joylarga moyning to'xtovsiz kelib turishi ta'minlanadi. Nasoslar tishli-g'ildirakli yoki boshqa tipda bo'lishi mumkin. Tishli-g'ildirakli nasos o'rnatilgan markazlashtirilgan moylash sistemalari, odatda, uncha ko'p bo'lmagan ishqalanuvchi uzellarni moylash uchun ishlataladi. Texnologik jarayon bo'yicha o'zaro bog'langan mashinalar guruhining ko'pdan ko'p moylanish joylariga moy yetkazib berish uchun markazlashtirilgan avtomatik moylash sistemalari o'rnatiladi. Bunday sistemalarda moy avtomatik ravishda tozalanadi, sovitiladi va ishqalanuvchi uzellarga tegishli miqdorda yetkazib berib turiladi.

Moylash sistemasida qanday moylash qurilmalari qo'llanilishidan qat'iy nazar, ularning hamma vaqt puxta ishlab turishini nazorat qilib turish kerak. Bundan tashqari, har bir sirtni moylash uchun belgilangan moylash materialidan foydalanish lozim.

6.2. Moylash materiallari va ularni tanlash

Sanoatda, asosan, mineral moylash materiallari ishlataladi. Sanoatda ishlataladigan moylar talab etilgan qator ko'rsatkichlar, jumladan tegishli qovushqoqlik ko'rsatkichiga ega bo'lishi kerak. Moyning qovushqoqligi haqida 50°C yoki 100°C gacha isitilgan ma'lum miqdordagi biror navli moyning belgilangan o'lchamdag'i teshikdan necha minutda oqib tushishiga qarab fikr yuritiladi.

Ma'lum hajmdagi moyning belgilangan o'lchamdag'i teshikdan 20°C haroratda oqib chiqishi uchun ketgan vaqtning shu teshikdan o'sha hajmdagi suvning oqib chiqishi uchun ketgan vaqtga nisbati *qovushqoqlik ko'rsatkichi* qilib qabul qilingan. Bu ko'rsatkich moyning graduslarda ifodalangan qovushqoqligini xarakterlaydi va E50 yoki E100 bilan ifodalanadi. Bu yerda: 50 va 100 — qovushqoqlik ko'rsatkichi bo'lib, aniqlangan haroratdir. Harorat pasaygan va bosim ko'tarilgan sari moyning qovushqoqligi ortadi.

Qovushqoqlikning dinamik va kinematik turlari mavjud. Dinamik qovushqoqlik suyuqliklar tarkibini ular zarrachalari o'zaro harakatiga qarshilik ko'rsatishini tavsiflaydi va bir kvadrat metrga Nyuton/ sekund birligida o'lchanib, shunday suyuqlikning dinamik qovushqoqligiga teng bo'ladiki, unda 1 m masofaga uning 1 m/s tezlik bilan harakati paytidagi urinma kuchlanish 1 Pa (1 H/m^2) ga teng bo'ladi.

Kinematik qovushqoqlik dinamik qovushqoqlikni uning zichligiga nisbati bilan aniqlanadi. Kinematik qovushqoqlik birligi m^2/s bo'lib, shunday suyuqlikning kinematik qovushqoqligiga tengki, uning dinamik qovushqoqligi $1 \text{ H} \cdot \text{s/m}$ ga, zichligi esa 1 kg/m^3 ga teng bo'ladi. Dinamik qovushqoqlik ishqalanayotgan sirlarni moylash uchun qo'llanadigan moylardan qovushqoqligini gidrodinamik hisoblash paytida qo'llanadi. Kinematik qovushqoqlik moy quvurlari orqali yuborilgan moylarni hisoblashda qo'llanadi. Dinamik va kinematik qovushqoqliklar absolut birliklarda ifodalanadi va shuning uchun absolut qovushqoqlik deb yuritiladi. Moylarning qovushqoqligi haroratga bog'liq ravishda o'zgaradi: harorat ko'tarilsa, qovushqoqlik kamayadi, harorat pasayganda qovushqoqligi oshadi.

Mashinalarni moylash uchun moy tanlashda quyidagi muloha-zalarga asoslaniladi:

1. Tezyurar mashinalarni qovushqoqligi past bo'lgan moylar bilan moylash kerak, aks holda moylash materialining zarralari orasidagi bog'lanish kuchini yengish uchun ortiqcha energiya sarflanadi. Bundan tashqari, detallarning o'zaro ishqalanuvchi sirtlari odatdagidan ko'ra ko'proq qiziydi.

2. Katta yuklanish ostida ishlaydigan, sekinyurar mexanizmlarni qovushqoqligi yuqori bo'lgan yoki quyuq (konsistent) moylar bilan moylash kerak. Konsistent moylar mineral moyning biror quyuqlantirgich masalan, kalsiyli quyuqlantirgich yoki mum, parafin va shu kabi aralashmalaridan iborat. Katta zo'riqish ostida ishlaydigan, shuningdek, harakat yo'naliшини o'zgartirib turadigan mexanizmlarni moylash uchun qovushqoqligi past moylarni ishlatish moyning o'zaro ishqalanuvchi sirtlari orasidan siqilib chiqishiga va binobarin, shu sirtlar orasidagi moy qatlamingning yupqalashuviga olib keladi.

3. Yuqori haroratlarda, og'ir yuklanish bilan ishlaydigan sekinyurar mexanizmlarni qattiq moylash materiallari bilan moylash kerak. Bunday moylarga talk, grafit, slyuda kiradi.

Moylarning turi va navlari juda ko'p. Moylarning ba'zi navlari haqidagi ma'lumotlar 7-jadvalda berilgan.

7-jadval

Moy nomi	Eyler bo'yicha 50°C dagi qovushqoqlik koeffitsiyenti	Qo'llanilishi
Vazelin moyi	1,4–1,7	Sharikli hamda rolikli mayda podshipniklar va boshqalar
M2 markali urchuq moyi	2,0–2,2	Mashina vallari (10000 ayl/min), presslar gidravlik sistemalari, sharikli hamda rolikli podshipniklar va boshqalarda
M3 markali urchuq moyi	2,8–3,2	Halqa bo'ylab moylanadigan podshipniklar, markazdan qochma nasoslar, dastgohlarning gidravlik uzatmalari, material kesish asboblarini sovitish va, shuningdek, termik ishslashda toplash suyuqligi sifatida

3B markali urchuq moyi	2,8–3,2	Mexanik kesish asboblarini sovitishda qo'llanadigan 3 markali urchuq moyi o'rniда, termik ishlashda toblast suyuqligi sifatida
L markali urchuq moyi	4,0–4,5	Katta zo'riqish ostida tez ishlaydigan mashinalar, halqa bo'ylab moylanadigan podshipniklarda
S markali urchuq moyi	5,5–7,0	Poyafzal tikish mashinalari, bolg'lash va bukish mexanizmlari, rolikli qaychilar, dastgohlar va presslar, gidravlik sistemalarining uzatmalarida
SB markali urchuq moyi	5,5–7,0	S markali moy o'rniда
SU markali urchuq moyi	6,0–7,5	Katta zo'riqish ostida, sekin ishlaydigan mashina va mexanizmlar, harorati yuqori binolarda ishlaydigan mexanizmlarda
M2 markali urchuq moyi	100 da 1,8–2,2	Katta zo'riqish ostida ishlaydigan sekinyurar mexanizmlar, og'ir jihozlarning uzatmalari va boshqalarda



Nazorat savollari

1. Moylash qurilmalarining qanday turlari mavjud?
2. Individual moylash qurilmalari guruhiга qaysi turdag'i moydonlar kiradi?
3. Markazlashtirilgan moylash usulida jihozlar qanday moylanadi?
4. Moyning qovushqoqligi deganda nimani tushunasiz?
5. Moyning qovushqoqligi qanday aniqlanadi?
6. Moyning qovushqoqligiga havo harorati qanday ta'sir qiladi?
7. Tezyurar mashinalar qaysi turdag'i moylar bilan moylanadi?
8. Katta yuklanish ostida ishlaydigan mashinalar qaysi turdag'i moylar bilan moylanadi?



Testlar

1. Moylash qurilmalari qanday turlarga bo'linadi?
 - A. Individul qurilmalar.
 - B. Markazlashtirilgan qurilmalar.
 - C. Avtomatlashtirilgan qurilmalar.
 - D. To'g'ri javob yo'q.
2. Markazlashtirilgan usulda mashinalar qanday moylanadi?
 - A. Moydonlar yordamida.
 - B. Dastaki usulda.
 - C. Nasos yordamida, qo'lda yoki avtomatlashtirilgan usulda.
 - D. Moydonlar yordamida, qo'lda.
3. Pilikli moydon qanday moydonlar turiga kiradi?
 - A. Uzluksiz ishlaydigan moydon.
 - B. Uzlukli ishlaydigan moydon.
 - C. Markazlashtirilgan usulda ishlaydigan moydon.
 - D. B va C javoblar to'g'ri.
4. Markazlashtirilgan usulda moylanadigan joylarga moy qanday yuboriladi?
 - A. Qizdirilgan holda.
 - B. Bosim ostida.
 - C. Havo yordamida.
 - D. Purkaladi.
5. Qovushqoqlik ko'rsatkichi nima?
 - A. Ma'lum hajmdagi moyning belgilangan o'lchamdagisi teshikdan 20 °C li haroratda oqib chiqishi uchun ketgan vaqtning shu teshikdan o'sha hajmdagi suvning oqib chiqishi uchun ketgan vaqtga nisbati.
 - B. Ma'lum hajmdagi moyning belgilangan o'lchamdagisi teshikdan 20 °C li haroratda oqib chiqishi uchun ketgan vaqtning, shu teshikdan o'sha hajmdagi suvning oqib chiqishi uchun ketgan vaqtga ko'paytmasi.
 - C. Ma'lum hajmdagi suvning belgilangan o'lchamdagisi teshikdan 20 °C li haroratda oqib chiqishi uchun ketgan vaqtning shu teshikdan o'sha hajmdagi moyning oqib chiqishi uchun ketgan vaqtga nisbati.
 - D. Ma'lum hajmdagi suvning belgilangan o'lchamdagisi teshikdan 20 °C li haroratda oqib chiqishi uchun ketgan vaqtning kvadrati.
6. Qovushqoqlikning qaysi turlari mavjud?
 - A. Kinematik.
 - B. Dinamik.

- C. Kinematik va dinamik.
D. Kinematik, dinamik va statik.
7. Kinematik qovushqoqlik qanday aniqlanadi?
A. Dinamik qovushqoqliknini uning zichligiga ko'paytmasi bilan.
B. Dinamik qovushqoqliknini uning zichligiga nisbati bilan.
C. Dinamik qovushqoqliknini moy hajmiga nisbati bilan.
D. To'g'ri javob yo'q.
8. Harorat ko'tarilsa ...
A. Qovushqoqlik ortadi.
B. Qovushqoqlik yo'qoladi.
C. Moyning zichligi ortadi.
D. Qovushqoqlik kamayadi.
9. Tezyurar mashinalar qaysi turdag'i moylar bilan moylanadi?
A. Qovushqoqligi yuqori bo'lgan moylar bilan.
B. Zichligi yuqori bo'lgan moylar bilan.
C. Qovushqoqligi past bo'lgan moylar bilan.
D. Zichligi past bo'lgan moylar bilan.
10. Katta yuklanish ostida ishlaydigan sekinyurar mexanizmlar qaysi turdag'i moylar bilan moylanadi?
A. Qovushqoqligi yuqori yoki quyuq moylar bilan.
B. Qovushqoqligi past yoki suyuq moylar bilan.
C. Qovushqoqligi past moylar bilan.
D. Suyuq moylar bilan
-



7.1. Detallarni tiklash usullari

Tikuv va trikotaj mashinalarini ta'mirlashning iqtisodiy samaradorligini oshirishda detallarning qoldiq ish muddatidan foydalanish katta ahamiyatga ega. Texnologik mashina va mexanizmlar hamda ular agregatlarining asosiy ta'mirgacha xizmat muddatini o'tagan detallarning 60–65 % qoldiq ish muddatiga ega bo'lib, ta'mirlamasdan yoki kichik ta'mirlash ishlardan keyin yana ishlatishga yaroqli bo'ladi.

Mashina va mexanizmlar barcha detallarini ish muddatlariga qarab 3 guruhga bo'lish mumkin.

Birinchi guruhga o'z ish muddatini to'liq o'tagan va ta'mirlash paytida yangisi bilan almashtirilishi lozim bo'lgan detallar kiradi. Bunday detallar nisbatan oz bo'lib, barcha detallar sonining 25–30 % ini tashkil etadi. Bu guruh detallarga podshipniklar vkladishlari, turli vtulkalar, dumalash podshipniklari, rezina-texnik buyumlar va boshqalar kiradi.

Ikkinci guruh detallarni (30–35 %) ta'mirlamasdan yana ishlatish mumkin. Bu guruh detallarga ish sirtlari joiz chegarada yeyilgan detallar kiradi.

Detallarning asosiy (40–45 %) qismini uchinchi guruh tashkil etadi. Ta'mirlangandan keyin ulardan qayta foydalanish mumkin. Bu guruhga ancha qimmat va murakkab detallar, masalan, silindr bloki, tirsakli val, bosh taqsimlash vali kiradi. Bu detallarni tiklash narxi ularni tayyorlash narxining 10–50 % idan oshmaydi.

Mashina va mexanizmlarni ta'mirlash iqtisodiy samaradorligini oshirishning asosiy manbayi ikkinchi va uchinchi guruh detallarning qoldiq ish muddatidan foydalanishdan iborat.

Detallarni tiklash ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega. Detallarni tiklash uchun sarflanadigan mablag' ularni tayyorlash harajatlaridan ikki, uch marta kam bo'ladi. Chunki detallarni tiklashda xomashyolar, elektr energiyasi va mehnat resurslari sarfi ancha qisqaradi.

Tiklash samaradorligi va sifati detalni tiklash usuliga bogliq. Detallarni tiklashning quyidagi usullaridan keng foydalaniлади: mexanik ishlov berish, payvandlash va metall suyuqlantirib qoplash, purkab qoplash, galvanik va kimyoiy ishlov berish, bosim ostida ishlov berish, sintetik materiallardan foydalanish.

Ta'mirlash texnologik jarayonida mashina va mexanizmlarning detallari tozalanadi, yaroqli-yaroqsizlarga saralanadi va tashxis qo'yish kabi umumta'mir ishlari bajariladi, shuningdek, ba'zan tegishli sinovlardan ham o'tkaziladi.

Detalning geometrik shaklini yoki materialining ichki holatini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan texnologik ta'sir etish ishlari tiklash ishlariga kiradi. Buning uchun quyidagi texnologik jarayonlar bajariladi: detalning yeyilgan sirtini to'ldirib qoplash; ish vaqtida egilgan, deformatsiyalangan joylarini asl holiga keltirish yoki yeyilgan joylarning o'lchamlarini tiklash maqsadida materialni qayta taqsimlash uchun plastik deformatsiyalash; detalning bir qismini almashtirish va qo'shimcha elementlar o'rnatish; detalning sirtiga biror usulda ishlov berib, metalining bir qismini olib tashlash.

Detallar materialining fizik-mexanik xossalarni tiklashga oid ishlarga makroskopik nuqsonlarni (masalan, darz ketgan, yemirila boshlagan joylar) bartaraf etish va detalning eng muhim joylaridagi mikronuqsonlarning zararli ta'sirini kamaytirish maqsadida biror usulda (termik, termomexanik ishlov berib, plastik deformatsiyalab) detal materialini puxtalash kiradi. 8-jadvalda detallarni tiklashda qo'llanadigan usullar guruhi keltirilgan.

8-jadval

Detallarni tiklash usullar







Usul guruhi	Qo'llanadigan tiklash usuli
Suyuqlantirib payvandlash (metallni suyuqlantirib qoplash)	Elektr yoy yordamida payvandlash, elektr shlakli payvandlash, flyus qatlami ostida, himoya gazlar muhitida, suv bug'lari muhitida payvandlash, tebranma yoyli, argon yoyli, gaz yordamida plazmali, quyma nurli (elektron, lazer nurlari bilan) payvandlash
Bosim ostida payvandlash	Elektr kontakt, ishqalanish, portlatish gorni (temirchilik o'chog'i)da, taxtakach ostida, diffuzion, ultratovush, sovuqlayin, induksion payvandlash
Metallni purkab (to'zitib) qoplash	Plazmali, gaz-plazmali usulda purkash
Metallahsh	Gaz, elektr, yuqori chastotali, plazmali

Kavsharlash	Yumshoq, qattiq va aluminiy kavsharlar bilan kavsharlash
Elektrolitik usulda metall qoplash	Xromlash, temirlash, nikellash
Sintetik materiallardan foydalanish	Sohta suyuq qatlamda, gaz-plazma usulida, bosim ostida quyish usulida taxtakachlab qoplash
Bosim bilan ishlov berish	Kengaytirish, cho'ktirish, aylanasiga yumalatib puxtalash, cho'zish, qisman cho'ktirish, elektr-mexanik ishlov berish
Chilangarlik-mexanik ishlovi berish	Aralash shaberlash, ishqalash, frezalash, silliqlash, kengaytirish, shtift o'rnatish, rezbani tozalash, tortib turuvchi va boshqa elementlarni o'rnatish
Elektr bilan ishlov berish usullari	Anod-mexanik, elektr-kimyoviy, elektr-kontakt, elektr-impulslari
Puxtalaydigan ishlov berish usullari	Termik, termo-mexanik, kimyoviy-termik, sirtqi plastik deformatsiyalash, olmos asbob bilan ishlov berish

Mexanik ishlov berish yeyilgan sirtlarga qoplama yotqizishga tayyorlash yoki tugallash ishlarida, shuningdek, detallarni ta'mir o'lchamlariga moslab tiklashda yoki qo'shimcha ta'mirlash detallari o'rnatib tiklashda qo'llaniladi. Detallarga ta'mir o'lchamlariga moslab ishlov berganda ular ish sirtlarining geometrik shakli tiklanadi, qo'shimcha ta'mir detallari o'rnatilib, ta'mirlanayotgan detal o'lchami yangi detal o'lchamiga muvofiqlashtiriladi.

Payvandlash va metall suyultirib qoplash detallarni tiklashda keng qo'llanadigan usullardandir. Payvandlash usulida detallarning mexanik nuqsonlari (darz, yorilgan joylar va hokazo) ni bartaraf etishda, suyuqlantirib qoplashdan esa yeyilgan ish sirtlarini to'ldirib tiklash maqsadida ularni metall qatlami bilan qoplashda qo'llanadi. Ta'mirlash korxonalarida payvandlash va suyuqlantirib qoplashning ham dastaki, ham mexanizatsiyalashtirilgan usullari qo'llanadi. Mexanizatsiyalashtirilgan usullar ichida esa flyus ostida va himoya gazlari muhitida yoy yordamida avtomatik va tebranma yoy vositasida suyuqlantirib qoplash usullari keng qo'llanadi. Hozir detallarni tiklashda payvandlashning istiqbolli usullari hisoblangan lazerli va plazmali payvandlash usullari qo'llanilmoqda (9-jadval).

**Payvandlanadigan detallar qirralarini payvandlashga
tayyorlash usullari**

Payvand chok turi	Payvand lanadigan metallar qalinligi, mm	Chok elementlarining eskiz va o'lchamlari, mm
Qirraga ishlov berib	2	
Qirraga ishlov bermasdan	2-5	
V simon	1-15	
X simon	15 dan katta	
Qirraga ishlov bermasdan	8 gacha	
V simon	5-30 gacha	
X simon	20 dan katta	

Ustma-ust	2 dan yuqori	
Tavrsimon	12 gacha	
Bir tomoniga ishlov berib, tavrsimon	20 gacha	
Ikki tomoniga ishlov berib, tavrsimon	20 dan yuqori	
Pilka(timoq)lar qo'yib, qizdir- may chok qo'yish	15 gacha	
Shuning o'zi	15 dan ortiq	

Detallarni tiklashda purkab qoplash usuli suyuqlantirilgan metallni detalning yeyilgan sirtiga purkashga asoslangan. Metallni yoy yordamida, gaz alangasida, yuqori chastotali portlash (detonatsiya) va plazmali suyultirib qoplash usullari mavjud.

Galvanik va kimyoviy usulda ishlov berishda metall detal sirtiga galvanik yoki kimyoviy yo'l bilan qoplanadi.

Avtomatlashtirilgan usulda flus ostida yoy yordamida metall suyuqlantirib qoplash. Avtomatlashtirilgan usulda flus ostida suyuqlantirib qoplangan metallning fizik-mexanik xossalari foydalaniladigan elektrod sim va flusga bog'liq. Elektrod simlarning quyidagi markalari keng ko'lamda ishlatiladi: kam uglerodli po'lat detallarni suyuqlantirib qoplash uchun Sv-08; Sv-08 GS; o'ttacha uglerodli va past legirlangan po'latlardan tayyorlangan detallar uchun esa Np-65, Np-80, Np-30×GSA.

Avtomatik suyuqlantirib qoplashda ikki xil: suyuq (AN-348A, AN-20, AN-30) va sopol fluslar (ANK-18, ANK-19) ishlatiladi.

Suyuq fluslar suyuqlantirib qoplangan metallni oksidlanishdan yaxshi saqlaydi, sopol fluslar esa metallni oksidlanishdan saqlashdan tashqari,unga legirlanish xususiyatini ham beradi.

Flus ostida, avtomatik suyuqlantirib qoplash usuli jarayonning ish unumiga va suyuqlantirib qoplangan metallning fizik-mexanik xossalariiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu usul elektrod diametri, yoy kuchlanishi, payvandlash tok kuchiga, suyuqlantirib qoplash va simni surish tezligi, elektrod chiqib turgan qismining uzunligi, suyuqlantirib qoplash qadamiga bog'liq. Elektrod sim diametriga qarab tanlanadi. Texnologik mashina va mexanizmlarning detallarini suyuqlantirib qoplashda diametri 1,6–2,5 mm li simdan foydalaniadi. Tok kuchi elektrod diametriga qarab, quyidagi formula yordamida hisoblab topiladi:

$$J=110 \cdot d_e,$$

bu yerda: d_e — elektrod diametri, mm.

Flus ostida suyuqlantirib qoplash texnologik mashina va mexanizmlar vallarining bo'yinlari, shlitsa sirtlari, o'qlar va boshqa detallarni tiklashda qo'llanadi.

Tebranma yoy yordamida suyuqlantirib qoplash. Avtomatik tebranma yoy yordamida suyuqlantirib qoplash usuli birinchi marta 1948-yilda muhandis G.P. Klekovkin tomonidan taklif etilgan. Suyuqlantirib qoplanadigan detal tokarlik dastgohi markazlariga yoki patronga o'rnatiladi. Dastgoh supportiga suyuqlantirilib qoplash

kallagi o'rnataladi. Bu kallak kassetali sim, surish mexanizmi, mundshtugi bor elektromagnitli tebratgichdan tuzilgan. Tebratgich elektrodning uchini o'zgaruvchan tok chastotasi bilan tebratadi, shunda payvandlash elektr zanjiri uzilib-ulanadi. Uskuna kuchlanishi 24 V li tok manbayi orgali elektr bilan ta'minlanadi. Tok manbayiga past chastotali drossel ketma-ket ulangan. Bu drossel payvandlash elektr toki kuchini barqarorlashtirib turadi. Reostat esa elektr zanjirdagi tok kuchini rostlaydi. Suyuqlantirib qoplash zonasiga sovituvchi suyuqlik bak 2 dan nasos yordamida uzatiladi. Elektrod sim va detal vaqtı-vaqtı bilan ulanib turganda metall elektroddan detalga ko'chib o'tadi. Tebranma yoy yordamida suyuqlantirib qoplash po'lat, bolg'alanuvchan va kulrang cho'yanlardan tayyorlangan detallarning yeyilgan sirtlarini tiklashda, ichki va tashqi silindrik sirtlarning yeyilgan joylarini to'ldirishda qo'llanadi.

Elektrod sim suyuqlantirib qoplangan metallning qattiqligaga qarab tanlanadi. Qattiqligi 50–55 HRC bo'lган po'lat detallarni tiklashda Np-65, Np-80 simlaridan foydalaniladi. Agar suyuqlantirib qoplangan metallning qattiqligi 35–40 HRC bo'lsa u holda NP-30XGSA simi ishlatiladi. 180–240 HB qattiqlikni hosil qilish uchun esa Sv-08 simidan foydalanish mumkin.

Suyuqlantirib qoplash tezligini to'gri tanlash juda muhim, chunki jarayonning ish unumi va suyuqlantirib qoplangan metall qalinligi shu tezlikka bog'liq. Suyuqlantirib qoplashning eng katta tezligi (m/min) tajriba yo'li bilan topilgan quyidagi ifoda bo'yicha hisoblanadi:

$$V = [0,4 - 0,7] V_{\text{sim}},$$

bu yerda: V_{sim} – elektrod simni surish tezligi, m/min.

Tebranma yoy yordamida suyuqlantirib qoplashda teskarı qutbli tokdan foydalaniladi. Salt ishlashdagi kuchlanish 18–20 V. Payvandlash tokining kuchi elektrod sim diametri va uni surish tezligiga bog'liq. Sim diametri 1,6–2 mm va uni surish tezligi 1 – 3,5 m/min bo'lganda tok kuchi 100–200 A ni tashkil etadi.

Avtomatik tebranma yoy yordamida suyuqlantirib qoplashning afzalligi shundan iboratki, detal kam qiziydi, u termik ishlovga ta'sir etmaydi, termik ta'sir zonasi kichik, jarayon ancha unumli bo'lib, qoplash maydoni 8–10 sm/min ni tashkil etadi.

Detallar toliqishga qarshiligining suyuqlantirib qoplashdan keyin 30–40 %ga kamayishi bu usulning kamchiligi hisoblanadi.

Lazer yordamida payvandlash va suyuqlantirib qoplash usullari tegishlich ta'mirlanadigan detallarni qo'shimcha payvandlashda va detallarning yeyilgan sirtlariga kukun qotishmalarni suyuqlantirib qoplashda qo'llanadi.

Lazer yordamida payvandlash va suyuqlantirib qoplashda ikki xil: rubinli kvant nurlanish generatori va gaz generatoridan foydalilanadi. Gaz generatorida ish jismi (gaz) sifatida karbonat angidrid gazi, azot va geliy aralashmasidan foydalilanadi.

Lazer yordamida payvandlash va suyuqlantirib qoplashning afzalliklari shundan iboratki, detalning faqat payvandlanadigan joyi qiziydi, ishlov beriladigan detalga issiqlik kam keladi, shu tufayli termik ta'sir zonasi paydo bo'lmaydi. Lazer nurini turli joylarga yo'naltirish mumkin, bu esa detalning eng noqulay joylarini ham payvandlash imkonini beradi, payvandlash jarayonidagi ish unumi yuqori bo'ladi.

Lazer yordamida payvandlash usulida ishlatiladigan uskunaning murakkabligi uning kamchiligi hisoblanadi. Lazer yordamida payvandlash texnologik mashina va mexanizmlarni ta'mirlashda istiqbolli usulidir.

Plazmali suyuqlantirib qoplash. Plazma hosil qiluvchi gaz sifatida argon, azot, geliy, vodorod va ularning aralashmalari ishlatiladi. Argonli plazma oqimi juda yuqori haroratda (20000°C gacha), oqib chiqish tezligi esa tovush tezligidan katta (1200 m/s gacha) bo'ladi.

Plazmali suyuqlantirib qoplashda suyuqlantiriladigan material payvandlash vannasiga kukun yoki sim ko'rinishida kiritiladi. Kukun payvandlash vannasiga bevosita kiritiladi yoki plazmali oqimga puflanadi.

Plazmali suyultirib qoplash usuli suyuqlantirib qoplangan metallning yuqori sifatlari bo'lishini ta'minlaydi va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra boshqa usullardan qolishmaydi, ba'zi tomonlari bilan esa ulardan ustun ham turadi.

7.2. Detallarni tiklashning maqbul usulini tanlash

Tikuv va trikotaj mashina hamda mexanizmlarining 85 foizdan ziyod detallari $0,2\text{--}0,3\text{ mm}$ yeyilganda ishga yaroqsiz bo'lib qoladi. Bunda juda ko'p elementlar va sirtlar umuman yeyilmaydi, oqibatda bir necha yil xizmat qilishi mumkin bo'lgan detallar ham ularga qo'shilib yaroqsizga chiqariladi.

Tikuv va trikotaj mashina hamda mexanizmlarining ta'mir fondlari tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, ularning asosiy ta'mirlashni talab etgan 20 foizga yaqin detallari yaroqsizga chiqariladi, 25–40 foizi ishlatishga yaroqli, qolganlarini esa qayta tiklash mumkin bo'ladi.

Ta'mirlash usuli detallarning konstruktiv-texnologik xususiyatlari va ishlash sharoitlari, yeyilganlik darajasi, nuqson turiga qarab tanlanadi. Ta'mirlash usullari ta'mirlanadigan detallarni uzoq vaqt chidamliligini va ta'mirlash tannarxining arzon bo'lishini ta'minlashi lozim.

Detallarni tiklash usulini tanlash mezonlari.

1. Texnologik mezon (qo'llaniluvchanlik mezoni) – tiklanadigan detalning o'chamlari va geometrik shaklini, detal tayyorlangan material va hokazoni hisobga oladi.

2. Uzoq vaqtga chidamlilik mezoni (texnik mezon) – tiklangan va yangi detallarning oxirgi holatgacha ishlash muddatlarini taqqoslab, ya'ni detalni tiklash yoki yaroqsizga chiqarish zarurati bilan baholanadi.

3. Iqtisodiy mezon – tiklangan detal narxini bildiradi.

4. Texnik-iqtisodiy mezon. O'z-o'zidan ma'lumki, tiklashning foydali ekanligini tasdiqlovchi A koeffitsiyenti 1 ga teng yoki undan katta bo'lgandagina detalni tiklash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'ladi. A koeffitsiyent quyidagi formuladan hisoblanadi:

$$A = \frac{C_{ya}}{T_{ya}}, \quad \frac{C_{ya} \cdot T_t}{T_{ya} \cdot C_t},$$

ya'ni:

$$A = \frac{C_{ya} \cdot T_t}{T_{ya} \cdot C_t},$$

bunda: A – detalni tiklashni iqtisodiy jihatdan foydali ekanligini tavsiflovchi koeffitsiyent; C_{ya} , C_t – yangi va tiklangan detallar narxi; T_{ya} , T_t – yangi va tiklangan detallarning xizmat muddati.

Yangi detal narxi (C_{ya}) ehtiyyot qismlarga yalpi baholar preyskurantidan tanlanadi. Detallarni tiklash usuli detallarning konstruktiv-texnologik xususiyatlari va ishlash sharoitlariga, ularning yeyilish miqdoriga, ta'mirlash narxiga qarab tanlanadi. Tanlangan usul ta'mirlangan detallarning uzoq vaqtga chidamliligini ta'minlashi lozim.

Ko'p detallar (83 % ga yaqin) 0,6 mm gacha yeyiladi. Bulardan 0,1 mm gacha yeyilgan detallar 52 % ni, 0,2 mm gacha – 12 % ni, 0,3 mm gacha – 10 % ni, 0,4 mm gacha – 1 % ni, 0,5 mm gacha – 5 % ni, 0,6 mm gacha yeyilgan detallar esa 3 % ni tashkil qiladi.

Turli guruh detallari sirti taxminan quyidagicha yeyiladi:

- silindrik sirtlar 52 %;
- konus va sferasimon sirtlar 3 %;
- shlitsalar 3 %;
- pazlar, ariqchalar, kemtik joylar 5 %;
- rezbalar 10 %, yassi sirtlar 1 %;
- tishli g'ildirak 2 %;
- shakldor sirtlar 1 %, darz va singan joylar 9 %;
- geometriyasi va shakli buzilgan sirtlar 13 %.

Detallarni tiklashning maqbul usuli deb, tiklangan detalning mumkin qadar uzoq vaqtga chidamliligini va tiklash narxining eng past bo'lishini ta'minlaydigan usulga aytildi.

Aniq bir detalni tiklash usulini tanlashda quyidagi asosiy mezonlarga e'tibor berish kerak:

- 1) tiklangan detalning qay darajada yeyilganligi;
- 2) detallar tayyorlangan material, detalning tuzilishi va uni tayyorlashda termik ishlov berilganligi e'tiborga olinadi. Bu ko'rsatkichlar detallarni tiklash texnologik jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatadi;
- 3) detallarni tiklash texnologik jarayonini belgilashda detal-larning ishlash sharoitlari (moylanishi, aylanish chastotasi va boshqalar) e'tiborga olinishi kerak;
- 4) tiklash usulining ishdagi puxtaligi tiklangan detalning yeyilishga chidamliligi va uning dinamik mustahkamligi bilan baholanishi mumkin;
- 5) qo'llaniladigan tiklash usullarining iqtisodiy jihatdan foydaliligi asosiy mezon bo'lib hisoblanadi.

Ta'mirlashda sarflangan harajatlarning ish jarayonida tezda qoplanishini ta'minlaydigan usulga detallarni tiklashning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lgan usuli deb aytildi, bunda

$$\frac{C_t \cdot C_{ya}}{T_t \cdot T_{ya}} \text{ bo'ladi,}$$

bu yerda: C_{ya} – yangi detalni tayyorlash narxi; C_t – yeyilgan detalni tiklash narxi; T_{ya} – yangi detalning xizmat muddati; T_t – tiklangan detalning xizmat muddati, yoki

$$C_i \cdot i = C_{ya} \cdot i_{ya},$$

bu yerda: i_{ya} , i – mos holda yangi va tiklangan detallarning yejilish jadalligi.

Detallarni tiklashning maqbul usulini tanlash uchun V.V. Shadrachev taklif etgan quyidagi mezonlardan foydalanish mumkin:

1. Texnologik yoki qo'llaniluvchanlik mezoni ma'lum bo'lgan ko'p texnologik usullardan birini yoki bir nechtasini tanlash.

Masalan:

a) metallmas materiallardan tayyorlangan detallarni plastik deformatsiyalash usulida tiklash mumkin emas;

b) diametri 30 mm dan kichik bo'lgan detallar flyus qatlami ostida suyuqlantirib qoplab tiklanadi.

Bu mezon son bilan ifodalanmaydi va shuning uchun ham u faqat qanday usulda tiklash mumkin bo'lgan detallar ro'yxatini tuzish imkonini beradi.

2. Iqtisodiy mezon mazkur usulda detallarni ta'mirlashga sarflangan jami xarajatlar bilan tavsiflanadi va quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$C = C_q + C_{yo} + C_m,$$

bu yerda: C – detallarni ta'mirlash uchun sarflangan xarajatlar so'm; C_q – detallarni qoplashga tayyorlash tannarxi, so'm; C_{yo} – detallar sirtiga qoplama yotqizish xarajatlari, so'm; C_m – detallarga mexanik ishlov berish, nominal o'lchamlarni tiklash xarajatlari, so'm.

Bu tenglama kengaytirib yozilganda quyidagi ko'rinishni oladi:

$$C = C_q \cdot \left(1 + \frac{H_1 + H_2}{100}\right) + C_{yo} \left(1 + \frac{h_1 + h_2}{100}\right) + C_m \cdot \left(1 + \frac{H_1 + H_2}{100}\right) + C_m,$$

bu yerda: C_q , C_{yo} , C_m – mos holda detallarni qoplama yotqizishga tayyorlash, qoplama yotqizish va mexanik ishlov berib, boshlang'ich o'lchamlarini tiklash xarajatlari, so'm; H_1 – sexda detallarga mexanik ishlov berishga tayyorlash va bevosita ishlov berish xarajatlari, so'm; h_1 – detalga sexda qoplama yotqizish xarajatlari, so'm; H_2 va h_2 – mos holda detalni mexanik ishlov berishga tayyorlash, ishlov berish va qoplama yotqizishda bevosita umumzavod xarajatlari, so'm; C_m – detalga qoplama yotqizishda ishlatalidigan ashyolar narxi, so'm.

H_1 , h_1 , H_2 , h_2 lar qiymati ($K=1,5$) foiz hisobida ishchilarining maoshidan normativlar bo'yicha olinadi.

Ishlab chiqarishda ishchi kuchlari (C)ning narxi quyidagicha bo'ladi:

$$C_i = U_q + t_q + U_{yo} + i_{yo} + U_m + t_m,$$

bu yerda: U_k , U_{yo} , U_m – ishlab chiqarishda ishchilarning tarif stavkalari; tegishlicha – qoplama yotqizishga tayyorlaydigan, qoplama yotqizadigan va mexanik ishlov beradigan ishchilar uchun; t_k , t_{yo} , t_m – har qaysi detal uchun sarflangan vaqt; mos holda detalni qoplama yotqizishga tayyorlash, qoplama yotqizish, mexanik ishlov berish vaqtleri.

3. Texnik-iqtisodiy mezon-jamlovchi mezon.

Tiklangan detal narxi quyidagicha baholanadi:

$$C_i < K_u = C_{ya},$$

bu yerda: C_i – detalni tiklash (ta'mirlash) narxi, so'm; C_{ya} – yangi detal narxi, so'm; K_u – uzoq vaqtga chidamlilik koeffitsiyenti ($K = 0,42 \dots 1,72$).

4. Texnik mezon vaqtga chidamlilik koeffitsiyenti bilan tavsiflanadi va quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$K_v = K_y \cdot K_{ch} \cdot K_t,$$

bu yerda: K_y – yeyilishga chidamlilik koeffitsiyenti ($K = 0,7 \dots 1,67$); K_{ch} – chidamlilik koeffitsiyenti ($K_{ch} = 0,6 \dots 1,0$); K_t – tuzatish kiritish koeffitsiyenti ($K = 0,8 \dots 0,9$).

Texnologik mashina va mexanizmlarni ta'mirlash jarayonida ularning detallarini qayta tiklashning maqbul usulini quyidagi jadvaldag'i ma'lumotlardan foydalanib tanlash mumkin.

10-jadval

Detallarni tiklash usuli va uning iqtisodiy foydasi

T/r	Tiklash usuli	Tiklangan detal xizmat mud-datining yangi detalnikiga nisbati, T_i/T_{ya}	Tiklash tannarxi, S_i , ming so'm	Solishtirma kapital mablag'lar, ming so'm	Tiklash usulining iqtisodiy foydasi, ming so'm
1	Polimer materiallar bilan yamash	0,5	5,0	3,0	1,09
2	Elektr yoy yorda-mida payvandlash	1,0	25,0	8,0	1,05

3	Qirralariga ishlov berish usulida payvandlash	0,7	6,0	5,0	1,13
4	Bilvosita yoy yorda-mida payvandlash	0,8	7,2	5,2	1,17
5	O'zi muhofazalay-digan sim bilan payvandlash	0,95	8,1	5,5	1,7
6	Po'lat shpilkalar (skobalar)dan foydalanib payvandlash	0,75	7,8	6,0	0,9

7.3. Ta'mirlangan jihozlarni yig'ish, sinash va foydalanishga topshirish qoidalari

Yig'ish uchun keltiriladigan detallar va yig'ma birikmalar yaxshilab tozalangan bo'lishi kerak. Ishqalanib (bir-biriga tegib) ishlaydigan detallarning yuzalari yig'ishdan oldin artiladi va siqilgan havo bilan purkalab tozalanadi, ishqalanuvchi yuzalari esa moylanadi. Yig'ma birikmani tashkil qilgan detallar erkin harakatlana olishi kerak. Harakatlanmaydigan birikmalar detallarini stendlarda yig'ish tavsiya etiladi. Detallarni bolg'a bilan taxtakachlashda maxsus tayanchlardan foydalaniladi. Beriladigan zarbalarning detalga bo'ylama ta'sir qilishiga ruxsat etilmaydi. Podshipniklarni valga o'tqazishda ular 90–100°C haroratgacha qizdiriladi. Podshipniklar yig'ib bo'lingandan so'ng birikmalar solidol quyib to'ldiriladi. Yig'ish vaqtida bolt va gaykalar talab etilgan moment kuchlari bilan tortilishi lozim. Bu kuch dinamometrik kalit vositasida nazorat qilinadi. Saqlovchi muftalar har bir uzatma uchun ma'lum moment kuchiga rostlanadi. Ta'mirlangandan keyin mashinalar sinab ko'rilib, zavodda qanday rangga bo'yagan bo'lsa, ta'mirdan so'ng ham xuddi shunday rangga, tegishli joylari bo'yalishi kerak.

Tozalash, yuvish, detallarga ajratish, yig'ish, bo'yash va detallarni nazorat qilishda texnika xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariya qoidalariga amal qilish lozim.

Detallarni komplektlash. Detallarni komplektlash (jamlash) mashinalarni ta'mirlash texnologiyasidagi eng muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Komplektlash buyumlarni yig'ish uchun zarur bo'lgan mos detallarni tanlab butlashdan iborat. Detallarni butflashda quyidagi ishlar bajariladi:

- detallar, yig'ma birikmalar va butlovchi buyumlarni to'plash, hisobga olish va saqlash;
- detallarni nomi va soni bo'yicha tanlab to'plash;
- detallarni o'lchamlari, vazni va o'zaro muvozanatlanganligi bo'yicha tanlash.

Dastlabki ikki masala hal etilgandan so'ng mashinalarni yig'ish uchastkalarini zarur detallar bilan uzlusiz ta'minlash imkoniyati yaratiladi, binobarin, buyumlarni ta'mirlash jarayoni bir tekis—to'xtovsiz boradi.

Ta'mirlash korxonalarida yangi va ta'mirlangan, joiz o'lchamli (joiz darajada yeyilgan) detallardan foydalaniladi. Shuning uchun ham detallarni nazorat qilish va tanlash juda muhim ish hisoblanadi.

Komplektlashdagi asosiy talab — qismlarning aniq yig'ilishini ta'minlashdan iborat bo'lib, birikmalarning o'lcham zanjiri texnik shartlarga javob berishi lozim. Bu talablarni quyidagi usullarda bajarish mumkin:

1. To'liq o'zaro almashinuvchanlik usuli. Bu usulda barcha detallarning o'lchamlari joiz chetlashish chegarasida bo'lishi lozim. Bu usulni uzlusiz ishlab chiqarish jarayonida va o'lcham zanjirlari qisqa (2–3 ta detaldan iborat) bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiq.

2. Chala (qisman) o'zaro almashinuvchanlik usuli. Bu usul o'lchamarning joiz chetga chiqish chegarasi kengaytirilganda qo'llaniladi.

3. Rostlash usuli. Detallarni yig'ishda yordamchi zveno ishlatiladi. Bu zveno yordamida zarur joiz chetlashish ta'minlanadi, yordamchi zveno sifatida vtulka, shayba, qistirma kabilardan foydalaniladi.

4. Mashinalarni yig'ish. Mashinalarni yig'ish jarayoni juda muhim ish hisoblanadi va mashinalarni ta'mirlashda, ayniqsa, rezbali, taxtakachlanadigan, o'qdosh va aylanadigan birikmalarни yig'ish ko'p vaqt oladi. Birikma bolt, gayka shplintdan iborat bo'ladi.

Rezbali birikmalar ma'lum kuch bilan yig'ilishi kerak. Rezbali birikmalarni burab qotirish kuchini aniqlash uchun maxsus asbob – dinamometrik (kuch o'lchagich) kalitdan foydalaniladi.

Komplektlashga yuboriladigan detallar o'Ichamlari, joiz chetga chiqishlar va o'Ichamlarning joiz chetga chiqishi chegarasining kengligi jihatidan har xil bo'ladi. Detallar qator belgilari: o'Icham guruhlari va ta'mir o'Ichamlariga qarab komplektlanadi, bundan maqsad – mashina qismlarini zarur oraliq yoki ma'lum taranglik bilan yig'ishni ta'minlashdan iborat. Bunda qoldiriladigan (tirqish) texnik shartlarga javob berishi kerak. Detallar ta'mir o'Ichamlari va vazni bo'yicha quyidagicha komplektlanadi:

1) detallarni o'Ichamlari bo'yicha komplektlash. Masalan, 1-ta'mir o'Ichamli val 1-ta'mir o'Ichamli o'ng kiygiziluvchi (o'najay) detallar bilan birga yig'ilishi kerak (bular nominal o'Ichamli, 1; 2; 3 va 4-ta'mir o'Ichamli bo'ladi). Bundan tashqari, ba'zi detallar joiz chetga chiqishlar chegarasi keng qilib tayyorlanadi, shuning uchun ular o'Icham guruhlari bo'yicha saralanadi;

2) qismlar yoki mashinalarni yig'ish ish joylari uchun belgilangan detallar ro'yxati bo'yicha komplektlash.

Bu ishlar maxsus komplektlash uchastkasida bajariladi. Bu uchastka detallarni qo'yish uchun maxsus uskunalar: jovonlar (stellajlar), tagliklar, ko'chma aravachalar, komplektlash yashiklari va konteynerlar bilan jihozlanadi.

Detallarni tanlashda komplektlash ro'yxatidan foydalaniлади. Bu ro'yxatda qism yoki agregatdagi detallar nomeri, nomi va soni ko'rsatiladi. Tanlashda detallar idishlar (savatlar, yashiklar, komplektlash aravachalari)ga solinadi. Bu idishlar detallar komplektini tashish va yig'ish uchun qulay bo'lishi kerak.

Komplektlash bo'limida quyidagi ishlar amalga oshiriladi:

- ro'yxatga qarab, detallar komplektini ish joyida tanlash;
- detallarni tekshirish va ta'mir o'Ichamlari bo'yicha tanlash;
- detallarni tekshirish va o'Icham guruhi bo'yicha tanlash;
- detallarni vazni bo'yicha tanlash;
- pitirlarini tozalash va birikmalarga biroz chilangularlik ishlovi berib, ularni bir-biriga moslash;
- shesternyalar komplektini tanlash va chiniqtirish;
- komplektlash bo'limiga keltiriladigan detallarning sifatini umumiy tekshirish;
- komplektlash bo'limiga keltiriladigan va olib ketiladigan detallarni hisobga olish.

Bu ishlarni bajarish uchun komplektlash bo'limida mos ish joylari tashkil etiladi. Chilangularlik ishlovi berish – moslash ishlarini chilangularlik-mexanika sexida tashkil qilish mumkin. Bu ishlar sexda

komplektlash bo'limining ko'rsatmasi bo'yicha bajariladi. Ishlov berib, moslangan detallar komplekti yig'ilgan va belgilangan holda komplektlash bo'limiga qaytariladi.

Komplektlash bo'limi detallarni qo'yish uchun kataklarga bo'lingan javonlar bilan jihozlanadi. Kataklar soni ro'yxatdagi detallar soniga va ta'mirlash korxonasining ish dasturiga mos bo'lishi kerak.

Yig'ish sexining barcha ish joylariga detallar faqat komplektlash bo'limi orqali keltirilishi kerak. Bu bo'limga keltirilgan va olib ketilgan detallar ro'yxatga olib boriladi.

Qism va agregatlarni komplektlash turi detallarni yaroqli-yaroqsizlarga saralash va mashinalarni yig'ishning qabul qilingan sistemasiga bog'liq. Masalan, yaroqli-yaroqsizlarga ajratishning uzel (noagregat) usulida detallarni komplektlash va yig'ish har bir uzel (qism) yoki agregat uchun alohida bajariladi. Agar yaroqli-yaroqsizlarga ajratish va yig'ish ishlari detallarni to'liq egasizlantirish sistemasi bo'yicha bajarilsa, u holda uzel (qism)lar ham egasizlantirilgan usulda, qo'shilma detallarning mos keladiganlarini (selektiv) tanlab komplektlanadi.

Komplektlanadigan detallar uch xil: oddiy, selektiv va aralash usulda tanlanadi.

Oddiy komplektlashda qism yoki aggregatning asosiy detalini orasida qo'shilmada normal tirkish hosil qilish imkonini bo'lishi kerak.

Detallarni *selektiv* tanlashda qo'shilmadagi ikkala detalning o'lchamlariga berilgan joiz chetga chiqishlar maydoni bir nechta bir xil oraliqqa bo'linadi, detallar esa shu oraliqlarga binoan o'lcham guruhiiga ajratiladi.

Har qaysi o'lcham guruhiga haqiqiy o'lchamlar joiz chetga chiqishlar maydoni chegaralarida joylashgan detallar kiradi. Qo'shilma detallarning o'lcham guruhlari, albatta, raqamlar, harflar, bo'yoq va boshqalar bilan belgilanishi lozim.

Detallar o'lcham guruhiiga ularning o'lchamlarini o'lchab yoki maxsus moslamalar va kalibrilar yordamida tekshirib saranadi.

Detallarni *aralash* usulda komplektlashda ikkala usuldan foydalaniлади. Juda muhim qo'shilmalarning detallari selektiv tanlanib, unchalik muhim bo'limgan qo'shilmalarning detallari esa oddiy tanlab komplektlanadi. Detallarni aralash tanlab komplektlash usuli ta'mirlash korxonalarida keng qo'llaniladi.



Nazorat savollari

1. Detallarni qayta tiklashning ahamiyati nimada?
2. Detallarni qayta tiklashning qanday usullarini bilasiz?
3. Plazmali qoplash usulini tushuntiring.
4. Detallarni qayta tiklashda iqtisodiy mezon qanday aniqlanadi?
5. Detallarni komplektlashga qanday talablar qo‘yiladi?



Testlar

1. Texnologik mashinalar detallarining necha foizi qoldiq ish muddatiga ega bo‘ladi?
 - A. 40–50 %.
 - B. 30–40 %.
 - C. 60–65 %.
 - D. 40–45 %.
2. Texnologik mashinalar detallarini ish muddatlariga qarab necha guruhga bo‘lish mumkin?
 - A. 3 guruhga.
 - B. 2 guruhga.
 - C. 5 guruhga.
 - D. 4 guruhga.
3. Birinchi guruhga qaysi turdag'i detallar kiradi?
 - A. Ta'mirlamasdan yana ishlatalish mumkin bo‘lgan detallar.
 - B. Ta'mirlash paytida yangisi bilan almashtiriladigan detallar.
 - C. Ta'mirlanadigan detallar.
 - D. Yangi detallar.
4. Detallarning necha foizi uchinchi guruhga kiradi?
 - A. 10–15 %.
 - B. 20–25 %.
 - C. 30–35 %.
 - D. 40–45%.
5. Suyuqlantirib qoplashdan nima maqsadda foydalaniladi?
 - A. Darz ketgan joylarni payvandalashda.
 - B. Yeyilgan ish sirtlarini metall qoplami bilan qoplashda.
 - C. Rezbalarni tiklashda.
 - D. Detalni ta'mir o'chamiga yetkazishda.
6. Tiklash usulini tanlashning texnologik mezoni...
 - A. Tiklanadigan detalning o'chamlari, shakli, foydalaniladigan material va hokazolarni hisobga oladi.
 - B. Tiklanadigan detalning massasini hisobga oladi.

- C. Tiklanadigan detalning narxini bildiradi.
D. Tiklanadigan detalning kimyoiy xossalalarini hisobga oladi.
7. Detallarni tiklashning maqbul usuli bu —
A. Payvandlash va metallni suyuqlantirib qoplash.
B. Detalning uzoq vaqtga chidamliligi va tiklash narxining pastligini ta'minlash.
C. Plazmali suyuqlantirib qoplash.
D. Ta'mirlash ustaxonasida yangi detallar tayyorlash.
8. Komplektlanadigan detallar qaysi usulda tanlanadi?
A. Oddiy va murakkab.
B. Oddiy, murakkab va o'rtacha.
C. Oddiy, selektiv va aralash.
D. Selektiv va murakkab.
9. Podshipniklar valga o'tqazilganda necha gradusgacha qizdiriladi?
A. 40–50 °C.
B. 90–100 °C.
C. 180–200 °C.
D. Qizdirilmaydi.
10. Suyuqlantirib qoplab tiklashning asosiy kamchiligi nimada?
A. Detallarning toliqishga qarshiligi 30–40 % ga kamayadi.
B. Ishlatiladigan uskunalar murakkab.
C. Tannarxi yuqori.
D. Suyuqlantirib qoplash vositasi noyob.
-



VIII TIKUV VA TRIKOTAJ MASHINALARINING BOB. TITRASH FAOLLIGI, ULARNI TITRASHDAN MUHOFAZALASH


Ish unumi yuqori bo'lgan, tezligi va boshqa ish xususiyatlari oshirilgan yengil sanoat mashinalarining yaratilishi muqarrar ravishda, titrash va titrash akustikasi maydonlari spektrlarining kuchayishiga va kengayishiga olib keladi. Tikuvchilik va trikotaj sanoatida keng qo'llaniladigan titrab ishlaydigan yangi, yuqori samarali mashinalar ham ana shunday oqibatlarga olib keladi.

Zararli titrash konstruktur tomonidan rejalahshtirilgan mashina, mexanizm va boshqarish sistemalarining harakat qonunlarini buzadi, ish jarayonlarining nobarqarorligini vujudga keltiradi va butun sistemaning ishlamay qolishiga yoki butunlay ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Titrash natijasida konstruksiya elementlarida (mexanizmlarning kinematik juftliklari, birikish joylarida va hokazo) dinamik zo'riqishlar kuchayadi, natijada detallarning ko'tarib turish xususiyati pasayadi, darzlar paydo bo'ladi hamda toliqish oqibatida ular yemiriladi. Titrashning ta'siri materiallarning ichki va tashqi strukturalarini va mashina detallarining urinish yuzalaridagi ishqalanish hamda yoyilish sharoitlarini o'zgartirib, konstruksiyaning qizishiga sabab bo'lishi mumkin.

Titrash inson yashayotgan muhitning zararli ekologik ko'r-satkichi bo'lgan shovqinni vujudga keltiradi. Titrash insonga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib, uning funksional imkoniyatlari va ishlash qobiliyatini pasaytiradi. Shu sababli titrash faolligini baholash va titrash darajasini kamaytirish usullari va vositalari alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday usul hamda vositalarning birqalikda qo'llanilishini *titrashdan muhofazalash* (saqlash) deb atash qabul qilingan.

8.1. Tebranish manbalari va titrashdan muhofazalash obyektlari

Titrashdan muhofazalash masalasi qo'yilganda taddiq etila-yotgan mexanik sistemada, odatda, *B* bog' orqali o'zaro bog'langan ikkita *M* va *O* sistemachalar ajratib ko'rsatiladi. Tebranishni keltirib chiqaruvchi fizik jarayonlar kechadigan *M* sistemacha tebranish manbayi deyiladi. *O* sistemacha mexanik sistemaning tebranishlari kamaytirilishi lozim bo'lgan qismi bo'lib, titrashdan muhofazalash



49-rasm.

obyekti deb ataladi. Ushbu obyektni tebranish manbayi bilan bog'lovchi B bog'da vujudga keladigan hamda obyektning tebranishiga sabab bo'ladigan kuchlar kuch ta'sirlari (dinamik ta'sirlar) deyiladi (49-rasm).

Tikuvchilik va trikotaj sanoati mashinalarining aksariyatida barcha mexanizmlar harakatni bosh valdan oladi. Agar bosh valning muvozanati to'g'ri ta'minlanmasa, titrash yuzaga keladi. Bunda valni – tebranish manbayi, mashina korpusini esa titrashdan muhofazalanadigan obyekt deb qarash mumkin. Titrashdan muhofazalashning vazifasi val muvozanatlanmaganda paydo bo'ladigan mashina korpusining tebranishini kamaytirishdan iborat. Vallar tayanchining dinamik aks ta'siri dinamik ta'sir deyiladi. Mashinani titrashdan muhofazalash masalasini hal etishda asosiy e'tiborni barcha mexanizmlar tebranishini kamaytirishga qaratish mumkin.

Ba'zan dinamik ta'sirlar emas, bog'larning manbagaga mahkamlanish nuqtalarining siljishi berilgan bo'ladi. Bunday ta'sirlar kinematik ta'sirlar deyiladi. Kuch va kinematik ta'sirlar atamalari o'rniiga, ko'pincha, mexanik ta'sir atamasi qo'llaniladi.

Mexanik ta'sirlarni uch guruhga bo'lish qabul qilingan: chiziqli o'ta yuklanishlar; titrash tarzidagi ta'sirlar; zarb tarzidagi ta'sirlar.

Chiziqli o'ta yuklanish deb, tebranish manbayining tezlanuvchan harakatida vujudga keladigan kinematik ta'sirga aytiladi. Chiziqli o'ta yuklanish mashinalarda tezlik oshirilganda, to'xtatish jarayonida, shuningdek, keskin burish, orqaga qaytarish paytida ancha kuchli bo'ladi. Doimiy tezlanish va tezlanish o'zgarishining eng katta tezligi o'ta yuklanishning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Titrash ta'sirlari (kuch va kinematik ta'sirlar) tebranish jarayonlaridir. Kuch ta'sirlari obyektga ta'sir etuvchi $F(t)$ kuchlar yoki $M(t)$ kuch momentlari tashkil etuvchilarining vaqt funksiyalari bilan, kinematik ta'sirlar ta'sir etuvchilarning vaqt funksiyalari bilan ajralib turadi. Kinematik ta'sirlar titrashdan muhofazalash obyekti bilan bog'langan tebranish manbayi nuqtalarining tezlanishlari $a(t)$, ularning tezligi $v(t)$ hamda siljishlari $s(t)$ bilan ajralib turadi.

Titrash ta'sirlari ko'chmas (statsionar), ko'chma (nostatsionar) va tasodify turlarga bo'linadi. Garmonik ta'sir ko'chmas titrash ta'sirlarining oddiy turidir. Vaqt funksiyasi orqali ifodalanishi mumkin bo'lgan jarayon garmonik jarayon deyiladi, u quyidagicha yoziladi:

$$x(t) = x_0 \sin(\omega t + \varphi), \quad (1)$$


bu yerda: x_0 — amplituda; ω — chastota; φ — boshlang'ich faza; t — vaqt.

Garmonik jarayon tadqiq qilinganda, ko'pincha, boshlang'ich faza hisobga olinmaydi va tenglama quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$$x(t) = x_0 \sin \omega t. \quad (2)$$

Ikkinchi ifoda grafik tarzda vaqt funksiyasida (50-rasm, a) yoki amplituda-chastota xarakteristikasi chastota spektri (50-rasm, b) ko'rinishida berilishi mumkin.

Moddiy nuqtaning bir marta to'la tebranishi sodir bo'lishi uchun ketgan vaqt davr T deyiladi. Chastota spektri berilgan chastotadagi amplitudaning bitta tashkil etuvchisi orqali ko'rsatiladi. Bunday spektr *diskret* yoki *chiziqli spektr* deb ham ataladi.



50-rasm. Titrash ta'sirlarining grafik tarzda ifodalanishi.

Garmonik kuchlar ta'sirida bo'lgan tebranma sistemalarga muvozanatlanmagan vallar, davriy mexanizmlarning titrashini misol qilib keltirish mumkin.

Davriy ishlaydigan mexanizmlari bo'lgan mashinalarning barqaror harakatida davriy mexanik ta'sirlar vujudga keladi:

$$x(t) = \sum_{R=1}^{\infty} (a_R \cos k\omega_0 t + b_R \sin \omega_0 t),$$

bu yerda: a_R , b_R — amplitudalar ($R=1, 2, \dots$), k — kosinusoidal va sinusoidal qonuniyat bo'yicha tebranishlar chastotasining nisbatini bildiruvchi son.

Bunday sistemalarda bittasidan boshqa hamma garmonikalar ta'sirini hisobga olmaganda, ta'sirni garmonika deb hisoblash mumkin. Bu hol garmonikalardan biri (odatda, birinchisi) qolganlariga qaraganda ancha kuchli bo'lganda yoki garmonikalardan biri mazkur obyekt uchun rezonans garmonika bo'lgan taqdirda mumkin bo'ladi.

Ko'pgina zamonaviy texnik obyektlarda uchrab turadigan titrash uyg'onishlari, odatda, *poligармоник* tarzda bo'ladi.

Poligармоник jarayonni quyidagicha yozish mumkin:

$$x(t) = x_0 + \sum_{R=1}^{\infty} x_R \sin(k\omega_1 t + \varphi_R),$$

bu yerda:

$$x_0 = \frac{a_0}{2}; \quad x_R = \sqrt{a_R^2 + b_R^2}; \quad \varphi_R = \operatorname{arctg}\left(\frac{a_R}{b_R}\right).$$

Formula tahlilidan kelib chiqadiki, poligармоник jarayon doimiy qo'shiluvchidan hamda cheksiz (yoki cheklangan) miqdordagi sinusoidal tashkil etuvchilaridan iborat bo'ladi. Sinusoidal tashkil etuvchilar ham garmonikalar deb ataladi va amplitudalar hamda boshlang'ich fazalarga ega bo'ladi. Hamma garmonikalar chastotalari asosiy chastotaga karralidir. Odatda, titrashdan muhofazalanuvchi obyekt aynan poligармоник uyg'onishga duchor bo'ladi va shu sababli haqiqiy jarayonlarni oddiy garmonika funksiyasi orqali ifodalash yetarli bo'lmaydi. U yoki bu jarayonni garmonika turlarining biriga kiritilganda amalda *poligармоник jarayon* hisoblangan jarayonning taxminiy tasavvuri nazarda tutiladi. Masalan, mashinalarning titrash spektrlari asosiy ish chastotasi bilan bir qatorda, karrali chastotalarning jadal garmonik tashkil etuvchilariga ham ega bo'ladi.

Ko'chma titratuvchi ta'sirlarni, ko'pincha, manbalarda sodir bo'luchchi o'tish jarayonlari vujudga keltiradi.

Titplashdan muhofazalash masalalarini hal qilishda mexanik ta'sir doirasining kengligini hisobga olish birinchi darajali ahamiyatga ega. Xususan, himoya qilinuvchi obyektning dinamik nusxasi (hisoblash sxemasi) ta'sir doirasining kengligiga qarab tanlanadi. Uni tanlashda ta'sir spektri sohasida joylashuvchi obyektning xususiy chastotalari e'tiborga olinishi lozim.

Garmonik yoki poligarmonik uyg'onish kabi tasodifiy titplash uyg'onishlarini ham, ko'pincha, oldindan to'liq bashorat qilib bo'lmaydi. Masalan, ustiga bir qancha agregat o'rnatilgan platformalarning titrashi, ishqalanuvchi juftliklarning g'adir-budurligidan kelib chiqadigan titrash kabi jarayonlar o'z tabiatiga ko'ra sto-xastikdir. Ushbu jarayonlarni muntazam funksiyalar orqali taxminiy ifodalab (approksimatsiyalab) bo'lmaydi. Stoxastik signal oldindan grafik tarzda berilishi mumkin emas, chunki u tasodifiylik elementlarini o'z ichiga oluvchi jarayon bilan bog'langandir.

Qisqa muddatli mexanik ta'sirlar zarbli ta'sirlar deyiladi. Ularda kuchning eng yuqori qiymati juda katta bo'ladi. Zarb vaqtidagi kuchning, kuch momenti yoki tezlanishning vaqtga bog'liqligini ifodalovchi funksiya z a r b k o ' r i n i s h i deyiladi. Zarbning davomiyligi va amplitudasi, ya'ni zarb vaqtidagi mexanik ta'sirning eng katta qiymati zarb ko'rinishining asosiy xarakteristikasıdir.

Zarb ko'rinishidagi kinematik uyg'onishlar manbaning harakat tezligi keskin o'zgarganda yuz beradi. Ko'pincha, bu hodisalar manba konstruksiyalaring tebranishiga hamda titrash ta'sirining vujudga kelishiga olib keladi.

Ba'zi hollarda zarb ta'sirini manba harakat tezligining „oniy“ o'zgarishidan yoki kuch va momentlarning „oniy“ qo'yilishidan iborat bo'lgan klassik zarba deb qarash mumkin. Zarbning davomiyligi obyektning xususiy tebranishlari davrlarining eng kichigidan ancha kam bo'lgandagina shunday deb qarash mumkin. Qolgan hollarda zarb ko'rinishini hisobga olish zarur, u odatda tabiiy sharoitda bevosita o'lhash orqali aniqlanadi.

8.2. Jihozlarga ko'rsatiladigan mexanik ta'sirlar

Turli texnologik jihozlar (mashinalar, asboblar, apparatlar) va insonga mexanik ta'sirlarning oqibatini ko'rib chiqamiz.

1. Liniyadagi o'ta yuklanishlar ta'siri obyektning statik yuklanishiga ekvivalentdir. Ba'zida, ayniqsa, obyektda kuch orqali

boq'lanadigan birikmalar bo'lganda liniyadagi o'ta yuklanish ta'siri sistema ishini izdan chiqarishi (elektr kontaktlarning prujinalari ajralishi, releli qurilmalar noo'rin ishlab ketishi va hokazo) mumkin.

2. Titrash jihozlarga xavfli ta'sir ko'rsatadi. Titrash ta'sirlaridan kelib chiqadigan har xil ishorali zo'riqishlar materialning toliqishi tufayli darz ketishiga va yemirilishiga sabab bo'ladi. Mexanik sistemalarda toliqib zo'riqishdan tashqari, titrash tufayli vujudga keladigan boshqa hodisalar masalan, qo'zg'almas birikmalarning asta-sekin bo'shashishi kuzatiladi. Titrash mashina detallari birikmalaridagi tutash yuzalarning bir-biriga nisbatan siljib qolishiga (oz miqdorda) olib keladi, bunda urinuvchi detallar yuza qatlamlarining strukturasi o'zgaradi, ular yeyiladi, natijada birikmadagi ishqalanish kuchi kamayadi, bu esa obyektning dissipativ xususiyatlari, chastotasi o'zgarishiga sabab bo'ladi va hokazo.

Agar mexanizmda tirqishli qo'zg'aluvchan birikmalar bo'lsa (masalan, mexanizmlardagi kinematik juftliklar), titrash ta'sirlarida tutash yuzalar uriladi, oqibatda ular yemirilishi va shovqin kuchayishi mumkin. Ko'p hollarda titrash ta'sirida obyektning yemirilishi rezonans hodisalar vujudga kelishi bilan bog'liq bo'ladi. Shu sababli obyektda rezonansni vujudga keltiruvchi garmonika poligarmonik ta'sirlarning eng xavflisidir.

3. Zarbiy ta'sirlar ham obyektning yemirilishiga sabab bo'lishi mumkin. Zarb tufayli shikastlanish, ko'pincha, mo'rt yemirilish tarzida bo'ladi. Biroq ko'p takrorlanuvchi zarblar toliqish natijasidagi yemirilishga ham sabab bo'lishi mumkinki. Bu hol, ayniqsa, davriy zarbiy ta'sir, obyektning rezonans tebranishlarini vujudga keltirishga qodir bo'lganda sodir bo'ladi.

4. Titrash va zarbiy ta'sirlar obyektning yemirilishini vujudga keltirmagan holda ular ishini izdan chiqarishi mumkin.

Masalan, metall qirquvchi dastgohlar va boshqa texnologik uskunalarining turli manbalari ta'sirida titrashi ishlov berish aniqligi va tozaligining pasayishiga, shuningdek, texnologik jarayonlarning boshqa buzilishlariga olib keladi.

Mexanik ta'sirlar harakatini boshqarish sistemalarga o'rnatiladigan hamda harakat parametrlarini o'lchash uchun xizmat qiladigan asboblarning aniqligini o'zgartiradi. Titrash va zarb ta'sirida gigroskopik asboblар bilan o'lchash ishlarida xatolar keskin oshadi; mayatnik tipidagi o'lchash qurilmalari bo'lgan asboblarda nol holatga qaytishga moyillik paydo bo'ladi.

Yemirilish yoki tuzatib bo'lmaydigan boshqa o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lмаган обьект ишинин бузилиши *ishlamay qolish* дейилди. Объекттің механик та'sirlar natijasida yemirilmaslik xususiyati *titrashga chidamlilik*, uning me'yорда ishlash xususiyati esa *titrashga turg'unlik* deb ataladi.

8.3. Titrashning inson salomatligiga ta'siri

Turli tipdagи mashina va mexanizmlar ishlayotganda vujudga keladigan titrash manbayi yaqinida turgan yoki u bilan bevosita aloqada bo'lган odamlarga zararli ta'sir ko'rsatadi.

Titrash oqibatida inson (operator)ning fiziologik va funksional holati izdan chiqishi mumkin. Turg'un fiziologik o'zgarishlar ko'rish qobiliyatining pasayishida, vestibular apparat reaksiyasingin o'zgarishida (harakatlar muvofiqligi) va ishqalanish bilan bog'liq bo'lган hodisalarda kuzatiladi. Ushbu guruh omillarning titrash faolligini kamaytirish ishqalanuvchi yuzalar materiallarining xususiyatlarini o'zgartirish bilan bog'liq bo'lib, bunga har bir xususiy hol uchun xos bo'lган usullar yordamida, masalan, maxsus moylovchi materiallarni qo'llash orqali erishish mumkin. Uyg'otuvchi omillarning ikkinchi guruhi jismlarning harakati (rotorlarning aylanishi, mexanizm bo'g'inlarining surilishi) bilan bog'langan.

Tebranishni kamaytirishning barcha mexanik sistemalari uchun umumiyl bo'lган ikki usulni ko'rsatish mumkin. Birinchi usul rezonans hodisalarini bartaraf etishdan iborat. Agar mashina yoki qurilma chiziqli xususiyatga ega bo'lsa, asosiy vazifa uning xususiy chastotasini keragicha o'zgartirishdan iborat bo'ladi. Chiziqsiz xususiyatli obyektlar uchun rezonans hodisalarining bo'lmastlik sharti bajarilishi lozim. Ikkinci usul mashinada mexanik energiyaning yutilishini kuchaytirishga asoslangan. Titrashdan muhofazalashning so'ndirish (dempferlash) deb ataluvchi ushbu usulini keyinroq ko'rib chiqamiz.

8.4. Titrashdan muhofazalash qurilmalari

Dempferlar, dinamik so'ndirgichlar va titrash izolatorlari birgalikda titrashdan muhofazalash qurilmasini tashkil qildi.

Inersion, elastik va dissipativ elementlardan tashkil topuvchi qurilmalar passiv qurilmalardir. Aktiv qurilmalar, ko'rsatib o'tilganlaridan tashqari, mexanik bo'lмаган elementlarni o'z ichiga oladi va, odatda, mustaqil energiya manbayiga ega bo'ladi.

Titrashdan muhofazalash sistemasining samaradorligi titrashdan muhofazalovchi qurilmasi bor mashinaning birorta o'ziga xos parametri qiymatini shunday qurilmasi bo'lмаган obyektning ayni shu parametri qiymatiga nisbati bilan aniqlanadi. Bunday nisbat titrashdan muhofazalash samaradorligi koeffitsiyenti deb ataladi.

8.5. Mashina detallarini muvozanatlash

Mashina va mexanizmlarni ta'mirlash texnologik jarayoniga nazorat-sozlash, o'lchamiga keltirish, rostlash va texnikani sifatli ta'mirlashga qaratilgan boshqa ishlar kiradi. Muvozanatlash jara-yonida mashina va mexanizmlardagi aylanadigan qismlarning mexanik nomuvozanatligi bartaraf etiladi.


Nomuvozanat detallar va qismlar katta tezlikda aylanganda markazdan qochma kuchlar ta'sirida mashinani titrata boshlaydi, natijada podshipniklar tez aylanadi, birikmalar buziladi, ba'zi hollarda esa mashina sinishi ham mumkin. Detal va qismlarning muvozanat (disbalans) holatda bo'lishiga aylanuvchi jism og'irlik markazining aylanish o'qiga nisbatan siljishi sabab bo'ladi. Og'irlik markazining siljishiga esa detal materialining notejis zichligi, notejis yegilganligi, detallarning noaniq yig'ilganligi va boshqalar sabab bo'ladi.

Mexanik nomuvozanatlik natijasida podshipniklar va aylanuvchi detallarning boshqa tayanchlariga ta'sir etuvchi qo'shimcha dinamik kuchlar paydo bo'ladi. Natijada paydo bo'lган titrashlar detallar qo'shilmasining tez aylanishi va mashina foydali quvvati ning pasayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun mashinalarni yig'ishdan oldin katta tezlikda aylanadigan detallar tekshirilishi va muvozanatlanishi lozim.

Ikki xil: statik va dinamik muvozanatlash bo'ladi. Detal og'irlik markazi O_1 ning aylanish markazi O ga mos kelmasligi natijasida paydo bo'lган nomuvozanatlik *statik muvozanatlash* yo'li bilan bartaraf etiladi.

Muvozanatlanmagan detal muvozanatlanmagan vazn m ta'sirida o'z aylanish o'q chizig'i O atrofida buraladi va uning og'ir tomoni quyi holatga kelib to'xtaydi.

Detalni muvozanatlash uchun m vaznli toshni aylanish markazi O dan R masofada mahkamlash kerak. Tosh vazni m va masofa R ni shunday tanlash kerakki, bunda $Rm_2 = Rm_1$, sharti bajarilmasin.



51-rasm. Detallarni statik muvozanatlash sxemasi:

1—detal; 2—prizmalar.


Muvozanatlashda, ko'pincha, detalning og'ir tomonidan oz miqdorda metall olib tashlanadi (parmalanadi, frezalanadi). Odatda, uncha uzun bo'limgan va nisbatan katta diametrli detallar (shkivlar, maxoviklar, ilashish mustasining disklari) statik muvozanatlanadi.

Bo'yi diametriga nisbatan ancha uzun bo'lgan detallar (tiraklar, vallar va kardan vallar) ning nomuvozanatligi *dinamik muvozanatlash* yo'li bilan bartaraf etiladi.

Faraz etaylik, detal diametal qarama-qarshi tomonda joylashgan m_1 va m_2 vaznli toshlar bilan statik muvozanatlangan. Detal O_1 markaz atrofida aylanganda qarama-qarshi yo'nalgan ikkita markazdan qochma kuchlar J_1 va J_2 bo'lib, bular l yelkada juft kuchlar hosil qiladi (52-rasm). Markazdan qochma kuchlar ta'sirida moment paydo bo'ladi. Bu moment detalarni tayanchlardan chiqarishga intilib, ularda qo'shimcha yuk hosil qiladi. Detal qancha uzun bo'lsa, moment shuncha katta bo'ladi.

Detalni dinamik muvozanatlash uchun vaznlari jihatidan teng toshlar o'rnatiladi va M_1 hamda M_2 momentlar hosil bo'ladi. Bu moment m_1 va m_2 vaznli toshlardan paydo bo'lgan moment bilan o'zaro muvozanatlashadi.

Dinamik muvozanatlashda detal egiluvchan tayanchlarda aylantiriladi. Tayanchlardan birining eng katta tebranish amplitudasi o'chanadi. Detalga vazni taxminan tanlangan tosh biriktiriladi, so'ngra tosh vazni oz-ozdan o'zgartiriladi, bu tayanchning tebranishi yo'qotiladi. Bu ishlar detalning boshqa tayanchi uchun ham bajariladi.



52-rasm. Detallarni dinamik muvozanatlash sxemasi.

Agar detal bir necha marta aylantirilgandan keyin bir holatda to'xtasa, u statik muvozanatlashgan hisoblanadi.

Dinamik muvozanatlashda ikkala turdag'i muvozanatlilik yo'qoladi. Dinamik muvozanatlashda detalga qo'shimcha biriktirilishi lozim bo'lgan tosh yoki detaldan kesib olinadigan metall vazni va o'rni aniqlanadi, shunda detal ham statik, ham dinamik muvozanat holatiga keladi.

Dinamik muvozanatlash avtomatlashtirilgan elektr muvozanatlash dastgohlarida amalga oshiriladi. Bu dastgohlar 1–2 minut ichida metallni parmalash chiqurligi va diametri, biriktirilishi lozim bo'lgan tosh vazni, qarama-qarshi tomonga o'rnatiladigan toshlar o'lchamlari va o'rni yoki kesib olinadigan joyi to'g'risida ma'lumotlar beradi. Bundan tashqari, muvozanatlangan yig'ma qismning aylanish tayanchlarining tebranishlari 1 mm gacha aniqlik bilan qayd etiladi.



Nazorat savollari

1. Titrash mashinaga qanday salbiy ta'sir ko'rsatadi?
2. Dinamik va kinematik ta'sirlarni qanday tushunasiz?
3. Chiziqli o'ta yuklanish deb nimaga aytildi?
4. Poligarmonik ta'sir jarayoni qanday ifodalanadi?
5. Zarbiy ta'sirlarga nimalar kiradi?

6. Mehanik ta'sirlarning mashinaga salbiy ta'sirini tushuntiring.
7. Titrashning insonga ta'siri qanday?
8. Titrashdan muhofazalashning qanday usullarini bilasiz?
9. Titrashdan muhofazalashning samaradorlik koefitsiyenti deb nimaga aytildi?
10. Detallarni muvozanatlashning qaysi usullari mavjud? Dinamik muvozanatlashning mohiyatini tushuntiring.



Testlar

1. Tebranish manbayi nima?
 - A. Tebranishdan himoyalovchi qurilmalar.
 - B. Tebranishni keltirib chiqaruvchi fizik jarayonlar kechadigan sistema.
 - C. Tebranishga sabab bo'ladigan kuchlar.
 - D. To'g'ri javob yo'q.
2. Mehanik ta'sirlar qanday guruhlarga bo'linadi?
 - A. Chiziqli o'ta yuklanishlar, titrash tarzidagi ta'sirlar, zarb tarzidagi ta'sirlar.
 - B. Kuch ostidagi ta'sirlar.
 - C. Tebranuvchi ta'sirlar.
 - D. Kinematik ta'sirlar.
3. Chiziqli o'ta yuklanish nima?
 - A. Tebranish jarayonlari.
 - B. Tebranish manbayining tezlanuvchan harakati natijasida vujudga keladigan dinamik ta'sir.
 - C. Tutashmalarning manbagi mahkamlanish nuqtalarining siljishi.
 - D. Tebranish manbayining tezlanuvchan harakatida vujudga keladigan kinematik ta'sir.
4. Titrash ta'sirlarining qanday turlari bor?
 - A. Ko'chmas.
 - B. Ko'chma.
 - C. Ko'chmas, ko'chma va tasodifly.
 - D. Ko'chmas va garmonik.
5. Tebranish davri deb nimaga aytildi?
 - A. Moddiy nuqtaning bir marta to'la tebranishi sodir bo'lishi uchun ketgan vaqt.
 - B. Moddiy nuqtadan tebranishlarga bo'lган vaqt.
 - C. Moddiy nuqta tebranish vaqtining tebranishlar chastotasiga nisbati.
 - D. Moddiy nuqta tebranish vaqtining tebranishlar amplitudasiga nisbati.

- 6. Zarbiy ta'sirlar deb nimaga aytildi?**
- A. Qisqa muddatli kimyoviy ta'sirlar.
 - B. Uzluksiz kimyoviy ta'sirlar.
 - C. Qisqa muddatli mexanik ta'sirlar.
 - D. Uzluksiz mexanik ta'sirlar.
- 7. Titrashga chidamlilik deb nimaga aytildi?**
- A. Obyektning kimyoviy ta'sirlar natijasida yemirilmaslik xususiyati.
 - B. Obyektning mexanik ta'sirlar natijasida yemirilmaslik xususiyati.
 - C. Obyektning me'yorda ishlash xususiyati.
 - D. To'g'ri javob yo'q.
- 8. Detallarni muvozanatlashning qanday turlari mavjud?**
- A. Kinematik, dinamik va statik.
 - B. Kinematik va dinamik.
 - C. Kinematik va statik.
 - D. Statik va dinamik.
- 9. Qanday hollarda statik muvozanatlash qo'llaniladi?**
- A. Detal og'irlik markazining aylanish markaziga mos kelmasligi natijasida paydo bo'lgan nomuvozanatlilikni bartaraf etishda.
 - B. Detallarning og'irlik markazini aniqlashda.
 - C. Bo'yi diametriga nisbatan ancha uzun bo'lgan detallar nomuvozanatligini bartaraf etishda.
 - D. Diametri katta bo'lgan detallarning nomuvozanatligini bartaraf etishda.
- 10. Qanday hollarda dinamik muvozanatlash qo'llaniladi?**
- A. Detal og'irlik markazining aylanish markaziga mos kelmasligi natijasida paydo bo'lgan nomuvozanatlilikni bartaraf etishda.
 - B. Detalning massasini aniqlashda.
 - C. Bo'yi diametriga nisbatan ancha uzun bo'lgan detallar nomuvozanatligini bartaraf etishda.
 - D. Diametri katta bo'lgan detallarning nomuvozanatligini bartaraf etishda.
-

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.U. Yo'ldoshev. Mashinalar ishonchliligi va ularni ta'mirlash asoslari. T., „O'zbekiston“, 1994.
2. Q.T. Olimov. Tikuvchilik korxonalari jihozlari va uskunalar. T., G'ofir G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 2002.
4. Технология машиностроения. Под редакцией Н. М. Дальского, 2000.
5. Р. Коллер, В. А. Фукин и др. Стратегия и тактика инвариантного конструирования, моделирования и оптимизации технических систем. Русско-немецкий учебно-методический комплекс. „Народное образование“. Москва-Аакен. 1997.
6. „Djuki“ firmasi tikuv mashinalari. Injenerlar uchun qo'llanma. Tokio. 1999. Printed in Japan.
7. М.И.Худух. Ремонт и монтаж оборудования текстильной и легкой промышленности. М., 1987.
8. Single-thread chainstitch cycling machine for sewing buttons and tasks Printed in Germany. 4 – 99.
9. В.Я. Франц. Разборка, сборка и наладка швейных машин. М., „Легкая и пищевая промышленность“, 1983.
10. Л.Б. Рейбарх. Ремонт и монтаж швейных машин швейно-трикотажного производства. М., „Лег.промиздат“, 1989.
11. Q.T. Olimov, R.M. Rustamov, R.X. Nurboyev, L.P. Uzodova. Tikuv mashinalari. T., „Uzinkomsentr“, 2002.
12. K.V. Frolov va boshqalar. Mexanizm va mashinalar nazariyasi. T., „O'qituvchi“, 1990.
13. Q.T. Olimov. Yengil sanoat mashinalari va apparatlari. OO'Y uchun o'quv qo'llanma. T., Abdulla Qodiriy nomidagi xalq metosi nashriyoti, 2003.
14. F.A. Qurbonov, X.K. Rahmonov, Q.T. Olimov. Poyabzal ishlab chiqarish jihozlari. T., „Mehnat“, 2002.

MUNDARIJA

Kirish	3
I bob. Tikuv va trikotaj mashinalarining ishonchliligi	
1.1. Mashinalarning ishonchlilik ko'rsatkichlari	4
1.2. Tikuv va trikotaj mashinalarining texnik holatini ish jarayonida baholash	5
II bob. Tikuv va trikotaj mashinalari detallarining yeyilishi va uning sabablari	
2.1. Mashina detallarining yeyilishi va ularda uchraydigan nuqsonlar	14
2.2. Yeyilishga ta'sir etuvchi omillar	16
2.3. Tikuv va trikotaj mashinalari detallarining korroziyaga uchrashi, sinishi, yemirilishi va boshqa nuqsonlari	27
III bob. Tikuv va trikotaj mashinalarini montaj qilish texnologiyasi	
3.1. Yangi jihozlarni montaj qilish texnologiyasi	34
3.2. Jihozlarni montaj qilishni rejalashtirish	34
3.3. Texnik hujjatlarni tayyorlash	38
3.4. Jihozlarning montajini tashkil qilish	39
3.5. Yangi jihozlarni sinash va chiniqtirish	42
3.6. Montaj ishlarida texnika xavfsizligi qoidalari	44
IV bob. Tikuv va trikotaj mashinalarini ta'mirlash	
4.1. Jihozlarni rejali-ogohlantirish ta'miri sistemasi	48
4.2. Jihozlarni ta'mirlash usullari	50
4.3. Ta'mirlashni rejalashtirish	53
4.4. Jihozlarni ta'mirlashdagi ilg'or usullar	55
4.5. Mashinalarga texnik xizmat ko'rsatish	60
V bob. Tikuv va trikotaj mashinalarini qismlarga ajratish, yig'ish va sozlash	
5.1. Mashinalarni ta'mirlashga topshirish va qabul qilib olish	62
5.2. Mashinani qismlarga ajratish va yig'ish	63
5.3. Detallarni tozalash va yuvish	72
5.4. Tikuv va trikotaj buyumlarini tikish mashinalarini sozlash	75

VI bob. Tikuv va trikotaj mashinalarini moylash

6.1. Moylash qurilmalari va usullari	94
6.2. Moylash materiallari va ularni tanlash	98

VII bob. Detallarni tiklash

7.1. Detallarni tiklash usullari	103
7.2. Detallarni tiklashning maqbul usulini tanlash	110
7.3. Ta'mirlangan jihozlarni yig'ish, sinash va foydalanishga topshirish qoidalari	115

VIII bob. Tikuv va trikotaj mashinalarining titrash faolligi, ularni titrashdan muhofazalash

8.1. Tebranish manbalari va titrashdan muhofazalash obyektlari	121
8.2. Jihozlarga ko'rsatiladigan mexanik ta'sirlar	125
8.3. Titrashning inson salomatligiga ta'siri	127
8.4. Titrashdan muhofazalash qurilmalari	127
8.5. Mashina detallarini muvozanatlash	128
Foydalanilgan adabiyotlar	133

QAHRAMON TANZILOVICH OLIMOV,
DO'ST MUROD XOLMURODOVICH BAFOYEV,
RASHID XUDOYBERDIYEVICH NURBOYEV,
O'RON QORJOVOVICH MARDANOQULOV

**TIKUV VA TRIKOTAJ MASHINALARINI
O'R NATISH, YIG'ISH VA TA'MIRLASH
ASOSLARI**

Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma

*«O'qituvchi» nashriyot-matbaa ijodiy uyi,
Toshkent – 2004*

Tahririyat mudiri *B.Akbarov*
Muharrir *D.Abhssova*
Badiiy muharrir *F.Nekqadamboev*
Texn. muharrirlar: *T.Greshnikova, S.Tursunova*
Musahhih *A.Ibrohimov*
Kompyuterda sahifalovchi *Q.Kuzayeva*

IB 8387

2004-yil 4-oktabrda original maketdan bosishga ruxsat etildi.
Bichimi 60x90¹/₁₆. Kegli 11 shponli. Tayms garniturasi. Offset bosma usulida
chop etildi. Nashr t. 8,2. Bosma t. 8,5. 2055 nusxada bosildi. Buyurtma №378.

O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining «O'qituvchi» nashriyot-matbaa
ijodiy uyi. Toshkent-129, Navoiy ko'chasi, 30-uy. // Toshkent,
Yunusobod dahasi, Murodov ko'chasi, 1-uy. Sharhnomalar № 10-117-04.