

Xudoyberdiev T.S., Qosimov K.
Igamberdiev O'.R.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 20.016 - 19$$

METROLOGIYA STANDARTLASHTIRISH VA O'ZARO ALMASHINUVCHANLIK



$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = E_1 - es;$$

10.10.2013

X-87


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'.R. Igamberdiyev

METROLOGIYA,
STANDARTLASHTIRISH VA
O'ZAROALMAS HINUVCHANLIK

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lif vazirligi
tomonidan qishloq xo'jaligi yo'nalishi talabalari uchun
o'quv qo'llamma sifatida tavsiya etilgan*

«TAFAKKUR-BO'STONI»
TOSHKENT — 2011



Taqrizchilar: T. Almatayev – Andijon muhandislik-iqtisodiyot instituti «Transport vositalaridan foydalanish» kafedrasdi mudiri, dotsent;

Sh.M. Qurbonov – Andijon qishloq xo‘jalik instituti «Qishloq xo‘jalik texnikalari, foydalanish va ta’mirlash» kafedrasdi dotsenti.

Ushbu o‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining «Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta’limi (qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jihozlar» kabi texnika yo‘nalishidagi mutaxassisliklar, texnika va agrosanoat yo‘nalishidagi kasb-hunar kollejlari talabalari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, «Metrologiya, standartlashtirish va o‘zaroalmashinuvchanlik» fanining yangi o‘quv dasturi asosida tuzilgan. Mazkru o‘quv qo‘llanmada fan va texnikaning ilg‘or yutuqlari hamda tajribalari umumlashtirilgan bo‘lib, unda hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan texnikalar sifatini yaxshilash bo‘yicha amaliy va tajriba mashg‘ulotlarini o‘tkazish usullari keng yoritilgan.

O‘quv qo‘llanma ikki qismdan iborat bo‘lib, birinchi qism o‘zaroalmashinuvchanlik bo‘yicha talabalar olgan bilimlarini mustahkamlash uchun asosiy tushunchalar va amaliy mashg‘ulotlardan tashkil topgan. Ikkinci qism esa metropoligiyanidan tarixiy ma’lumotlar, asosiy tushunchalar, texnik o‘lchash usullari, texnik o‘lchash vositalari va universal o‘lchash asboblarining tuzilishi hamda ulardan foydalanishni o‘rganish bo‘yicha tajriba mashg‘ulotlariga bag‘ishlangan.

O‘quv qo‘llanmaniing ilova qismida amaliy va tajriba mashg‘ulotlarini o‘tkazish uchun kerakli ma’lumotnomasi jadvallari keltirilgan.

KIRISH

Mashinalarning sifati, puxtaligi, uzoq muddat ishlay olishi va samaradorligini oshirish texnik rivojlanishning asosi hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda tekniikaning rivojlanishiga turlari kamaytirilgan va standartlashtirilgan detal, birikma va mexanizmlardan foydalanish, hamda ularning o'zaroalmashiuvchanligini ta'minlash orqaligina erishish mumkin.

Zamouaviy mashina va mexanizmlar ishlab chiqarish hamda ulardan toydalanimi halqaro standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchanliksz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati va samaradorligini oshirish ma'lum darajada detallarni tayyorlash aniqligini to'g'ri belgilashga bog'liq bo'ladi.

Bugungi kunda mashina ishlab chiqarish, undan foydalanish va ta'mirlash ishlari o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini qo'llashga asoslanadi. Ta'mirlash ishlarini o'zaroalmashiuvechi detal, birikma va agregatlardan toydalanimasdan amalga oshirib bo'lmaydi.

Zamonaviy ishlab-chiqarish texnikasi doimiy ravishda mahsulotning sifatini oshirish bo'yicha talablar asosida rivojlanib boradi. Shu sababli, zamonaviy texnikalar yaratishga hamda ulardan ishlab chiqarishda foydalanishga tayyorlanayotgan yosh mutaxassislar mashinalarning tuzilishi va ularni tayyorlash texnologiyasi to'g'risida chuqur bilimga ega bo'lishlari muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy mashina va mexanizmlarning sifat ko'rsatkichlari (aniqligi, ishonchliligi, chidamliligi va boshq.) detallarni bir-biri bilan birikish xususiyatlariga, o'chamlar aniqligiga, yuzalarining shakli va bir-biriga nisbatan joylashuviga ko'p jihatdan bog'liqidir. Talabalar amaliy mashg'ulotlar chog'ida har xil birikmalarni optimal (maqbul) o'tqazishlarini tanlash, ma'lumotnomaga adaptivitordan foydalana olish kabilarni o'rganadilar va bu masalalar bo'yicha malakalarini oshiradilar.

«Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchanlik» fanidan o'quv qo'llanmada bajarilishi ko'zda tutilgan amaliy mashg'ulotlar olyi o'quv yurtlarining «Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash», Kasb ta'limi (qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash), «Transport vositalaridan foydalanish», «Texnologik mashina va jihozlar» kabi texnika yo'nalishidagi mutaxassisliklari, texnika va agrosanoat yo'nalishidagi kasb-hunar kollejlari talabalarini tomonidan bajariladi. Ushbu o'quv qo'llanmada amaliy mashg'ulotlarni bajarish tartibi, ishni bajarishdan ko'zda tutilgan maqsad, kerakli nuzariy va qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan.

Fanning maqsadi: bo‘lajak muhandislarga zamonaviy texnikalarni ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta’mirlashda umumiy texnik standartlarni keng qamrovli tizimidan foydalanish va uning talablariga amal qilish, aniqlik hisoblarini bajarish va metrologik ta’minlash kabi bilim va amaliy urakalarni o‘rgatishdan iborat.

Muhandis-mexaniklar ushbu fanni o‘rganish natijasida va mutaxassislik xususiyatidan kelib chiqib quydagilarni bilishi kerak:

- standartlashtirishning asosiy vazifalari, tushuncha va ta’rifini;
- davlat standartlashtirish tizimining ilmiy-texnik rivojlanish jarayonui tezlash tirishdagi, ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishdagi, qishloq xo‘jalik texnikalari sifatini oshirishdagi va undan foydalanishuing iqtisodiy sanadarligini oshirishdagi o‘rnimi;
- o‘zaroalmashinuvchanlik va texnik o‘lchash nazariyasining asosiy vazifalarini;
- konstrukturlik va texnologik hujjatlarda aniqlik me’yorlarini belgilash qoidalarni;
- mashina detallarining ko‘p uchraydigan standart posadkalarini hisoblash va tanlash uslublarini;
- o‘lcham zanjirini hisoblashni;
- chiziqli va burchak kattaliklarini o‘lchash vositalarining tuzilishini, ularni sozlashni, ulardan foydalanish qoidalariui va tanlash uslublarini.

Muhandis-mexanik mahsulot sifatini boshqarishning keug qamrovli tizimi haqida tushunchaga ega bo‘lishi, shu bilan birga dopusk va posadkalarning yagona tizimi (DPYaT) jadvallaridan aniqlik ko‘rsatkichlarini amalda tanlashni bilishi kerak.

Fan orqali olingan bilimlar mutaxassislik fanlariui o‘rganishda mustahkamlanadi, chunki mashinalar ishlab chiqarilishini tashkil etish, ular dan foydalanish va ta’mirlash standartlashtirishga, o‘zaroalmashinuvchanlikka va ishonchli o‘lchash vositalarini ishlatishga asoslanadi.

Fan bo‘yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar

Standart — bu ko‘pchilik manfaatdor tomonlar kelishivi asosida ishlab chiqilgan va ma’lum sohalarda eng maqbul darajali tartiblashtirishga yo‘naltirilgan hamda faoliyatning har xil turlariga yoki natijalariga tegishli bo‘lgan umumiy va takror qo‘llaniladigan qoidalari, umumiy qonun-qoidalari, tavsiyalar, talablar, usullar belgilangan va tan olingan idora tomonidan tasdiqlaugan me’yoriy hujjatdir.

Standartlar fan, texnika va tajribalarning umumlashtirilgan natijalariga asoslangan va janiyat uchun yuqori darajadagi foydaga erishishiga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Standartlar darajasiga qarab, halqaro, mintaqaviy, davlatlararo, milliy va korxona niqyosida faoliyat ko'rsatadi.

Davlat standartlari mabsutotni ishlab chiqish va uni ishlab chiqarishga qo'yish bosqichida yangi mabsutotlarning yuqori sifatli turlarini yaratish va o'zlashtirishni tezlashtirishga, ishlab chiqaruvchi, tayyorlovchi va iste'molchi o'rtalaridagi munosabatlarni yaxshilashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Standartlashtirish mavjud yoki bo'lajak masalalarga nisbatan umumiy va ko'p marta latbiq etiladigau talablarni belgilash orqali ma'lum sohada eng maqbul darajada tartiblash tirishga yo'ualtirilgan ilmiy-texnikaviy faoliyatdir. Bu faoliyat standartlarni va texnikaviy talablarni ishlab chiqishda, nashr etishda va latbiq qilishda namoyon bo'ladi. Standartlashtirishning muhim natijalari, odatta, mahsulot, jarayon va xizmatlarning belgilangan vazifaga mos kelishi, savdodagi g'ovlarni bartaraf qilish hamda ilmiy-texnikaviy hamkorlikka ko'maklashishda namoyon bo'ladi.

Metrologiya — o'chovlar, ularning yagona birlikda bo'lishini ta'minlash usullari va vositalari hamda talab qilinadigan aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan. Metrologiya o'chash haqidagi fandir.

O'chash — bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashdir. Texnik vositadan foydalantilganligi uchun o'chash texnik o'chash deb nomlanadi. Texnik o'chash ikki xilda — bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash va o'chash to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirish maqsadida bajariladi.

O'zaroalmashinuvchanlik — bu detallar, qismlar va agregatlarini yig'ishda, ular hech qanday qo'shimecha ishlovsiz mashinadagi o'z o'mini egallab, o'zining vazifalarini texnik talabga mos ravishda bajara olish xususiyati.

Mashina — insou mehnati yoki faoliyatini yengillash tirishga mo'ljallagan texnik qurilma.

Birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashishiga aytildi. Mashinalarning texnik talablar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan *qo'zg'aluvchi* yoki *qo'zg'almas* qilib biriktiriladi. Shu bilan birga, birikmada bir detal ikkinchi detal bilan ichki yuzasi bilan birikadi.

Otverstiya — teshik yoki ikkinchi detalga ichki yuzasi bilan birikuvchi detal.

Val — o'q yoki tashqi yuzasi bilan birikuvchi detal.

Nominal o'cham — konstrukturlar tomonidan mustahkanlik shartlari asosida hisoblab topilgan va standartlashtirilgan sonlar qatoriga moslab qabul qilingan birikmaning o'chami. Mashinada umumiy birikuvchi yuzaga ega bo'lgan otverstiya va valning nominal o'chami bir-biriga teng bo'ladi, ya'ni $D_u = d_u$.

Haqiqiy o'lcham – ishga yaroqli detalni ruxsat etilgan aniqlikdagi o'lechov asbobi bilan to‘g‘ridau-to‘g‘ri o'lehash natijasida olingan o'lechamidir.

Chegaraviy o'lechamlar deb, shunday o'lechamlarga aytildikti, haqiqiy o'lehami ular oralig‘ida bo‘lgan detal ishga yaroqli bo‘ladi. Detal ishlab chiqarishda hamma sharoiti bir xil bo‘lgan bir xil o'lehamli detallarning haqiqiy o'lechamlari har doim har xil bo‘ladi. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo‘lnaydigan bir qator xatoliklar ta‘sir etadi. O'lechamlarning bunday sochilishidan qutilib bo‘lmaydi, shuning uchun o'lechamlarning sochilish oralig‘i eng katta va eng kichik chegaraviy o'lechamlar orqali cheklab qo‘yiladi.

Dopusk – joizlik deb, chegaraviy o'lechamlar farqiga aytildi. Dopusk bu – interval bo‘lib, uning oralig‘ida ishga yaroqli detallarning haqiqiy o'lechamlari yotadi. U doimo musbat kattalik bo‘ladi.

Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o'lechamlarning algebraik ayirmasiga teng bo‘ladi. Ular *yuqorigi* va *pastki* chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish – eng katta chegaraviy va nominal o'lechamlarning algebraik ayirmasiga teng.

Pastki chetlanish – eng kichik chegaraviy va nominal o'lechamlarning algebraik ayirmasiga teng.

Posadka – o'tqazish deb, ikki detalning bir-biri bilan birikish xususiyatiga aytildi. Ikki detal bir-biri bilan qo‘zg‘aluvchi yoki qo‘zg‘almas holda birikishi mumkin. Shuning uchun otverstiya va val o'lechamlariniung bir-biriga nisbatan katta-kichikligiga qarab posadkalar zazorli yoki natyagli posadkalarga bo‘linadi.

Zazorli (tirqishli) posadka. Qo‘zg‘aluvchi birikmalarda otverstiya o'lehami val o'lehamidan ma'lum darajada katta bo‘ladi. Bunday posadka zazorli posadka deyiladi, ya’ni otverstiya o'lehamidan val o'lechamining ayirmasi musbat qiymatga ega bo‘ladi.

Natyagli (tarang) posadka. Qo‘zg‘almas birikmalarda val o'lehami otverstiya o'lehamidan ma'lum darajada katta bo‘ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya’ni val o'lehamidan otverstiya o'lechamining ayirmasi musbat qiymatga ega bo‘ladi.

Posadka dopuski – posadkaning eng katta va eng kichik chegaraviy qiymatlarining ayirmasidir.

Dopusk maydoni – dopuskning grafik holdagi ifodasi.

Qabul qilingan belgilashlar

Belgilar		Belgining nomlanishi
d_n	$D_n = d_n$	Birikmaning nominal o'lehami
D	$D_n, D_{\max}, D_{\min}, D_h, D_{o \cdot rt}$	Otverstiya o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
d	$d_n, d_{\max}, d_{\min}, d_h, d_{o \cdot rt}$	Val o'lehami (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
L	$L_n, L_{\max}, L_{\min}, L_h, L_{o \cdot rt}$	O'leham uzunligi (nominal, eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
E	$ES, EI, E_h, E_{o \cdot rt}$	Otverstiya o'lehamining (chegaraviy) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
e	$es, ei, e_h, e_{o \cdot rt}$	Val o'lehamining (chegaraviy) chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
Δ	$\Delta S, \Delta I, \Delta_h, \Delta_{o \cdot rt}$	O'lehamning chetlanishlari (yuqorigi, pastki, haqiqiy, o'rtacha)
S	$S_{\max}, S_{\min}, S_h, S_{o \cdot rt}$	Zazor (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
N	$N_{\max}, N_{\min}, N_h, N_{o \cdot rt}$	Natyag (eng katta (maksimal), eng kichik (minimal), haqiqiy, o'rtacha)
T	T_D, T_d, T_S, T_N, T_L	O'leham dopuski (otverstiya, val, zazor, natyag, uzunlik)
IT	IT_1, IT_2, IT_3 va boshqalar	O'lehamning ma'lum kvalitetga mos dopuski

I QISM

O'ZAROALMASHINUVCHANLIK TUS HUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Mashina va asbob-uskunalarini aniq va sifatli tayyorlash, ularni mustahkam va uzoq muddat buzilmasdan ishlashini ta'minlash hozirgi zamон texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Bu yo'nalishda texnikani rivojlantirish ularni tayyorlashda zamонaviy usullarni, o'zaroalmashinuvchanlik nazariyasini va o'lehash-nazorat qilish qurollarini qo'llash yo'li bilan amalga oshiriladi. O'zaroalmashinuvchanlik faqat detal yoki birikma tayyorlashga qo'yilgan texnik talab bo'lmasdan, umashinalar konstruksiyasini yaratish, ishlab chiqarish, ulardan foydalanish va ta'mirlash hamdir. Demak, zamонaviy mashinalar ishlab chiqarish, ulardan soydalanish va ta'mirlash detallarning, yig'ma birikualarining va agregatlarining o'zaroalmashinuvchanlik tamoyillariga asoslanadi.

Detallar, qismlar va agregatlarni yig'ishda, ular hech qanday qo'shimcha ishlovsiz mashinadagi o'z o'rnnini egallab, o'zining vazifalarini texnik talabga asosan bajara olish xususiyatiga o'zaroalmashinuvchanlik deyiladi.

Yuqoridagidan bu detallar qandaydir qoidalarga, talablarga mos ravishda tayyorlangan yoki, boshqacha qilib aytganda, standartlashtirilgan bo'lishi kerakligi kelib chiqadi. Shuning uchun o'zaroalmashinuvchanlik standartlashtirishga asoslanadi va ishlab chiqarishni rivojlantirishning muhim qoidalardan biri hisoblanadi.

O'zaroalmashinuvchanlik hozirgi zamон mashinasozligida ishlab chiqarish madaniyatini oshirishning asosiy vositasidir. Yig'ish sexidagi konveyering oxirida tayyor mashinaning yurib chiqib ketishi faqat o'zaroalmashinuvchanlik qoidalariiga amal qilinganligi uchungina munqkin bo'ldi. Bunday mutanosiblikka yig'ishda detallarga har qanday qo'shimcha ishlov berish ishlariga chek qo'yib, ya'ni yig'ishda to'la o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlar qo'llanilib erishiladi.

O'zaroalmashinuvchanlik mashinalardan foydalanishni soddallashtiradi. Mashinalarni ta'mirlashda ko'pincha singan yoki yeyilgan detallar boshqa o'zaroalmashinuvchi detalga almashitiriladi. Bularning barchasi ishlar ni soddallashtiradi, ish unumini oshiradi va oqibatda yuqori iqtisodiy sammara beradi.

O'zaroalmashinuvchanlikning bir necha turlari mavjud: to'la, to'la bo'lmanagan, tashqi, ichki va funksional.

To'la o'zaroalmashinuvchanlikda ishtirok etuvchi detallarning o'lehamlari aniq bajarilgan bo'lib, ular qo'shimcha ishlovsiz, tanlovsiz

yoki sozlanmasdan o‘z o‘rnini egallaydi. Ko‘plab ishlab chiqaruvchi zavodlar va korxonalar to‘la o‘zaroalmashinuvchanlik asosida ishlaydi.

To‘la bo‘limgan o‘zaroalmashinuvchanlikda yig‘ilayotgau detallar avval guruh usulida tanlanadi, yoki sozlanadi, yoki turli qo‘shimcha to‘ldiruvchi kompensatorlar (qistirma, poua, shaybalar)dan foydalaniladi.

Tashqi o‘zaroalmashinuvchanlik birikvchi yuzalarning o‘lchamlari va shaklini hamda undan foydalauishning asosiy ko‘rsatkichlari (masalan, elektrosvigatel uchun valning quvvati va aylanish chastotasi)ni xarakterlaydi.

Ichki o‘zaroalmashinuvchanlik birikma, agregat yoki buyumga kiruvchi detallarning o‘lchamlarini xarakterlaydi. Masalan, porshen barmog‘i bilan shatunning yuqorigi kallagi vtulkasi, gidrotaqsimlagich korpusi bilan zolotnigi ichki guruhli o‘zaroalmashinuvchi qilib tayyorlanadi.

Funksional o‘zaroalmashinuvchanlikda yig‘ilayotgan yoki almashitirilayotgan detallar mashinadagi o‘z o‘rnini egallabgina qolmasdan, iqtisodiy optimal ishlash vazifalarini ham ta‘minlashi talab etiladi. Masalan, mashina gidrotizimiuning nasosi biriktirilayotgan o‘lchamlarining aniqligidan tashqari, talab etilgan ish unumi, belgilaugan moy bosimi va kerakli texnik mustahkamlikni ta‘minlashi kerak.

To‘la o‘zaroalmashinuvchanlik bиринчи мarta XVIII asrda o‘q otish quollarini ishlab chiqarishda qo‘llanilgan. Bu yerda ishlab chiqarishning boshqa tarmoqlariga nisbatan avvalroq ko‘plab ishlab chiqarish vositalari tashkil etilgan. Buning asosiy sababi — urush holatida texnikadan foydalanish va ularni ta‘mirlashda o‘zaroalmashinuvchanlik tamoyillari u amalga oshirishning ayniqsa qattiq talab etilganligi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida o‘zaroalmashinuvchanlik tamoyilari umumiy mashinasozlikda dastgohlar va tikuv mashinalari ishlab chiqarishda keng qo‘llanila boshlandi. Keyinchalik, xalq xo‘jaligida texnikaning keskin rivojlanishi o‘zaroalmashinuvchanlik sohasida nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borilishiga sabab bo‘ldi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va mashinasozlik zavodlarida to‘plangan tajribalar natijasida dopusk va posadkalarning tartibli tizimini ishlab chiqishga erishildi.

1932-yildan boshlab barcha davlatlar o‘zaroalmashinuvchanlik sohasidagi standartlar va qo‘shimchalarni «Xalqaro standartlashtirish tashkiloti» (ISO) tavsiyalarini hisobga olib tuza boshladilar. Xalqaro texnik-iqtisodiy aloqalarning keskin rivojlanishi ISO dopusk va posadkalar tizimiga o‘tilishning asosiy sababi bo‘ldi.

O‘z DSt 1.7 da O‘zbekistonda halqaro standartlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘llanilishi belgilab qo‘yilgan. Unga asosan qabul qilingan «O‘z DSt 635-95 O‘zaroalmashinuvchanlikning asosiy me’yorlari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» to‘g‘risidagi davlat standarti ISOning shu sohadagi standartlariga to‘la mos keladi.

O'zaroalmashinuvchanlik tamoyillarini qo'llash ishlab chiqarish korxonalarini keng miqyosda ixtisoslashtirish va kooperatsiyalash imkoniyatini beradi va natijada juda katta mehnat va mablag' tejaladi. Bunga yuqori ishunumiga ega bo'lgan maxsus dasfgohlarda foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish natijasida erishiladi.

Zamonaviy traktor yoki avtomobil tayyorlashni zavodlarning kooperatsiyalashuviz tasavvur qilib bo'lmaydi. Har qanday traktor yoki avtomobil ishlab chiqaruvchi zavod kooperatsiyalashuv orqali boshqa o'ulab maxsus zavodlardan o'zaroalmashinuvchi detallar, birikma va agregatlarini oladi. Bunga misol qilib, respublikamizdag'i Asaka avtomobil zavodi, Toshkent traktor ishlab chiqarish birlashmasi kabilarni misol keltirish mumkin. Ular nafaqat respublikamizdag'i ishlab chiqarish korxonalaridan, balki bir necha o'nlab chet eldag'i zavodlardan ham butlovchi qismlar oladi.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishida ishlatilayotgan yoki ta'mirlana-yotgan mashinalar uchun o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlarini ixtisoslashtirilgan ta'mirlash korxonalaridan yoki zavodlaridan ehtiyoj qismlar tarzida olish mashinalarni tezda ishga tushirib yuborish imkonini beradi va katta iqtisodiy samara beradi.

Qishloq xo'jalik texnikasidan foydalanish va ularni ta'mirlashda o'zaroalmashinuvchanlik juda muhim ahamiyat kasb etadi. Dalada ishlayotgan traktor, avtomobil va qishloq xo'jalik mashinalarining biror-bir detalining ishdan chiqishi butun agregatning bekor turib qolishiga olib keladi. Ta'mirlash ustaxonasidan tashqarida bunday nozoslikni bartaraf etishga faqat o'zaroalmashinuvchi ehtiyoj qismlardan foydalanibgina erishish mumkin. O'zaroalmashinuvchanlik tamoyilini buzish yoki shu joyning o'zida detalni «sozlash»ga majbur bo'lish mashinaning uzoq muddat bekor turib qolishiga, oqibatda esa dala ishlarining echo'zilib ketishiga va katta iqtisodiy zarar ko'rinishiga olib keladi. Shuning uchun ham dala sharoitida o'zaroalmashinuvchi detal, birikma va agregatlarsiz mashina-traktor parkidan unumli foydalanib bo'lmaydi.

Qishloq xo'jalik texnikasini ta'mirlash ham faqat ixtisoslashgan zavodlarda yoki markazlashgan holda tayyorlangan o'zaroalmashinuvchi ehtiyoj qismlardan foydalangandagina iqtisodiy jihatdan samarali bo'ladi. Ta'mirlash korxonalarining ixtisoslashuvvi va yeyilgan detallarni markazlashgan holda qayta tiklashni tashkil etish o'zaroalmashinuvchanlikning afzalliklaridan yana ham ko'proq foydalanish imkonini beradi.

Traktor, avtomobil va qishloq xo'jalik mashinalari ayrim birikmalarini tayyorlash aniqligini oshirish bilan bir qatorda ularning konstruksiyasini yanada takomillashtirish, puxtaligi va ishslash muddatini oshirish qishloq xo'jalik texnikalaridan foydalanishda o'zaroalmashinuvchanlikning ahamiyatini yanada orttiradi.

1- mashg'ulot

Asosiy tushuncha va atamalar

(birikma, otverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari)

Mashina va mexanizmlar bir qator detallardan tashkil topadiki, ular ishlash jarayonida bir-biriga nisbatan harakatda yoki tinch holatda bo'ladi. Ko'p hollarda mashina detallari tekis, silindrishimon, konussimon va shu kabi oddiy yuzalar bilan chegaralangan geometrik shakklardan iborat bo'ladi. Buning asosiy sababi oddiy shakldagi yuzalarini hosil qilish kinematik va texnologik nuqxtayi nazardan qulay bo'ladi. Detal hosil qiluvchi oddiy geometrik shakllar uning elementlari deb ataladi.

O'z DSt 2.306-96 ga asosau konstrukturlik hujjatlarini rasmiylashtirishda quyidagi tushunchalardan foydalanish tavsiya etilgan.

Ma'lumki, xalq xo'jaligi ishlab chiqarishining barcha sohasini mashina va mexanizmlarsiz tasavvur qilib bo'maydi. Bu mashina va mexanizmlar bir nechtadan tortib to o'n va yuz minglab turli shakl va o'lchamlarga ega bo'lgan detallardan tashkil topgan bo'ladi. Ushbu mashinalardagi detalilar bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashib birikma hosil qiladi.

Bunday detallar birikuvchi detalalar, ularning birikuvchi elementlarining yuzalari esa birikuvchi yuzalar deb ataladi. Detallarning boshqa detalalar elementlari bilan birikmaydigan elementlarining yuzalarini birikmaydigan yuzalar deb ataladi. Birikmalar birikuvchi yuzalarining geometrik shakli bo'yicha silindrik, tekis (yoki silliq), konussimon kabi turlarga bo'linadi.


Shunday qilib, birikma deb, detallarning mashinalarda bir-biriga nisbatan ma'lum vaziyatda joylashishiga aytildi. Mashinalarning texnik tablolar asosida normal ishlashi uchun undagi detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas qilib biriktiriladi. Shu bilan birga detalarning ba'zilari ikkinchi detal bilan ichki yoki tashqi yuzasi bilan birikadi.

Ikkinchi detalga ichki yuzasi bilan birikuvchi detal otverstiya, tashqi yuzasi bilan birikuvchi detal val deb ataladi.

Otverstiya va val tushunchalari shartli bo'lib, u faqatgina tekis silindrik birikmalar uchun tegishli emas. Masalan, shponkaning val bilan birikmasida shponka val bo'ladi, valdag'i shponka uyasi esa otverstiya bo'ladi (1-rasm).

Birikma hosil qiluvchi detalalar o'lchamlari bilan xarakterlanadi. O'lcham-chiziqli kattalik (diametr, uzunlik, balandlik va h.k.)ning qabul qilingan birlikdagi son qiymatidir. Mashinasozlikda o'lchamlarni millimetrlarda belgilash qabul qilingan.

Otverstiyaga tegishli o'lchamlar lotin alifbosining bosh harflari bilan, valga tegishli o'lchamlar esa kichik harflari bilan belgilanadi.



1-rasm. Ichki va tashqi yuzasi bilan birikuvchi detallarga misollar.

Ushbu rasmda o‘lchamning nominali D_n va debi d_n bilan birikuvchi detallarga misollar. Detallarning o‘lchamining nominali D_n va debi d_n bilan birikuvchi yuzaga ega bo‘lgan o‘lchami D_n va valuning nominal o‘lchami d_n bilan biribiriga teng bo‘ladi, ya’ni $D_n = d_n$.

Haqueqiy o‘lcham D_h , d_h ishga yaroqli detalning ruxsat etilgan aniqlik-dagi o‘lchov asbobi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchash natijasida olingan o‘lchamidir. Detallar ishlab chiqarishda barcha sharoiti bir xil bo‘lgan bir xil o‘lchamli detallarning haqiqiy o‘lchamlari har doim har xil bo‘ladi. Chunki ularga oldindan hisobga olib bo‘lmaydigan bir qator xatoliklar ta’sir etadi.

O‘lchamlarning bunday sochilishidan qutilib bo‘luaydi, shuning uchun detallarni tayyorlashda ma’lum xatolikka yo‘l qo‘yishga majbur bo‘linadi. Bunda detalning ma’lum vaqt davomida mashinada buzilmay ishlashi kafolatlanadi. Shulardan kelib chiqib, detal o‘lchamlarining sochilish oralig‘ini eng katta va eng kichik chegaraviy o‘lchamlar orqali cheklab qo‘yiladi.

Chegaraviy o‘lchamlar D_{\max} ; D_{\min} ; d_{\max} ; d_{\min} deb, shunday o‘lchamlarga aytiladiki, haqiqiy o‘lchami shu o‘lchamlar oralig‘ida bo‘lgan detal ishga yaroqli bo‘ladi.

Chegaraviy o‘lchamlar farqiga dopusk (joizlik) T deyiladi:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min}; \quad T_d = d_{\max} - d_{\min}.$$

Dopusk – bu interval bo‘lib, uning oralig‘ida ishga yaroqli detallarning haqiqiy o‘lchamlari yotadi. U doimo musbat kattalik bo‘ladi.

Chizmalarda chegaraviy o‘lchamlar nominal o‘lchanga nisbatan chegaraviy chetlanishlar ko‘rinishida ifodalanadi. Chegaraviy chetlanishlar chegaraviy va nominal o‘lchamlarning algebraik ayirmasiga teng bo‘ladi. Ular yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlarga farqlanadi.

Yuqorigi chetlanish ES , es – eng katta chegaraviy va nominal o‘lchamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$ES = D_{\max} - D_n; \quad es = d_{\max} - d_n.$$

Pastki chetlanish EI , ei – eng kichik chegaraviy va nominal o‘lchamlarning algebraik ayirmasiga teng:

$$EI = D_{\min} - D_n; \quad ei = d_{\min} - d_n.$$

Yuqoridagilardan dopusk yuqorigi va pastki chegaraviy chetlanishlar-ning algebraik ayirmasining absolut qiymatiga teng ekanligi kelib chiqadi:

$$T_d = ES - EI; \quad T_d = es - ei.$$

Chegaraviy o'lehamilar yoki chegaraviy chetlanishlar orqali o'rtacha o'leham yoki o'rtacha chetlanishlarni aniqlash mumkin:

$$D_{o'rt} = \frac{D_{\max} + D_{\min}}{2};$$

$$d'_{o'rt} = \frac{d_{\max} + d_{\min}}{2};$$

$$E_{o'rt} = \frac{ES + EI}{2};$$

$$e'_{o'rt} = \frac{es + ei}{2}.$$

Ma'lumki, birikmalarida detallar bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi yoki qo'zg'almas bo'ladi. Ularning bunday birikishi posadka degan tushuncha orqali ifodalanadi.

Posadka(o'tqazish) deb, ikki detalning birikish xususiyatiga aytildi. Otverstiya va val o'lehamalarning bir-biriga nisbatan katta-kichikligiga ko'ra, posadka zazorli (tirqishli) yoki natyagli (tarang) posadkalarga bo'linadi.

Qo'zg'aluvchi birikmalarida otverstiya o'lehami val o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadkani zazorli posadka deyiladi, ya'ni otverstiya o'lehami bilan val o'lehamining musbat ayirmasiga zazor S deb ataladi:

$$S = D - d.$$

Qo'zg'almas birikmalarda esa val o'lehami otverstiya o'lehamidan ma'lum darajada katta bo'ladi. Bunday posadka natyagli posadka deyiladi, ya'ni val o'lehami bilan otverstiya o'lehamining musbat ayirmasiga natyag N deb ataladi:

$$N = d - D.$$

Zazor va natyaglarning yuqoridagi ifodalaridan quyidagilar kelib chiqadi:

$$N = -S \text{ yoki } S = -N.$$

Otverstiya va vallar haqiqiy o'lehamalarning dopusk oralig'ida sochili-shi zazor va natyaglarning ham qiymatlarini ma'lum chegaralar oralig'ida sochilishiga olib keladi. Birikma xususiyatini tahlil qilish uchun zazor va natyaglarning bu chegara qiymatlarini bilish kerak bo'ladi. Zazor va natyaglarning chegara qiymatlarini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = ES - ei;$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = EI - es;$$

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = es - EI;$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = ei - ES.$$

Posadka dopuski T_{Δ} eng katta va eng kichik zazor yoki natyaglarning ayirmasi orqali ifodalanadi:

$$T_{\Delta} = S_{\max} - S_{\min};$$

$$T_{\Delta} = N_{\max} - N_{\min}.$$

Bundan

$$\begin{aligned} T_{\Delta} &= S_{\max} - S_{\min} = (D_{\max} - d_{\min}) - (D_{\min} - d_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{\Delta} &= N_{\max} - N_{\min} = (d_{\max} - D_{\min}) - (d_{\min} - D_{\max}) = \\ &= D_{\max} - D_{\min} + d_{\max} - d_{\min} = T_D + T_d \end{aligned}$$

ekanligi kelib chiqadi.

Bulardan posadka dopuski o'tverstiya va val dopusklari yig'indisiga tengligi kelib chiqadi:

$$T_{\Delta} = T_D + T_d.$$

Konstrukturlar posadkalarui hisoblash hamda tanlashda zazor va natyaglarning chegaraviy qiymatlarinigina emas, balki ularning o'rtacha qiymatlarini ham hisoblab topishlari kerak bo'лади:


$$S_{o'rt} = \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2};$$

$$S_{o'rt} = E_{o'rt} - e_{o'rt};$$

$$N_{o'rt} = \frac{N_{\max} + N_{\min}}{2};$$

$$N_{o'rt} = e_{o'rt} - E_{o'rt}.$$

Birikma detallarini grafik usulda ifodalash o'tverstiya va valning chegaraviy o'lchamlari nisbatini osob o'rganish imkonini berib, dopusk, zazor yoki natyaglarning barcha qiymatlarini hisoblashni anche soddalashtiradi (2-rasm). 2-a rasmidagi eng katta va eng kichik chegaraviy o'lchamlar orasidagi shtrixlangan qism dopusk maydoni deb ataladi. Uning balandligi esa dopusk qiymatiga teng. 2-a rasmidagi sxema sodda bo'lishiga qaramay, nominal va chegaraviy o'lchamlar bilan dopusk qiymatlari orasidagi farq juda kattaligi uchun uni ma'lum mashtab bilan chizib bo'lmaydi. Shuning uchun amalda anche sodda bo'lgan dopusk maydonlari sxem asidan foydalilanadi (2-b rasm). Bu sxemada hisob boshi sifatida nominal o'lchamga



2-rasm. Birikma detallarining grafik usulda ifodalanishi:

a – birikma detallarining sxemasi; b – birikma detallari dopusk maydonlarining joylashish sxemasi.

mos keluvchi nol chiziqdan foydalanish qabul qilingan. Nol chiziqdan qabul qilingan mashtab bo‘yicha chegaraviy chetlanishlari qo‘yiladi. Chegaraviy chetlanishlarning qiymatlari musbat bo‘lsa nol chiziqdan yuqoriga, manfiy bo‘lsa nol chiziqdan pastga qo‘yiladi. Bunday sxemada val va o‘tverstiylarning chegaraviy o‘lchamlari, dopusklari, zazor va natyaglar oson aniqlanadi.


3-a rasmida zazorli posadkaga ega bo‘lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi misol tariqasida keltirilgan. Unda dopusk maydonlari chekkalarida chegaraviy chetlanishlarning millimetrlardagi qiymatlari yozilgan. Ushbu birikma uchuu sxeinadan quydagi larni aniqlash mumkin:

$$\begin{aligned} D_{\max} &= 50,025 \text{ mm}; & T_D &= 25 \text{ mkm}; \\ D_{\min} &= 50,000 \text{ mm}; & T_d &= 25 \text{ mkm}; \\ d_{\max} &= 49,975 \text{ mm}; & S_{\max} &= 75 \text{ mkm}; \\ d_{\min} &= 49,950 \text{ mm}; & S_{\min} &= 25 \text{ mkm}. \end{aligned}$$

3-b rasmida yuqoridagi kabi natyagli posadkaga ega bo‘lgan birikma dopusk maydonining joylashish sxemasi keltirilgan, unda:


$$\begin{aligned} D_{\max} &= 50,039 \text{ mm}; & T_D &= 39 \text{ mkm}; \\ D_{\min} &= 50,000 \text{ mm}; & T_d &= 39 \text{ mkm}; \\ d_{\max} &= 50,109 \text{ mm}; & N_{\max} &= 109 \text{ mkm}; \\ d_{\min} &= 50,070 \text{ mm}; & N_{\min} &= 31 \text{ mkm}. \end{aligned}$$

Chegaraviy chetlanishlarni chizmalarda belgilash qoidasi O’z DST 635-95 da belgilangan. Unga ko‘ra chegaraviy chetlanishlar nominal



3-rasm. Dopusk maydonlarining joylashish sxemasi:
a — zazorli posadka; b — natyagli posadka.

$\varnothing 50^{+0.03}_{-0.01}$ $\varnothing 40^{+0.05}$ 100 ± 0.1 $\varnothing 60^{-0.025}_{-0.050}$



4-rasm. Yig'ma chizmalarda chegaraviy chetlanishlarning belgilanishi.

o'Ichamdan keyin uning yoniga daraja ko'rsatkichi va indeks belgisi kabi yoziladi (4-rasm).

Yig'ma chizmalarda detal o'ichamlarining chegaraviy chetlanishlari kasr ko'rinishida yoziladi. Unda nominal o'ichamdan so'ng kasr chizig'i chiziladi va uning suratiga otverstiyaning chegaraviy chetlanishlari, maxrajiga esa valning chegaraviy chetlanishlari yoziladi.

2- mashg'ulot

Aniqlik va xatolik tushunchalari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar


Mashina detallarini loyihalashda ularning geometrik ko'rsatkichlari elementlari uning o'lchanlari, yuzalarining shakli va ularning o'zaro joylashish o'rni bilan beriladi. Ularni tayyorlashda tayyorlangan real detal bilan loyihadagi ideal detal geometrik ko'rsatkichlarining qiymatlari o'tasida chetga chiqishlar kuzatiladi. Bu kabi chetga chiqishlar xatoliklar deb ataladi. Xatoliklar tashqi muhit ta'sirida, material strukturasidagi ichki o'zgarishlar, yeyilish va boshqalar natijasida, mashinalarni saqlash va ulardan foydalanish jarayonida ham paydo bo'lishi mumkin.

Detallarning haqiqiy o'lchanlarini ideal o'lchanlarga yaqin kelish darajasi aniqlik deb ataladi. Aniqlik va xatolik tushunchalari o'zaro bog'liq bo'ladi. Detal qancha auniq tayyorlangan bo'lsa, xatolik shuncha kichik bo'ladi, va aksincha, detal qancha noaniq tayyorlangan bo'lsa, xatolik shuncha katta bo'ladi. Detallarning geometrik ko'rsatkichlari bo'yicha auniqligi keng ma'noli tushuncha bo'lib, ular quyidagi belgilari bilan farqlanadi:

- 1) elementlar o'lchanlari;
- 2) element yuzalarining shakli;
- 3) yuzalarning g'adir-budurligi;
- 4) elementlarning o'zaro joylashish o'rni bilan.

Konstrukturlar xatoliklarning kelib chiqishi muqarrab bo'lganligi uchun xatoliklarning ma'lum oraliq'ida detalni yasashda mashinalarni yig'ish va foydalanish talablariga javob berishi mumkin ekanligidan kelib chiqadilar. Chunki real tayyorlash va o'lichash sharoitida absolut aniqlikdagi ideal detal tayyorlab bo'lmaydi. Konstruktur xatolikka yo'l qo'yishga ruxsat berishda detalni boshidan ishga yaroqsiz holga kelib qolmasligi uchun xatolikni chegaralab qo'yishi kerak bo'ladi. Ushbu chegaralar detalning ishga yaroqlilik ko'rsatkichi bo'ladi. Detalning yaroqlilik chegarasiga ikki qarama-qarshi ko'rsatkich — aniqlik va iqtisodiy ko'rsatkichlar ta'sir etadi. Biri chegaralarning qisqarishini talab etsa, ikkinchisi kattalashini talab etadi. Shuning uchun ularning eng maqbul qiymatlarini aniqlash masalasini hal qilish kerak bo'ladi.

Xatoliklar bir qator sabablarga ko'ra yuzaga kelib, ular quyidagilarga bo'linadi: doimiy tizimiylar xatoliklar, o'zgaruvchi tizimiylar xatoliklar va tasodifiy xatoliklar. Ushbu xatoliklar matematik statistika va ehtimollar nazariyasi qoidalariga asosan o'rgauiladi va detallarga dopusklar belgilashda hisobga olinadi.



1. Birikmalar va uning turlari.

Tekis silindrik birikmalar vazifasiga ko'ra uchga bo'linadi:

- a) qo'zg' aluvehi birikmalar;
- b) qo'zg' ahnas birikmalar;
- d) o'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalar.

Qo'zg' aluvchi birikmalarda birikuvchi detallar bir-biriga nisbatan erkin harakatlanishi ta'minlangan bo'ladi. Bunday birikmalar garantiyalangan zazorga ega bo'ladi.

Qo'zg' almas birikmalarda detallar bir-biriga nisbatan mustahkam birikkan bo'lib, bu mustahkamlik garantiyalangan natyag va qo'shimcha biriktiruvchi detallar qo'llab ta'minlanadi.

O'zgaruvchan (oraliq yoki o'tuvchi) birikmalarda birikuvchi detallarni martaqlashitirish juda kichik zazor yoki natyag miqdori bilan ta'minlanadi.

2. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi. Detallarni ishlatish talablariga javob beruvchi eng kam miqdordagi posadkalar sonini ta'minlash maqsadida dopusk va posadkalar tizimi ishlab chiqilgan.

Dopusk va posadkalarning yagona tizimi tarkibiga atama va tushunchalar, nominal o'lchamlarning intervallari, dopusk va chetlanishlarning formula va son qiymatlari, dopusk maydoni va posadkalarni hosil qilish qoidalari va shartli belgilari kiradi.

Dopusk va posadkalar yagona tizimi deb standartlar ko'rinishida rasmiylashitirilgau va ma'lum qonuniyat asosida ishlab chiqilgan dopusk va posadkalar majnuyiga aytildi. Standart dopusk va posadkalardan foydalanish o'zaroalmashinishni ta'minlab, katta iqtisodiy samara olish imkonini beradi. Hozirgi kundagi standartlar Xalqaro standartlashtirish qo'mitasiga asosan muvofiqlashtirilgan. Mashin asozlikda dopusk va posadkalarning standart tizimi 3150 mm o'lcham uchun ishlab chiqilgan. Ammo traktor va avtomobilarning asosiy birikuvchi detallarini o'lchamlari 500 mm da ortmasligi sababli, bu tizim 500 mm gacha va undan ortiq o'lchamlar uchun ikkiga bo'lib tayyorlangan. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi quyidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi.

3. Dopusk va posadkalar yagona tizimining asosi – otverstiya va val tizimlari. Stardartda ikkita teng huquqli posadka tizimlari belgilangan: otverstiya va val tizimlari.

Otverstiya tizimida otverstiya asosiy detal hisoblanib, turli xil birikmalar valning o'lchamlarini o'zgartirish yo'li bilan olinadi. Otverstiya tizimida otverstiyaning pastki chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ladi ($EI = 0$).

Val tizimida val asosiy detal hisoblanib, turli xil birikmalar otverstiya o'lchamlarini o'zgartirish yo'li bilan olinadi. Val tizimida valning yuqorigi chegaraviy chetlanishi nolga teng bo'ladi ($es = 0$).

Birikmalar ishiga dopusk va posadkalarni qaysi tizimda olinishi ta'sir etmaydi. U yoki bu tizimni tanlash detallarni tayyorlash va ularni yig'ish jurayonining murakkabligi hamda berilgan qismni tayyorlash tannarxi orqali aniqlanadi.

4. Dopusk birligi. Tajribalarning ko'rsatishicha, detal diametrining ortishi bilan ishlov berish xatoligi ham ortib boradi (kontakt yuzasi katta bo'lganligi sababli diametri katta detallar uzoqroq ishlaydi).

O'tkazilgan tajribalar asosida xatolikning diametriga bog'liqlik egri chizig'i qonuniyati aniqlangan:

$$V = c\sqrt[3]{d}$$

bu yerda: $x = 2,5 \dots 3,5$; $c = 0,45$.

Shunga asosan dopuskning diametriga bog'liqlik qonuniyati aniqlangan:

$$i = 0,45\sqrt[3]{d_{o-r}} + 0,001d_{o-r}$$

bu yerda: $d_{o-r} = \sqrt{d_{\max} \cdot d_{\min}}$ – ma'lum intervaldagagi o'rtacha diametr; i – dopusk birligi.

Dopusk birligi detal tayyorlash murakkabligining diametriga bog'liqligini ko'rsatib, uni dopusk masshtabi deb atash mumkin.

5. Diametr intervallari. Dopusk miqdorining diametriga bog'liqlik qonuniyati bo'yicha, diametr ortishi bilan kichik va katta diametrlarning bir xil intervaliga har xil dopusklar to'g'ri keladi va, aksincha. Qonuniyatga asosan 1 dan 500 mm gacha bo'lgan diametr 13 ta intervalga bo'linib, ularda dopusk miqdorining doimiyligi ta'minlanadi.

Intervallarning ortib borishi geometrik progressiya tarzida bo'lib, maxraji 1,5 ga teng:

$$\underline{1\dots3}, \underline{3\dots6}, \underline{6\dots10}, \underline{10\dots18}, \underline{18\dots30}, \underline{30\dots50}, \underline{50\dots80}, \underline{80\dots120}, \\ \underline{120\dots180}, \underline{180\dots250}, \underline{250\dots315}, \underline{315\dots400}, \underline{400\dots500}.$$

Nominal o'lcham larning asosiy intervallaridan tashqari oraliq intervallari ham mayjud. 500 mm gacha va undan ortiq nominal o'lchamlar uchun asosiy va oraliq intervallar 1-jadvalda keltirilgan.

Asosiy intervallar nominal o'lchamga bog'liq holda bir tekis o'zgaruvchi tizimning barcha dopusklari va chegaraviy chetlanishlari uchun qo'llaniladi. Oraliq intervallar 10 mm dan ortiq nominal o'lchamlar uchun kiritilgan bo'lib, ular asosiy intervalni ikki yoki uchta oraliq intervalga bo'ladi. Oraliq intervallar nominal o'lcham bilan ancha keskin bog'lanishga ega bo'lgan chegaraviy chetlanishlarni aniqlash uchun qo'llaniladi. Bularga a dan cd gacha va r dan zc gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan vallar, hamda A dan CD gacha va R dan ZC gacha asosiy chetlanishlarga ega bo'lgan otverstiyalar kiradi.

500 mm gacha va undan ortiq nominal o'lchamlar uchun asosiy va
oraliq intervallar

500 mm gacha bo'lgan nominal o'lchamlarning intervallari			
Asosiy intervallar		Oraliq intervallar	
dan	gacha	dan	gacha
—	3	—	—
3	6	—	—
6	10	—	—
10	18	10	14
		14	18
18	30	18	24
		24	30
30	50	30	40
		40	50
50	80	50	65
		65	80
80	120	80	100
		100	120
120	180	120	140
		140	160
		160	180
180	250	180	200
		200	225
		225	250
250	315	250	280
		280	315
315	400	315	355
		355	400
400	500	400	450
		450	500

500 dan 10000 mm gacha bo'lgan nominal o'lchamlarning intervallari			
Asosiy intervallar		Oraliq intervallar	
dan	gacha	dan	gacha
500	630	500	560
		560	630
630	800	630	710
		710	800
800	1000	800	900
		900	1000
1000	1250	1000	1120
		1120	1250
1250	1600	1250	1400
		1400	1600
1600	2000	1600	1800
		1800	2000
2000	2500	2000	2240
		2240	2500
2500	3150	2500	2800
		2800	3150
3150	4000	3150	3550
		3550	4000
4000	5000	4000	4500
		4500	5000
5000	6300	5000	5600
		5600	6300
6300	8000	6300	7100
		7100	8000
8000	10 000	8000	9000
		9000	10 000

Har bir nominal o'leham intervali uchun dopusk va chegaraviy chetlanishlarni hisoblash uning chegaraviy qiymatlarining o'rta geometrigi bo'yicha bajariladi:

$$D = \sqrt{D_{\min} \cdot D_{\max}}.$$

3 mm gacha bo'lgan birinchi interval uchun $D = \sqrt{3}$ deb qabul qilin-gan. Har bir nominal o'lehamning chegara intervallaridan faqat yuqorigisigina ushbu intervalga kiradi. Pastki o'leham esa oldingi intervalga tegishli bo'ladi. Misol uchun, 6 mm dan 10 mm gacha intervalda pastki 6 mm li o'leham ushbu intervalga kirmaydi, 10 mm li o'leham esa ushbu intervalga kiradi.

6. Aniqlik klasslari (dopusklar qatori). DPYT ga ko'ra 19 ta aniqlik klassi mavjud bo'lib, ular kvalitet deb ataladi. Bu so'z fransuzcha bo'lib, «sifat» degan ma'noni anglatadi.

Kvalitet bu dopusklar majmuyi bo'lib, u nominal o'lehamiga qarab o'zgarib boradi. Aniqlik darajasi bareha nominal o'lehamlar uchun bir xil bo'ladi.

Kvalitet diametr dan qat'iy nazar o'leham olish murakkabligini xarak-terlaydi. U 19 ta bo'lib, 01; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17 kabi tartib raqamlari bilan belgilanadi. Ma'lum kvalitetdag'i dopusk IT kabi lotin harflari bilan va kvalitet nomeri bilan belgilanadi, masalan, IT7 yozuvni 7-kvalitet bo'yicha dopusknini bildiradi. Shuning uchun aniqlik klasslari bo'yicha dopusklar IT01; IT0; IT1...IT17 kabi belgila-nadi.

Dopusk miqdori aniqlik koeffitsiyenti deb ataluvchi dopusk birligi soni a har bir kvalitet uchun o'zgarmas son orqali ifodalanadi:

$$IT = a \cdot i.$$

a soni bir kvalitetdan ikkinchisiga o'tishda maxraji 1,6 ga teng bo'lgan geometrik progressiya tarzida ortib boradi.

Kvalitetlar quyidagi qo'llanish sohasiga ega:

tekis parallel yuzali o'lechovlarda	- IT01, IT0, IT1
kalibrler va juda aniq detallarda	- IT2 ... IT5
mashina va mexanizm birikmalarida	- IT6 ... IT12
birikmaydigan detallarda	- IT13 ... IT17

Berilgan kvalitet va nominal o'lehamlar intervali uchun barcha turdag'i elementlar (val, otverstiya, qo'yim va boshq.) o'lehamlari uchun dopusk miqdori o'zgarmas bo'ladi. Dopusklarning yana bir o'ziga xos tomoni shundaki, 5-kvalitedan boshlab keyingisiga o'tishda dopusk miqdori 60% ga ortadi. Har besh kvalitetda dopusk miqdori 10 marta ortadi. Bu qoida mavjud kvalitetlardan ham noaniqroq kvalitetlar uchun dopusk belgilash imkonini beradi. Masalan: $IT18 = 10 \cdot IT13$.

7. Asosiy chetlanishlar qatori. Dopusk va posadkalarning yagona tizi-mida dopusk maydonining nominal o‘lchamini ko‘rsatuvchi nol chizig‘iga nisbatan yaqin turgan chegaraviy chetlanishi asosiy chetlanish deb qabul qilingan. Nol chiziqdandan pastda joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun yuqorigi chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo‘ladi va, aksincha, nol chiziqdandan yuqorida joylashgan barcha dopusk maydonlari uchun pastki chegaraviy chetlanish asosiy chetlanish bo‘ladi. Dopusk va posadkalar sonini chegaralash maqsadida otverstiya va vallar uchun 28 tadan asosiy chetlanishlar belgilangan bo‘lib, ular bir yoki ikkita lotin harflari orqali ifodalnadi (5-rasm). Agar dopusk maydonining nol chiziqqa nisbatan joylashish o‘rnii asosiy chetlanish orqali ifodalansa, u holda:

1) asosiy chetlanish yuqorigi chegaraviy chetlanish bo‘lsa, pastki chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } EI = ES - IT,$$

$$\text{val uchun: } ei = es - IT;$$

2) agar asosiy chetlanish pastki chetlanish bo‘lsa, yuqorigi chegaraviy chetlanish quyidagicha topiladi:

$$\text{otverstiya uchun: } ES = EI + IT,$$

$$\text{val uchun } es = ei + IT \text{ (6-a, b rasm)}.$$

Shu bilan birga otverstiya tizimida asosiy otverstyaning pastki chegaraviy chetlanishi $EI = 0$ bo‘lganligi uchun asosiy otverstyaning chetlanishi H harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi va, aksincha, val tizimida asosiy valning chetlanishi h harfi bilan belgilanuvchi chetlanishga mos tushadi, ya’ni:

a) asosiy otverstyaning chetlanishi:

$$0 \xrightarrow[+]{\quad} \boxed{H} \xrightarrow[Ei=0]{\quad} 0$$


b) asosiy valning chetlanishi:

$$0 \xrightarrow[-]{+} \boxed{h} \xrightarrow[ei]{es=0} 0$$

A dan H gacha bo‘lgan chetlanishlar qo‘zg‘aluvchi birikmalar, J dan N gacha — o‘zgaruvchi posadkalar, P dan ZC gacha bo‘lgan chetlanishlar qo‘zg‘almas birikmalar olishga mo‘ljallangan. Is va is dopusk maydonlari nol chiziqqa nisbatan simmetrik joylashgan.


Birikmalarida posadkalar sonini va turini kamaytirish maqsadida asosiy va yordamchi posadkalar turidan foydalanish tavsiya etiladi.

*Otversiya dopusk maydolarining joylashishi
(asosiy chetlanishlari)*




5-rasm. Otvorsiya va val dopusk maydolarining asosiy chetlanishlari qatori.

Otvorsiya dopusk maydonlari



Val dopusk maydonlari




6-rasm. Otvorsiya va valning asosiy chetlanishlari ifodalangan sxemalar.


8. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi asosida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarning chizmalarda belgilanishi.

Dopusk va posadkalarning yagona tizimida posadkalar, kvalitetlar va chegaraviy chetlanishlarni chizmalarda quyidagicha belgilash qabul qilingan .


1. Otverstiya uchun




2. Val uchun




3. Otverstiya va val birikmasi uchun



4. Shu birikmani belgilashning boshqacha ko‘rinishi



5. Shu birikmani belgilashning yana bir ko‘rinishi



Chegaraviy chetlanishlarning son qiymatini chizmalarda ko‘rsatish yoki ko‘rsatmaslik orqali ularni uch xil ko‘rinishda ifodalash mumkin :

a) $\varnothing 18H7, \varnothing 12e8$

b) $\varnothing 18^{+0,018}, \varnothing 12^{-0,032}_{-0,059}$

d) $\varnothing 18H7^{(+0,018)}, \varnothing 12(-^{0,032}_{-0,059})$

3- mashg‘ulot

Tekis silindrik birikmalarning o‘zaroalmashinuvchanlik ko‘rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. 1. O‘zaroalmashinuvchanlikning asosiy tushunchalarini o‘rganish va dopusk maydonining asosiy va chegaraviy chetlanishlarini, o‘lcham dopuski, o‘lcham kvaliteti, birikmaning chegaraviy zazorini natyagi, posadka dopnskini to‘g‘ri aniqlashni o‘rganish.

2. Yig‘ma va detal chizmalarida o‘lchamning posadkasi hamda chegaraviy chetlanishlarini to‘g‘ri belgilashni o‘rganish.

Mashg‘ulotda quyidagilarni topshiriqlarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga ko‘ra uning qaysi dopusklar tizimida berilganligini aniqlash.

2. Val va otverstiyaga tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiymati hamda ishoralarini ma'lum otnoma jadvallarida aniqlash.

3. Val va otverstiyaning chegaraviy o'lchamlari va dopuskini aniqlash.

4. Birikmaning chegaraviy zazori yoki natyagi, posadka dopuski va posadka guruhini aniqlash.

5. Berilgan birikmaning dopusk maydoni grafigi sxemasini ixtiyoriy mashtabda chizish.

6. Birikmaning dopuski va chetlanishlari ko'rsatilgan yig'ma chizma va detallar eskizini chizish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchuu talabalarga topshiriq tariqasida birikmalar shartli belgilanishi bo'yicha uch xil (otverstiya tizimida, val tizimida hamda aralash) berilishi mumkin. Birinchi navbatda, birikmaning nominal o'lchami, qaysi tizimda berilganligi, otverstiya va valning asosiy chetlanishi hamda aniqlik klassi (kvaliteti) ta'riflanadi. Masalan:

variant bo'yicha: a) $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$; b) $\varnothing 20 \frac{G5}{h4}$; d) $\varnothing 40 \frac{H6}{g7}$ birikmalar

berilgan.

1-variantdagi birikma bo'yicha topshiriqlarni birin-ketin bajaramiz:

1. $\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$ birikmaning nominal o'lchami 75 mm bo'lib, otverstiya tizimida berilgan, otverstiya asosiy detal bisoblanib, uning asosiy chetlanishi «H» bo'lib, aniqlik klassi 8-kvalitet, valning asosiy chetlanishi «s» bo'lib, uning aniqlik klassi 7-kvalitet.

2. Ma'lum otnoma jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiyalarining chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $\varnothing 75 H8(0^{+0,046})$;

val uchun: $\varnothing 75 s7(0^{+0,059})$.

3. Chegaraviy o'lchamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 75 + 0,046 = 75,046 \text{ mm}$,

$D_{\min} = D_n + EI = 75 + 0 = 75,0 \text{ mm}$;

val uchuu: $d_{\max} = d_n + es = 75 + 0,089 = 75,089 \text{ mm}$,

$d_{\min} = d_n + ei = 75 + 0,059 = 75,059 \text{ mm}$.

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 75,046 - 75,0 = 0,046 \text{ mm};$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 75,089 - 75,059 = 0,030 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lchami val o'lchanidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lchami val o'lchanidan kichik) bo'lsa, na'yagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'almas birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 75,089 - 75,0 = 0,089 \text{ mm};$$


$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 75,059 - 75,046 = 0,013 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_{\Delta} = N_{\max} - N_{\min} = 0,089 - 0,013 = 0,076 \text{ mm};$$

$$T_{\Delta} = T_D + T_d = 0,046 + 0,030 = 0,076 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.



8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detallari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

9. Ba'zi ta'lim yo'nalishlarida kurs ishini bajarishda berilgan birikma detallari uchun tegishli o'lchov asbobini tanlash ham talab etiladi. Shuning uchun biz ham berilgan posadkaga mos o'lchov asbobi tanlashni ko'rib chiqamiz.

O'lchov asbobini tanlash metrologik, konstruktiv va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Standartlarda o'lchanning dopuskiga ko'ra uni o'lchanayotgan o'lchamining aniqlik darajasiga bog'liq matlari ±δ qilib belgilangan.

Barcha o'lchov asboblari detal o'lchamini o'lchanayotgan o'lchamning aniqlik darjasiga bog'liq bo'lib, u detalning o'lchanayotgan o'lchamining aniqlik darjasiga bog'liq bo'ladi.

O'Ichov asbobining chegaraviy xatoligi Δ_{lim} haqiqiy o'ichamni o'ichashda o'ichov asbobi yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan eng katta qiymat hisoblanadi. Ushbu chegaraviy xatolik o'ichov asbobining pasporti va shahodatu nomasida qat'iy tarzda ko'rsatib o'tiladi.

Yuqoridagilarui bilgau holda, o'ichov asbobini tanlashda ularning chegaraviy xatoligi o'ichashning ruxsat etilgan xatolik qiymatiga teng yoki undan kichik bo'lishi, o'ichov asbobiuing metrologik ko'rsatkichi quyidagi shartni qanoatlan tirishi kerak:

$$\Delta_{lim} \leq \pm\delta$$

O'ichov asbobini tanlashda detalning o'ichanayotgan yuzasining nominal o'ichami va dopusk qiymatiga ko'ra ma'lum otnoma jadvallaridan (12- va 13- ilovalar) o'ichamning ruxsat etilgan xatolik qiymati $\pm\delta$ topiladi. O'ichamning ruxsat etilgan xatolik qiymati $\pm\delta$ ni bilgan holda, ma'lum otnomaning tegishli jadvalidan o'ichamga mos o'ichov asbobi tanlanadi. O'ichov asbobi tanlashda aniqlangan ma'lum otlar 2-jadval ko'rinishida yoziladi.

2-jadval

Berilgan o'icham asosida o'ichov asbobi tanlash

№	O'ichamning xususiyatlari				O'ichov asbobining xususiyatlari			
	Nomi	Posadkasi	Dopusk, m km	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm\delta$, m km	Nomi	O'ichash chegaraları, mm	O'ichash aniqligi, mm	Ruxsat etilgan xatoligi $\pm\Delta_{lim}$, m km
1	O'tverstiyaning diametri	$\varnothing 75N8$	46	$\pm 12,0$	Indikator nutromer	0,002–0,01	0,002	$\pm 6,5$
2	Valuing diametri	$\varnothing 75s7$	30	$\pm 9,0$	Richagli mikrometr	0,002–0,01	0,002	± 5

10. Birikma detallarining tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlarini belgilash. Buning uchun avvalo aniqlik va xatolik bo'yicha nazariy ma'lum otlar qaytadan o'rganib chiqiladi. So'ngra M yagkovning dopusk va posadkalar bo'yicha ma'lum otnoma kitobining 2.07-jadvalidan birikma detallarining tutashuvchi yuzalariga g'adir-budurlik qiymatlari tanlanadi.


Bizning misolimizdagи yuzalarga g'adir-budurlikning quyidagi qiymatlari to'g'ri keladi:

a) otverstiyaning $\varnothing 75H8(0^{+0,046})$ o‘lchami uchun $R_s = 3,2 \text{ mkm}$;

b) valning $\varnothing 75s7(0^{+0,059})$ o‘lchami uchun $R_s = 1,6 \text{ mkm}$ /

Bunda detal shaklining dopuski o‘lcham dopuskiga nisbatan 60% olin-gan deb qabul qilinadi. Aniqlangan qiymatlar detallar eskizidagi tutashuv-chi yuzalariga qabul qilingan qoida bo‘yicha qo‘yiladi (1-a chizma).

$\varnothing 75 \frac{H8}{s7}$ posadkaning grafigi va birikmanining eskizi



1-a chizma.

Endi 2-variant bo‘yicha berilgan $\varnothing 20 \frac{G5}{h4}$ birikmani ko‘rib chiqamiz.

1. Birikma 20 mm nominal o‘lcham bilan val tizimida tayyorlangan bo‘lib, unda val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi «h», aniqlik klassi esa 4-kvalitetda, otverstiyaning asosiy chetlanishi «G», aniqlik klassi esa 5-kvalitetda.

2. Ma‘lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiylarning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\varnothing 20 G5^{(+0,016)}_{(-0,007)}$;

val uchun: $\varnothing 20 h4^{(0)}_{(-0,006)}$.

3. Chegaraviy o'lchamlarni aniqlaymiz:

otverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 20 + 0,016 = 20,016 \text{ mm}$,

$$D_{\min} = D_n + EI = 20 + 0,007 = 20,007 \text{ mm};$$

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 20 + 0 = 20,0 \text{ mm}$,

$$d_{\min} = d_n + ei = 20 - 0,006 = 19,994 \text{ mm}.$$

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 20,016 - 20,007 = 0,009 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 20,0 - 19,994 = 0,006 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lchami val o'lchamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lchami val o'lchamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvchi birikma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 20,016 - 19,994 = 0,022 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 20,007 - 20,0 = 0,007 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_{\Delta} = S_{\max} - S_{\min} = 0,022 - 0,007 = 0,015 \text{ mm},$$


$$T_{\Delta} = T_D + T_d = 0,009 + 0,006 = 0,015 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz.



8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detal-lari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning cheflanishlari ko'rsatiladi.

$\text{Ø}20 \frac{G5}{h4}$ posadkaning grafigi va birikmaning eskizi



1- b chizma.

3-variant bo'yicha berilgan $\text{Ø}40 \frac{P6}{g7}$ birikmani ko'rib chiqamiz.

1. Birikma 40 mm nominal o'lcham bilan aralash tizimda tayyorlangan, unda otverstiya val tizimida, val esa otverstiya tizimida bo'ladi, otverstiyaning asosiy chetlanishi «P», aniqlik klassi 6-kvalitetda, valning asosiy chetlanishi esa «g», aniqlik klassi 7- kvalitetda.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va otverstiyalarining chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

otverstiya uchun: $\text{Ø}40P6(-0.026, -0.042)$;

val uchun: $\text{Ø}40g7(-0.009, -0.034)$.

3. Chegaraviy o'lehamlarni aniqlaymiz:

$$\text{otverstiya uchun: } D_{\max} = D_u + ES = 40 - 0,026 = 39,974 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_u + EI = 40 - 0,042 = 39,958 \text{ mm};$$

$$\text{val uchun: } d_{\max} = d_u + es = 40 - 0,009 = 39,991 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_u + ei = 40 - 0,034 = 39,966 \text{ mm}.$$

4. Otverstiya va valuing dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 39,974 - 39,958 = 0,016 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 39,991 - 39,966 = 0,025 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'almas (otverstiyaning o'lehami val o'lehamidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda o'zgaruvchi posadkali birikma berilgan.

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 39,991 - 39,958 = 0,033 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 39,966 - 39,974 = -0,008 \text{ mm}$$


$$\text{yoki } S_{\max} = -N_{\min} = 0,008 \text{ mm}.$$

6. Posadka dopuskini aniqlaymiz:

$$T_\Delta = N_{\max} + S_{\max} = 0,033 + 0,008 = 0,041 \text{ mm},$$



$$T_\Delta = T_D + T_d = 0,016 + 0,025 = 0,041 \text{ mm}.$$

7. Posadkaning dopusk maydoni grafigini chizamiz:



8. 11-formatli chizmachilik qog'ozining yuqori qismiga posadkaning dopusk maydoni grafigini, pastki qismiga esa birikmaning yig'ma va detalari eskizini chizamiz. Eskizda posadka va uning chetlanishlari ko'rsatiladi.

$\text{Ø}40 \frac{P6}{g7}$ posadkaniug grafigi va birikmaning eskizi



1- d chizma.

4- mashg'ulot

Guruqlar usulida o'zaroalmashinuvchanlik
(Selektiv yig'ish)

Ishning maqsadi. 1. Birikmalarda guruqlararo o'zaroalmashinuvchanlikning mohiyatiui o'rganish.

2. Birikma detallarining har bir guruqga kiruvchi chegaraviy o'lchamlarini, guruqlararo o'leham dopusklarini, hamda guruqlararo chegaraviy zazor yoki natyaglarini aniqlashni o'rganish.

3. Birikma detallarini selektiv yig'ishda saralovchi xaritani tuzishni o'rnatish.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikning mazmuni va ahamiyati. Mashinalar puxtaligi va uzoq muddat ishlashiga qo'yiladigan talablar konstrukturlarni ruxsat etilgan zazor va natyaglarni juda qattiq talablar mosida chegaralashga majbur qiladi. Bu esa detalga mexanik ishlov berish uchun shu qadar kichik miqdorda qo'yim belgilashga olib keladiki, natijada mavjud jihozlar yordamida bunday detalni tayyorlash mumkin bo'lmaydi yoki iqtisodiy samarasiz bo'lib qoladi. Masalau, yonilg'i natosining plunjер juftining ishoni chli va uzoq muddat ishlashi uchun plunjер barmog'i bilan gilzasiga orasidagi zazor 1 dan 3 mkm gacha bo'lishi kerak. Posadka dopuskini topish formulasi

$$S_{\max} - S_{\min} = T_D + T_d = 3 - 1 = 1 + 1$$

dan plunjер barmog'i va gilzasiga mexanik ishlov berish uchun qo'yim 1 mkm ga teng bo'lishi kelib chiqadi. Birikma nominal diametri 8,5 mm ekanligini hisobga olsak, dopusk birligi soni

$$a = \frac{T}{i} = \frac{1}{1} = 1$$


ga tengligi kelib chiqadi.

Bundan shu narsa kelib chiqadiki, plunjер barmog'i va gilzasiga ishlov berish aniqligi 6-kvalitetga nisbatan 10 marta yuqori bo'lishi kerak ekan. Buguungi kunda qo'llanilib kelinayotgan texnologik jarayonlarning birortasi ham ishlov berishning bunday aniqligini ta'minlay olmaydi.

Shunday hollarda guruhi lararo o'zaroalmashinuvchanlik usulidan foydalaniлади. Usulning mazmuni tayyorlangan detallarni ularning haqiqiy o'chamlari bo'yicha guruhlarga ajratib, bir xil nomdagi o'cham guruhiга kiruvechi otverstiya va vallarni birikmaga yig'ishdan iborat. Bunday yig'ish guruhi o'zaroalmashinuvchanlik usulida yig'ish yoki selektiv yig'ish deb ataladi.

Selektiv yig'ishda (zazor yoki natyag bilan biriktirishda) eng katta zazor va natyaglar kamaytirilib, eng kichiklari oshiriladi, bunda guruhi bo'yicha navlash (sortlash) soni oshirilib, zazor va natyagning o'rtacha qiymatiga yaqinlashadi, bu esa birikmani o'zgarmas va uzoq muddat ishlashini ta'minlaydi.

Biz $T_D = T_d$ va guruhi lar soni n ta bo'lgan holni ko'ramiz. Bu hol uchun bir guruhdan boshqa guruhg'a o'tganda ham guruhi zazor va natyag doimiy bo'lib qolishi xarakterlidir (7-rasmi).



7-rasm. Guruhlar bo'yicha o'zaroalmashinuvchanlik.

2. Guruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlikni hisoblash. Guruhlar soni n quyidagi formuladan hisoblab topiladi.

$$S_{min}^{gr} \text{ berilganda} \quad S_{max}^{gr} = S_{min}^{gr} + \frac{T_D + T_d}{n};$$

$$N_{max}^{gr} \text{ berilganda} \quad N_{min}^{gr} = N_{max}^{gr} - \frac{T_D + T_d}{n}.$$

Guruhli dopusk berilganda

$$T_D^{gr} \text{ va } T_d^{gr} \text{ lar } T_D^{gr} = \frac{T_D}{n} \text{ va } T_d^{gr} = \frac{T_d}{n} \text{ ga}$$

teng bo'ladi, bundan

$$n = \frac{T}{T^{gr}}; \quad n = \frac{T_D}{T_D^{gr}}; \quad n = \frac{T_d}{T_d^{gr}}.$$

$T_D > T_d$ bo'lganda guruhli zazor (yoki natyag) bir guruhdan ikkinchisiga o'tganda doimiy bo'lib qolmaydi, binobarin posadkaning bir xilligi ta'minlanmaydi, shuning uchun hain selektiv yig'ishni faqat $T_D = T_d$ bo'lganda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Amalda $n_{max} = 4...5$ bo'lib, podshipniklar ishlab chiqarish sanoatida dumalash jismularini sortlashda $n > 10$ deb olinadi.

Selektiv yig'ishni ko'plab va yirik seriyali ishlab chiqarishlarda detalarni yuqori aniqlikda biriktirish uchun qo'llash maqsadga muvofiq bo'lib, detallarni guruhlar bo'yicha sortlash (navlash), markazlash, yig'ish va qolishga ketadigan qo'shimcha xarajatlar buyumning yuqori sifatliligi hisobiga qoplanadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni aniqlash talab etiladi:

1. Berilgan posadkaga asosan uning qaysi dopusklar tizimida (tizimida) berilganligini aniqlash.

2. Val va o'tverstiyanaga tegishli asosiy va chegaraviy chetlanishlarining qiyatlari hamda ishoralarini ma'lumotnomaga jadvallaridan aniqlash.

3. Val va o'tverstiyaning chegaraviy o'lchamlari va dopuskinini aniqlash.

4. Birikma zazor yoki natyagining chegaraviy qiymatlarini aniqlash.

5. Val va o'tverstiyaning guruhlariga tegishli dopusklarini aniqlash.

6. Berilgan birikma o'tverstiya va valining dopusk maydoni grafigi sxemasini saralash uchun berilgan guruhlar soniga bo'lib chizish.

7. Birikmaning guruhlararo chegaraviy zazor yoki natyaglarini aniqlash.

8. Saralovchi xaritani tuzish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida birikma detallarining nominal o'lchami, asosiy chetlanishlari, aniqlik klasslari va

saralash uchun guruhlar soni beriladi. Masalan, variant bo'yicha Ø100^{G8}_{h8} birikma va saralash uchun guruhlar soni $n = 3$ berilgan.

Topshiriqning birinchi to'rtta bandini bajarish tartibi 3-mashg'ulotdag'i kabi bajariladi.

1. Birikmaning nominal o'lchami 100 mm bo'lib, val tizimida berilgan, val asosiy detal hisoblanib, uning asosiy chetlanishi « h », o'tverstiyaning asosiy chetlanishi esa « G » bo'lib, ikkalasining ham aniqlik klassi 8-kvalitet.

2. Ma'lumotnomaga jadvallaridan (1- va 2- ilovalar) val va o'tverstiyaning chegaraviy chetlanishlarini auiqlaymiz.

o'tverstiya uchun: Ø100G8(^{+0,066}_{+0,012}),

val uchun: Ø100h8(⁰_{-0,054}).

3. Chegaraviy o'lchamlarni auiqlaymiz:

o'tverstiya uchun: $D_{\max} = D_n + ES = 100 + 0,066 = 100,066 \text{ mm}$,

$D_{\min} = D_n + EI = 100 + 0,012 = 100,012 \text{ mm}$;

val uchun: $d_{\max} = d_n + es = 100 + 0 = 100,0 \text{ mm}$,

$d_{\min} = d_n + ei = 100 - 0,054 = 99,946 \text{ mm}$.

4. Otverstiya va valning dopusklarini aniqlaymiz:

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 100,066 - 100,012 = 0,054 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 100,0 - 99,946 = 0,054 \text{ mm}.$$

5. Posadkaning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

Berilgan birikma qo'zg'aluvchi (otverstiyaning o'lchami val o'lchainidan katta) bo'lsa, zazorning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz, qo'zg'ahnas (otverstiyaning o'lchami val o'lchainidan kichik) bo'lsa, natyagning chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz. Bizning misolimizda qo'zg'aluvchi birikma berilgan.

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 100,066 - 99,946 = 0,120 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 100,012 - 100,0 = 0,012 \text{ mm}.$$

6. Otverstiya va valning guruhlariga tegishli dopusklarini aniqlash uchun detal dopuskini guruhlar soniga bo'lamiz.


$$T_D^{\text{gr}} = \frac{T_D}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm},$$

$$T_d^{\text{gr}} = \frac{T_d}{n} = \frac{0,054}{3} = 0,018 \text{ mm},$$

ya'ni otverstiya va valning har bir o'lcham guruhiga tegishli dopusklari o'zaro bir-biriga teng bo'ladи.

Grafik qismi.

1. Posadkaning dopusk maydoni grafigini qurib guruhlarga bo'lamiz, unga chegaraviy chetlanishlar va o'lchainlarni qo'yamiz (2-chizma).



2- chizma.

2. Berilgan posadka bo'yicha tayyorlangau olverstiya va vallarni o'chab jiruxlarga ajratishni amalga oshirish uchun saralovchi xaritasini tuzamiz.

O'cham guruhlari tartibi	Detal o'chamlari			
	Otverstiya		Val	
1	100,012	dan	99,946	dan
	100,030	gacha	99,964	gacha
2	100,030	dan	99,964	dan
	100,048	gacha	99,982	gacha
3	100,048	dan	99,982	dan
	100,066	gacha	100,0	gacha

5- mashg'ulot

Dumalash podshipnikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Dumalash podshipnikli birikmalar uchun posadka turini to'g'ri tanlashni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar.

1. Dumalash podshipniklarining vazifasi va turlari. Dumalash podshipniklaridan xalq xo'jaligining barcha sohalarida foydalaniladigan mashina, mexanizmi va turli jihozlarda keng qo'llaniladi. Dumalash podshipniklari mashina va mexanizmlarning bir-biriga nisbatan qo'zg'aluvchi detallari orasidagi ishqalanish koeffitsiyentini keskin kamaytirish uchun xizmat qiladi. Bu bilan ishqalanish oqibatida detallarning tez yeyilib ishdan chiqishi bartaraf qilinadi. Dumalash podshipniklarining aksariyat ko'pi ichki va tashqi halqali bo'lib, ularning tashqi halqasi korpus bilan, ichki halqasi esa val bilan birikma hosil qiladi.

Dumalash podshipniklariga alohida vazifa yuklanganligi sababli, ularning 1000 dan ortiq standartlash tirilgan o'chamlarga ega bo'lgan turlari mavjud. U larning ichki diametrлari 0,6 mm dan 1600 mm gacha bo'ladi. Dumalash podshipniklarining turlari, o'chamlari va boshqa ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar mashina detallari fanida o'rnatiladi.

Dumalash podshipniklarida yuzalarini shakli, o'zaro joylashishi, o'rnatiladigan o'chamlarining aniqligi va halqalarining aniq aylanishini ifodalovchi beshta aniqlik klassi belgilangan. Aniqlik klasslari ortib borish tartibida quyidagicha belgilangan: 0; 6; 5; 4; 2. Ma'lum birikma uchun tegishli podshipnikning aniqlik klassi mashina va mexanizmlarning ay-

tanish aniqligiga va ishlash sharoitiga qo‘yilgan talablar asosida tanlanadi. 0-klass aniqlikdagi podshipniklardan avtotraktor va boshqa qishloq xo‘jalik mashinasozligida foydalaniladi. 6; 5; 4; 2-anqlik klasslaridagi podshipniklardan yuqori aniqlik talab etiladigan asboblar tayyorlashda va stanoksozlikda foydalaniladi. 0-klassdagi podshipniuklarning dopusk qiymati 5- va 6-kvalitetlarda (*IT5* va *IT6*), yuzalarining notekisligi esa $R_s = 1,25 \dots 2,5$ mkm bo‘ladi.


Podshipnik tashqi halqasining dopusk maydoni asosiy val kabi — detal jismiga, ichki halqaning dopusk maydoni asosiy otverstiya kabi emas, balki u ko‘proq asosiy chetlanishi «K» bo‘lgani kabi — detal tashqarisiga belgilanadi. Bundan kelib chiqadiki, ichki halqa diametri (*d*)ga dopusk maydoni nominal o‘lchamiga nisbatan manfiy qismida joylashgan. Tekis silindrik birikmalarda asosiy otverstiyaning dopusk maydoni musbat qismida joylashgan bo‘ladi. Shu bois, oraliq posadka uchuu tayyorlangan vallarda natyagli posadka hosil bo‘ladi.

2. Dumalash podshipniklarining yig‘ishdagagi aniqligi. Podshipniuklarning buzilmasdan uzoq muddat ishlay olish ko‘rsatkichi ularning birikmada qancha aylauishlar soniga bardosh bera olishi orqali baholanadi. Podshipnik bardosh bera oladigan aylanishlar soni uning konstruksiyasiغا, turiga, biriktirish sharoitiga va yuklanish turiga bog‘liq bo‘ladi. Podshipnik halqalarining bir-biriga nisbatan qo‘zg‘aluvchanligini ta’minlash maqsadida halqalarining ichki yuzalari bilan uning dumalash elementi (sharik yoki rolik kabilar) orasiga ichki zazor belgilanadi. Bu zazor radial va o‘q bo‘yicha bo‘ladi. Radial zazor podshipnikning aylanish o‘qiga nisbatan perpendikular tekislikda, o‘q bo‘yicha zazor esa aylanish o‘qi bo‘yicha aniqlanadi.

Ichki zazor, o‘z navbatida, boshlang‘ich, o‘rnatishdagi va ishchi zazor larga ajratiladi. Ishlab chiqarish korxonasida podshipnik boshlang‘ich zazor bilan ishlab chiqariladi. Ichki va tashqi halqalarining detallar bilan biriktirilishida deformatsiyalanishi natijasida podshipniukning o‘rnatishdagi ichki zazori ko‘piucha boshlang‘ich zazordan kichikroq bo‘ladi. Podshipniukning ichki ishchi zazori birikuvechi yuzalardagi g‘adir-budurliklarning ezilishi hisobiga o‘rnatishdagi zazordan biroz kattaroq bo‘ladi. Podshipniukning uzoq muddat ishlashi, asosan, ichki ishchi zazor qiyamatiga bog‘liq bo‘ladi. O‘q bo‘yicha zazor podshipnik dumalash elementlarini foydalanish davrida o‘q bo‘ylab qisilib qolishdan saqlaydi.

3. Dumalash podshipniklarining yuklanishi. Podshipniukning uzoq muddat ishlashini ifodalovchi ichki ishchi zazor qiymati unga ta’sir etayotgan kuch jadalligiga va halqalarining yuklanish turiga bog‘liq holda belgilanadi.

Podshipnik halqalari asosan uch xil yuklanishda bo‘ladi: mahalliy, aylauum va tebranum.



8-rasm. Podshipnik halqalarining yuklanish turlari:

- tashqi halqa aylanma, ichki halqa mahalliy yuklangan;
- tashqi halqa mahalliy, ichki halqa aylanma yuklangan;
- tebranma yuklanish sxemasi.

Mahalliy yuklanishdagi halqa qo'zg'almas holatda bo'ladi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli u yukni halqaning ma'lum bir qismida qabul qiladi.

Aylanma (sirkulatsion) yuklanganda halqa biriktirayotgan detal bilan birga aylanadi. Unga ta'sir etayotgan kuch bir xil yo'nalishda bo'lganligi sababli halqa yukni butun aylanasi bo'ylab ketma-ket navbat bilan qabul qiladi.

Tebranma yuklanishda halqaga ta'sir etayotgan bir xil yo'nalishdagi doimiy kuch miqdor jihatdan undan kichikroq bo'lgan aylanma radial kuch bilan qo'shilib ta'sir etadi. Bunda teng ta'sir etuvchi kuch halqaning ma'lum bir qismida xuddi tebranayotganday o'zgarib turadi (8-rasm).

Mahalliy yuklangan halqa detal bilan kichik miqdordagi zazor bilan biriktiriladi. Radial yo'nalgan kuch ta'sirida podshipnikning ma'lum bir qismida uning dumalash elementlari halqalar orasidan qisilib o'tadi va natijada dumalash elementlarining har biri mahalliy yuklangan halqani turtib o'tadi. Mahalliy yuklangan halqa bilan detal orasidagi kichik miqdordagi zazor halqaga ta'sir etayotgan kuchning turtishi ta'sirida uni juda sekinlik bilan o'z o'qi atrosida aylanishini ta'minlaydi. Bu esa halqaning butun aylanasi bo'ylab bir tekis yeyilishiga olib keladi. Yoki bo'limasa, qo'zg'almas halqaning kichik bir qismining yeyilishini halqaniung butun aylanasi bo'ylab bir tekis taqsiunlab yuboradi.

Aylanma yuklangan halqa detal bilan qo'zg'almas posadka bilan biriktiriladi. Bu qo'zg'almas posadka halqa tomonularining butun aylanasi bo'ylab teng va bir tekis yeyilishini ta'minlaydi.

4. Dumalash podshipnikli birikmalarning dopusk va posadkalari.

0-aniqqlik klassidagi radial podshipniklar bilan birikuvchi val va otverstiyalarga 3-jadvalda keltirilgan dopusk maydonlari tavsija etiladi.

3-jadval

Halqaning yuklanish turi	Valning dopusk maydoni	Otverstiyaning dopusk maydoni
Aylanma	<i>is6; k6; m6; u6</i>	<i>K7; M7; N7; P7</i>
Mahalliy	<i>f6; g6; h6; is6</i>	<i>Is7; H7; H8; H9; G7</i>
Tebranma	<i>is6</i>	<i>Is7</i>

Posadkani aniqroq tanlash uchuu quyidagi ifodadan foydalaniлади:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A ,$$

bu yerda: R — radial kuch, N; B — podshipnik halqasining eni, mm; K_p , F , F_A — podshipnikning turli ko'rsatkichlarini hisobga oluvchi koeffitsiyentlar.

Yuqoridagi ifoda orqali hisoblab topilgan yuklanish jadalligining qiyamati asosida 4- ilovadan dopusk maydoni belgilanadi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan birikmaning ishlash xususiyatiga qarab podshipnik halqalarining yuklanish turi aniqlanadi.

2. Podshipnikning asosiy o'lchamlari aniqlanadi.

3. Aylanma (sirkulatsion) yuklangan halqa bilan birikkan detalning ishehi yuzasidagi radial yuk jadalligi hisoblanadi.

Bu hisoblash quyidagi ifoda orqali amalga oshiriladi:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)10^{-3}} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A , \text{ kN/m} ,$$

bu yerda: R — podshipnik halqasiga ta'sir etuvchi radial reaksiya kuchi, kN; B — podshipnik halqasining eni, mm; r — podshipnik halqasi qirrasining egrilik radiusi, mm; K_p — dinamik koeffitsiyent bo'lib, u podshipnik halqasining yuklanish xarakteriga bog'liq bo'ladi (masalan, agar harakat bir tekis tebranishlarsiz va yuklanuvchanligi 150% gacha bo'lsa, $K_p = 1,0$ bo'ladi; agar harakat siltanish va tebranishlar bilan, yuklanuvchanligi 300% gacha bo'lsa, $K_p = 1,8$ bo'ladi); F — val konstruksiyasini hisobga oluvchi koeffitsiyent (agar val ichi to'la va bo'shliqlarsiz bo'lsa, $F = 1,0$ bo'ladi); F_A — detal o'qi bo'ylab yo'nalgan yuklanishni hisobga oluvchi koeffitsiyent (agar o'q bo'ylab yo'nalgan kuch bo'imasda, $F_A = 1,0$ bo'ladi).

4. Ayluma yuklangan halqa va detal uchun radial yuklanish jadalligiga qarab posadka tanlauadi.

5. Mahalliy yuklangan halqa va detal uchun ISO ning dopusk va posadkalarning yagona tizimi tavsiyalariga asosan posadka tanlauadi.

6. D umalash podshipnikli birikmaning birikish diametrlari uchun chegaraviy chetlanishlar aniqlanadi.

7. Birikmaning ikkala diametri uchun dopusk maydoni grafigi chiziladi.

8. Birikmaning va podshipnik halqalari bilan birikuvchi ikkala detalning eskizi chiziladi va unga o'lehamlar bilan birga chegaraviy chetlanishlar qo'yiladi.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Mashg'ulotni bajarish uchun talabalarga topshiriq tariqasida variand bo'yicha №1 birikma chizmasidagi №206 podshipnik va uuga ta'sir etuvchi $R = 4500$ N ga teng radial reaksiya kuchi beriladi.

1. Birikma detallarining vazifasiga ko'ra podshipnik halqalarining yuklanish turini belgilaymiz. Bizning misolimizda podshipnikning ichki halqasi aylanma yuklauishda, tashqi halqasi esa mahalliy yuklauishda bo'ladi.

2. Ushbu qo'llanmaning 3- ilovasidan podshipnikning asosiy o'lehamlariui aniqlaymiz:

podshipnikning ichki diametri — $d = 30$ mm.

podshipnikning tashqi diametri — $D = 62$ mm.

podshipnik halqasining eni — $B = 16$ mm.

podshipnik halqasi qirrasining egrilik radiusi — $r = 1,5$ mm.

3. Aylanma (sirkulatsion) yuklangan halqa bilan birikkan detalning ishechi yuzasidagi radial yuk jadalligini hisoblaymiz:

$$P_R = \frac{R}{(B-2r)10^{-3}} \cdot K_n \cdot F \cdot F_A = \frac{4500}{(16-2 \cdot 1,5)10^{-3}} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \\ = 346000 \frac{\text{N}}{\text{m}} = 346 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

4. Aylanma yuklangan ichki halqaga biriktirilayotgan val yuzasidagi radial yuk jadalligi ($P_R = 346\text{kN/m}$)ga qarab o'quv qo'llaumaning 4-ilovasidan posadka tanlaymiz:

val diametri uchun — $d = 30\text{k6}$

5. Mahalliy yuklangan tashqi halqaga biriktirilayotgan o'tverstiya uchun DPYS tavsiyasiga binoan posadka tanlaymiz (3-jadval):

o'tverstiya diametri uchun — $D = 62H7$.

6. D umalash podshipnigi uchun birikish diametrlarining chegaraviy chetlanishlarini tanlaymiz:

a) ichki halqa va val posadkasi uchun:

ichki halqa Ø30_{-0,012} (5-ilova),


val Ø30k6($^{+0,018}_{-0,002}$) mm (1- va 2- ilovalar);

b) tashqi halqa va korpus otverstiyasi posadkasi uchun:


tashqi halqa Ø62_{-0.013} (5-ilova)

korpus otverstiyasi $\varnothing 62H7(^{+0,030}_{-0})$ (1- va 2- ilovalar).


Grafik qismi. Biriktirilayotgan diametrlar uchun dopusk maydoni grafigi va birikma chizmasi hamda detallarini alohida chizib, chegaraviy chetlanishlar va o'chamlarini qo'yamiz (3-chizma).



a) Ichki halqa-val birikm asining posadkasi



b) Tashqi halqa-korpus birikni asining posadkasi



Birikmaling eskizi

3-chizma. Podshipnikning biriktiriladigan o‘lchamlari uchun dopusk maydoni grafiklari va birikmasing eskizi.

6- mashg'ulot

Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shponkali birikmalar uchun posadkalarni to'g'ri tashishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar. Shponkali va shlitsali birikmalar tishli g'ildiraklarni, muftalarini, shkiylarni, yulduzchalarni va boshqa detallarni val bitan biriktirish uchun xizmat qiladi. Ularning asosiy vazifasi birikuvchi detallarni aniq markazlashtirish va aylantiruvchi momentni uzatishdir. Lekin shponkali birikmalardagi qiyyashayish, val va teshikli detallaruing o'yiglari natijasida mustahkam ligining kamayishi aniq markazlashtirishni va katta aylantiruvchi momentni uzatishni ta'minlay olmaydi. Shu bois bunday maqsadlarda shlitsali birikmalardan foydalaniлади. Shlitsali birikmalarda yuklanish val va shlitsali vtulkada bir tekis taqsimlanadi, shuning uchun ular anche mustahkam, puxta va katta aylantiruvchi momentni uzatishni taminlaydi.

Avtotraktor va qishloq xo'jaligi mashinalarida turli konstruksiyadagi shponkalardan eng ko'p prizmasimon va segmentli shponkalar qo'llaniladi.

Prizmasimon shponkali birikmalar standart bo'yicha belgilanadigan o'chamlarga ega. Shponkali birikmalarda yagona tutashuvchi o'cham — hu shponka, valdag'i shponka uyasining va vtulkadagi shponka uyasining eni «*b*» dir. Ana shu o'chamga cheklangan dopusk va posadkalar belgilanadi (4-jadval). Qolgan o'chamlar tutashmaydigan hisoblanadi va ularga quyidagi dopusklar belgilanga (9-rasm):

h — shponka balandligi — *h11*;

l — shponka uzunligi — *h14*;

l_{val} — valdag'i shponka uyasining uzunligi — *H15*;

l_v — vtulkadagi shponka uyasining uzunligi — *H15*;


t₁ — valdag'i shponka uyasining chuqurligi — *h12*;

t₂ — vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi — *h12*.

Standart bo'yicha prizmasimon shponkalarniug valdag'i va vtulkadagi shponka uyalari bilan uch xilda birikishi belgilangan: erkin (yo'naltiruvchi shponkalar uchuu); me'yorli (ko'plab ishlab chiqarishga) va zich (donalab ishlab chiqarishga). Shponkalar kengligi faqat *h9* joizlik maydoni bo'yicha tayyorlauadi.

Shponka—val (vtulka)dagi shponka uyasi birikmalarini uchun tavsiya etilgan dopusk maydonlari 4-jadvalda keltirilgan.

Erkin birikmada asosan zazorli posadka hosil bo'lib, u vtulkaning valda siljishini ta'minlaydi; me'yorli birikma asosan oraliq posadka hosil qiladi;



9-rasm. Prizmasimon (a) va segmentli (b) shponkali birikmalarning belgilanishi.

zich birikma ham oraliq posadka hosil qiladi va u kam ajratiladigan birikmalarda foydalaniadi.

Segmentli shponkali birikmalar aylantiruvchi moment uzatish va detal elementlarini qaydlash uchun qo'llaniladi. Standartda segmentli shponkalar uchun ikki xil (me'yorli va zich) birikma belgilangan. Utarning dopusk maydonlari prizmatik shponka dopusk maydonlari kabi: shponka kengligi ($h 9$), valdag'i shponka uyasi (me'yorli — $N 9$, zich — $R 9$), vtulkadagi shponka uyasi (me'yoriy — $Is 9$, vtulkadagi shponka uyasi — $R 9$) belgilanadi. Segmentli shponkaning diametri d uchun $H12$ dopusk maydoni belgilangan. Valdag'i shponka uyasingining diametri uchun $H14$ va $H15$ dopusk maydonlari to'g'ri keladi. Shunday qilib, shponka o'lehamlari yuqorida keltirilgan standartlar bo'yicha val diametriga qarab olinadi. Tutashevchi yuzalarining «b» bo'yicha dopusk maydoni birikish turiga qarab yuqorida keltirilgan jadvallardan olinadi. Avtotractor va qishloq xo'jaligida korxonalarida shponkali birikma detallari chekli kalibrilar yordamida nazorat qilinadi.

Mashg'ulotda quydagilarni bajarish talab etiladi:

1. Berilgan val diametriga ko'ra shponkali birikmaning asosiy o'lehamlarini tanlash.

2. Shponka enining valdag'i shponka uyasi eni birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasi eni birikmasi uchun ISO ning «Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» uchun ishlab chiqilgan tavsiyanomalari ga asosan posadka tanlash.

3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan chegaraviy chetlanishlar aniqlash.

Shponka—val (vtulka)dagi shponka uyasining birikmalari uchun tavsiya etilgan dopusk maydonlari

Birikish turi va ishlab chiqarish xususiyati	Tavsiya etilgan dopusk maydonlari		
	Shponkaning eni uchun	Valdag'i shponka uyasining eni uchun	Vtulkadagi shponka uyasining eni uchun
Auiq markazlashtirishdagi zinch birikmalar (donalab ishlab chiqarishda)	h9	P9	P9
M'e'yorli birikmalar (ko'plab ishlab chiqarishda)	h9	N9	Is9
Erkin birikma (yo'naltiruvchi shponkalar)	h9	J9	D9

4. Posadkalarning chegaraviy qiymatlarini (1-topshiriq kabi) hisoblash.

5. Shponkali birikmaning posadka qilinmaydigan o'lchamlari uchun asosiy chetlanishlarni belgilash va ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlash.

6. Shponkaning eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigini qurish.

7. Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alohida chizish hamda ularga o'lchamlar va chegaraviy chetlanishlarni qo'yish.

Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.

Variant bo'yicha diametri 40 mm bo'lgan val va donalab ishlab chiqarishdagi birikma uchuu prizma shaklidagi shponka konstruksiyasi berilgau.

1. Variant bo'yicha berilgau diametri $d = 40 \text{ mm}$ bo'lgan val va prizma shaklidagi shponka konstruksiyasiga asosan 6-ilovada shponkali birikmaning asosiy o'lchamlarini auiqlaymiz.

Shponka eni $b = 12 \text{ mm}$; shponkaning balandligi $h = 8 \text{ mm}$; shponka niug uzunligi $l = 80 \text{ mm}$; valdag'i shponka uyasining chuqurligi $t_1 = 5,0 \text{ mm}$; vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi $t_2 = 3,3 \text{ mm}$.

2. Shponka enining valdag'i shponka uyasi eni birikmasi uchun va shponka enining vtulkadagi shponka uyasi eni birikmasi uchun ISO ning «Dopusk va posadkalarning yagona tizimi» uchun ishlab chiqilgau tavsiyanomalariga asosan 4-jadvaldan posadka tanlaymiz.

a) shponka eni bilan valdag'i shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$b = 12 \frac{P9}{h9};$$

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$b = 12 \frac{P9}{h9}.$$

3. Tanlangan posadkalar uchun jadvallardan (1- va 2- ilovalar) chegaraviy chetlanishlarni aniqlaymiz:

shponka eniga: $b = 12h9(-0,043)$, mm.

valdagagi shponka uyasining eniga: $b = 12P9(-0,061)$, mm.

vtulkadagi shponka uyasining eniga: $b = 12P9(-0,061)$, mm.

4. Posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

shponka uchun: $d_{\max} = d_n + es = 12 + 0 = 12,0$ mm,

$$d_{\min} = d_n + ei = 12 - 0,043 = 11,957 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 12,0 - 11,957 = 0,043 \text{ mm};$$

valdagagi shponka uyasining eniga:

$$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043 \text{ mm};$$

vtulkadagi shponka uyasining eniga:

$$D_{\max} = d_n + ES = 12 - 0,018 = 11,982 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = d_n + EI = 12 - 0,061 = 11,939 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 11,982 - 11,939 = 0,043 \text{ mm}.$$

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz.

a) shponka eni bilan valdagagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025 \text{ mm}$$

yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,025 \text{ mm};$

b) shponka eni bilan vtulkadagi shponka uyasining eni birikmasi uchun:

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min} = 12,0 - 11,939 = 0,061 \text{ mm},$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max} = 11,957 - 11,982 = -0,025 \text{ mm}$$

yoki $S_{\max} = -N_{\min} = 0,025 \text{ mm}.$


5. Shponkali birikmaning posadka qilinmaydigan o'lehamlari uchun asosiy chetlanishlarni belgilab, ularning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz:

shponkaning balandligi: $h = 8h11(-0,090)$, mm;


valdagagi shponka uyasining chuqurligi: $t_l = 5,0H12(+0,120)$, mm;

vtulkadagi shponka uyasining chuqurligi: $t_2 = 3,3H12(0^{+0,120})$, mm;
 shponkaning uzunligi: $l = 80h14(0_{-0,740})$, mm;
 valdagagi shponka uyasining uzunligi: $l_{val} = 80H15(0^{+1,200})$, mm.

6. Shponkaning eni uchun u bilan birikuvchi detallarning dopusk maydoni grafigini chizamiz.



Shponkali birikmaning dopusk maydoni grafigi



Sliponkali birikmaning eskizi

4-chizma.


7- mashg'ulot

Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash

Ishning maqsadi. Shlitsali birikinalarning shartli belgilariui o'qishni, jadvallardan chegaraviy chetlanishlarni topish va ishchi chizmalarda o'lcham va posadkalarni to 'g'ri belgilashni o'rganishdan iborat.

Nazariy ma'lumotlar.

Qishloq xo'jaligi texnikalarida qo'llaniladigan shlitsali birikmalar shponkali birikmalarga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega: eng yaxshi markazlash tirish va val bilan birikkan detallarni yo'naltirish; yuqori mustahkamlik va puxtalikka ega bo'lgani uchun bir xil gabaritlarda ham katta aylan tiluvchi momentni uzata olishi va tishining balandligi bo'yicha yuklanishning bir tekisda taqsimlanishi. Silindrik shlitsali birikmalar tish profili ning shakliga ko'ra: to 'g'ri yonli, evolventali va uchburchakli bo'ladi. Ishlab chiqarishda tishlar soni juft bo'lgan to 'g'ri yonli shlitsali birikmalar keng qo'llaniladi (10-rasun).



10-rasm. To 'g'ri yonli shlitsali birikma hamda uning vtulka va valining ko'ndalang kesimlari.

Foydalanish sharoiti bo'yicha to'g'ri yonli shlitsali birikmalar uchta quruhiga bo'linadi: yengil, o'rta va og'ir. Yengil seriyadagi birikmalar eng kichik balandlikka va eng kam tishlar soniga ega bo'lib, qo'zg'almas va kichik yuklanishda ishlaydigan birikmalar uchun tavsiya etiladi. O'rta seriyadagilar yengil seriyadagiga nisbatan kattaroq balandlikka va ko'proq tishlar soniga ega bo'lib, o'rta yuklanishlarda ishlaydigau birikmalar uchun tavsiya etiladi. Og'ir seriyadagilar eng katta balandlikka va eng ko'p tishlar soniga ega bo'lib, og'ir sharoitda ishlaydigau birikmalarda ishlataladi. Shlitsali birikmalar qo'zg'aluvchi (avtomobil, traktor, kombayn va boshqalarning uzatish qutisining tishli g'ildiraklari) va qo'zg'almas birikmalarga bo'linadi.


Konstruktiv va texnologik talablarga bog'liq holda val bilan vtulkaning o'qdoshligiga bog'liq bo'lgan aniqlikka quyidagi markazlashtirish usullariдан birini qo'llab erishish mumkin. To'g'ri yonli shlitsali birikmalarda nech xil usulda markazlashtirish amalgalashiriladi.

Tashqi diametr «D» bo'yicha markazlashtirish vtulkaga issiqlik bilan (termik) ishlov berilmaganda va uning materiali sidirish operatsiyasini bujariishga hamda shlitsaning ichki o'lehamlarini aniq hosil qilishga imkon berganda tavsiya etiladi. Val bunda tashqi diametri bo'yicha silliqlanadi. Bu usul ancha sodda va tejamli bo'lib, avtotractor va qishloq xo'jaligi mashinasozligida keng qo'llaniladi. Tashqi diametr bo'yicha dopusk maydonlari IT7, IT8 kvalitetlarda, tishining eni bo'yicha IT8, IT9 va iehki diametri bo'yicha IT11, IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi (11-a rasm).

Ichki diametr «d» bo'yicha markazlashtirish vtulka materiali yuqori qattiqlikka ega bo'lganda va vtulka ichki diametri bo'yicha aniq o'lehamni ichki tomondagi silliqlash orqali amalga oshirilganda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Val ichki diametrining shlitsali silliqlash dastgohida silliqlab aniq o'lehamiga erishish mumkin. Ushbu usul yuqori aniqlikda markazlashtirishni ta'minlaydi, lekin bunda tayyorlash tannarxi ancha yuqori bo'ladi (11-b rasm).

Bunda ichki diaonetrga dopusk maydonlari IT7, IT8, yon tomoniga IT8, IT9 va tashqi diaonetrga IT11 va IT12 kvalitetlarda hosil qilinadi.

Shlitsa tishlarining yon tomoni b bo'yicha markazlashtirish aniq markazlashtirishui ta'minlamaydi, lekin tishlar orasida kuchlarning bir tekisida taqsimlanishini ta'minlaydi. Ushbu usulni katta aylantiruvchi moment uzatishda yoki ishoralari o'zgarib turadigan yuklanishlarda (revers harakatlarda) va tish yon tomonlari bilan o'yiq yon tomoni orasida eng kichik tirkish bo'lishi talab qilinganda (masalan, traktor va avtomobil kardan vallaridagi qo'zg'aluvchan shlitsali birikmalarda) qo'llash tavsiya etiladi. Tishining yon tomoni bo'yicha dopusk maydonlari IT7 va IT8 kvalitetlarda hosil qilinadi (11-d rasm).



11-rasm. Shlitsali birikmalarning tashqi (a), ichki (b) va tishining yon tomoni (d) bo'yicha markazlashtirishni ifodalovchi sxemalari.

Tajribada shunday holat bo'ladiki, yuqori kinematik aniqlikdan tashqari ishoralar o'zgaruvchan yuklanishlarga yuqori qarshilikni, aylanish yo'nalishi o'zgarganda shovqinning kamayishini ta'minlashi lozimi bo'lgan uzalmalar talab qilinadi. Bunday holatlarda yon tomou va diametrler bo'yicha markazlashtirishni qo'llash mumkin.

Shlitsali birikmalarда posadkalar o'tverstiya tizimida amalga oshiriladi. Shlitsali birikma elementlari diametrleri uchun dopusk maydonlari xuddi silliq silindrik birikma diametrlariga o'xshash bo'ladi.

To'g'ri youli shlitsali birikmalar chizmalarda quyidagicha belgilanadi:
1) ichki diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$d = 8 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{h9},$$

bu yerda: d — markazlashtirish diametri; $z = 8$ — tishlar soni; $d = 32$ — ichki diametr; $D = 36$ — tashqi diametr; $b = 6$ — tishining eni.

Ushbu birikma vtulkasining belgilanishi: $d = 8 \times 32 H7 \times 36 H12 \times 6 D9$; valning belgilanishi: $d = 8 \times 32 f7 \times 36 a11 \times 6 h9$;

2) tashqi diametr bo'yicha markazlashtirish:

$$D = 8 \times 32 \times 36 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{F8}{f8};$$

3) tishining eni bo'yicha markazlashtirish:

$$b = 8 \times 32 \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}.$$

Shlitsali birikmalarning yig'iluvchanligini ta'minlash uchun val va vtulkalarni kompleks hamda elementlari bo'yicha nazorat qilish lozimi.

Mashg'ulotda quyidagilarni bajarish talab etiladi:

1. Shlitsali birikmalarning shartli belgilarui o'qiy olish.

2. Posadkalarga chegaraviy chetlanishlarni tanlash.
 3. Avval markazlashtiriladigan o'chamlar uchun, keyin markazlash-tirilmaydigan o'chamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblash (1-topshiriq kabi bajariladi).
 4. Shlatsali birikmaning markazlashtiriladigan o'chamlari uchun dopusk maydoni grafigini qurish.
 5. Birikmaning yig'ma chizmasi eskizini va detallarini alohida chizish hamda ularga o'chamlar va chegaraviy chetlanishlarni qo'yish.
- Mashg'ulotni bajarish uchun uslubiy ko'rsatmalar.
- Variant bo'yicha quyidagi to'g'ri tomonli shlitsali birikma berilgan:

$$d = 6x26 \frac{H7}{e8} x 32x6 \frac{D9}{f8} .$$

1. Berilgan shlitsali birikma ichki diametri d bo'yicha ($d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$) va
shlitsa tishining eni b bo'yicha ($b = 6 \frac{D9}{f8}$) markazlashtirilgan. Shlitsa tish-
larning soni 6 ta. Shlitsa valining ichki diametri $d = 26$ mm, otverstiya
tizimida tayyorlangan, otverstiyaning asosiy chetlanishi $H7$ -kvalitetda,
valning asosiy chetlanishi $e8$ -kvalitetda. Shlitsa tishining eni $b = 6$ mm.
Orlash tizimda tayyorlangan, otverstiya val tizimida, val esa otverstiya
tizimida, otverstiyaning asosiy chetlanishi $D9$ -kvalitetda, valning asosiy
chetlanishi fesa 8 -kvalitetda kelgan.
- Shlitsa valining tashqi diametri makazlashtirilmaydigan o'cham bo'lib,
uning diametri $D = 32$ mm. Markazlashtirilmaydigan tashqi diametr
uchun quyidagi posadka belgilangan: $D = \varnothing 32 \frac{H12}{a11}$.

Izoh: agar markazlashtirilmaydigan o'cham ichki diametr d bo'lsa, u
holda uning otverstiysi uchun $H11$, vali uchun esa d_1 olinadi (8-ilova).
Bunda valning yuqorigi chegaraviy chetlanishi 0 ga, pastki chegaraviy
chetlanishi esa $d = d_1$ ayrimaning natijasiga teng qilib olinadi (d_1 ning
qiymati 7- ilovadan olinadi).

2. Posadkalarga chegaraviy chetlanishlar tanlaymiz:

ichki diametrga: otverstiya uchun $d = \varnothing 26H7(^{+0,021}_{-0})$,

val uchun $d = \varnothing 26e8(-^{0,040}_{-0,073})$;

shlitsa tishining eniga: otverstiya uchun $b = 6D9(^{+0,060}_{-0,080})$,

val uchun $b = 6f8(-^{0,010}_{-0,028})$;

markazlashtirilmaydigan diametrغا:

$$\text{otverstiya uchun } D = \varnothing 32H12(0^{+0,250}) ,$$

$$\text{val uchun } D = \varnothing 32a11(-0,470)^{+0,310} .$$

3. Avvil markazlashtiriladigan o'chamlar uchuu, so'ngra markazlashtirilmaydigan o'chamlar uchun posadkalarning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz (1-topshiriq kabi):

a) ichki diametr uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 26 + 0,021 = 26,021 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 26 + 0 = 26,0 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 26,021 - 26,0 = 0,021 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 26 - 0,040 = 25,960 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 26 - 0,073 = 25,927 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 25,960 - 25,927 = 0,033 \text{ mm};$$

b) shlitsa tishining eni uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 6 + 0,060 = 6,060 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 6 + 0,030 = 6,030 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 6,060 - 6,030 = 0,030 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 6 - 0,010 = 5,990 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 6 - 0,028 = 5,972 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 5,990 - 5,972 = 0,018 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:

$$\text{vtulkaga: } D_{\max} = D_n + ES = 32 + 0,250 = 32,250 \text{ mm},$$

$$D_{\min} = D_n + EI = 32 + 0 = 32,0 \text{ mm},$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = 32,250 - 32,0 = 0,250 \text{ mm};$$

$$\text{valga: } d_{\max} = d_n + es = 32 - 0,310 = 31,690 \text{ mm},$$

$$d_{\min} = d_n + ei = 32 - 0,470 = 31,530 \text{ mm},$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = 31,690 - 31,530 = 0,160 \text{ mm}.$$

Posadkaning chegaraviy qiymatlarini hisoblaymiz:

a) ichki diametr uchnu:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 26,021 - 25,927 = 0,094 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 26,0 - 25,960 = 0,040 \text{ mm};$$

b) shlitsa tishining eni uchun:

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 6,060 - 5,972 = 0,088 \text{ mm},$$


$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 6,030 - 5,990 = 0,040 \text{ mm};$$

d) markazlashtirilmaydigan tashqi diametr uchun:


$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 32,250 - 31,530 = 0,720 \text{ mm},$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 32,0 - 31,690 = 0,310 \text{ mm}.$$


4. Markazlashtiriladigan o'lehamlar uchun dopusk maydoni grafiklarini quramiz:



a) $d = \varnothing 26 \frac{H7}{e8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.



b) $d = 6 \frac{D9}{f8}$ posadkaning dopusk maydoni grafigi.



5- chizma.

8- mashg'ulot

O'lcham zanjiriga kiruvchi o'lchamlar uchun dopusklar hisobi

Ishning maqsadi. O'lcham zaujiri sxemasini tuzishni va to'la o'zaro-almaschinuvchanlik usulida o'lcham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklarini hisoblab topishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar. Mashina, mexanizm, agregat yoki birikma yaratishda, avvalo, ularning shakli va ko'rinishiga (dizayniga) alohida e'tibor beriladi. Belgilangan shakl yoki ko'rinishga erishish uchun esa tashkil etuvchi detallarning o'lchamlarini unga moslash kerak bo'ladi. Buning uchuu o'lchamlar tahlil qilinadi. Mashinalarni tashkil etuvchi detallar-

ning o‘zaro bog‘langan chekli chiziqli o‘lchamlarining munosabatini aniqlashga o‘lcham tahlili deyiladi. O‘lcham tahlilini o‘tkazish uchun o‘lcham zanjiri tuziladi.


O‘lcham zanjiri deb, shuuday o‘lchamlar to‘plamiga aytildikti, bunda ular detal, mexanizm yoki butun mashinani tashkil etishda qatnashuvchi o‘qlar va yuzalarining o‘zaro joylashish o‘rnini aniqlashda ishtirok etadi va o‘lchamlarning yopiq zanjirini hosil qiladi.

O‘lcham zanjirini tashkil etgan o‘lchamlarga bo‘laklar deyiladi. Detal tuyyorlashda yoki ularni yig‘ishda mexanizmning texnik talab asosida normal ishlashini ta’minlovchi va o‘lcham zanjirida asosiy bo‘lgan o‘lchamga yakunlovchi bo‘lak deyiladi. O‘lcham zanjiriga kiruvchi boshqa barcha bo‘laklar tashkil etuvchi bo‘laklar deyiladi.


Tashkil etuvchi bo‘laklarning yakunlovchi bo‘lakka ta’sir etish xususiyatiga qarab ular orttiruvchi yoki kamaytiruvchi bo‘laklarga bo‘linadi. Agar ko‘rilyotgan bo‘lak o‘lchamining ortishi bilan yakunlovchi bo‘lakning o‘lchami ham ortsa, bu bo‘lak yakunlovchi bo‘lakka nisbatan orttiruvchi bo‘lak deyiladi. Agar ko‘rilyotgan bo‘lak o‘lchamining ortishi bilan yakunlovchi bo‘lakning o‘lchami kamaysa, bu bo‘lak yakunlovchi bo‘lakka nisbatan kamaytiruvchi bo‘lak deyiladi.

O‘lcham zanjirlari bir qator turlarga bo‘linadi.


Qo‘llanilish sohasiga ko‘ra konstrukturlik, texnologik va o‘lchashdagi o‘lcham zanjirlari bo‘ladi. Buyumdag‘i o‘rniga qarab detaldagi va yig‘ishdag‘i o‘lcham zanjirlari bo‘ladi.



12-rasm. Detaldagi o‘lcham zanjirlari.




13-rasm. Yig'ishdagi o'lcham zanjirlari:
a) birikmalarning o'zida ifodalangan o'lcham zanjirlari; b) birikmadan alohida sxema shaklida ifodalangan o'lcham zanjirlari.



14-rasm. O'zarbobg'langan o'lcham zanjirlari (A va B o'lcham zanjirlaridagi A_2 va B_2 bo'laklar bitta o'lchamni ifodalaydi).

15-rasm. Konstruktoriq o'lchami zanjirini tuzishiga misol.



16-rasm. Tarkibida 5 ta yakunlovchi bo‘lagi bo‘lgan mexanizmning chizmasi.


Bo‘laklarining bir-biriga nisbatan joylashishiga ko‘ra chiziqli, burchakli, tekislikdagi va fazoviy o‘lcham zanjirlari bo‘ladi. Shunga o‘xshash bo‘laklarning xususiyatiga va o‘zaro bog‘langanligiga ko‘ra yana boshqa turlarga bo‘linadi.

O‘lcham zanjirini tuzishda, avvalo, aniq texnik talab qo‘yilgan o‘lcham — yakunlovchi bo‘lak ajratib olinadi. Chunki bu bo‘lak berilgau mexanizm yoki mashinaning sifatli ishlashini ta’minlaydi.

So‘ngra qolgan bo‘laklar ichidan yakunlovchi bo‘lakka bog‘liq bo‘lgan va o‘lcham zanjirini tashkil etuvchi o‘lchamlar aniqlanadi. Chunki bu bo‘laklar o‘lchamlarining o‘zgarishi yakuulovchi bo‘lak o‘lchamlarining o‘zgarishiga olib keladi. Masalan, 15-rasmida ifodalaugan reduktorda chervyak g‘ildiragi bilan ehervyak o‘qi tayanch vtulkasi orasidagi zazor — B_{Δ} yakunlovchi bo‘lak, B_1 , B_2 , B_3 , B_4 o‘lchamlar esa tashkil etuvchi bo‘laklar bo‘ladi.

Bitta mexanizm yoki mashinada bunday yakunlovchi bo'laklardan bir nechta bo'lishi mumkin. Masalan, 14-rasmida 2 ta, 16-rasmida esa 5 ta yakunlovchi bo'lak mavjud.

Aniqlangan o'lchamlar orttiruvechi va kamaytiruvechi bo'laklarga ajratiladi.



17-rasm. O'lcham zanjirining sxemasi.

O'lcham zanjirining sxemasini tuzish uchun uning yuqori qismiga hamma orttiruvechi bo'laklarning o'lchamlari, pastki qismiga esa hamma kamaytiruvechi bo'laklar va yakunlovchi bo'lak o'lchamlari qo'yiladi. 15-rasmida ifodalangan konstrukturlik o'lcham zanjirining sxemasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi (17-rasm).

Izoh: chizma, sxema va hisoblashlarda yakunlovchi bo'laklar ko'pincha Δ yoki Σ indekslar bilan ifodalangan bo'ladi.

O'lcham zanjiri berk kontur bo'lganligi uchun quyidagi ifodani qanoatlanitirishi kerak:

$$\sum_{i=1}^n N_i^{\text{opl}} - \sum_{j=1}^m N_j^{\text{kam}} - N^{\text{yakun}} = 0.$$

Yakunlovchi bo'lakning o'lchami har bir tashkil etuvchi bo'laklar o'lchamlariga bog'liq. Shuning uchun yakunlovchi bo'lak aniqligi har qaysi tashkil etuvchi bo'laklarning aniqligini topish bilan ta'minlanadi.

O'lcham zanjirini hisoblashda to'g'ri va teskari masala yechishga to'g'ri keladi.

To'g'ri masalada yakunlovchi bo'lakning ma'lum dopuski va chegaraviy chetlanishidan tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari va chegaraviy chetlanishlari aniqланади.

Teskari masalada tashkil etuvchi bo'laklarning ma'lum dopusklari va chegaraviy chetlanishlaridan yakunlovchi bo'lakning dopuski va chegaraviy chetlanishlari aniqланади.

Teskari masaladan, ko'pincha, to'g'ri masala bo'yicha ishlaniб topilgan tashkil etuvechi bo'laklar dopusklari va chegaraviy chetlauishlarining to'g'ri tayinlanganligini tekshirish uchun foydalilanadi. Ikkala masalaning ham asosiy maqsadi yakunlovchi bo'lakni kerakli aniqlikka yetkazishdir. Bunga turli usullar bilan erishish mumkin: to'la o'zaroalmashish, to'la bo'lmanan o'zaroalmashish, guruhlararo o'zaroalmashish, sozlash va qo'shimcha ishlov berish.

To'la o'zaroalmashish ta'minlanishi kerak bo'lgan o'lcham zanjirlarida dopusklar maksimum-minimum usulida hisoblanadi. Bu usulda hisoblanganda o'lcham zanjirining faqat cheraviy chetlanishlarigina hisobga olinadi.

O'leham zaujirida yakunlovchi bo'lakning dopusk miqdori hamma tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari yig'indisiga teug bo'lishi kerak. Buuga ikki xil usul bilan erishish mumkin: teng dopusklar va dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usullari.

Teng dopusklar usulida tashkil etuvchi bo'laklarning dopusklari yakunlovchi bo'lakning dopusklini hamma tashkil etuvchi bo'laklar soniga bo'lish bilan topiladi, ya'ni:

$$T = (n-1)T_{A_4} \quad \text{yoki} \quad T_{A_4} = \frac{T}{n-1}.$$

Dopusklarni bir xil kvalitetda tayinlash usuli quyida keltirilgan.

Mashg'ulotda berilgan topshiriq quyidagi tartibda bajariladi.

1. Detallar birikmasidan iborat yig'ma chizmadan foydalaniib yakunlovchi bo'lakka ta'sir etuvchi tashkil etuvchi bo'laklarni aniqlab o'leham zanjiri tuziladi.

2. Tuzilgan o'leham zanjiridagi tashkil etuvchi bo'laklar ichidan ortitiruvchi va kamaytiruvchi bo'laklar aniqlanadi hamda

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{kam}} - N_{\Delta} = 0$$

ifoda orqali o'leham zanjiri to'g'ri tuzilganligi tekshiriladi.

3. O'leham zanjirini tashkil etuvchi har bir bo'lak o'lehamiga ko'ra ularning dopusk birliklari aniqlanadi.

4. O'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi standart detallarning oldindan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda, o'leham zanjirining auiqlik koefitsiyenti a quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$a = \frac{T_{N_{\Delta}} - \sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^q i_x},$$

bu yerda: $T_{N_{\Delta}}$ — yakunlovchi bo'lakning dopuski, mkm; $\sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}$ —

o'leham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi chegaraviy chetlanishlari

avvaldan aniq berilgan detallarning dopusklari yig'indisi, mkm; $\sum_{x=1}^q i_x$ —

tashkil etuvchi bo'laklarning dopusk birliklari yig'indisi (i z o h : chegaraviy chetlanishlari avvaldan aniq berilgan detallarning dopusk birliklari aniqlanmaydi va ushbu yig'indiga kiritilmaydi); q — dopuski aniqlanayotgan bo'laklar soni.

5. Hisoblab topilgan aniqlik koeffitsiyentiga binoan tashkil etuvchi bo‘laklaruing aniqlik klassi (kvaliteti) belgilanadi.

6. Belgilaugan kvalitetga binoan tashkil etuvchi bo‘laklarning chega raviy chetlanishlari aniqlanadi. Bunda orttiruvchi bo‘laklar asosiy o’tverstiya kabi olinib, uning pastki chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi, kamaytiruvchi bo‘laklar esa asosiy val kabi olinib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi «0» ga teng qilib olinadi. Tashkil etuvchi bo‘laklarning ikkinehi chegaraviy chetlanishlari esa uning o‘lchami va yuqorida belgilangan kvalitetga binoan aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo‘ladi.

7. D opusklarning to‘g‘ri belgilanganligi quyidagi shart bo‘yicha tekshiriladi:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_i = T_{N_\Delta},$$

bu yerda: $\sum_{i=1}^{n+m} T_i$ — tashkil etuvchi barcha bo‘laklar dopusklarining yig‘indisi;

T_{N_Δ} — yakunlovchi bo‘lakning dopuski.

8. Agar yuqoridagi tenglik bajarilmasa, u holda tashkil etuvchi bo‘laklardan biri tenglashtiruvchi bo‘lak sifatida tanlanadi. Tanlangan tenglashtiruvchi bo‘lakning chegaraviy chetlanishlari quyidagicha hisoblab topiladi:

a) agar tenglashtiruvchi bo‘lak orttiruvechi bo‘lak bo‘lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$ES_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m ei_{N_j^{\text{kam}}} + es_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i^{\text{ort}}},$$

$$EI_{N_{\text{teng}}^{\text{ort}}} = \sum_{j=n+1}^m es_{N_j^{\text{kam}}} + ei_{N_\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i^{\text{ort}}};$$

b) agar tenglashtiruvchi bo‘lak kamaytiruvchi bo‘lsa, uning chegaraviy chetlanishlari quyidagi ifoda orqali topiladi:

$$es_{N_{\text{teng}}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n EI_{N_i^{\text{opt}}} - ei_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} es_{N_j^{\text{kam}}},$$

$$ei_{N_{\text{teng}}^{\text{kam}}} = \sum_{i=1}^n ES_{N_i^{\text{opt}}} - es_{N_\Delta} - \sum_{j=n+1}^{m-1} ei_{N_j^{\text{kam}}}.$$

Izoh. Yuqoridagi ifodalar orqali tenglashtiruvchi bo‘lakning chegaraviy chetlanishlarini aniqlashda uning avval aniqlangan chegaraviy chetlanishlari hisobga olinmaydi.

9. Tenglashtiruvchi bo‘lakning dopusk maydoni grafigi quriladi.


10. O‘lcham zanjirini tashkil etuvchi barcha bo‘laklarning nominal o‘lchamlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va eriegaraviy chetlanishlari jadvalga kiritiladi.

11. Grafik qismida berilgan birikmaning chizmasi va unga bog‘liq holda o‘lcham zanjirining sxemasi chiziladi.

Mashg‘ulotni bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar.

1. Variant bo‘yicha detallar birikmasidan iborat 1-soni yig‘ma chizma (11-ilova) va yakunlovchi bo‘lak $G_{\Delta} = 4^{+1,2}_{-0,8}$ mm berilgan.

Berilgan yakunlovchi bo‘lakka ta’sir etuvchi tashkil etuvchi bo‘laklarni aniqlab, o‘lcham zanjirini tuzamiz.



O‘lchamlar oraliq‘idagi detallarning nomrlariui birinchi bo‘lakdan boshlab strelna yo‘nalishi bo‘yicha yozamiz:

shayba — yulduzcha stupitsasi;

yulduzcha stupitsasi — himoya halqasi;

himoya halqasi — baraban stupitsasi;

baraban stupitsasi — podshipnik;

podshipnik — val stupitsasi;

val stupitsasi — zazor (yakunlovchi bo‘lak);

zazor — shayba.

2. Tuzilgan o‘lcham zaujiridagi tashkil etuvchi bo‘laklar ichidan orttiruvchi va kamaytiruvchi bo‘laklarni aniqlaymiz: o‘lcham zanjirining yuqori qismida joylashgan G_1 , G_2 , G_3 , G_4 bo‘laklar orttiruvchi bo‘laklar, o‘lcham zanjirining pastki qismida yakuulovchi bo‘lak bilan bir qatorda joylashgan G_5 bo‘lak esa kamaytiruvchi bo‘lak bo‘ladi.

O‘lcham zanjirini tashkil etuvchi bo‘laklarning nominal o‘lchamlari to‘g‘ri olinganligini quyidagi ifoda orqali tekshiramiz:

$$\sum_{i=1}^m N_i^{\text{ort}} - \sum_{j=m+1}^n N_j^{\text{kam}} - N_{\Delta} = 0,$$

$$(G_1 + G_2 + G_3 + G_4) - G_5 - G_{\Delta} = 0,$$

$$(33 + 5 + 33 + 15) - 82 - 4 = 0.$$

3. O'cham zanjirini tashkil etuvchi har bir bo'lak o'chamiga binoan 9-ilovadan ularning dopusk birliklarini aniqlaymiz:

$G_1 = 33 \text{ mm}$	$i_{G_1} = 1,71$
$G_2 = 5 \text{ mm}$	$i_{G_2} = 0,83$
$G_3 = 33 \text{ mm}$	$i_{G_3} = 1,71$
$G_4 = 15_{-0,100} \text{ mm};$	dopuski berilgan standart detal;
$G_5 = 82 \text{ mm};$	$i_{G_5} = \text{mm} = 2,20$
<hr/>	
$\sum_{x=1}^q i_x = 6,45$	

4. O'cham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklar ichidagi standart detallarning avvaldan berilgan dopusklarini hisobga olgan holda o'cham zanjirining aniqlik koeffitsiyenti a ni quyidagi ifoda orqali aniqlaymiz:

$$a = \frac{T_{N\Delta} - \sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}}}{\sum_{x=1}^q i_x} = \frac{2000 - 100}{6,45} = 295 \text{ dopusk birligi soni,}$$

bu yerda: $T_{N\Delta} = T_{G_1} = (+^{+1,200}_{-0,800}) = 2000 \text{ mkm};$

$$\sum_{i=1}^n T_{N_i}^{\text{aniq}} = T_{G_4} = ({}^0_{-0,100}) = 100 \text{ mkm.}$$

5. Hisoblab topilgan aniqlik koeffitsiyentiga binoan 10-ilovadan o'cham zanjirini tashkil etuvchi bo'laklarning aniqlik darajasi bo'lgan 13-kvalitetni tanlaymiz.

6. Belgilangan 13-kvalitetga ko'ra tashkil etuvchi bo'laklarning chegaraviy chetlanishlarini aniqlaymiz.

Bunda orttiruvechi bo'laklarni asosiy otverstiya kabi olib, uning pastki chegaraviy chetlanishi $EI = 0$ deb olamiz, kamaytiruvchi bo'laklarni esa asosiy val kabi olib, uning yuqorigi chegaraviy chetlanishi $es = 0$ deb olaniz. Tashkil etuvchi bo'laklarning ikkinchi chegaraviy chetlanishlari ES va ei lar esa uning o'chami va yuqorida belgilangan kvalitetga ko'ra aniqlangan dopusk miqdoriga teng bo'ladi.

$$G_1 = 33^{+0,390}_0 \text{ mm};$$

$$G_2 = 5^{+0,180}_0 \text{ mm};$$

$$G_3 = 33^{+0,390}_0 \text{ mm};$$

$$G_1 = 15_{-0,100}^0 \text{ mm};$$

$$G_3 = 82_{-0,540}^0 \text{ mm}.$$

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = 1,6 \text{ mm} = 1600 \text{ mkm}$$

7. Dopusklarning to‘g‘ri belgilanganligini quyidagi shart bo‘yicha tekhitamiz:

$$\sum_{i=1}^{n+m} T_{G_i} = T_{N\Delta},$$

$$1600 \neq 2000.$$

8. Teunglik bajarilmadi. Shuning uchun tashkil etuvchi bo‘laklardan biri bo‘lgan $G_1 = 33 \text{ mm}$ bo‘lakni tenglashtiruvchi bo‘lak sifatida tanlab olamiz. Teunglik uchun yetishmayotgan 400 mkm ni uning dopuskiga qo‘shib qo‘yamiz:

$$T_{G_1} = 390 + 400 = 790 \text{ mkm}.$$

Tanlangan tenglashtiruvchi bo‘lakning chegaraviy chetlanishlarini hisoblab topamiz.

Tenglashtiruvchi bo‘lak orttiruvchi bo‘lak bo‘lganligi uchun uning chegaraviy chetlanishlarini quyidagi ifoda orqali hisoblab topamiz:

$$ES_{N_{teng}^{ort}} = \sum_{j=n+1}^m ei_{N_j}^{kam} + es_{N\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} ES_{N_i}^{ort},$$


$$EI_{N_{teng}^{ort}} = \sum_{j=n+1}^m es_{N_j}^{kam} + ei_{N\Delta} - \sum_{i=1}^{n-1} EI_{N_i}^{ort},$$

$$ES_{G_1} = -540 + 1200 - (180 + 390) = 90 \text{ mkm},$$

$$ES_{G_1} = 0 + (-800) - (-100) = -700 \text{ mkm}.$$

Shunday qilib, $G_1 = 33_{-0,700}^{+0,090}$ bo‘ladi, ya’ni $T_{G_1} = 790 \text{ mkm}$.

9. Tenglashtiruvchi bo‘lakniug dopusk maydoni grafigini quramiz.




10. O'leham zanjirini tashkil etuvchi barcha bo'laklarning nomini o'lechamlari, asosiy chetlanishlari, aniqlik darajasi va chegaraviy chetlanishlarini jadvalga kiritamiz.

5-jadva

G_1	G_2	G_3	G_4	G_5	G_{Δ}
$33^{+0,090}_{-0,700}$	$5^{+0,180}_0$	$33^{+0,390}_0$	$15^0_{-0,100}$	$82^0_{-0,540}$	$4^{+1,200}_{-0,800}$

11. G rafik qismida berilgan birikmaning chizmasi va unga bog'liq holda o'leham zanjirining sxemasini chizamiz (6-chizma).



6-chizma.

II QISM

METROLOGIYA VA TEXNIK O'LCHASH

Tarixiy ma'lumotlar. Inson kundalik faoliyati davomida turli masofalarni chandalashiga, o'lchashiga to'g'ri keladi.

Masofa – bu ikki nuqta orasidagi eng qisqa yo'l bo'lib, u nuqtalar orasiga o'tkazilgan to'g'ri chiziqda yotadi (18-rasm). Masofa uzunligi bilan farqlanadi. Masalan, atomning yadrosi bilan elektronni orasidagi masofa, chizig'ich shaklasining ikki yonma-yon chiziqchalari orasidagi masofa, qalamning uchlari orasidagi masofa, xonaning ikki burchagi orasidagi masofa, shaharlar orasidagi masofa, Yer sharining shimoliy va janubiy qutblari orasidagi masofa, Yer bilan Oy orasidagi masofa, Quyoshgacha bo'lgan masofa, yulduzlar orasidagi masofalar uzunliklari bilan farqlanadi.


Biror-bir kattalikni o'lchashning har qanday jarayoni o'lchanayotgan kattalikni uning o'chov birligi bilau taqqoslashdan iborat. Uzunlikni o'lchash uchun birlik ixtiyoriy tanlanishi mumkin. Tanlangan birlik etalonini o'lchanayotgan buyumiga qo'yamiz va uning buyumda ketma-ket necha marta yotishini aniqlaymiz. Olingan son buyumning uzunligi bo'ldi.

Agar eslasangiz, bir multfilmda bir to'ti katta ilouning uzunligini qanday o'lchash mumkinligini amalga oshiradi. Unda ilonning uzunligi 35 lo'tiga, 5 maymunga, 1,5 fil bolasiga to'g'ri keladi. Ushbu multfilmda uzunlik birligi sifatida har qanday narsa olinishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Yuqorida keltirilgan misollardagi masofalarning uzunliklarini o'lchash uchun angstrom, millimetr, santimetr, metr, kilometr, ming kilometr, yorug'lik yili kabi maxsus o'chov birliklari qo'llaniladi.

O'lchash odamzodning tabiiy ehtiyoji sifatida u bilan birga paydo bo'lgan. Bunga sabab, odamlar o'zlariga qurol yasashda, uy qurishda, kiyim tikishda, masofani belgilashda o'lchash bilan shug'ullanishga to'g'ri kelishgan. Ular o'lchashni maxsus asbob bilan emas, balki o'z tanalarining a'zolari yordamida o'lchashni amalga oshirganlar (masalan, qarich, quloch, qadam). Ammo bunda o'chov vositalasi sifatida xizmat qilgan bir odamning tana a'zolari boshqa odamnikidan farq qilgau. Bu esa o'lchashda turli kelishmovchiliklarga olib kelgan.

Keyinchalik o'zaro muuosabatlarning rivojlanishi natijasida yagona o'chov vositalari paydo bo'la boshlagan. Qadimgi Misr ehromlarini qurishda yog'ochdan bo'lgan o'chov vositalari qo'llanilganligi tarixdan ma'lum.



18-chizma. Masofani o'lchash sxemasi.

Hozirda qo'llaniladigan o'chov birliklari inson tana a'zolarining o'chamlaridan olingan. Masalan, yard birligi sifatida Angliya qiroli burnining uchidan yon tomonga cho'zilgan va kaftini musht holida ushlab turgan qo'lining barmog'idagi uzuk ko'zigacha bo'lgan masofa olingan, fut esa tovondan oyoq panjasining uchigacha bo'lgan masofaga tengdir. Ingлизларда yana milya, duym kabi uzunlik birliklari mavjud bo'lgan. 1 milya 1852 m ga teng bo'lib, u taxminan Yer meridianining 1 minutiga teng, 1 duym esa 2,54 sm ga teng bo'lib, u o'rta yoshdag'i odam bosh barmog'ining kengligiga teng.

Rossiyada Pyotr I zamonda bir qancha uzunlik birliklari mavjud bo'lgan: chig'anoq — Pyotr I ning qo'l chig'anog'idan qo'lidagi uzuk ko'zigacha bo'lgan masofa; sajen — quloch, ya'ni ikki yon tomonga cho'zilgan qo'llar uchlarigacha bo'lgan masofa; kiya sajen — chap oyoq uchidan yuqoriga cho'zilgan o'ng qo'l uchigacha bo'lgan masofa. Arshin, vershoklar yuqoridagi uzunlik birliklaridan hosil qilingan hosila uzunlik o'chovlari bo'lib xizmat qilgan.

XV—XVI asrlarda buyuk ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur zamonda yurtdoshlarimiz uzunlikni o'chashda «yig'och» deb ataluvchi o'chov asbobidan foydalangaular. O'rta Osiyoda, shuningdek, qarich, qadam, tir-sak, quloch, chaqiri kabi uzunlik o'chovlari dan ham keng foydalanilgan.

Fransuzlarda uzunlik o'chov birligi bo'lib «tuaz» xizmat qilgan. Tuaz — juft qadam orasidagi masofaga teng. Yuqoridagilardan ko'rilib turibdiki, uzunlik o'chov birligi turli jamiyat, shahar, qishloq, o'lka va davlatlarda har xil bo'lgan. Jamiyatning rivojlanishi, samoat va texnika taraqqiyoti, jamoalararo, shaharlararo, o'lka va davlatlararo aloqalarining rivojlanishi o'chov birligi va uning aniqligiga bo'lgan talabning rivojlanishiga olib keldi. Yagona o'chov birligi joriy qilishga ehtiyoj tng'ilab boshladi. Avvaliga bir o'chov birligidan ikkinchisiga o'tish jadvallari tuzildi (misol uchun, 1 sajen = 3 arshin = 7 fut = 84 duym kabi).

O'chashda awal qilib kelinayotgan qoidani o'zgartirish bo'yicha biringchi revolutsion o'zgarishni fransuzlar amalga oshirdilar. Bunda ular o'chov birligini inson tana a'zolarining uzunligidan emas, balki tabiatdan olishni taklif etdilar. 1790-yilda o'tkazilgan Fransiya milliy majlisi komissiya tuzdi va unda o'zlarining milliy o'chov birligini tuzish haqida qaror qabul qilindi. Bu komissiya Parij meridianini o'chashni amalga oshirdi. Bunda tuaz o'chov birligidan foydalanildi. 1799-yili uzunlik birligi qilib Parij

meridianni uzunligining $\frac{1}{40000000}$ qismi olinib, u metr deb ataldi.

Metrni hosil qilishda 1795-yilda Konvent tomonidan taklif qilingan o'nlik samoq sistemasiidan foydalanildi. Mikrometr, millimetrik, santimetrik, detsimetr, kilometrik kabilalar metrining o'nga karrali bo'laklaridan hosil qilindi.

Bir vaqtning o‘zida og‘irlig birligi qilib 1 sm³ distillangan suvning og‘irligi olindi va u gramm deb ataldi.

XVIII va XIX asrlarda butun dunyoda va, ayniqsa, Yevropada sanoat jadal rivojlandi. Bu davr savdo sohasidagi xalqaro aloqalarda keskin burilishlar davri bo‘ldi. Buning natijasida yagona o‘lchov birligiga o‘tishga bo‘lgan ehtiyoj vujudga keldi va metrning boshqa o‘lchovlardan afzalligi o‘z isbotini topdi.


1870-yilda bir qancha davlatlar ishtirokida xalqaro konferensiya o‘tkazildi. Unda yagona uzunlik o‘lchov birligi sifatida metr qabul qilindi. Metrni barcha davlatlarda joriy qilish bo‘yicha vazifalar belgilandi va tashkiliy komissiya tuzildi.

1875-yilda xalqaro «metrik» konvensiya o‘tkazildi. Unda xalqaro va bir davlat uchun metr prototipi joriy qilindi. Ishtirokchi davlatlar soniga qarab asosiy etalon metrga mos ravishda qator birlamchi va guvoh etalonlar tayyorlandi. Qur'a tashlash yo‘li bilan ular qatnashchi davlatlarning vakillariga tarqatildi. Masalan, bu konvensiyada Rossiyadan vakil bo‘lib buyuk rus olim D.I. Mendeleyev qatnashib, o‘z yurtiga 28-sonli birlamchi va 11-sonli guvoh etalonlarini olib kelgan.

Birlamchi etalon davlatning uzunlik birligini ta‘minlovchi va saqlovchi vosita hisoblanadi. Guvoh etalon esa birlamchi etalonni to‘gri saqlanaytganligini tekshirib turish uchun va u ishdan chiqqan yoki yo‘qolgan taqdirda o‘rniga qoladigan nusxasi hisoblanadi.

1-sonli metr etalonini Fransiyaning poytaxti Parij yaqinidagi Sevr shahrida saqlanadi. Metr etalonini platina va iridiy qotishmasidan tayyorlangan bo‘lib, uzunligi 1020 mm ga teng va ko‘ndalang kesimi ma‘lum shaklda bo‘lib, uning jilolangan yuqorigi chuqurchasi yuzasiga uzunligi bo‘yicha ikki chekkasiga yaqin joyiga orasidagi masofa 0,5 mm ga teng uchtadan ingichka shtrix chiziqlar chizilgan. Shtrixlar o‘rtasidagi chiziqlar orasidagi masofa 1 metrga teng (19-rasm).

Shundan so‘ng ko‘pgina davlatlar o‘z milliy o‘lchov birliklari bilan bir qatoriда metrdan ham foydalana boshladilar. Keyinchalik ma‘lum bo‘lib qoldiki, Yer shari ham odam tanasi kabi doimiy o‘zgarishda bo‘lar ekan. Shuning uchun Parij meridianining keyingi o‘lchashlar har xil natija berdi va Parij meridiani uzunligining bo‘lagi metr uchun o‘zgarmas birlik bo‘la olmasligi aniqlandi. Shuning uchun uzunlik birligini saqlovchi yangi o‘zgarmas ko‘rsatkich topish zarurati tug‘ildi.



19-rasm. 1-sonli metr etalonining sxemasi.

1956-yili kripton-86 izotopining vakuumdagi 1650763,73 ta to'lqin uzunligi 1 metr birligi qilib olindi. Zamonaviy ta'rifga ko'ra, metr — bu yorug'likning bo'shliqda sekundning $\frac{1}{299792458}$ ulushida o'tgan masofasidir.

1960-yilda o'tkazilgan Xalqaro o'lechov birliklari II konferensiyasida «Xalqaro birliklar tizimi» qabul qilindi. Butun dunyo bo'yicha yagona metr birligi qabul qilinib, har bir davlat bu tizimiga o'tish uchun ma'lum muddat olgan, masalan, Angliya 5 yil, AQSH 10 yil va h.k. 1975-yilga kelib ko'p davlatlar bu tizinga o'tib bo'ldilar.

Bu davr ichida metrdan farqli o'lechov birligi asosida tayyorlangan butun adabiyotlar, ma'lumotnomalar jadvallari kabilardan tortib ishlab chiqarishda foydalilaniladigan jihozlar, qurilmalar, asbob-uskunalar yangilandı.

Hozirgi zamonda neft barrelarda, olmos karatlarda, tezlik quruqlikda km/soatda, dengizda esa uzellarda o'lechansada, birliklarning katta qismi universal bo'lib qoldi.

Xalqaro birliklar tizimi (SI) barcha fizik kattaliklar uchun yagona masshtab beradi. Fan va texnikaning turli sohalarida hamda turli mamlakatlarda qabul qilingan har qanday maxsus o'lechov birliklarini shu masshtabga keltirish mumkin.

SI sistemasida asosiy birliklar qilib quyidagi uchta ko'rsatkich qabul qilingan:

- 1) uzunlik birligi — metr;
- 2) vaqt birligi — sekund,
- 3) massa birligi — kilogramm.

Uzunlikning hosila birliklari 1 metrning o'nga karrali qismlari orqali ifodalanadi:

- 1 angstrom = 10^{-10} m,
- 1 mikrometr = 10^{-6} m,
- 1 millimetrr = 10^{-3} m,
- 1 santimetr = 10^{-2} m,
- 1 desimetr = 10^{-1} m,
- 1 kilometr = 1000 m,
- 1 dengiz miliyasi = 1852 m,
- 1 yoruglik yili = $3000000000 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \approx 946,08 \cdot 10^{15}$ m.

M asofaning uzunligi uning o'lehamiga qo'yilgan aniqlik darajasiga qarab tayyorlanadigan, maxsus o'lechov asboblari yordamida o'lechanadi. Atomlarning o'lehamlari elektron mikroskop yordamida, detallarning yuqori aniqlikdagi mikrometrik o'lehamlari optimetr va minimetr kabilarda, detallarning jilvirlangan yuzalarining o'lehamlari shtangensirkul va mikro-

metr kabilarda, chizmachilikda chizg'ichlarda, matolarning uzunligi metrli chizg'ichlarda, yermi o'lhash o'lchov tasmasi (ruletka) va xakka (dala sirkuli) kabilarda (20-rasm), shaharlar orasidagi masofa spidometrlarda, fazoviy masofalar binokllar va teleskoplarda o'lcha-nadi.

Demak, metr o'lchov birligi bugungi kun-da butun dunyo xalqlari uchun masofa va uzunlikning yagona o'lchov birligi bo'lib xizmat qilmoqda.

Metrologiya bo'yicha asosiy tushunchalar.

Metrologiya. O'lhashlar, ularning usullari va birliligin ta'minlovchi vositalar hamda kerakli aniqlikka erishish yo'llari haqidagi fan **metrologiya** deb ataladi. Demak, metrologiya o'lhash haqidagi fan ekan.

O'lhash — bu texnik vosita yordamida fizik kattalik qiymatini aniqlashdir. Texnik vositadan foydalananilganlik uchun o'lhash texnik o'lhash deb nomlanadi. Texnik o'lhash ikki xil maqsadda bajariladi: bevosita fizik kattalik qiymatini aniqlash hmda o'lhash to'g'ri yoki noto'g'ri bajarilganligini tekshirish.

Texnik o'lhash vositalarining turlari. Ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishda o'lhashning qabul qilingan yagona tizimi va o'lhash aniqligi katta ahamiyatga ega.


«Davlat texnik o'lhash tizimi» bo'yicha barcha o'lhash jihozlari quyidagi turlarga bo'linadi:

1. *Etalonlar* — yuqori aniqlikda o'lhash, o'lchov birligini saqlash va ta'minlash uchun xizmat qiladi. Etalonlarga metr prototipi, birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi etalonlar kiradi.

2. *Namunaviy o'lchovlar* — laboratoriya va zavod ishlataladigan o'lhash asboblarini tayyorlash, ularning birligini ta'minlash va tekshirish uchun xizmat qiladi. Namunaviy o'lchovlar uch xil razryadda bo'ladi. Ularga tekis parallel o'lhash jihozlari kiradi.

3. *Sex o'lchov asboblari* — buyumlarni o'lhash, tekshirish va ularni ishga yaroqligini aniqlash uchun xizmat qiladi. Hamma o'lchov asboblari o'zidan yuqori darajadagi va aniqlikdagi o'lchov asboblari yordamida tekshiriladi va sozlanadi.

O'lhashni bevosita amalga oshirish uchun quyidagi o'lhash vositalaridan foydalaniлади:



20-rasm. Uzunlik o'lchov asboblaridan ruletka va dala sirkuli.

a) o 'Ichovlar, ularga tekis parallel uzunlikni o 'lehash jihozlari, burchak o 'lehash jihozlari, kalibrler kiradi;

b) o 'lehash asboblari va priborlari, ular bilan uzunlik birligiga uisbatan o 'lehash amalga oshiriladi yoki o 'lehab uni uzunlik birligidan qanchaga katta yoki kichikligi solishtiriladi;

d) universal o 'lehash asboblari, ular turli o 'lehamlarni o 'lehash uchun xizmat qiladi;

e) maxsus o 'lehash vositalari, ular tekislik, profil, rezba, qadam va boshqalarni o 'lehashga mo 'ljallangan bo 'ladi;

f) o 'lehash qurilmalari, ular o 'lehashni amalga oshirish va uning qiy matini aniqlashui osonlashtirishga mo 'ljallangan o 'lechov asboblari va qo 'shimcha jihozlardan tashkil topgan bo 'ladi.

f) o 'lehash sistemalari, ular o 'lehash qurilmalariga nisbatan takomil lashgan bo 'lib, olingan natijalarni avtomatik qayta ishlash, uzoq masofaga uzatish va avtomatik ravishda boshqarish kabi qo 'shimcha qurilmalardan tashkil topgan bo 'ladi.

O 'lechov asboblarning asosiy metrologik ko 'rsatkichlari. O 'lehashni bajarish uchun o 'lechov asboblarni tanlashda quyidagi metrologik ko 'rsatkichlar katta ahamiyatga ega.

1. Ko 'rsatkich chegarasi – o 'lechov asbobi shkalasining boshi va oxiri orasidagi qiymati.

2. O 'lehash chegarasi – o 'lechov asbobining ruxsat berilgan o 'lehash chegarasi.

3. Shkala bo 'lagining uzunligi – o 'lechov asbobi shkalasining ikkita yonma-yon shtrix chizig'i orasidagi masofa.

4. Shkala bo 'lagining qiymati – o 'lechanayotgan kattalikning o 'lechov asbobi shkalasining bir bo 'lagi ko 'rsatgan qiymati yoki o 'lechov asbobi shkalasi bir bo 'lagining millinetrlardagi qiymati (salmog'i).

5. O 'lehash aniqligi – o 'lehash natijasida o 'lechov asbobi ta'minlay oladigan aniqlik qiymati.

6. Sezgirlik – o 'lehash asbobining ko 'rsatkichini o 'zgartira oladigan o 'lehash yuzasining eng kichik siljishi.

7. Uzatish soni – bu shkala bo 'lagining uzunligi bilan uning qiymati orasidagi qiymat.

8. O 'lehash asbobining xatoligi – o 'lehash asbobining ko 'rsatkichi bilan haqiqiy o 'lehash orasidagi farq.

9. O 'lehash xatoligi – xatolikni keltirib chiqaruvchi barcha ko 'rsatkichlar (ko 'z xatoligi, o 'lehash asbobining xatoligi, o 'rnatishdag'i xatolik, o 'lehash-dagi xatolik, temperatura ta'sirida hosil bo 'luvchi xatolik va boshqalar)ning yig'indi xatoligi.

O‘lhash usullari. O‘lhash qoidalariga amal qilgan holda o‘lhash jihozlaridan foydalanishga o‘lhash usullari deyiladi. O‘lhash usullariga quyidagilar kiradi:

1. *Absolut usul* — bunda o‘lchauayotgan miqdorniug qiymati o‘lhash asbobining shkalasidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aniqlanadi.

2. *Nisbiy usul* — bunda o‘lchov asbobi o‘lehanayotgan miqdorni ma’lum bir o‘lchamdan qanchaga farq qilishini ko‘rsatadi. Haqiqiy o‘lcham ma’lum o‘lchamga o‘lchov asbobi shkalasining ko‘rsatkichi qiymatini algebraik qo‘shish natijasida aniqlanadi.

3. *To‘g‘ridan-to‘g‘ri aniqlash usuli* — bunda detalning har bir o‘lchami uni o‘lchov asbobi yordamida to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lhash yordamida aniqlanadi.

4. *Chetdan aniqlash usuli* — bunda detalning biror-bir o‘lchami uning boshqa o‘lchamlarini aniqlab, so‘ng matematik hisoblash yo‘li bilan topiladi. Masalau, detal aylana uzuunligi uning diametrini o‘lehab, bu diametrni $I = \pi D$ ifodadagi D ning o‘rniga qo‘yib hisoblab topiladi.

5. *Kontaktli usul* — bunda detalning o‘lehanadigan yuzasi bilan o‘lchov asbobining o‘lhash yuzasi bir-biriga tegib turishi natijasida o‘lhash bajariladi.

6. *Kontaktsiz usul* — bunda o‘lhash o‘lchov asbobini o‘lhash yuzasiga tekkazmasdan bajariladi.

7. *Differensial (elementlari bo‘yicha o‘lhash) usul* — bunda detalning har bir elementi alohida o‘lchanib, u haqida umumiy xulosa qilinadi.

8. *Kompleks usul* — bunda detalning bir necha asosiy o‘lchamlari maxsus o‘lchov asboblari bilau jihozlangan qurilma orqali bir vaqtning o‘zida o‘lchanib, u haqida darhol umumiy xulosa qilinadi.


9- mashg‘ulot

Tekis parallel tugal uzunlikni o‘lhash asboblari

Ishdan maqsad. Tekis parallel tugal uzunlikni o‘lhash asboblarining turlari, aniqligi, vazifasi va ulardan foydalanishni o‘rganishdan iborat.

Nazariy ma’lumotlar. Tekis parallel tugal uzunlikni o‘lhash asboblari silindrik sterjen yoki to‘g‘ri burchakli parallelepiped plita shaklida bo‘ladi. Bu o‘lchov asboblariuing katta anqlikda tayyorlangan ikki parallel tekis yuzalari orasidagi masofa ishchi o‘lchami hisoblanadi.

Silindrik sterjenlar kamidan-kam hollarda qo‘llaniladi. Ulardan, asosan, aniq o‘lchamni belgilashda foydalaniladi (masalan, mikrometrler uchun). Tekis parallel tugal uzunlikni o‘lhash asboblari toblangan po‘latdan tayyorlanadi va jilvirlanadi, so‘ngra jilolanib aniq o‘lchamga keltiriladi. N ati-




21-rasm. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash plitalarning o'lhash yuzalarini.

jada katta aniqlikdagi parallel va minimal g'adir-budurlikdagi yuza hosil qilinadi. Shuning uchun bu plitalarning biri ikkinchisiga yopishish xususiyatiga ega boladi. Ularning bir-biriga yopishishini molekular tortishish va yuzaning toza benzin bilan yuvib, mato bilan artilganda ham saqlanib qoluvchi yupqa moy qatlami (0,002) hisobiga yuz berishi bilan tushu-intirish mumkin. Shunday qilib, kerakli aniq o'lchamni plitalarning bir nechta-sini bir-biriga yopishtirib hosil qilish mumkin (21-rasm).

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari mashinasozlikda o'lchov birligini saqlovchi qurol hisoblanib, ularning yordamida boshqa pribor va o'lchov asboblari tekshiriladi hamda xatoliklari tuzatiladi. Buning uchun namunalni plitalardan foydalaniladi. Detallarni o'lhash uchun esa ishchi plitalar qo'llaniladi.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari beshta anqlik sinfi bo'yicha tayyorlanadi, bular: 00; 0; 1; 2; 3. Bu asboblar avval ishlatalib, keyin foydalanishdan chiqarilgandan so'ng, ulardan yana boshqa maqsadlarda qo'shimcha ravishda foydalanish uchun qo'shimcha ikkita – 4 va 5 sinflar ham belgilangan. O'lhash aniqligini orttirish maqsadida namunaviy plitalar uchun beshta (1; 2; 3; 4; 5) razryadlar belgilangan.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari vazifasiga va eng kam sondagi plitalardan kerakli o'lchamni hosil qilish imkoniyatiga qarab qulay bo'lishi uchun to'plamlar ko'rinishida ishlab chiqariladi. Shunday to'plamlardan 14 ta standart to'plam mavjud.




22-rasm. Uzunlikning tekis parallel tugal o'lchovlariga namunalar.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblarining to'plamlaridan bini 83 ta plitadan iborat bo'lib, quyidagi o'lchamlardan tashkil topgan, un larda: $1,005 - 1$ dona, $1,01 \div 1,49$ (har $0,01$ mm da) — 49 dona, $1,6 \div 1,9 - 4$ dona, $0,5 \div 9,5$ (har $0,5$ mm da) — 19 dona, $10 \div 100$ (har 10 mm da) — 10 dona.

Kerakli o'lchamni hosil qilish uchun yopishtirib hosil qilinadigan to'plamda eng kam sondagi plitalar bo'lishi uchun o'lchamning o'ng tomonidagi bir yoki ikki xonali sonni yo'qotishdan boshlash kerak.

Masalan, 73,45 mm o'lchamli to'plam tuzish quyidagicha amalga oshiladi (23-rasm):

<u>73,45 mm</u>	1-plita
<u>1,45 mm</u>	
<u>72,00 mm</u>	2-plita
<u>3,00 mm</u>	
<u>69,00 mm</u>	3-plita
<u>9,00 mm</u>	
<u>60,00 mm</u>	4-plita
<u>20,00 mm</u>	
<u>40,00 mm</u>	5-plita
<u>40,00 mm</u>	



23-rasm. Beshta plitadan iborat tekis parallel tugal o'lchovlar to'plami.

Shunday qilib, to'plam ($1,45+3,00+9,00+20,00+40,00 = 73,45$ mm) beshta plitadan iborat bo'ladi.

Xatolik ortib ketmasligi uchun to'plamda plitalar soni beshtadan ortmasligi kerak.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblarining qo'llanish sohasini orttirish uchun bir necha xil moslamalardan foydalaniлади. Улар yordamida ichki va tashqi diametrilarni o'lhash, chizg'ich tayyorlash va boshqa ishlarni bajarish mumkin.

Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblaridan biri bo'lib shchuplar hisoblanadi. Shchuplarning aniqligi ancha past bo'ladi, ularning №1, №2, №3, №4 li to'plamlari mayjud bo'lib, uzunligi 50, 100, 200 mm va qalinligi 0,02 mmdan 1 mmgacha bo'ladi. Shchuplardan porshen va silindr, klapan bilan koromislo yoki tokni uzib ulovchi taqsimlagich kontakti orasidagi va boshqa zazorlarni o'lhashda foydalaniлади.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Tekis tugal uzunlikni o'lhash asboblari (83 plitali to'plam).
2. Har xil turdag'i shchuplar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lchash asboblarining turlari va tuzilishi o'rganiladi.
2. Plitalarning ishchi yuzalari tozalanib, ularni bir-biriga yopishtirish mashq qilinadi.
3. Har bir talabaga topshiriq bo'yicha berilgan o'lchamni hosil qilish uchun kerakli plitalar hisoblab topiladi va ulardan to'plam yig'iladi.
4. Bajarilgan ishlar yuzasidan hisobot yoziladi.

10-mashg'ulot

Detallarni shtangenasboblar bilan o'lchash


Ishdan maqsad. Shtangen o'lchash asboblarning turlari, tuzilishi, ishlatilish sohalari va ulardan foydalanishni o'rganish.

Nazariy ma'lumotlar. Shtangen o'lchash asboblariga, asosan, shtangensirkul, shtangenglubinomer (chuqurlik o'lchagich), shtangenreysmus, shtangenzubomerlar kiradi.

Shtangen o'lchash asboblarning aniqligi $i = 0,1; 0,05; 0,02 \text{ mm}$ bo'lishi mumkin. Bu aniqlikni olish uchun shtangen o'lchash asboblar asosiy shkaladan tashqari qo'shimcha nonius shkalasi bilan jihozlangan bo'ladi.

Nonius shkalasi. Nonius shkalasi yordamida asosiy shkala bir bo'laginiq ma'lum kichik bir miqdoriga teng qismlari aniqlanadi.

Nonius shkalasining bo'laklari intervali B asosiy shkala bo'laklari intervali C dan i qiymatga kichik bo'ladi. Bunda nonius moduli $\gamma = 1$ bo'ladi. Agar nonius moduli $\gamma = 2$ bo'lsa, nonius shkalasi bo'laklarining intervali b asosiy shkala bo'laklari intervalining ikkitasidan i qiymatga kichik bo'ladi.

Ko'srafichilar	Shkalaning nol holati	O'lchashga misollar
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,90;$ $i=0,1 \text{ mm};$ $n=10; \gamma=2$	a) 	b)  60,5 mm
$a=1 \text{ mm};$ $a'=1,95;$ $i=0,05 \text{ mm};$ $n=20; \gamma=2$	d) 	e)  80,35 mm
$a=1 \text{ mm};$ $a'=0,98;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=50; \gamma=1$	f) 	g)  64,18 mm
$a=0,5 \text{ mm};$ $a'=0,48;$ $i=0,02 \text{ mm};$ $n=25; \gamma=1$	h) 	i)  24,76 mm

24-rasm. Nonius shkalasini o'rganish uchun sxemalar.

Nol holatda asosiy va nonius shkalalarining nol shtrixlari bir-biriga mos keladi, bunda nonius shkalasining oxirgi shtrixi asosiy shkalaning L masofadagi shtrixiga mos keladi. L masofa nonius shkalasining uzunligi deyiladi.

Detahni o'lehash vaqtida nonius shkalasi asosiy shkalaga nisbatan siljiydi va nonius shkalasi nol shtrixining vaziyatiga qarab asosiy shkalaning detal o'lechamini ko'rsatuvchi qiymati N olinadi.

Agar nonius shkalasining nol shtrixi asosiy shkalaning shtrixlari orasida joylashib qolsa, u holda nonius shkalasining keyingi shtrixlari ham asosiy shkalaning shtrixlari orasida joylashadi. Lekin ularning har biri o'zidan oldingisiga qaraganda asosiy shkalaning shtrixiga yaqinroq joylashadi va ulardan ma'lum bitta K shtrix asosiy shkalaning shtrixlaridan biriga mos keladi yoki eng yaqin keladi. Nonius shkalasining bu K shtrixi asosiy shkala bo'laklari intervalining ma'lum qismini ko'rsatadi.

Shunday qilib, shtangenasboblari bilau o'lechanayotgan A qiymat quydigicha topiladi:

$$A = N + Ki.$$

Asosiy va nonius shkalalari quydagi ko'rsatkichlarga ega:

C — asosiy shkala bo'laklari intervali, mm;

B — nonius shkalasi bo'laklari intervali, mm;

i — o'lehash aniqligi, mm;

n — nonius shkalasining bo'laklari soni;

L — nonius shkalasining uzunligi, mm;

γ — nonius shkalasining modulli (masshtabi).

Bu qiymatlar quydagi ifodalar orqali o'zaro boglangan:

a) o'lehash aniqligi: $i = C/n$;

b) nonius shkalasi bo'laklari intervali: $B = C \cdot \gamma - i$;

d) nonius shkalasining uzunligi: $L = B \cdot n$ yoki $L = C(\gamma n - 1)$, bu yerda $\gamma=1; 2; 3; 4; 5$ bo'lishi mumkin.

Misol. Shtangen asbob asosiy shkala bo'laklari $C = 1$ mm, o'lehash aniqligi $i = 0,02$ mm va nonius shkalasining modulli $\gamma = 2$ bo'lsa, nonius shkalasining ko'rsatkichlari topilsin.

Yechish: a) nonius shkalasi bo'laklari intervali B :

$$B = C \cdot \gamma - i = 12 - 0,2 = 1,98 \text{ mm};$$

b) nonius shkalasining bo'laklari soni n :

$$n = C/i = 1/0,02 = 50 \text{ ta};$$

d) nonius shkalasining uzunligi L :

$$L = Bn = 1,98 \cdot 50 = 99 \text{ mm} \text{ yoki}$$


$$L = C(\gamma n - 1) = 1(2 \cdot 50 - 1) = 99 \text{ mm}.$$

Shtangen asboblarining tuzilishi va ishlatalish sohalari.

A) Shtangensirkullar o'chash qisqichlarining shakli bo'yicha uch turga bo'linadi: III, I, II-1.


II- turdag'i shtangensirkullarda (25-rasm) o'chash qisqichlari ikki tomonlalama joylashgan bo'lib, pastki qisqichlar jufti ichki yuzlarini o'chashga xizmat qilsa, yuqorigi qisqichlar jufti esa tashqi yuzlarni o'chashga va razmetka ishlarini bajarishga mo'ljallangan.

Shtangensirkullar uch xil aniqlikda ishlab chiqariladi: $i = 0,1$ mm; $0,05$ mm va $0,02$ mm. Turiga qarab o'chash uzuunligi 0 dan 125 mm gacha hamda 125 dan 250 mm gacha boradi. Ammo shtangensirkullarning shunday turlari mavjudki, boshlang'ich nuqtasi noldan farq qilgan holda o'chash uzuunligi bir necha metrgacha borishi mumkin. Shtangensirkullar mo'slashtirilganligiga qarab tashqi va ichki o'chamlarni, shu bilan birga chuqurlikni ham o'chashga moslashgan bo'lishi mumkin.



25-rasm. Shtangensirkul:

- 1 — qo'zg'almas tovon;
- 2 — qo'zg'aluvechi tovon;
- 3 — ramka;
- 4, 5 — stop por vintlari;
- 6 — xomut;
- 7 — shtanga;
- 8 — mikrovint;
- 9 — mikrovint gaykasi;
- 10 — nonius plastinkasi;
- 11 — lineyka.




B) Shtangenglubinomeler yordamida balandlik va chuqurliklar o'chanadi (26 rasm). Mikrometrik uzatish vintining bir uchi ram kaga mahkamilangan bo'ldi. Ram kaning yon tomonida joylashgan bo'shlari qiling bir qismi nonius shkalasi chizilgan plastinka mahkamilanganadi. Shtangenglubinomer bilan o'chanashda uning asosi o'chanayotgan detalning yuzasiga kuch bilan bosib o'rnatiladi va uchi chuqurlikning ostiga tekkuncha shtanga aljtiladi.


D) Shtangenreysmusrler yordamida razmetka plitasi ustida detallarning balandligini o'chanash va razmetka ishlari bajariladi (27-rasm). Asosning ostki yuzasi bilan belgilash uchun qo'yilgan oyoqcha uchigacha bo'lgan masofa asosiy va nonius shkalasi orqali aniqlanadi. Shtangenreysmusrlerning o'chanash aniqligi $i = 0,01; 0,05$ va $0,02 \text{ mm}$ va o'chanash chegarasi $0-250, 40-400, 60-630$ va $100-1000 \text{ mm}$ bo'lgan turlari ishlab chiqariladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Shtangenasboblar.
2. O'chanash uchun detallar.
3. Razmetka stoli va unga moslamalar.



26-rasm. Shtangenglubinomer:
 1 — raunka; 2, 3 — stopor vintlari;
 4 — xomut; 5 — shtanga; 6 — mikrovint;
 7 — sozlash gaykasi; 8 — nonius
 plastinkasi; 9 — asos.



27-rasm. Shtangenreysmus:
 1 — qo'zg'aluvchi tovon; 2 — ramka;
 3 — mikrovint gaykasi; 4 — shtanga;
 5 — xomut; 6 — asos; 7 — qo'shimcha
 xomut; 8 — almashtinuvchi oyoqcha.

Ishni bajarish tartibi.

1. Shtangenasboblarning turlari va tuzilishi o'rgauiлади.
2. Nonius shkalasining tuzilishi va ishlatalishi o'рганилди, berilgan top shiriqqka asosan nonius shkalasining hisobi bajariladi.
3. Berilgan shtangensirkulni ishlatalish o'рганилди va berilgan pog'onali valning barcha o'lchamlari uch martadan o'lchanib, natijalar 6-jadval shakli dagi jadvalga kiritiladi.
4. Shtangenglubinomerni ishlatalish o'рганилди va berilgan silindrik de-talning chuqurlashtirilgan ichki qismi pog'onalaridan har birining chuqurligi uch martadan o'lchanadi va natijalar 7-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
5. Shtangenreysmusni ishlatalish o'рганилди va berilgan shatun bo'yinchasi markazining val o'qiga nisbatan aylanish radiusi hisoblab topilib, natijalar 8-jadval shaklidagi jadvalga kiritiladi.
7. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

6-jadval

Shtangensirkulning ko'rsatkichlari va o'lchash natijalari

O'lchov asbobining nomi	O'lchash aniqligi	O'lchash chegarasi	O'lchash belgisi	O'lcham qiymati			O'rtacha qiymat
				1 - o'lchash	2 - o'lchash	3 - o'lchash	
Shtangen-sirkul							

7-jadval

Shtangenglubinomerning ko'rsatkichlari va o'lchash natijalari

O'lchov asbobining nomi	O'lchash aniqligi	O'lchash chegarasi	O'lchash belgisi	O'lcham qiymati			O'rtacha qiymat
				1 - o'lchash	2 - o'lchash	3 - o'lchash	
Shtangen-glubinomer							

Shtangenreysmusning ko'rsatkichlari va o'lhash natijalari

O'lchov asbobining nomi	O'lhash aniqligi	O'lhash chegarasi	O'lhash belgisi	O'lcham qiymati			O'rtacha qiymat
				1-o'lhash	2-o'lhash	3-o'lhash	
Shtangenreysmus							

11- mashg'ulot
Mikrometrik o'lhash asboblari

Ishdan maqsad. Mikrometrik o'lhash asboblarining turlari, tuzilishi, ishlatalish sohalari va ulardan foydalanishni o'rganish.

Umumiy ma'lumotlar. Mikrometrik o'lhash asboblariga, asosan, quyidagilar kiradi: mikrometrlar, mikrometrik glubinomerlar, mikrometrik nutrometerlar.

Mikrometrik o'lhash asboblarining ikkita o'lhash shkalasi bo'ladi. Birinchi o'lhash shkalasi stebelida bo'lib, bo'lagining qiymati 0,5 mm ga teng. Uning ko'rsatuvchisi bo'lib barabanning qirrasi xizmat qiladi (29-rasm).

Ikkinci o'lhash shkalasi barabanning konussimon aylanasi bo'ylab joylashgan bo'lib, uni ko'rsatuvchisi bo'lib stebeldagi birinchi o'lhash shkalasi o'rtafiga chizilgan bo'ylama chiziq xizmat qiladi.


Baraban stebel ichida joylashgan mikrometrik vintga biriktirilgan, uning qadami 0,5 mm. Shu sababli mikrometrik vintning to'la bir marta aylansiga baraban qirrasining stebelda joylashgan birinchi o'lhash shkalasi bo'yicha bir bo'lakka siljishi to'g'ri keladi. Barabanning konussimon aylanasi bo'yicha joylashgan ikkinchi shkala 50 ta teng bo'lakka bo'lingan. Shu sababli barabanning ikkinchi shkala bo'yicha bir bo'lakka burilishi mikrometrik vintning

$$i = \frac{c}{n} = \frac{0,5}{50} = 0,01 \text{ mm}$$

qiymatga bo'ylama siljishiga teng bo'ladi.

Demak, mikrometrning o'lhash aniqligi $i = 0,01 \text{ mm}$ ga teng.

Mikrometrik o'lhash asboblari yordamida o'lhashda, o'lcham qiymati ikkala shkala bo'yicha olinib, so'ng ular jamlanadi.



28-rasm. Mikrometrda o'lchan ni olish sxemasi.

Mikrometrda o'lchan ni aniqlash 28-rasmda ko'rsatilgan.

Rasmidan ko'riniib turganidek, birinchi shaklda birinchi shkala bo'yicha o'lchan $N = 58,5$ mm, ikkinchi shkala bo'yicha esa $K = 13$. Mikrometr bilan o'lchanayotgan o'lchan qiymati quyidagicha topiladi:

$$A = N + K \cdot i = 58,5 + 13 \cdot 0,01 = 58,63 \text{ mm}.$$

Ikkinchi shaklda birinchi shkala bo'yicha o'lchan $N=34$ mm, ikkinchi shkala bo'yicha $K=47$. Mikrometr bilan o'lchanayotgan o'lchan qiymati yuqoridagidek topiladi:


$$A = N + K \cdot i = 34 + 47 \cdot 0,01 = 34,47 \text{ mm}.$$

Mikrometrik vintning xatoligi ortib ketmasligi uchun uning ishchi uzunligi 25 mm ga teng qilib tayyorlangan. Shuning uchun ham mikrometrik o'lhash asboblari shkalasining o'lhash uzunligi 25 mm ga teng.

Mikrometr. Mikrometrler tashqi o'lchamlarni o'lhashga mo'ljallanib, o'lhash intervallari har xil bo'lib, ular skobaning o'lchamiga, o'lhash sterjenining uzunligiga, uzaytirgichning o'lchamiga bog'liq bo'ladi. Mikrometrarning o'lhash intervallari: 0...25 mm, 25...50 mm, 50...75 mm, ..., 275...300 mm, shu bilan birga mikrometrarning 300 dan 600 mm gacha bo'lgan o'lhash intervallarini olishga qo'zg'almas tovoni almashtirish yoki ularni siljitim bilan amalga oshiriladi.

Har o'lhashdan avval mikrometr tekshiriladi. Buning uchun mikrometr komplektiga kiruvchi kalibr o'lchanib, to'g'ri hisoblanayotgani aniqlanadi.

Masalan, 50 mm li kalibr o'lchanganda baraban qirrasi 50 mm ni ko'rsatuvg'chi shtrixga, barabanning nol chizig'i esa stebelning bo'ylama chizig'i ustiga kelishi kerak. Agar ko'rsatilgandek joylashmasa, mikrometr sozlanadi. Buning uchun o'lhash sirtlari orasiga qo'yilgan kalibr treshetka yordamida (3—5 marta burab) asta siqiladi. Kalibrni chiqarmay turib, mikrometrik vint aylanib ketmasligi uchun stopor vint yordamida qotiriladi. So'ngra barabanni aylanib ketmashgi uchun chap qo'il bilan ushlab,



29-rasm. Mikrometr.

1 — skoba; 2 — qo'zg'almas tovon; 3 — stopor; 4 — stebel; 5 — mikrometrik vintiga ulanadigan qo'zg'aluvchi tovon; 6 — gayka; 7 — mikrometrik vint; 8 — kolpachok; 9 — treshetka; 10 — baraban.


o^{\prime} ng qo'1 bilan kolpachok bo'shatiladi. Baraban mikrovintdan ajralgandan keyin uni kerakli joyga, ya'ni barabanning nol shtrixi stebeldagi millimetrlar shkalasidagi bo'ylama chiziqqa aylantirib to'g'rilanadi.

Barabanni shu holatda chap qo'1 bilan ushlab turib, o^{\prime} ng qo'1 bilan kolpachok asta burab mahkamlanadi. Baraban va mikrometrik vint kolpachok yordamida mahkam langaudan keyin, qaytadan mikrometrda kalibr o'lchab tekshiriladi. O'lhash chegarasi 0—25 mm bo'lgan mikrometrларни tekshirish uchun o'lhash sirtlarini bir-biriga tekkunga qadar treshetkanini burab, to'g'ri hisoblayotgani aniqlanadi.

Mikrometrik glubinomer. Asosining ostki qismi va o'lhash sterjenining oxiri bu asbobning o'lhash sirtlari hisoblanadi. O'lhash oralig'ini orttirish uchun glubinomelerlar almashinuvchi o'lhash sterjenlari bilan ta'minlangan. Glubinomelerlarning o'lhash oraliqlari 0—100 va 0—150 mm ga teng bo'ladi (30-rasm).

O'lhash sterjeni 0—25 mm ga teng bo'lgan glubinomelerlarni nolga sozlash uchun ularni tekshirish plitasiga o'rnatiladi. Buning uchun asbobning asosi plitaga qisiladi, keyin ikkinchi o'lhash sirti plitaga tekkunga qadar mikrometrik vint treshetka yordamida aylantiriladi. O'lhash sterjenini stopor vintida mahkamlab, asbob nolga o'rnatiladi. Qolgan o'lhash sterjenlari ishlatalganda glubinomer nolga sozlash o'lchovlari yordamida nolga o'rnatiladi.

Mikrometrik nutromer. Mikrometrik nutromer mikrometr golovkasidan va uzaytirgichlar to'plamidan iborat (31-rasm). Mikrometr golovkasini




30-rasm. Mikrometrik glubinomer:

1 – stopor; 2 – baraban; 3 – treshetka; 4 – stebel; 5 – asos; 6 – almashinuvchil o’lhash sterjenlari; 7 – nolga sozlash o’lchovlari.

hisoblash moslamasi xuddi mikrometrларнің кідең болады. Mikrometrik vintuing H2 (H) oxiri va asbob korpusiga burab qо‘yилдиган uzaytirgich sterjenining oxiri nutromerning o’lhash sirtlari hisoblanadi. Nutromerlarda o’lhash kuchini chegaralovchi moslama yo‘q. O’lehanayolgan otverstiyaga o’lhash sirtlari taxminan siqiladi, shuning uchun hisoblash aniqligi bir xil – 0,01 mm bo‘lishidan qat’iy nazar, nutromerlardagi o’lhash xatolиги mikrometrлarda o’lhashdagiga nisbatau birmuncha katta bo‘лади.

N utromerlar skoba shaklida tayyorlaungan bo‘lib, ichki o’lhash sirtlari oraliqlari aniq masofani o’rnatish o’lchagichida tekshiriladi. Agar nutromer ko‘rsatkichi aniq masofaga teng bo‘lnasa, u nolga o’rnataladi. Buning uchun nutromerni o’rnatish o’lchagichidan chiqarmasdan mikrometrik vintui stopor vinti bilan qotiriladi. Keyin barabanni ushlab turib mikrovintui barabandau ajratish uchun kolpachok burab bo‘shatiladi. Barabanni kerakli holatga qo‘yib, uni mikrovint bilan biriktirish uchun kolpachok burab qotiriladi. Nutromerning to‘g‘ri sozlanganligi o’rnatish o’lchagichidan foydalauib qayta tekshiriladi.

U zaytirgich sterjen va sterjenni nutromerga biriktirish uchun mo‘l-jallangan trubkadan tuzilgan. Trubkada uzaytirgich sterjenining uzunligi ko‘rsatiladi. U zaytirgich nutromerga burab qо‘ylganda prujina sterjenni nutromerning o’lhash sirtiga zinch qisadi.



31-rasm. Mikrometrik nutromer:

1 — uzaytirgich uchligi; 2 — korpus; 3 — stopor vinti; 4 — mikrometrik vint; 5 — qopqoq; 6 — baraban; 7 — uzaytirgich sterjeni; 8 — prujina; 9 — truba.

Mikrometrik nutromerlarning o‘lchash intervallari: 75...175, 75...600, 150...1260 va 600...2500 mm bo‘ladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Har xil uzunliklarni o‘lchashga mo‘ljallangan mikrometrik o‘lchash asboblari.

2. O‘lchash uchun tirsakli val, stakan shaklidagi detallar, gilzalar.

3. Mikrometrik o‘lchash asboblarini sozlash uchun kalibrlar va tekis parallel tugal uzunlikni o‘lchash asboblari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Mikrometrik o‘lchash asboblarining turlari va tuzilishi o‘rganiladi.

2. Tekis mikrometr yordamida berilgan detal (tirsakli val) o‘lchanib, jadvallar to‘ldiriladi va shu detalning bo‘ylama hamda ko‘ndalang kesimlaridagi yeyilishining geometrik shakli sxema tarzida ko‘rsatiladi.

3. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yo‘ziladi.

Izoh. Yuqorida to‘ldirish talab etilgan jadvallar 9, 10-jadvallar ko‘rinishda bo‘ladi. Jadvallar tepasida o‘lchanayotgan detal eskizi beriladi.

Olingan natijalar asosida detal o‘lchamining to‘g‘ri geometrik shakli dan chetlanish grafiklari chiziladi.

Mikrometrning ko'rsatkichlari

Axbobning nomi	Aniqlik klassi	O'lhash chegarasi, mm	Hisoblash aniqligi, mm	Zavod tartib raqami	Zavod markasi
Mikrometr					

O'lhash natijalari

Kesimlar	Kesimlardagi haqiqiy o'lchamlar			Ellipsilik, mm			Konussim onlik egarsim onlik, mm
	a-a	b-b	c-c	a-a bo'yicha	b-b bo'yicha	c-c bo'yicha	
A-A							
B-B							

12- mashg'ulot


Burchak o'lhash asboblari

Ishdan maqsad. Burchak o'lhash asboblarining turlari, tuzilishi, ishlash sohalari va ularidan foydalanishni o'rghanish.

Umumiy ma'lumotlar. Kontakt usulida ishlaydigan burchak o'lhash asboblarining ikki xili bo'lib, ular transportir shaklidagi va universal burchak o'lhash asboblariga bo'linadi.

1. Transportir shaklidagi burchak o'lhash asbobi Kushnikov konstruksiyasi asosida tayyorlangan bo'lib, u qiymati 0...180° oralig'ida bo'lgan tashqi burchaklarni o'lhashga mo'ljallangan (32-rasm).

Asosiy shkalaning bo'laklari 1 ga, nonius shkalasining bo'laklari esa 2' va 5' ga teng. Bu burchak o'lhash asbobining asosi yarim doira shaklidagi disk bo'lib, unga aylanasi bo'ylab 120° li asosiy shkala chizilgan. Diskka lineyka mahkamlangan. Siljuchchi lineyka nonius shkalasi bilau birga A o'q atrofida aylanadi. Nonius sektori mikroviut bilan mahkamlanadi. Siljuchi lineykaga xomut yordamida 90° li ugolnik mahkamlanadi va bunda 0 dan 90° bo'lgan burchaklar o'lchanadi. 32-rasmida berilgan asbobning ko'rsatkichi lineyka bilan ugohnik orasidagi α burchakka mos keladi. 90° dan katta bo'lgan burchaklarni o'lhash uchuu ugohnik olib tashlanadi. Bunda burchakni o'lhashda asbobning ko'rsatkichiga 90° qo'shib ($90^\circ + \alpha$)




32-rasm. Transportir shaklidagi burchak o'chash asbobi:

1 — lineyka; 2 — asos sektori; 3 — mikrovint stopori; 4 — mikrovint; 5 — nonius sektori; 6 — stopor; 7 — siljuvchi lineyka; 8 — xomut; 9 — burchagi 90° bo'lgan ughonik.

hisoblanadi. Nonius shkalasi bo'yicha ko'rsatkichni o'qish shtangenasboblar nonius shkalasini o'qish bilau bir xil amalga oshiriladi. Farqi shundaki, nonius shkalasining ko'rsatkichi uzunlik birligida emas, balki burchak birligida o'qiladi. Masalan, agar burchak o'chash asbobining ko'rsatkichi 33-rasmda tasvirlangandek bo'lsa, u holda shkalanling ko'rsatkichi quyidagi fodadan hisoblab topiladi:

$$\Delta = A + n \cdot e,$$

bu yerda: Δ — o'chanayotgan burchakning haqiqiy qiymati; A — asosiy shkalanling ko'rsatkichi (bizning misolimizda $A = 15^\circ$); n — nonius shka-



33-rasm. O'chanayotgan burchak qiymatini aniqlash sxemasi.

lasining 0 dan 0–0 vertikal chiziqqacha bo‘lgan bo‘laklari soni (0–0 vertikal chiziq asosiy va nonius shkalalarining bir to‘g‘ri chiziqda yotgan, ya’ni ustma-ust tushgan bo‘laklaridan o‘tkaziladi, bizning misolimizda $n = 8$); e – nonius shkalasi bo‘laklarining qiymati (bizning misolimizda $e = 2'$).

Demak, ko‘rilayotgan misolimizdagi burchak o‘lchamining qiymati quyidagiga teng:

$$\Delta = A + n \cdot e = 15^\circ + 8 \cdot 2' = 15^\circ 16'.$$

2. Semenov konstruksiyasidagi universal burchak o‘lhash asbobi ichki va tashqi burchaklarni o‘lhashga mo‘ljallangan. Ushbu burchak o‘lhash asbobi turli shakldagi qo‘sishimcha detallari yordamida 0 dan 320° gacha burchaklarni o‘lhash imkonini beradi, bunda tashqi burchaklarni o‘lhash 0 dan 180° oraliqda, ichki burchaklarni o‘lhash esa 40 dan 180° oraliqda amalga oshiriladi. Asosiy shkala bir bo‘linmasining qiymati 1° ga, nonius shkalasi bir bo‘linmasining qiymati esa 2' ga teng.


Ushbu burchak o‘lhash asbobi asosiy gradus shkalasi tasvirlangan asos sektori 6 va nonius shkalasi joylashgan nonius sektori 9 dan iborat. Asosiy sektor 6 da bir shkala noldan o‘ngda, boshqasi esa chapda joylashgan. O‘chanayotgan burchakka qarab natijani u yoki bu shkala yordamida olish mumkin. Asosiy sektor bilan lineyka 7 mahkam qotirilgan. Asosiy sektorui nonius shkalasi atrofida osongina o‘rnatish va mahkamlagich 8 yordamida qotirish mumkin. Nonius sektori 9 plastinkasiga xomut 4 yordamida ugolnik 3 birlashtiriladi. Juda tor joylarui o‘lhashda asbobni o‘rnatish qulay bo‘lishi uchun almashinuvchi lineyka 2 ning bir uchi qiya qirqilgan.

Nonius sektori 9 ning ishchi qirrasini asos lineykasining ishchi yuzasiga nisbatan aniq o‘rnatish uchun orqa tomonda joylashgan mikrometrik gaykadan foydalaniladi.

Universal burchak o‘lhash asbobi tashqi burchaklarni o‘lhash uchun uch xil ko‘rinishga keltiriladi:

a) 0 dan 50° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhash uchun asbob to‘la yig‘iladi, burchakning bir tomoniga asos lineykasi qo‘yiladi, ikkinchi tomoniga almashinuvchi lineyka 2 qo‘yiladi. Burchakning qiymati o‘ng shkaladan o‘qiladi;

b) 50° dan 140° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhash uchun ugolnik olib tashlanib, almashinuvchi lineyka xomut 4 ga mahkamlanadi. Natijada o‘chanayotgan burchak 90° ga ortib qoladi. Shuning uchun 50° dan 90° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhashda chap shkaladan foydalaniladi, 90° dan 140° gacha bo‘lgan burchaklarni o‘lhashda esa o‘ng shkaladan foydalaniladi;



34-rasm. Universal burchak o'lehash asbobi:

1 va 4 — lineyka va ugochniklarni mahkamalash uchun xomutlar; 2 — almashinuvchi lineyka; 3 — ugochnik; 5 — nonius shkalasi; 6 — asos sektori; 7 — lineyka; 8 — mahkam lagich; 9 — nonius sektori.

d) 140° dan 180° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehash uchun lineyka xomut 1 bilan birgalikda ugochnikdan ajratib olinadi. Natijada o'lehash burchagi yana 90° ga ortadi. Burchakning qiymati esa chap shkaladan o'qiladi.

Universal burchak o'lehash asbobi ichki burchaklarni o'lehash uchun ikki xil ko'rinishga keltiriladi:

a) 180° dan 130° gacha bo'lgan ichki burchaklarni o'lehash uchun burchak o'lehash asbobining yuqorida keltirilgan d holatdan foydalananiladi. Bunda burchakning qiymati o'ng shkaladan o'qiladi;

b) 130° dan 40° gacha bo'lgan burchaklarni o'lehashda xomutlar 1 va 4 ga mahkam langan ugochnik va almashinuvchi lineyka olib tashlanadi. Bunda o'lehash qirralari sifatida lineyka 7 va nonius sektori plastinkasining qirrasidan foydalananiladi. Buning natijasida ular orasidagi tashqi burchak 90° ga, ya'ni uning qiymati 230° dan 320° oralig'ida bo'ladi, bu esa ichki burchakning 130° dan 40° gacha bo'lgan oraliqdagi qiymatiga mos keladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Burchak o'chash asboblari.

2. O'chash uchun detallar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Universal burchak o'chash asbobining turlari, tuzilishi va ishlash tartibi o'rghaniladi.

2. O'chash uchuu berilgan detalning eskizi chiziladi.

3. Burchak o'chash asbobining quyidagi metrologik ko'rsatkichlari aniqlanadi:

a) o'chash chegaralari;

b) asosiy va yordamchi shkalalarning bir bo'linmasi qiymati;

d) nonius shkalasining bir bo'linmasi qiymati;

e) nonius shkalasining o'chash aniqligi.

4. Berilgan detallarning ichki va tashqi burchaklari o'chanadi.

5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot yoziladi.

13- mashg'ulot

Soat turidagi indikatorli o'chash asboblari

Ishdan maqsad. Tishli uzatma asboblarining turlari, tuzilishi, ishlatalish sohalari va ulardan foydalanishni o'rghanish.


Umumiy ma'lumotlar. Tishli uzatma asboblariga, asosan, soat turidagi indikator bilan ta'minlangan o'chash asboblari — chuqurlik, qalinlik o'chagichlar, stanok shpindelining radial urishini (tepishini) tekshiradi-gau qurilmalar, indikatorli skobalar, indikatorli nutromerlar kiradi.

Soat turidagi indikatorlar tishli juftlardan iborat bo'lgan mexanizmli asbob hisoblanadi.

O'chash sterjeni o'rta qismidagi qirqilgan reyka orqali tishli g'ildirak bilan tishlanadi. O'chash sterjenining siljishi tishli g'ildirak orqali asbobning strelkasiga uzatiladi. Tishli g'ildiraklardagi luft tolasimon spiral prujina va tishli g'ildirak yordamida yo'qotiladi. Prujinaning ikkinchi uchi asbob korpusiga mahkamlangan bo'ladi. Asbobda ikkita shkala mavjud bo'lib, ulardan kattasi bo'yicha millimetring bo'laklari, kichigi bo'yicha esa butun qiymatlar hisoblanadi. O'chash sterjeni 1 mm ga siljiganda katta shkaladagi strelka bir marta aylanadi. Agar shkala 100 ta bo'linmaga bo'lingan bo'lsa, u holda katta shkala bo'linmalarining qiymati 0,01 mm ga teng bo'ladi.

Soat turidagi indikatorlar quyidagi 4 xil turda ishlab chiqariladi:

1. Gardishining diametri 68 mm va o'chash chegarasi 0...6 mm hamda 0...10 mm bo'lgan normal o'chamli indikatorlar.



35-rasm. Soat turidagi indikator va uning sxemasi:

1 — o'chash sterjeni; 2 — tribka; 3 — juft tishli g'ildirak; 4 — kichik strelka;
5 — tashqi qopqoq; 6 — gilza; 7 — tolasimon spiral prujina; 8 — tishli g'ildirak.

2. Gardishining diametri 42 mm va o'chash chegarasi 0...2 mm bo'lgan kichik gabaritli indikatorlar.


3. Gardishining diametri 42 mm va o'chash chegarasi 0...2 mm bo'lgan toreslarni o'chaydigan indikatorlar.

4. Gardishining diametri 90 mm va o'chash chegarasi 0...5 mm (bo'linmalarining qiymati 0,01 mm) hamda o'chash chegarasi 0...10 mm (bo'linmalarining qiymati 0,1 mm) bo'lgan kattalashtirilgan shkalali indikatorlar.


Bundan tashqari, o'chash chegarasi 25...50 mm bo'lgan indikatorlar ham ishlab chiqariladi.

Indikatorlarda faqat bitta o'chash uchi bo'ladi, xolos. Shuning uchun ulardan foydalaniшда turli xil moslamalardan foydalaniлади. Masalan, detal-larning tashqi o'chamlarini o'chashda indikator skobadan foydalaniлади.

SI turidagi indikatorli skobalar 0 dan 1000 mm gacha bo'lgan turli o'chash chegaralarida (0...50, 50...100, so'ng har 100 mm dan keyin, bundan tashqari, 600 mm dan keyin almashinuvchi tovonli bo'ladi) tashqi o'chamlarni o'chash uchun ishlab chiqariladi (36-rasm). Skobalar



36-rasm. Indikator skoba.




37-rasm. Doiraviy (a) va kvadrat (b) stolga o'rnatilgan indikatorlar.


bo'linmalarining qiymati 0,01 mm dan bo'lgan va o'chash chegarasi 0...5 yoki 0...10 mm bo'lgan saat turidagi indikatorlar bilan jihozlanadi.

Kichik o'chamli detallarni o'chashda doiraviy stolli stoykaga (o'chami 80 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan va kvadrat stolli stoykaga (o'chami 125 mm gacha bo'lgan detallar uchun) o'rnatilgan indikatorlardan foydalilanadi (37-rasm).

Stoykaga o'rnatilgan indikatorlar va indikator skobalar tekis parallel tugal o'chash asboblari yordamida nolga o'rnatiladi.




38-rasm. Stanokka o'matilgan indikatorlar.



39-rasm. Detallarning radial urishini aniqlashga moslangan indikator.

Bundan tashqari, soat turidagi indikatorlardan kengroq foydalanish uchun bu indikatorlar uchun qo'shimcha qurilmalar va har xil tekshirish ishlari bajarish uchun tegishli moslamalar ishlab chiqariladi. Bu moslamalarga maxsus burchakli va to'g'ri richagli qisish qurilmalari, buriladigan tutqichli mustalar va boshqalar kiradi. Bu qurilmalar stanoklarning to'g'ri ishlashini tekshirishga, detallar tashqi va ichki yuzalarining shakldau chetga chiqishini, radial urishini aniqlashga, o'lchash qiyin bo'ladigan turli joylarini o'lchashga imkon beradi (38, 39-rasmlar).



40-rasm. Indikatorli glubinomer:

1 — o'lashish sterjeni; 2 — asos;
3 — indikator; 4 — stopor.

hozlanadi. Bo'linmalarining qiymati 0,01 mm bo'lgan qalinlik o'chagichlarda yo'l qo'yiladigan xatolik $\pm 0,02$ mm bo'лади.

Devor o'chagichlar trubalar, kolbalar va turli materiallardan yasalgan boshqa detallarning devorlari qalinligini o'lashish uchun ishlataladi. C-2 va C-10A modelli devor o'chagichlar bo'linmalarining qiymati 0,01 mm ga, C-10Б, C-25, C-50 СМТ-60, СМТ-90 modelli devor o'chagichlar bo'linmalarining qiymati 0,1 mm ga teng. Modellarning nomlanishidagi harf belgilari yonidagi raqamlar eng katta o'lashish chegarasini ko'rsatadi.


Indikatorli nutromerlar. Detallarning ichki diametrlari 6 mm dan 1000 mm gacha bo'lgan o'chanmlari indikator nutromerlarda o'chanadi. Amaliyotda bo'linmalarining qiymati 0,01 mm bo'lgan indikatorli nutromerlar keng tarqalgan.

Indikatorli nutromerda o'lashish sterjeniniing siljishi teng yelkali richag va sterjen orqali indikatorga uzatiladi. Otverstiyalarning diametrini o'lashda markazlashtirish ko'prichasi kuchli prujinalarda o'rnatilganligi sababli o'lashish sterjeni detal diametriga markazlashishga moslashgan. Almashinuvchi sterjen yordamida nutromer kerakli o'chanaga qo'yiladi. Buning uchun tekis parallel tugal uzunlikni o'lashish asbobidan foydalaniladi.

Indikatorli glubinomerlar (chub o'chagichlar) bo'linmalarining qiymati 0,01 mm bo'lib, pazlar, otverstiyalarning chuqurligini, balandlikni, chiqiqalar va boshqalarini o'chanishga mo'ljallangan. Bu asboblarning o'lashish chegarasi 0 dan 100 mm ga bo'лади (40-rasm).


Indikatorli qalinlik o'chagichlari va devor o'chagichlar ikki turda ishlatalari chiqariladi. Birinchisi stolga o'rnatiladigan bo'lib, uning bo'linmalarining qiymati 0,01 mm va o'lashish chegarasi 0...10 mm bo'лади. Ikkinchisi dastaki bo'lib, bo'linmalarining qiymati 0,1 mm va o'lashish chegarasi 0...25 mm hamda 0...50 mm bo'лади.

Qalinlik o'chagichlar buyurtma bo'yicha turli (yunshoq, qattiq) materiallarning qalinligini tekshirish uchun turli o'chan va shakllardagi qattiq qotishmali uchliklar bilan ji-



41-rasm. Indikatorli nutromer:

1 — o'lehash sterjeni; 2 — markazlashtirgich; 3 — teng yelkali richag;
4 — sterjen; 5 — indikator; 6 — stopor viuti.



42-rasm. Indikatorli nutromerni kerakli o'lehamga o'rnatish moslamasi:

1 — tekis yuzalni devorlar; 2 — o'lehash sterjeni; 3 — sozlash gaykasi;
4 — tekis parallel tugal o'lehash plitalari bloki.

11-jadval

Indikator nutromerlar haqida ma'lumotlar

O'lehash chegaralari, mm	Eng katta o'lehash chiqqurligi, mm	O'lehash sterjenining siljish kattaligi, \pm mm	Xatoligi, mm
6—10	50	0,6	0,015
10—18	130	0,8	0,015
18—50	150	1,5	0,015
50—100	200	4	0,02
100—160	300	4	0,02
160—250	400	4	0,02
250—450	500	6	0,025
450—700		8	0,025
700—1000		8	0,025

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Turli moslamalarga o'rnatilgan soat turidagi indikatorlar.
2. Tekis parallel tugal o'chash asboblari.
3. O'chash uchun detallar.

Ishni bajarish tartibi.

1. Tishli uzatma (soat turidagi indikator) asboblarining turlari va tuzilishi o'rganiladi.

2. Ichki yuzalarni o'chovchi indikator (nutromer)ni ishlash o'rnatiladi va detal o'chamlari o'chanib, jadval shaklida to'ldiriladi.

3. Berilgan detallarning o'chamlarini o'chash o'rnatiladi.

14-mashg'ulot


Aniq o'chash asboblari

Ishdan maqsad. Aniq o'chash asboblarining turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi bilan tanishish, ular yordamida tashqi va ichki chiziqli o'chamlarni aniqlashni o'rnanish.

Umumiy ma'lumotlar. Aniq o'chash asboblariga nisbiy o'chashga mo'ljallangan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, gorizontal optimetr va boshqa bir qator o'chov asboblari kiradi. Ular tuzilishi bo'yicha ancha soddha va ishlatishga qulay bo'lib, o'chash aniqligi 0,001 mm gacha bo'ladi.

Mikrokator va mikator. Bu ikkala o'chash asbobning ishlash prinsipi bir xil bo'lib, ular bir-biridan og'ir yoki yengil stoykaga o'rnatilishi bilan farq qiladi.

Mikrokatorning o'chash sterjeni prujinasimon diskka va gorizontal joylashgan prujinasimon ugolnikka o'rnatilgan bo'ladi. Sterjening yuqoriga yoki pastga harakati natijasida sezgir prujina harakatlaniib, strelkani u yoki bu yonga buradi (43-rasm).



43-rasm. Mikrokator:

1 — mikrovint; 2, 3 — stopor vintlari; 4 — kronshteyn; 5 — mikrokator; 6 — o'chash stoykasi; 7 — o'chash stoli.


Asbobning barcha harakallanuvchi qism'lari bir-biri bilan zinch bog'-langan bo'lib, ular orasida zazor yo'q. Shuning uchun asbobning sezgirligi juda yuqoridir. Mikrokatorlar asosiy shkalasi bo'linmalarining qiymatlari 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 nmkm o'lehamda bo'lib, o'lehash chegarasi ± 30 bo'linmadan iborat bo'ldi.

Mikrokatorlar og'ir stoykalarga o'rnatilib, birikish o'lehami 28h7 ga, mikator esa yengil stoykaga o'rnatilib, birikish o'lehami 8h7 ga teng bo'ldi.

Mikrokatorlar tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari yordamida o'lehangaga moslanadi.


Richagli skoba. Ular 6 xil turda ishlab chiqariladi. Richagli skobalar 0..25, 25..50, 50..75, 75..100, 100..125, 125..150 mm o'lehash chegaralarida va shkala bo'linmasining qiymati 0,002 mm ga teng qilib tayyorlanadi.

Richagli skobaning siljuvchi tovoni harakatni richag orqali tishsimon sektorga uzatib, strelkani o'z o'qi atrofida aylantiradi. O'lechanayotgan devalni asbobning o'lehash tovonlari orasiga kiritishni osoulashtirish uchuu tortidan foydalilanildi. Tortqi bosilganda siljuvechi tovon orqaga qaylib tovonlar orasini kengaytiradi. Richagli skoba har bir yangi o'lehashdan oldin tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari yordamida o'lehangaga moslanadi.



44-rasm. Richagli skoba:

- 1 — siljuvchi tovon; 2 — richag;
- 3 — tortqi;
- 4 — strelka va uning asosi;
- 5 — stopor vinti;
- 6 — himoya qopqog'i;
- 7 — mikrometrik vint.



45-rasm. Richagli mikrometr:

1 — richag mexanizmiga ulangan strelka; 2 — qo'zg'ahnas tovon; 3 — qo'zg'aluvechi tovon; 4 — stopor vinti; 5 — baraban; 6 — himoya qopqog'i; 7 — stebel; 8 — sozlash joyining qopqog'i; 9 — dopusk maydoni chegaralarini ko'rsatuvchi strelkalari.


Richagli mikrometr. Richagli mikrometrning asosiy ishchi qismi od diy mikrometr kabi ishlaydi.

Barabandagi asosiy shkala ko'rsatkichiga richag mexanizmiga ulangan qo'shimcha strelkaning ko'rsatkichi o'z ishorasi bilan qo'shiladi. Dopusk maydoni chegaralarini ko'rsatuvchi strelkalar nazoratchining ishini yengil lashtiradi.

Gorizontal optimetr. Gorizontal optimetr ichki va tashqi chiziqli o'lchamlarni kontaktni va nisbiy o'lhash usuli bilan, 4—5 razryadli (toifali) tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari, kalibrlar va namunaviy o'lchovlar orqali solishtirish yo'li bilan aniqlashga mo'ljallangan.

Gorizontal optimetrning o'lhash moslamasiga optik-mexanik o'lhash kallagi o'rnatilgan bo'ladi. Optik-mexanik o'lhash kallagi, odatda, *optimetr* deb ataladi. Optimetr Г-simon shakldagi trubka bo'lib, uning bir tomonida okular, ikkinchi tomonida esa o'lhash sterjeni joylashgan bo'ladi. Sterjenning ichki uchiga toblangan po'latdan tayyorlangan sharcha o'rnatilgan bo'lib, unga yorug'likni qaytaruvchi oynak tayaadi. Oynakning bir tomoni sharnirga mahkamlangan bo'lib, prujina yordamida doim o sharchaga tiralib turadi. Sterjen siljiganda oynak ma'lumi burchakka buriladi.

You yog'idan tushayotgan yorug'lik yordamida yoritilgan o'lhash shkaliasining aksi optik prizma va linzalar orqali o'lhash sterjeniga tayangan oynakka borib qaytadi va asosiy shkala yonida parallel ravishda ko'rindadi. O'lhash sterjenining biroz siljishi qaytaruvchi oynakni ma'lum burchakka buradi va natijada okulardan ko'rindigan shkala aksining siljishiga olib



46-rasm. Gorizontal optimetr:

1 — optimetrning asosi; 2 — yo'naltiruvchi; 3 — harakatlanuvchi kronshteyn;
4 — mikrovint; 5 — pinol; 6 — almashinuvchi uchlik; 7 — stol; 8 — trubka;
9 — optik moslama.

keladi. O'lehash sterjenining siljishi asosiy shkala aksining siljish darajasi ma'lum nisbatda mos keladi.

Optimetr shkalasi 100 bo'limmadan iborat bo'li, b o'lehash aniqligi 0,001 mm ga teng.

Optimetr o'zi o'rnatiladigan moslamaga ko'ra vertikal, gorizontal va boshqa qo'shimcha nonlar bilan birgalikda nomlanadi. Ularning ichida gorizontal optimetr universal hisoblanadi (46-rasm). Gorizontal optimetrning asosiga harakatlanuvchi kronshteyn o'rnatilgan yo'naltiruvchi mahkamlangan. Chap kronshteynga o'rnatilgan pinolning bir tomonida mikrovinut bo'lib, uning yordamida ikkinchi tomoniga o'rnatilgan almashinuvchi o'lehash uchligi harakatga keltiriladi. O'ng kronshteynga optimetr o'rnatilgan bo'ladi. O'lechanadigan detal stolga o'rnatiladi. Ichki o'lechmlarni o'lehash uchun gorizontal optimetrغا o'lehash yoylari bo'lgan maxsus richagli moslama o'rnatiladi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Aniq o'lehash asboblaridan mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr, gorizontal optimetr.

2. Tekis parallel tugal uzunlikni o'lehash asboblari.

3. O'lehash uchun kalibr va boshqa detallar.
4. Qo'yim va chegaraviy og'ishlar bo'yicha ma'lumotlar. Ishni bajarish tartibi.
1. Mikrokator, mikator, richagli skoba, richagli mikrometr va gorizontal optimetr larning tuzilishi, metrologik ko'rsatkichlari va ishslash principlari o'r ganiladi.
2. Kalibr probka va boshqa o'lehamadigan detallarning qo'yimlar sa'masi tuziladi.
3. Berilgan detal yoki kalibr probkaning o'lehami aniqlanadi.
4. Berilgan detal yoki kalibr probkaning ishga yaroqliligi to'g'risida xulosa qilinadi.

15- mashg'ulot

O'lehash asboblarini tanlash va tekshirish

Ishdan maqsad. Berilgan detalning barcha o'lehamlari uchun tegishli o'lehash asboblarini tanlashni o'r ganish.

Umumiy ma'lumotlar. Mashinasozlikda detalning ixtiyoriy bir o'leha mini o'lehash uchun duch kelgan biriuchi o'lechov asbobidan foydalanish mumkin emas. Aniq bir o'lechov asbobini tanlash ishlab chiqarish ko'lamiga, nazorat qilishning qabul qilingan tashkiliy - texnik shakliga, detalning konstruksiyasi va materialiga, anqlik darajasiga bog'liq bo'ladi.

Mashinasozlikda ishlab chiqarish ko'lamiga ko'ra bo'lab, seriyalab va donalab (yakka) ishkab chiqarish turlariga bo'linadi.

Ko'plab ishlab chiqarishda yo'lgan qo'yilgan texnologik jarayonga nazorat ishlari ham kirib, u yuqori ish unumiga ega bo'lgan mexanizatsiya-lashgan va avtomallashtirilgan o'lehash hamda nazorat qilish qurollarini o'z ichiga oladi. Bu yerda universal o'lechov asboblaridan kam foydalilanadi.

Seriyalab ishlab chiqarish yo'lgan qo'yilgan mashinasozlik zavodlarida, ta'mirlash zavodlarida va yirik mutaxassislashtirilgan ta'mirlash korxonalarida detallarning ishga yaroqliligini nazorat qilishda chegaraviy kalibrlardan, shablonlardan, maxsus nazorat moslamalaridan foydalilanadi. Bu yerda sharoitga qarab universal o'lechov asboblaridan ham foydalananish mumkin.

Yakka tartibda ishlab chiqarish yo'lgan qo'yilgan ta'mirlash ustaxonlari kabi kichik korxonalarda universal o'lechov asboblaridan foydalilanadi.

O'lehash asboblarini tanlashda detalning o'lehamlarini, massasini, shaklini va tanlangan o'lehash asbobi bilan ushbu o'lehamni o'lehash mumkin yoki mumkin emasligi kabi faktorlarni hisobga olish kerak bo'ladi. Detalning materiali, bikrili, yuzasining g'adir-budurligiga qarab o'lehash kuchi belgilanadi va uning asosida o'lechov asboblarining turi aniqlanadi.

Yuqoridagi barcha faktorlar belgilanib olingandan so'ng, tanlash mumkin bo'lgan o'chov asboblari turlarining ichidan shunday biri tanlanadi, shuning o'chash xatoligi detalning belgilangan aniqlik darajasini ta'minlaydi kerak.

Amalda o'lechov asbobining ruxsat etilgan xatoligi detal o'lechamini o'lehashda ruxsat etilgan xatolikdan ma'lum darajada kichik bo'lsagina o'lechov asbobi to 'g'ri tanlangan bo'ladi, ya'ni:


$$\Delta_{\text{lim}} \leq \delta$$

bu yerda: $\Delta_{\text{шп}} = \text{o'chov asbobining ruxsat etilgan xatoligi}$; $\delta = \text{detal o'lchamini o'chashda ruxsat etilgan xatolik}.$

Kerakli ijhoz va materiallar.

1. Turli xil va sinfga oid o'chash asboblari va uskunalarini to'plam i.
 2. O'chanadigan detallar va ularning chizmalari.
 3. O'chamlar uchun chegaraviy chetlanishlarning jadvallari.
 4. O'chov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari (Δ_{lim}) jadvallari.
 5. O'chov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari (S) jadvallari (ilovaga tushuvchi).

Quyida misol tariqasida detalning ba'zi o'lehamlari uchun o'lerov asbobi tanlashga misol keltirilgan.



47-rasm. O'Ichov asbobi tanlash uchun berilgan detalning chizmasi.

Berilgan o'cham asosida tanlangan o'chov asboblari

№	O'chamning xususiyatlari				O'chov asbobining xususiyatlari			
	Nomi	Posadkasi	Dopuski, m km	Ruxsat etilgan xatoligi δ , m km	Nomi	O'chash chegaralari, mm	O'chash aniqligi, mm	Ruxsat etilgan xatoligi Δ_{lim} , mm
1	Valning uzunligi	140h15	1600	± 160	Shtangensirkul	0—200	0,05	± 100
2	Shponka pazining uzunligi	40h15	1000	± 100	Shtangensirkul	0—200	0,05	± 100
3	O'cham diametri	40h12	250	± 25	Mikrometr	25—50	0,01	± 10
4	O'cham uzunligi	15h15	700	± 140	Shtangensirkul	0—200	0,05	± 100
5	O'cham diametri	20k6	13	± 4	Richagli mikrometr	0—25	0,002	± 3

Ishni bajarish tartibi.

1. O'chash asbobini tanlash tamoyillari o'r ganiladi.
2. O'chov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari (Δ_{lim}) jadvallaridan foydalanish o'r ganiladi.
3. O'chashda ruxsat etilgan xatoliklar (δ) jadvallaridan foydalanish o'r ganiladi.
4. Berilgan detalning xususiyatlari, tuzilishi va shakli o'r ganiladi.
5. Berilgan detalning chizmasi chiziladi va uning o'chamlari chegaraviy chetlanishlari aniqlanadi.
6. Topshiriq bo'yicha berilgan o'chamlar uchun kerakli o'chov asboblari tanланади.
7. Bajarilgan ish yuzasidan xulosa yoziladi.

16- mashg‘ulot

Metrik rezba o‘lchamlarini differensial usulda o‘lchash va rezba turini aniqlash

Ishdan maqsad. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlarini o‘rganish.

Umumiy ma’lumotlar. Rezbali birikmalar mashinasozlikning barcha sohalarida keng qo‘llauiladi. Vazifasiga ko‘ra rezbalar umumiy qo‘llaniladigan va maxsus turlarga bo‘linadi.

Umumiy qo‘llaniladigan rezbalarga quyidagilar kiradi:

1. Mahkamlash (metrik, duymli) rezbalar.
2. Kinematik (trapetsial va to‘g‘ri burchakli) rezbalar.
3. Trubali va armaturali (trubali silindrsimon, konussimon va metrik konussimon) rezbalar.

Metrik rezbalar ikki guruhga bo‘linadi: mayda qadamli va yirik qadamli. Mayda qadamli rezbaning har bir diametriga har xil qadam to‘g‘ri kelishi mumkin. Mayda qadamli rezbalar o‘z-o‘zidan buralib ketmasligi ta’minlanadigan birikmalarda qo‘llauiladi. Yirik qadamli rezbalarni esa o‘zgarmas yuklanishlarda, zarbsiz va tebranishlarsiz ishlaydigan birikmalarda qo‘llash tavsiya etiladi.

Maxsus vazifalarga mo‘ljallangan rezbalar alohida vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan birikmalarda ishlatiladi, masalan, doiraviy rezbalar — elektr lampalarining sokollari va patronlarida, okular rezbalar — optik asboblarda, mikroskoplarda, protivogaz obyektivida va boshqalarda. Rezbali birikmalarning vazifasiga qarab ulardan foydalanish talablari aniqlanadi. Hamma rezbalar uchun umumiy talab — ularning puxtaligi, uzoq muddat ishlashi va birikmaning foydalanish sifatlarini saqlagau holda, rezbaning qanday usulda tayyorlanishidan qat‘iy nazar, ishlov bermasdan buralishidir.


Metrik rezbaning asosiy elementlari. Mashinasozlikda metrik rezbalar keng qo‘llaniladi. Shuning uchun metrik rezbalarning asosiy elementlari bilan tanishib chiqamiz.

Metrik rezbaning asosiy elementlariga profil shakli va burchagi, diametrleri, qadami kabilari kiradi. Silindrsimon metrik rezbaning asosiy elementlari quyidagilardan iborat:

D (d) — bolt rezbasining tashqi diametri (gayka rezbasining ichki diametri);

D_1 (d_1) — bolt rezbasining ichki diametri (gayka rezbasining tashqi diametri);

D_2 (d_2) — bolt va gayka rezbasining o‘rta diametri, u rezba kanalechasi kengligi qadamining yarmiga teng bo‘lgan nuqtalardan o‘tadi. Rezbaning



48-rasm. Metrik rezbaning profili va asosiy elementlari.

$\alpha/2$ — rezba profilining yarim burchagi, profilning bir tomoni bilan uning o'rtaidan o'tkazilgan perpendikular orasidagi burchak.

ψ — rezbaning ko'tarilish burchagi, u rezbaning o'rta diametri orqali o'lgan vintsimon chiziqliqa o'tkazilgan uriuma bilan rezba o'qiga perpendikular tekislik orasidagi burchak. Bu burchak rezbaning tormozlanishini belgilab, uni o'z-o'zidan bo'shab ketmasligini ta'minlaydi. Rezbaning ko'tarilish burchagi quyidagicha aniqlanadi:


$$\operatorname{tg} \psi = \frac{P}{\pi \cdot d_2}.$$

Rezba ishlab chiqarishda ikki xil o'lchov asboblaridan keng qo'llaniladi. Yuqori aniqlik talab qilinmaydigan hollarda oddiy rezba mikrometridan foydalilanadi. Yuqori aniqlik talab qilinadigan hollarda esa uch sim usulida o'lchashga moslashtirilgan mikrometr dan foydalilanadi. Boshqa hollarda rezbalar kalibrler, shablonlar va rezba indikatorlari bilan o'lchab tekshiriladi (49–53-rasmlar).

Uch sim usuli rezbaning o'rta diametrini aniqroq o'lchash imkonini beradi (54-rasm). O'lchash simining diametri shunday tanlanadiki, simning rezba profiliga tegib turgan nuqtasi rezbaning o'siq va o'yiq qismi kengliklarining bir xil bo'lishini ta'minlashi kerak. Mikrometr yordamida o'lchangan tashqi M diametr orqali rezbaning o'rta diametri quyidagicha aniqlanadi:


$$d_2 = M - 3d + 0,866P,$$

bu yerda: d_2 — rezbauing o'rta diametri; M — o'lchangan tashqi diametr; d — simning diametri; P — rezba qadami.




49-rasm. Rezba mikrometri:


1 — mikrometr; 2 — mikrometri nolga keltirish uchun maxsus uchlik;
3 — mikrometrning qo‘zg‘almas tovoniga o‘rnataladigan maxsus prizmasimon almashinuvchi moslama; 4 — mikrometrning qo‘zg‘aluvechi tovoniga o‘rnataladigan maxsus konussimon almashinuvchi moslama.



50-rasm. Rezba kalibri.



51-rasm. Rezba shablonlari.





52-rasm. Uch sim usulida o‘lehashga moslashtirilgan mikrometr:

1 — mikrometrni ushlab turish moslamasi; 2 — mikrometr; 3 — sim; 4 — simni ilish uchun moslama; 5 — plita
6 — bir-biriga bog‘langan simlar.



53-rasm. Indikatorli rezba o'chash asbobi:
1 — almashinuvchi rezbalni probka; 2 — gayku;
3 — turtkich; 4 — ilgak; 5 — sterjen; 6 — o'chash
knopkasi; 7 — pruijina; 8 — indikator; 9 — mah
kamlash gaykasi; 10 — korpus; 11 — o'chash
uchliklari.



54-rasm. Rezbaning o'rta
diametreni uch sim usulida
aniqlash sxemasi.

Indikatorli rezba o'chash asbobi ichki rezbalarni o'rta diametri bo'yicha o'chab tekshirish uchun xizmat qiladi. Indikatorli rezba o'chash asbobiidan diametri 16 mm gacha bo'lgan ochiq va yopiq ichki rezbalarni o'chashda foydalilanadi.

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Rezba shabloni, rezba mikrometri, uch sim usulida o'chashga moslashtirilgan mikrometr o'chov asboblari.
2. Mikrometrni mahkamlash uchun stoyka.
3. Mikrometrning almashinuvchi uchliklari.
4. Uch sim usulida o'chash uchun simlar.
5. Bikr qadamli oddiy metrik rezbalni boltlar.
6. Shatun boltlari.
7. Rezbalni detallarga oid dopusk va posadkalar jadvallari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Rezbaning turlari, tuzilishi va asosiy elementlari o'rganiladi.
2. Rezba o'lhash asboblari o'rganiladi.
3. Oddiy metrik rezbali boltlar rezba mikrometri yordamida o'lchanadi.
4. Shatun boltlari uch sim usulida o'lhashga moslashtirilgan mikrometr yordamida o'lehanadi.
5. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

17- mashg'ulot


Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'lhash usullari (mikrometraj)

Ishdan maqsad. Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash uchun o'lhash usullarini o'rganish.


Umumiy ma'lumotlar. Detallarning yeyilish xarakterini o'rganish ularning texnologik jarayoniga, konstruksiyasiga ma'lum o'zgartishlar kiritishiga imkon beradi. Shu bilan birga detallarning yeyilish darajasini vaqt va kesimlar bo'yicha taqsimlanishi aniqlanib, detalning ishlash muddati, material sifati kabi ko'rsatkichlariga baho beriladi.

Detallarning yeyilish xarakterini aniqlashda kesimlar usulidan keng soydalaniladi. Bu usulda detal ishqalanish yuzasi o'qiga ko'ndalang va bo'ylam a yo'nalishlarda kesim larga bo'linadi (55-rasm).

Detalning belgilangan kesimlardagi o'lchamlari tegishli o'lchov asboblari yordamida aniqlanadi. Kesimlar bo'yicha aniqlangan o'lchamlar asosida detalning yeyilish xarakteri aniqlanadi.




55-rasm. Detalni o'qiga ko'ndalang va bo'ylam a yo'nalishlarda kesim larga bo'lish sxemasi.



56-rasm. Silindr gilzasini mikrometraj qilish sxemasi:

- a) silindr gilzasiui kesimlarga ajratish sxemasi; b) gilzaning yeyilish xarakteri ifodalangan egri chiziqlar.



57-rasm. Shatun yuqori kallagi vtulkasining yeyilish xarakteri.

Kesimlar orasidagi masofa ixtiyoriy belgilanadi, lekin ular qanchalik
bir biriga yaqin bo'lsa, natija shuncha aniq bo'ladi. Ayrim hollarda bu
masofalar detal uzunligi va kengligi bo'yicha ta'sir qilayotgan kuchlarning
mukteriga qarab belgilanadi.

13-jadval

Ichki yuzalarni o'chovchi indikatorli nutromerning ko'rsatkichlari

T/r.	Asbobuing nomi	Aniqlik klassi	O'chash chegarasi, mm	Hisoiblash aniqligi, mm	Zavod nomeri	Zavod markasi

Detal eskizi va o'chanayotgan o'chamlari.

Silindr gilzasining nominal o'chami ... mm.

14-jadval

O'chash natijalari

Kesimlar	Kesimlardagi haqiqiy o'chamlar					Illova
	1-1	2-2	3-3	4-4	5-5	
A-A						
B-B						

Silindr gilzasining bo'ylama hamda ko'ndalang kesimlaridagi yeyilishning geometrik shakli sxema tarzida ko'rsatiladi.

Bo'ylama kesim:

A-A

B-B

Ko'ndalang kesim:

1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

Kerakli jihoz va materiallar.

1. Indikatorli nutromer, bolg'a, kerner.
2. Yangi va ishlataligan silindr gilzalari.

Ishni bajarish tartibi.

1. Detallarni mikrometraj qilish usullari o'rganiladi.
2. O'chashni boshlashdan oldin kerner yordamida gilzaning blokdagi holati belgilab olinadi.
3. Blokdan chiqarib olingan gilza shatunning chayqalish tekisligi va unga perpendikular tekislik bo'ylab kesimlarga ajratiladi.
4. Belgilangan kesimlarning o'chamlari iudikatorli nutromer yordamida o'chanadi.
5. Aniqlangan o'chamlar bo'yicha gilzaning yeyilish egri chizig'i chiziladi va undan eng ko'p yeyiladigan uchastkalar hamda ularni keltirib chiqaruvechi sabablar aniqlanadi.
6. Bajarilgan ish yuzasidan hisobot tayyorlanadi.

ILOVALAR

I-lova

1 dan 500 mm gacha o'chamlar uchun dopusk qiymatlari

O'cham intervallari, mm	Kvalitetlardagi dopusk qiymatlari, m km larda														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3 gacha	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600	1000	
3 dan 6 gacha	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750	1200	
6 dan 10 gacha	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900	1500	
10 dan 18 gacha	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100	1800	
18 dan 30 gacha	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300	2100	
30 dan 50 gacha	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600	2500	
50 dan 80 gacha	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900	3000	
80 dan 120 gacha	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200	3500	
120 dan 180 gacha	12	18	25	40	63	100	160	250	400	660	1000	1600	2500	4000	
180 dan 250 gacha	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900	4600	
250 dan 315 gacha	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200	5200	
315 dan 400 gacha	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600	5700	
400 dan 500 gacha	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000	6300	

Asosiy chetlanishlarning qiymatlari

O'cham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, m km larda									$\pm T/2$
	+A - a	+B - b	+C - c	+D - d	+E - e	+F - f	+G - g	+H - h	+Is - is	
3 gacha	± 270	± 140	± 60	± 20	± 14	± 6	± 2	0		
3 dan 6 gacha	± 270	± 140	± 70	± 30	± 20	± 10	± 4	0		
6 dan 10 gacha	± 280	± 150	± 80	± 40	± 25	± 13	± 5	0		
10 dan 18 gacha	± 290	± 150	± 95	± 50	± 32	± 16	± 6	0		
18 dan 30 gacha	± 300	± 160	± 110	± 65	± 40	± 20	± 7	0		
30 dan 40 gacha	± 310	± 170	± 120	± 80	± 50	± 25	± 9	0		
40 dan 50 gacha	± 320	± 180	± 130	± 80	± 50	± 25	± 9	0		
50 dan 65 gacha	± 340	± 190	± 140	± 100	± 60	± 30	± 10	0		
65 dan 80 gacha	± 360	± 200	± 150	± 100	± 60	± 30	± 10	0		
80 dan 100 gacha	± 380	± 220	± 170	± 120	± 72	± 36	± 12	0		
100 dan 120 gacha	± 410	± 240	± 180	± 120	± 72	± 36	± 12	0		
120 dan 140 gacha	± 460	± 260	± 200	± 145	± 85	± 43	± 14	0		
140 dan 160 gacha	± 520	± 280	± 210	± 145	± 85	± 43	± 14	0		
160 dan 180 gacha	± 580	± 310	± 230	± 145	± 85	± 43	± 14	0		
180 dan 200 gacha	± 660	± 340	± 240	± 170	± 100	± 50	± 15	0		
200 dan 225 gacha	± 740	± 380	± 260	± 170	± 100	± 50	± 15	0		
225 dan 250 gacha	± 820	± 420	± 280	± 170	± 100	± 50	± 15	0		
250 dan 280 gacha	± 920	± 480	± 300	± 190	± 110	± 56	± 17	0		
280 dan 315 gacha	± 1050	± 540	± 330	± 190	± 110	± 56	± 17	0		
315 dan 355 gacha	± 1200	± 600	± 360	± 210	± 125	± 62	± 18	0		
355 dan 400 gacha	± 1350	± 680	± 400	± 210	± 125	± 62	± 18	0		
400 dan 450 gacha	± 1500	± 760	± 440	± 230	± 135	± 68	± 20	0		
450 dan 500 gacha	± 1650	± 840	± 480	± 230	± 135	± 68	± 20	0		

Barchasida chegaraviy chetlanishlar nol chiziqqa simmetrik joyalashadi yoki $\pm T/2$

O'cham intervallari, mm	Dopnskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, mm larda						
	$+k$		$+m$		$+n$		
	$-K$		$-M$		$-N$		
3 gacha	0	0	0	± 2	± 2	± 4	± 4
3 dan 6 gacha	+1	0	0	+4	+4	+8	+8
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-4+\Delta$	-4	$-8+\Delta$	0
6 dan 10 gacha	+1	0	0	+6	+6	+10	+10
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-6+\Delta$	-6	$-10+\Delta$	0
10 dan 18 gacha	+1	0	0	+7	+7	+12	+12
	$-1+\Delta$	$-1+\Delta$	-	$-7+\Delta$	-7	$-12+\Delta$	0
18 dan 30 gacha	+2	0	0	+8	+8	+15	+15
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-8+\Delta$	-8	$-15+\Delta$	0
30 dan 50 gacha	+2	0	0	+9	+9	+17	+17
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-9+\Delta$	-9	$-17+\Delta$	0
50 dan 80 gacha	+2	0	0	+11	+11	+20	+20
	$-2+\Delta$	$-2+\Delta$	-	$-11+\Delta$	-11	$-20+\Delta$	0
80 dan 120 gacha	+3	0	0	+13	+13	+23	+23
	$-3+\Delta$	$-3+\Delta$	-	$-13+\Delta$	-13	$-23+\Delta$	0
120 dan 180 gacha	+3	0	0	+15	+15	+27	+27
	$-3+\Delta$	$-3+\Delta$	-	$-15+\Delta$	-15	$-27+\Delta$	0
180 dan 250 gacha	+4	0	0	+17	+17	+31	+31
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-17+\Delta$	-17	$-31+\Delta$	0
250 dan 315 gacha	+4	0	0	+20	+20	+34	+34
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-20+\Delta$	-20	$-34+\Delta$	0
315 dan 400 gacha	+4	0	0	+21	+21	+37	+37
	$-4+\Delta$	$-4+\Delta$	-	$-21+\Delta$	-21	$-37+\Delta$	0
400 dan 500 gacha	+5	0	0	+23	+23	+40	+40
	$-5+\Delta$	$-5+\Delta$	-	$-23+\Delta$	-23	$-40+\Delta$	0
Kvalitetlar	4 dan 7 gacha	8	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta	8 gacha	8 dan katta

O'leham intervallari, mm	Dopuskning nol chiziqqa yaqin turgan asosiy chetlanishining qiymatlari, mkm larda								
	+p -P	+r -R	+s -S	+t -T	+u -U	+v -V	+x -X	+y -Y	+z -Z
3 gacha	±6	±10	±14	-	±18	-	±20	-	±20
3 dan 6 gacha	±12	±15	±19	-	±23	-	±28	-	±35
6 dan 10 gacha	±15	±19	±23	-	±28	-	±34	-	±42
10 dan 14 gacha	±18	±23	±28	-	±33	-	±40	-	±50
14 dan 18 gacha	±18	±23	±28	-	±33	±39	±45	-	±60
18 dan 24 gacha	±22	±28	±35	-	±41	±47	±54	±63	±73
24 dan 30 gacha	±22	±28	±35	±41	±48	±55	±64	±75	±88
30 dan 40 gacha	±26	±34	±43	±48	±60	±68	±80	±94	±112
40 dan 50 gacha	±26	±34	±43	±54	±70	±81	±97	±114	±130
50 dan 65 gacha	±32	±41	±53	±66	±87	±102	±122	±144	±172
65 dan 80 gacha	±32	±43	±59	±75	±102	±120	±146	±174	±210
80 dan 100 gacha	±37	±51	±71	±91	±124	±146	±178	±214	±258
100 dan 120 gacha	±37	±54	±79	±104	±144	±172	±210	±254	±310
120 dan 140 gacha	±43	±63	±92	±122	±170	±202	±248	±300	±365
140 dan 160 gacha	±43	±65	±100	±134	±199	±228	±280	±340	±415
160 dan 180 gacha	±43	±68	±108	±146	±210	±252	±310	±380	±465
180 dan 200 gacha	±50	±77	±122	±166	±236	±284	±350	±425	±530
200 dan 225 gacha	±50	±80	±130	±180	±258	±310	±385	±470	±575
225 dan 250 gacha	±50	±84	±140	±196	±284	±340	±425	±520	±640
250 dan 280 gacha	±56	±94	±158	±218	±315	±385	±475	±580	±710
280 dan 315 gacha	±56	±98	±170	±240	±350	±425	±525	±650	±790
315 dan 355 gacha	±62	±108	±190	±268	±390	±475	±590	±730	±900
355 dan 400 gacha	±62	±114	±208	±294	±430	±530	±660	±820	±1000
400 dan 450 gacha	±68	±126	±232	±330	±490	±595	±740	±920	±1100
450 dan 500 gacha	±68	±132	±252	±360	±540	±660	±820	±1000	±1250
Kvalitetlar	7-kvalitetgacha P dan Z gacha otversiya chetlanishlari +Δ ga orttirib olinadi								

O'lcham intervallari, mm	Kvalitetlardagi Δ ning qiymatlari, m km larda					
	Kvalitetlar					
	3	4	5	6	7	8
3 gacha	—	—	—	—	—	—
3 dan 6 gacha	1	1	1	3	4	6
6 dan 10 gacha	1	1,5	2	3	6	7
10 dan 18 gacha	1	2	3	3	7	9
18 dan 30 gacha	1,5	2	3	4	8	12
30 dan 50 gacha	1,5	3	4	5	9	14
50 dan 80 gacha	2	3	5	6	11	16
80 dan 120 gacha	2	4	5	7	13	19
120 dan 180 gacha	3	4	6	7	15	23
180 dan 250 gacha	3	4	6	9	17	26
250 dan 315 gacha	4	4	7	9	20	29
315 dan 400 gacha	4	5	7	11	21	32
400 dan 500 gacha	5	5	7	13	23	34

Radial sharikli podshipniklarning asosiy o'lchamlari

Radial sharikli podshipniklarning shartli belgisi	Ichki diametri, mm	Tashqi diametri, mm	Halqaning kengligi, mm	Halqa qirrasining egrilik radiusi, mm
1	2	3	4	5
Yengil seriyalilar				
200	10	30	9	1
201	12	32	10	1
202	15	35	11	1
203	17	40	12	1,5
204	20	47	14	1,5
205	25	52	15	1,5
206	30	62	16	1,5
207	35	72	17	2
208	40	80	18	2
209	45	85	19	2
210	50	90	20	2
211	55	100	21	2,5
212	60	110	22	2,5
213	65	120	23	2,5
214	70	125	24	2,5
215	75	130	25	2,5
216	80	140	26	3
217	85	150	28	3
218	90	160	30	3
219	95	170	32	3,5
220	100	180	34	3,5
O'rta seriyalilar				
300	10	35	11	1
301	12	37	12	1,5
302	15	42	13	1,5
303	17	47	14	1,5
304	20	52	15	2

3-ilovaning davomi

1	2	3	4	5
312	60	130	31	3,5
313	65	140	33	3,5
314	70	150	35	3,5
315	75	160	37	3,5
316	80	170	39	3,5
317	85	180	41	4
318	90	190	43	4
319	95	200	45	4
320	100	215	47	4

Og'ir seriyalilar

405	25	80	21	2,5
406	30	90	23	2,5
407	35	100	25	2,5
408	40	110	27	3
409	45	120	29	3
410	50	130	31	3,5
411	55	140	33	3,5
412	60	150	35	3,5
413	65	160	37	3,5
414	70	180	42	4
415	75	190	45	4
416	80	200	48	4
417	85	210	52	5
418	90	225	54	5

**Podshipnik halqalarining yuklanish jadalligiga binoan ular bilan
birikuvchi val va korpus detallari uchun dopusklar**

Podshipnik ichki halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Vallar uchun tavsiya etilgan dopusklar			
dan	gacha	is6	k6	m6	n6
18	80	300 gacha	300...1400	1400...1600	1600...3000
80	180	600 gacha	600...2000	2000...2500	2500...4000
180	360	700 gacha	700...3000	3000...3500	3500...6000
360	630	900 gacha	900...3400	3400...4500	4500...8000
Podshipnik tashqi halqasining diametri, mm larda		Ruxsat etilgan yuklanish jadalligi, kN /m			
		Korpus uchun tavsiya etilgan dopusklar			
dan	gacha	K7	M7	N7	P7
50	180	800 gacha	800...1000	1000...1300	1300...2500
180	360	1000 gacha	1000...1500	1500...2000	2000...3300
360	630	1200 gacha	1200...2000	2000...2600	2600...4000
630	1600	1600 gacha	1600...2500	2500...3500	3500...5500

Podshipnik halqalarining chetlanishlari

Nominal diametrler, mm		Podshipnik ichki halqasining chetlanishlari, m km		Nominal diametrler, mm		Podshipnik tashqi halqasining chetlanishlari, m km	
dan	gacha	yugorigi	pastki	dan	gacha	yugorigi	pastki
10	18	0	-8	—	18	0	-8
18	30	0	-10	18	30	0	-9
30	50	0	-12	30	50	0	-11
50	80	0	-15	50	80	0	-13
80	120	0	-20	80	120	0	-15
120	180	0	-25	120	150	0	-18
180	250	0	-30	150	180	0	-25
250	315	0	-35	180	250	0	-30
				250	315	0	-35
				315	400	0	-40
				400	500	0	-45

Prizmasimon shponkali birikmalarning
asosiy o'lchamlari, mm larda

Val diametri, d	O'lchamlari, $hS h$	Uzunlik intervallari, I		Shponka uyasining chuqurligi	
		dan	gacha	valdag'i, t_1	vtulkadagi, t_2
12 dan 17 gacha	5S 5	10	56	3,0	2,3
17 dan 22 gacha	6S 6	14	70	3,5	2,8
22 dan 30 gacha	8S 7	18	90	4,0	3,3
30 dan 38 gacha	10S 8	22	110	5,0	3,3
38 dan 44 gacha	12S 8	28	140	5,0	3,3
44 dan 50 gacha	14S 9	36	160	5,5	3,8
50 dan 58 gacha	16S 10	45	180	6,0	4,3
58 dan 65 gacha	18S 11	50	200	7,0	4,4
65 dan 75 gacha	20S 12	56	220	7,5	4,9
75 dan 85 gacha	22S 14	63	250	9,0	5,4
85 dan 95 gacha	25S 14	70	280	9,0	5,4
95 dan 110 gacha	28S 16	80	320	10,0	6,4

Segmentsimon shponkali birikmalarning
asosiy o'lchamlari, mm larda

Val diametri, d	O'lchamlari, $hS hS d$	Shponka uyasining chuqurligi	
		valdag'i, t_1	vtulkadagi, t_2
16 dan 18 gacha	5S 6,5S 16	4,5	2,3
18 dan 20 gacha	5S 7,5S 19	5,5	2,3
20 dan 22 gacha	5S 9S 22	7,0	2,3
22 dan 25 gacha	6S 9S 22	6,5	2,8
25 dan 28 gacha	6S 10S 25	7,0	3,3
28 dan 32 gacha	8S 11S 28	8,0	3,3
32 dan 38 gacha	10S 13S 32	10,0	3,3

Shlitsaning ichki diametri markazlashtirilmaganda
d₁ ning o'lchamlari

<i>zS dS D</i>	<i>d₁</i>	<i>zS dS D</i>	<i>d₁</i>
Yengil seriyada		8S 32S 38	29,4
		8S 36S 42	33,5
6S 23S 26	22,1	8S 42S 48	39,5
6S 26S 30	24,6	8S 46S 54	42,7
6S 28S 32	26,7	8S 52S 60	48,7
8S 32S 36	30,4	8S 56S 65	52,2
8S 36S 40	34,5	8S 62S 72	57,8
8S 42S 46	40,4	10S 72S 82	67,4
8S 46S 50	44,6	10S 82S 92	77,1
8S 52S 58	49,7	10S 92S 102	87,3
8S 56S 62	53,6	10S 102S 112	9
8S 62S 68	59,8	Og'ir seriyada	
10S 72S 78	69,6	10S 16S 20	14,1
10S 82S 88	79,3	10S 18S 23	15,6
10S 92S 98	89,4	10S 21S 26	18,5
10S 102S 108	99,9	10S 23S 29	20,3
10S 112S 120	108,8	10S 26S 32	23,0
O'rta seriyada		10S 28S 35	24,4
6S 11S 14	9,9	10S 32S 40	28,0
6S 13S 16	12,0	10S 36S 45	31,3
6S 16S 20	14,5	10S 42S 52	36,9
6S 18S 22	16,7	10S 46S 56	40,9
6S 21S 25	19,5	16S 52S 60	47,0
6S 23S 28	21,3	16S 56S 65	50,6
6S 26S 32	23,4	16S 62S 72	56,1
6S 28S 34	25,9	16S 72S 82	65,9

8- ilova

Shlitsali birikmalarda markazlashtirilmagan o'lchamlar uchun
tavsiya etilgan dopusk maydonlari

Markazlashtirilmagan o'lcham	Markazlashtirish turi	Dopusk maydoni	
		valga	vtulkaga
<i>d</i>	<i>D va b</i>	<i>d₁</i> ning qiymati 7- ilovadan olinadi	<i>H11</i>
<i>D</i>	<i>d va b</i>	<i>a11</i>	<i>H12</i>

9- ilova

Turli o'lcham intervallari uchun
dopusk birligining qiymatlari


O'lcham intervallari, mm	Dopusk birligi, m km
3 gacha	0,63
3 dan 6 gacha	0,83
6 dan 10 gacha	1,00
10 dan 18 gacha	1,21
18 dan 30 gacha	1,44
30 dan 50 gacha	1,71
50 dan 80 gacha	1,90
80 dan 120 gacha	2,20
120 dan 180 gacha	2,50
180 dan 250 gacha	2,90
250 dan 315 gacha	3,38
315 dan 400 gacha	3,60
400 dan 500 gacha	4,00

10- ilova


5 dan 17 gacha kvalitetlar uchun
dopusk birligi sonining qiymatlari

Kvalitetlar	Dopusk birligi soni
5	7
6	10
7	16
8	25
9	40
10	64
11	100
12	160
13	250
14	400
15	640
16	1000
17	1600


O'Icham zanjirini hisoblash uchun chizmalar



1- chizma.



2- chizma.



3- chizma.

Chiziqli o'chamni o'chashda ruxsat etiladigan xatoliklar

O'chamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'chamlarni o'chashda o'cham dopuski IT va o'chashda ruxsat etilgan xatolik δ, mkm											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	1,2	0,4	2	0,8	3	1	4	1,4	6	1,8	10	3
3...6	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4	5	1,6	8	2	12	3
6...10	1,5	0,6	2,5	1	4	1,4	6	2	9	2	15	4
10...18	2	0,8	3	1,2	5	1,6	8	2,8	11	3	18	5
18...30	2,5	1	4	1,4	6	2	9	3	13	4	21	6
30...50	2,5	1	4	1,4	7	2,4	11	4	16	5	25	7
50...80	3	1,2	5	1,8	8	2,8	13	4	19	5	30	9
80...120	4	1,6	6	2	10	3	15	5	22	6	35	10
120...180	5	2	8	2,8	12	4	18	6	25	7	40	12
180...250	7	2,8	10	4	14	5	20	7	29	8	46	12
250...315	8	3	12	4	16	5	23	8	32	10	52	14
315...400	9	3	13	5	18	6	25	9	36	10	57	16
400...500	10	4	15	5	20	6	27	9	40	12	63	18
Kvalitetlar	2		3		4		5		6		7	

O'chamlar, mm	1...500 mm oraliqdagi o'chamlarni o'chashda o'cham dopuski IT va o'chashda ruxsat etilgan xatolik δ, m km											
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	14	3	25	6	40	8	60	12	100	20	140	30
3...6	18	4	30	8	48	10	75	16	120	30	180	40
6...10	22	5	36	9	58	12	90	18	150	30	220	50
10...18	27	7	43	10	70	14	110	30	180	40	270	60
18...30	33	8	52	12	84	18	130	30	210	50	330	70
30...50	39	10	62	16	100	20	160	40	250	50	390	80
50...80	46	12	74	18	120	30	190	40	300	60	460	100
80...120	54	12	87	20	140	30	220	50	350	70	540	120
120...180	63	16	100	30	160	40	250	50	400	80	630	140
180...250	72	18	115	30	185	40	290	60	460	100	720	160
250...315	81	20	130	30	210	50	320	70	520	120	810	180
315...400	89	24	140	40	230	50	360	80	570	120	890	180
400...500	97	26	155	40	250	50	400	80	630	140	970	200
Kvalitetlar	8		9		10		11		12		13	

O'chamlar, mm	1...500 mm oraliqdag'i o'chamlarni o'chashda o'cham dopuski IT va o'chashda ruxsat etilgan xatolik δ, m km							
	IT	δ	IT	δ	IT	δ	IT	δ
3 gacha	250	50	400	80	600	120	1000	200
3...6	300	60	480	100	750	160	1200	240
6...10	360	80	580	120	900	200	1500	300
10...18	430	90	700	140	1100	240	1800	380
18...30	520	120	840	180	1300	280	2100	440
30...50	620	140	1000	200	1600	320	2500	500
50...80	740	160	1200	240	1900	400	3000	600
80...120	870	180	1400	280	2200	440	3500	700
120...180	1000	200	1600	320	2500	500	4000	800
180...250	1150	240	1850	380	2900	600	4600	1000
250...315	1300	260	2100	440	3200	700	5200	1100
315...400	1400	280	2300	460	3600	800	5700	1200
400...500	1550	320	2500	500	4000	800	6300	1400
Kvalitetlar	14		15		16		17	

O'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatoliklari

O'lchov asbobining nomi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm									
	0...25	25...50	50...75	75...100	100...125	125...150	150...175	175...200	200...250	250...300
1. Shtahgensirkul, o'lchash aniqligi 0,05 mm: vallarni o'lchashda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
otverstiyalami o'lchashda	150	150	200	200	200	200	200	200	200	250
2. Shtahgcirkul, o'lchash aniqligi 0,1 mm (III-1 va III-11 turlari): vallarni o'lchashda	150	150	200	200	200	200	200	200	200	250
otverstiyalami o'lchashda	200	200	250	250	250	300	300	300	300	300
3. Shtangenglubinomer, o'lchash aniqligi 0,05 mm	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150
4. Shtangenglubinomer, o'lchash aniqligi 0,1 mm	200	250	300	300	300	300	300	300	300	300
5. Shtangengreysmus, o'lchash aniqligi 0,05 mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6. Shtangengreysmus, o'lchash aniqligi 0,1 mm	250	300	350	350	350	350	350	350	350	400
7. Mikrometr, o'lchash aniqligi 0,01 mm (MK va MI turlari): qo'lda o'lchashda	5	10	10	15	15	15	20	20	25	50
stoykada o'lchashda	5	5	10	10	10	10	10	10	15	15

126

O'lchov asbobining nomi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm									
	0...25	25...50	50...75	75...100	100...125	125...150	150...175	175...200	200...250	250...300
8. Richagli mikrometr, o'lchash aniqligi 0,002 mm (MP va MPİ turlari): qo'lda o'lchashda	4	6	10	10	15	15	20	20	25	30
stoykada o'lchashda	3	4	5	6	10	10	10	10	10	10
2-klassdagi tekis tugal o'lchov asbobida sozlangan	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5
9. Mikrometrik nutromer, o'lchash aniqligi 0,002 mm	-	-	15	15	20	20	20	20	20	20
10. Mikrometrik glubinomer: absolut o'lchashda	5	20	20	20	-	-	-	-	-	-
tekis tugal o'lchov asbobida sozlangan	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-
maxsus o'lchovda sozlanganda	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-

127

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
11. Indikator, ИЧ ва ИТ turlari, o'lchash aniqligi 0,01 mm: yengil stoykada	C-III va C-IV	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7
shtativda	III	3	6	6	6	7	10	10	10	10	10
Strelkaning bir marta aylanishida: yengil stoykada	C-III va C-IV	3	6	6	6	6	7	7	7	7	7
shtativda	III	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Strelkaning ikka va undan ortiq aylanishida: yengil stoykada	C-III C-IV	4 5	10 11	10 11	10 11	10 12	10 13	11 14	11 14	12 17	13 20
shtativda	III	5	20	20	20	20	20	20	20	20	25
12. Indikator, МИГ тuri: o'lchash aniqligi 0,01 mm	C-II	3	3	3	3	3,5	4	4	4	4,5	4,5
o'lchash intervali ± 1 mm	C-III	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2
o'lchash aniqligi 0,02 mm	C-II	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
o'lchash intervali ± 2 mm	C-III	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5

128

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
13. Mikator, ИПМ тuri, o'lchash aniqligi 0,01 mm: o'lchash intervali $\pm 0,05$ mm	C-II va C-III	1	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
o'lchash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2
14. Mikromer, ИГ тuri: o'lchash aniqligi 0,001 mm	C-II va C-III	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
o'lchash intervali $\pm 0,05$ mm	III	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3,5
o'lchash aniqligi 0,002 mm	C-II va C-III	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2
o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm	III	3	4	4	4	4	4	4	4	5	6
15. Mikrokator, ИГП тuri: o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	1	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
o'lchash aniqligi 0,002 mm, o'lchash intervali $\pm 0,06$ mm	C-III	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
o'lchash aniqligi 0,005 mm, o'lchash intervali $\pm 0,15$ mm	C-II C-III	4 3	5 3	5 3	6 3	6 3	6 3	6 3	7 3	9 5	9 5
o'lchash aniqligi 0,01 mm, o'lchash intervali $\pm 0,03$ mm	C-II	4	6	6	6	7	7	7	8	10	10

129

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
16. Optimetr, o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm va optikator, o'lchash intervali $\pm 0,125$ mm va $\pm 0,25$ mm, o'lchash aniqligi 0,001 mm	C-II	0	0,5	0,5	0,5	0,7	0,7	1,0	0,8	0,9	
		1	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	1,4	1,0	1,2	1,0
		2	0,7	0,7	0,7	1,0	1,0	1,5	1,4	1,8	1,4
		3	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5		2,0	2,5	2,0
o'lchash aniqligi 0,002 mm, o'lchash intervali $\pm 0,025$ mm	C-I	2-razryad	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
17. Indikatorli nutromer, o'lchash aniqligi 0,01 mm: butun shkala bo'ylab shkalaning 0,1 mm qismida		НИ-4 yoki mikrometr	-	15	15	15	20	20	25	25	25
shkalaning 0,1 mm qismida			-	10	10	10	10	10	15	15	15
18. Indikatorli nutromer, o'lchash aniqligi 0,01 mm yoki 0,02 mm: shkalaning 0,1 mm qismida		НИ-1 yoki kolso	-	4,5	4,5	4,5	5,5	5,5	6,5	6,5	7,5
shkalaning 0,1 mm qismida			-	2,8	2,8	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	6,5
19. Indikatorli skoba, o'lchash aniqligi 0,01 mm	Qo'lda	5	15	15	15	15	15	15	20	20	20
	Stoyka-da	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10

O'lchov asbobining nomi	Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
			1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
20. Indikatorli glubinomer, o'lchash aniqligi 0,01 mm	ГИ	O'rnatish o'chovi	-	20	20	20	20	20	20	20	-
	ГИ	3	5	5	5	5	5	5	5	5	-
	ГИ	4	5	5	5	5	5	10	10	10	-
21. Indikatorli nutromer, o'lchash aniqligi 0,001 mm	НИ	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	-
22. Richagli skoba, o'lchash aniqligi 0,002 mm, o'lchash intervali $\pm 0,14$ mm	Qo'lda	3	4	4	4	4	4	5	10	10	20
	CP	3	4	4	4	4	4	4	5	5	10
	CP	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	-	-
tekis va chiziqli kontaktda		2	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	-
nuqtaviy kontaktda	CP	4	4	4	4	4	4	4	5	5	8
		3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	4	6,5
23. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm: chiziqli kontaktda	Vertikal	0	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
		1	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2
		2	0,4	0,5	0,5	0,7	0,8	0,8	1,0	1,3	1,6
		3	0,4	0,7	0,7	1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	1,8
nuqtaviy kontaktda		0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

O'lchov asbobining nomi		Stoyka turi	Sozlashda tekis parallel tugal o'lchov asbobining klassi	Detallarning turli o'lcham intervallarini (mm) o'lchashda universal o'lchov asboblarining ruxsat etilgan xatolik chegaralari $\pm \Delta_{lim}$, mkm								
				1...3	3...6	6...10	10...18	18...30	30...50	50...80	80...120	120...180
24. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,1$ mm: sferik va chiziqli kontaktda		Gorizontal	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
			1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	1,0	1,2
			2	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,3	1,6
			3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	1,3	1,6	1,8
nuqtaviy kontaktda			3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
25. Optimetr, o'lchash aniqligi 0,001 mm, o'lchash intervali $\pm 0,06$ mm, otverstiylarini o'lchashda		Gorizontal	0	-	-	-	0,9	0,9	0,9	1,1	1,3	1,4
			1	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	1,8
			2	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2
			3	-	-	-	1,5	1,5	1,5	2,2	2,5	5,0
26. MMI asbobsozlik mikroskopi, chiziqli o'lcham			-	5	5	5	5	5	5	10	10	-
			2	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	4,0	4,0	-	-

Kurs ishini bajarish uchun topshiriqlar

Variantdar	1-topshiriq				2-topshiriq				3-topshiriq			4-topshiriq				5-topshiriq			6-topshiriq	
	Tekis silindrik birikmalar		Dopusk maydoni		Selektiv yig'ish		Podshipnikli birikma		Shponkali birikma			Shlitsali birikma			O'lcham zanjiri					
			Nominal o'lcham	Overstiya	Val	Nominal o'lcham	Overstiya	Val	Guruhlar soni	Podshipnik nomeri	Chizma nomeri	Radial yuklanish	Val diametri	Shponka konstruksiysi	Birikma turi	Shlitsali birikma belgisi	Chizma nomeri	Yakunlovchi bo'lat o'lchami va hejisi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15		16	17		
1.	112	H11	d10	120	H9	p9	3	205	1	2500	36	Segment	Me'yorli	$D = 6x23x26 \frac{H7}{f7} x 6 \frac{F8}{d9}$		1	$A_A = 48 \pm 0,6$			
2.	30	D8	h7	70	P7	h7	3	206	1	3000	45	Prizma	Erkin	$d = 6x26 \frac{H7}{e8} x 30 \frac{H12}{a11} x 6 \frac{D9}{k7}$		1	$A_A = 48 \pm 0,8$			
3.	54	H8	s7	24	H9	k9	4	207	1	3500	25	Segment	Zich	$D = 6x28x32 \frac{H7}{f7} x 7 \frac{F8}{f8}$		1	$A_A = 48 \pm 1,0$			
4.	18	N7	h6	40	P10	h10	4	208	1	3800	80	Prizma	Me'yorli	$d = 8x32 \frac{H7}{e8} x 36 \frac{H12}{a11} x 6 \frac{D9}{k7}$		1	$A_A = 48 \pm 1,2$			
5.	160	E9	h8	50	H8	d8	3	209	1	4500	45	Segment	Me'yorli	$D = 8x36x40 \frac{H9}{f8} x 8 \frac{D9}{d9}$		1	$A_A = 48 \pm 0,7$			
6.	10	H8	r7	75	H10	s10	4	210	1	5000	90	Prizma	Erkin	$d = 8x42 \frac{H7}{g6} x 46 \frac{H12}{a11} x 10 \frac{D9}{f8}$		1	$B_\Delta = 20 \pm 0,5$			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	180	F10	h9	30	M10	h10	3	211	1	5400	20	Segment	Zich	$D = 8 \times 46 \times 50 \frac{H7}{h6} \times 9 \frac{D9}{f7}$	1	$B_{\Delta}=20 \pm 0,7$
8.	8	H11	d10	120	H8	k8	3	212	1	5600	48	Prizma	Me'yorli	$d = 8 \times 52 \frac{H7}{e8} \times 56 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{F10}{S7}$	1	$B_{\Delta}=20 \pm 1,2$
9.	65	D11	h11	18	H8	d8	3	213	1	6000	30	Segment	Erkin	$D = 8 \times 56 \times 62 \frac{H7}{is6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	1	$B_{\Delta}=20 \pm 1,8$
10.	36	H8	f7	60	D11	h11	5	214	1	6500	110	Prizma	Zich	$d = 8 \times 62 \frac{H7}{n6} \times 68 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{F10}{j9}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,4$
11.	130	N7	h6	40	H10	d10	5	215	2	7000	40	Segment	Me'yorli	$D = 10 \times 72 \times 78 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 0,8$
12.	28	H7	r6	126	E9	h9	4	216	3	8900	26	Prizma	Erkin	$d = 10 \times 82 \frac{H6}{g5} \times 88 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{F8}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,0$
13.	75	E9	h8	24	H8	e8	3	217	1	6700	26	Segment	Zich	$D = 10 \times 92 \times 98 \frac{H8}{e8} \times 14 \frac{D9}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,6$
14.	100	H8	is7	52	D11	h11	5	218	2	9000	80	Prizma	Me'yorli	$d = 10 \times 102 \frac{H7}{e8} \times 108 \times 16 \frac{F10}{h8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 1,2$
15.	105	P7	h6	36	H8	d8	3	219	3	9100	24	Segment	Erkin	$D = 10 \times 112 \times 120 \frac{H8}{h7} \times 18 \frac{D9}{h8}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 1,2$
16.	16	H8	f7	140	B10	h10	4	220	3	10000	58	Prizma	Zich	$d = 6 \times 11 \frac{H7}{g6} \times 14 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F10}{k7}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 1,4$
17.	140	H7	f7	24	F9	h9	4	308	1	12000	84	Prizma	Me'yorli	$d = 6 \times 16 \frac{H7}{n7} \times 20 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{D9}{k8}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,0$
18.	48	E9	h10	90	H8	c8	3	309	2	15000	50	Segment	Erkin	$b = 10 \times 21 \times 26 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{D9}{k7}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,5$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19.	78	F6	h9	140	H9	p9	4	311	1	4500	44	Segment	Me'yorli	$b = 10 \times 23 \times 29 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F10}{f8}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 2,5$
20.	120	H12	d11	60	P8	h8	2	312	2	18000	68	Prizma	Erkin	$D = 6 \times 21 \times 25 \frac{H7}{h7} \times 5 \frac{F10}{h9}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 0,6$
21.	20	R7	h6	95	H11	b11	5	313	3	19000	19	Segment	Zich	$b = 10 \times 28 \times 35 \frac{H12}{a11} \times 4 \frac{F10}{d9}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 1,0$
22.	52	H11	d10	110	D9	h9	3	314	1	18500	120	Prizma	Erkin	$D = 6 \times 23 \times 28 \frac{H7}{h6} \times 6 \frac{F8}{f7}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 1,3$
23.	33	N6	h6	180	H10	e10	4	315	2	19500	46	Segment	Zich	$D = 6 \times 26 \times 32 \frac{H8}{e7} \times 6 \frac{D9}{h8}$	1	$J_{\Delta}=7 \pm 1,8$
24.	6	H6	r6	84	H9	h9	3	316	3	8000	36	Prizma	Me'yorli	$d = 6 \times 28 \frac{H7}{n6} \times 34 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{D9}{f8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 0,45$
25.	105	K7	h6	36	H10	m10	4	317	1	18000	24	Segment	Erkin	$D = 8 \times 32 \times 38 \frac{H7}{f7} \times 6 \frac{D9}{h8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 0,6$
26.	180	H7	k6	24	B11	h11	5	318	2	15000	72	Prizma	Me'yorli	$b = 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F8}{f8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 0,9$
27.	150	H11	d10	8	S7	h7	3	407	1	13500	100	Prizma	Erkin	$D = 8 \times 36 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 7 \frac{F8}{f8}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 1,4$
28.	15	D10	h11	75	H10	d10	4	408	2	9000	22	Segment	Me'yorli	$d = 8 \times 42 \frac{H7}{e8} \times 48 \frac{H12}{a11} \times 8 \frac{H8}{h7}$	1	$I_{\Delta}=17 \pm 1,5$
29.	120	H7	s6	40	D11	h11	5	409	3	17500	60	Prizma	Zich	$D = 8 \times 46 \times 54 \frac{H7}{h6} \times 9 \frac{F8}{e8}$	2	$A_{\Delta}=43 \pm 0,8$
30.	40	K8	h7	100	H10	e10	2	410	1	16000	36	Segment	Erkin	$b = 10 \times 72 \times 78 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{D9}{e8}$	2	$A_{\Delta}=43 \pm 0,3$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31.	16	H7	f6	140	F8	h8	3	411	2	14000	100	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 82 \times 92 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D9}{f8}$	2	A _Δ =43±0,5
32.	125	N7	h5	25	H9	f9	4	412	3	12000	44	Segment	Zich	$D - 8 \times 52 \times 60 \frac{H7}{n6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	2	A _Δ =43±1,0
33.	14	H8	f7	96	F11	h11	5	413	1	19000	46	Prizma	Erkin	$d - 8 \times 56 \frac{H7}{g6} \times 65 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D10}{d9}$	2	A _Δ =43±1,2
34.	100	A11	h10	69	H7	u7	3	414	2	17500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 92 \times 102 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D10}{d8}$	2	V _Δ =2±0,8
35.	8	H12	b11	120	F8	h8	3	417	3	17000	90	Prizma	Me'yorli	$d - 6 \times 26 \frac{H6}{g5} \times 30 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F8}{f8}$	2	V _Δ =2±0,9
36.	170	N8	h7	16	H11	a11	5	412	1	16000	20	Segment	Zich	$D - 6 \times 28 \times 32 \frac{H7}{f7} \times 7 \frac{D9}{h8}$	2	V _Δ =2±1,2
37.	145	H5	s6	30	K9	h9	2	411	2	12000	40	Prizma	Erkin	$b - 16 \times 72 \times 82 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	V _Δ =2±1,5
38.	14	G9	h8	125	H8	g8	3	410	3	15000	33	Segment	Me'yorli	$d - 8 \times 32 \frac{H7}{e8} \times 36 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	2	V _Δ =2±2,0
39.	28	H6	h7	84	C11	h11	4	409	1	12500	45	Prizma	Zich	$D - 8 \times 36 \times 40 \frac{H7}{g6} \times 7 \frac{F10}{h9}$	2	G _Δ =4±0,6
40.	48	B11	h10	100	H10	p10	5	408	2	11000	48	Segment	Erkin	$b - 15 \times 62 \times 72 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{f8}$	2	G _Δ =4±1,0
41.	66	H7	t6	160	F9	h9	2	407	3	8000	85	Prizma	Me'yorli	$d - 8 \times 42 \frac{H7}{g6} \times 46 \frac{H12}{a11} \times 8 \frac{F10}{f8}$	2	G _Δ =4±1,3
42.	90	T7	h6	24	H8	e8	3	406	1	10500	30	Segment	Zich	$D - 8 \times 46 \times 50 \frac{H7}{n6} \times 9 \frac{D9}{h8}$	2	G _Δ =4±2,0

136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43.	128	H11	d10	36	K6	h6	4	318	2	15000	106	Prizma	Erkin	$b - 16 \times 56 \times 65 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{f8}$	2	G _Δ =4±2,4
44.	160	K6	h5	60	H10	c10	5	317	3	18000	46	Segment	Me'yorli	$d - 8 \times 52 \frac{H7}{n6} \times 58 \frac{H12}{a11} \times 10 \frac{D10}{d9}$	2	D _Δ =3±0,25
45.	120	H9	x8	20	D10	h10	2	316	1	19000	64	Prizma	Zich	$D - 8 \times 56 \times 62 \frac{H8}{h7} \times 10 \frac{F10}{f7}$	2	D _Δ =3±0,4
46.	42	N7	h5	10	H9	k9	3	315	2	14000	22	Segment	Erkin	$b - 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{f8}$	2	D _Δ =3±0,8
47.	114	H7	g6	82	H9	r9	3	314	3	15000	42	Segment	Erkin	$D - 8 \times 62 \times 68 \frac{H7}{f7} \times 12 \frac{F10}{h9}$	2	D _Δ =3±1,0
48.	28	N7	h6	65	S7	h7	3	313	2	14000	98	Prizma	Zich	$d - 10 \times 12 \frac{H7}{g5} \times 78 \frac{H12}{a11} \times 12 \frac{D9}{k7}$	2	D _Δ =3±1,3
49.	56	H8	f7	20	H9	m9	4	312	1	11500	38	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 46 \times 56 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F8}{e8}$	2	E _Δ =8±0,6
50.	20	D11	h11	48	R10	h10	4	310	3	12500	27	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 78 \times 88 \frac{H7}{g6} \times 12 \frac{D9}{h8}$	2	E _Δ =8±1,0
51.	140	H11	d10	32	H8	m8	3	309	1	11000	25	Segment	Zich	$d - 10 \times 92 \frac{H7}{e8} \times 98 \frac{H12}{a11} \times 14 \frac{D9}{e8}$	2	E _Δ =8±1,2
52.	12	F11	h9	72	H10	s10	2	308	2	9500	88	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	2	E _Δ =8±1,5
53.	170	H8	r7	24	M10	h10	3	307	1	8600	34	Segment	Erkin	$D - 10 \times 102 \times 108 \frac{H7}{h6} \times 16 \frac{D9}{f7}$	2	E _Δ =8±1,8
54.	7	F9	h8	110	H8	k8	3	306	3	9000	72	Prizma	Zich	$b - 10 \times 36 \times 45 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{e8}$	2	E _Δ =8±2,0

137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55.	68	N7	h6	15	H8	f8	3	305	2	8000	50	Segment	Me'yorli	$D - 10x112x120 \frac{H7}{m6} x18 \frac{D9}{e8}$	55.	68
56.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	$d - 6x11 \frac{H7}{h6} x14 \frac{H12}{a11} x3 \frac{D9}{f9}$	56.	38
57.	144	D8	h7	42	H10	r10	5	218	3	8300	33	Segment	Zich	$b - 10x32x40 \frac{H12}{a11} x5 \frac{F10}{a9}$	57.	144
58.	26	H11	d10	140	V9	h9	4	217	2	7000	102	Prizma	Me'yorli	$D - 6x23x28 \frac{H8}{h7} x6 \frac{F10}{e9}$	58.	26
59.	12	N5	h6	72	H10	is10	3	216	3	7000	40	Segment	Zich	$b - 10x28x35 \frac{H12}{a11} x4 \frac{F8}{e8}$	3	$A_{\Delta}=2\pm 1,5$
60.	26	H6	s5	94	R12	h12	5	215	1	9000	66	Prizma	Erkin	$D - 6x26x32 \frac{H7}{f7} x6 \frac{F10}{h9}$	3	$B_{\Delta}=2\pm 0,25$
61.	34	F9	h8	156	H12	x12	4	208	2	5000	27	Segment	Me'yorli	$b - 10x26x32 \frac{H12}{a11} x4 \frac{F8}{f8}$	3	$B_{\Delta}=2\pm 0,4$
62.	55	H10	h9	16	B11	h11	5	214	3	10000	87	Prizma	Zich	$d - 6x28 \frac{H6}{g5} x34 \frac{H12}{a11} x7 \frac{F10}{k7}$	3	$B_{\Delta}=2\pm 0,7$
61.	82	Is7	h6	148	H10	k10	4	213	1	8500	38	Segment	Erkin	$D - 8x32x38 \frac{H7}{g6} x6 \frac{F10}{f7}$	3	$B_{\Delta}=2\pm 1,0$
62.	96	H11	k10	22	X8	h8	3	212	2	7800	90	Prizma	Me'yorli	$b - 10x23x29 \frac{H12}{a11} x4 \frac{D9}{e9}$	3	$B_{\Delta}=2\pm 1,5$
63.	128	S7	h6	13	H10	e10	2	211	3	8300	50	Segment	Me'yorli	$D - 8x36x42 \frac{H7}{n6} x7 \frac{D9}{e8}$	3	$V_{\Delta}=2\pm 0,2$

138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64.	164	H12	c11	52	U7	h7	3	210	1	7200	44	Prizma	Zich	$D - 8x42x48 \frac{H8}{e8} x8 \frac{F8}{e8}$	3	$V_{\Delta}=2\pm 0,4$
65.	9	U9	h8	88	H11	d11	4	209	2	9000	44	Segment	Erkin	$d - 8x46 \frac{H7}{n6} x54 \frac{H12}{a11} x9 \frac{D9}{k7}$	3	$V_{\Delta}=2\pm 0,6$
66.	6	H12	b11	105	G10	h10	5	207	3	4500	102	Prizma	Me'yorli	$b - 10x21x26 \frac{H12}{a11} x3 \frac{F10}{d9}$	3	$V_{\Delta}=2\pm 1,0$
67.	15	K7	h5	54	H9	f9	2	206	1	6800	28	Segment	Zich	$D - 8x46x54 \frac{H8}{h7} x9 \frac{D9}{e8}$	3	$V_{\Delta}=2\pm 0,8$
68.	7	H5	js6	110	F9	h9	3	205	2	4000	84	Prizma	Zich	$b - 10x23x29 \frac{H12}{a11} x4 \frac{F8}{e8}$	3	$G_{\Delta}=4\pm 0,35$
69.	27	Z7	h6	65	H10	d10	4	206	3	5000	36	Segment	Erkin	$D - 8x52x60 \frac{H7}{f7} x10 \frac{D9}{h8}$	3	$G_{\Delta}=4\pm 0,45$
70.	17	H9	m8	48	T7	h7	5	207	1	6000	48	Prizma	Me'yorli	$d - 8x56 \frac{H6}{g5} x65 \frac{H12}{a11} x10 \frac{F9}{k7}$	3	$G_{\Delta}=4\pm 0,6$
71.	39	K6	h5	150	H9	k9	2	208	2	4500	24	Segment	Zich	$b - 10x26x32 \frac{H12}{a11} x4 \frac{D9}{f8}$	3	$G_{\Delta}=4\pm 0,8$
72.	58	H10	d9	18	N8	h8	3	209	3	8300	72	Prizma	Me'yorli	$D - 8x62x72 \frac{H7}{g6} x12 \frac{F8}{e8}$	3	$G_{\Delta}=4\pm 1,0$
73.	78	U8	h7	9	H9	d9	4	210	1	9800	20	Segment	Me'yorli	$D - 10x72x82 \frac{H7}{n6} x12 \frac{F8}{f8}$	3	$G_{\Delta}=4\pm 1,3$

139

14- ilovaning davomni

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74.	86	H12	b11	24	B11	h11	5	211	2	12000	112	Prizma	Erkin	$b - 10 \times 32 \times 40 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D10}{f8}$	3	$D_{\Delta}=4 \pm 0,4$	
75.	135	E9	h9	32	H10	f10	2	212	3	6800	18	Segment	Zich	$b - 6 \times 23 \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	3	$D_{\Delta}=4 \pm 0,6$	
76.	5	H8	k6	75	C10	h10	3	213	1	9000	95	Prizma	Zich	$D - 10 \times 82 \times 92 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{e8}$	3	$D_{\Delta}=4 \pm 0,9$	
77.	64	P7	h6	140	H9	d9	4	214	2	11500	30	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 36 \times 45 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F10}{k7}$	3	$D_{\Delta}=4 \pm 1,2$	
78.	180	H11	d10	6	D11	h11	5	215	3	10000	100	Prizma	Erkin	$D - 10 \times 102 \times 112 \frac{H8}{h7} \times 16 \frac{D9}{f7}$	3	$D_{\Delta}=4 \pm 1,5$	
79.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	$d - 8 \times 32 \frac{H6}{g5} \times 38 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{F10}{f9}$	3	$E_{\Delta}=1 \pm 0,2$	
80.	8	H10	f9	75	G8	h8	2	217	2	7800	64	Prizma	Erkin	$D - 8 \times 52 \times 58 \frac{H7}{n6} \times 10 \frac{F10}{h9}$	3	$E_{\Delta}=1 \pm 0,4$	
81.	33	D7	h8	95	H9	f9	3	305	3	11000	22	Segment	Me'yorli	$b - 10 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D9}{e8}$	3	$E_{\Delta}=1 \pm 0,5$	
83.	46	E10	h9	88	H8	d8	3	307	2	5800	50	Segment	Zich	$d - 8 \times 36 \frac{H7}{e8} \times 42 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F8}{f8}$	3	$E_{\Delta}=1 \pm 0,3$	
84.	11	H7	r6	82	C10	h10	5	308	3	4500	56	Prizma	Me'yorli	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{f8}$	2	$V_{\Delta}=2 \pm 0,6$	

140

14- ilovaning davomni

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85.	76	F10	h8	130	H9	p9	4	309	1	9000	42	Segment	Erkin	$D - 10 \times 12 \times 78 \frac{H8}{e8} \times 12 \frac{D9}{e8}$	2	$V_{\Delta}=2 \pm 0,8$	
86.	118	H11	d10	56	P8	h8	2	310	2	8200	68	Prizma	Zich	$b - 10 \times 42 \times 52 \frac{H12}{a11} \times 6 \frac{D9}{k7}$	2	$V_{\Delta}=2 \pm 0,9$	
87.	20	S7	h6	90	H11	b11	5	311	3	12000	19	Segment	Erkin	$D - 8 \times 46 \times 54 \frac{H8}{h7} \times 9 \frac{F8}{e9}$	2	$G_{\Delta}=4 \pm 0,7$	
88.	54	H11	d9	105	D9	h9	3	312	1	11000	120	Prizma	Zich	$D - 6 \times 16 \times 20 \frac{H7}{f7} \times 4 \frac{F8}{f8}$	2	$G_{\Delta}=4 \pm 0,8$	
89.	35	N6	h5	160	H10	f10	4	313	2	10000	44	Segment	Mc'yorli	$b - 16 \times 72 \times 82 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{F10}{d9}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 0,8$	
90.	100	H8	r7	84	R9	h9	3	405	3	12000	25	Segment	Erkin	$D - 8 \times 62 \times 68 \frac{H7}{h6} \times 12 \frac{F8}{e8}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,2$	
91.	26	N7	h6	64	T7	h7	3	406	1	18600	36	Prizma	Zich	$d - 8 \times 36 \frac{H8}{e8} \times 40 \frac{H12}{a11} \times 7 \frac{D9}{f8}$	1	$G_{\Delta}=4 \pm 0,7$	
92.	36	H8	s7	68	G11	h11	5	407	2	16200	44	Segment	Me'yorli	$b - 16 \times 52 \times 60 \frac{H12}{a11} \times 5 \frac{D10}{d8}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 0,25$	
93.	35	D8	h9	100	H9	f9	3	307	3	9500	22	Segment	Zich	$D - 6 \times 13 \times 16 \frac{H7}{g6} \times 3,5 \frac{F10}{f7}$	1	$E_{\Delta}=4 \pm 1,0$	
94.	10	H11	f9	80	G8	h8	2	306	2	7500	64	Prizma	Erkin	$b - 10 \times 18 \times 23 \frac{H12}{a11} \times 3 \frac{F8}{f8}$	1	$D_{\Delta}=10 \pm 1,0$	

141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
														D - 6x18x22 $\frac{H8}{e8} \times 5 \frac{D9}{d9}$			
96.	12	H6	r6	85	C10	h10	5	310	3	11000	56	Prizma	Zich	D - 8x32x28 $\frac{H7}{h6} \times 6 \frac{F8}{f7}$		1	D _Δ =10±0,5
97.	66	N7	h6	18	H8	d8	3	173	1	4080	110	Prizma	Zich	b - 16x56x65 $\frac{H12}{a11} \times 5 \frac{F8}{e8}$		1	I _Δ =17±1,2
98.	26	N7	h6	150	H7	m7	2	406	3	12000	50	Segment	Zich	D - 8x52x58 $\frac{H7}{h6} \times 10 \frac{F10}{h9}$		1	E _Δ =1±0,4
99.	16	R7	h6	90	H8	k8	2	216	1	5600	30	Segment	Zich	D - 10x112x120 $\frac{H7}{h6} \times 18 \frac{G9}{e8}$		3	A _Δ =2±0,6
100.	38	H8	s7	68	B11	h11	5	219	1	9100	33	Prizma	Erkin	D - 10x112x120 $\frac{H7}{h6} \times 18 \frac{G9}{e8}$			

	Variant tartib raqami												a	b	c	
	Birikmaning nominal o'lchami						Otverstiyaning asosiy chetlanishi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
1	60	H9	d9	65	S7	h6	70	K7	is7					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
2	25	H8	e8	35	R7	h6	55	F8	n7					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
3	65	H7	r6	90	IS8	h7	130	G7	f5					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
4	32	H7	r7	65	IS7	h6	90	S8	n7					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
5	70	H8	r6	42	M7	h6	125	K7	u8					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
6	35	H7	g6	60	K8	h7	95	N7	m6					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
7	25	H6	r8	80	N8	h5	35	T7	p8					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
8	40	H8	d9	62	M8	h7	85	IS7	t7					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
9	45	H7	is6	55	E9	h8	90	P8	k6					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
10	28	H7	p6	35	B9	h8	55	K7	g6					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
11	15	H7	g6	65	P8	h8	95	F8	r6					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
12	75	H7	e8	16	N5	h4	40	P8	u8					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
13	25	H6	k5	75	S7	h6	90	F9	e8					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
14	55	H7	g6	65	M7	h6	25	P7	s6					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	
15	20	H6	n5	85	U8	h7	70	G7	f7					Birikmaning nominal o'lchami	Valning asosiy chetlanishi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	90	H8	d9	70	IS8	h7	35	T7	r7
17	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
18	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
19	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
20	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	s7
21	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	e11
22	105	H9	e9	65	R7	h6	40	K7	g8
23	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
24	12	H6	m5	100	T7	h6	25	F7	f6
25	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
26	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
27	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
28	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	n6
29	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	h9
30	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P6	s6
31	55	H8	n7	45	C8	h6	100	T7	u9
32	70	H7	f7	40	M6	h5	125	S9	r9
33	90	H8	e8	60	P7	h0	150	H10	h10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	90	H8	d9	70	IS8	h7	35	T7	r7
35	65	H7	is6	82	T7	h6	20	E6	d7
36	85	H8	f7	45	P6	h5	60	S8	r8
37	40	H7	m6	100	U7	h6	75	F8	g7
38	110	H8	d8	75	M8	h7	45	R8	s7
39	70	H8	is7	40	R8	h7	110	D11	c11
40	105	H9	e9	65	R7	h6	40	K7	g8
41	60	H8	m7	45	F7	h5	140	P9	t7
42	12	H6	m5	100	T7	h6	25	F7	f6
43	130	H10	d10	40	N6	h5	65	N8	p8
44	35	H7	k6	25	G6	h5	95	U9	r8
45	75	H8	u7	95	N7	h6	35	D7	e6
46	150	H11	b11	110	K8	h7	25	M6	n6
47	65	H8	k7	35	F6	h5	85	H9	h9
48	100	H11	d11	125	N8	h7	20	P6	s6
49	55	H8	n7	45	C8	h6	100	T7	u9
50	70	H7	f7	40	M6	h5	125	S9	r9
51	90	H8	e8	60	P7	h6	150	H10	h10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	40	H7	is6	20	F6	h5	60	T7	r7
53	60	H8	f7	25	N6	h5	45	S8	r8
54	45	H7	m6	70	R7	h6	95	F8	g7
55	75	H8	d8	40	K8	h7	100	R8	s7
56	55	H8	is7	15	F6	h5	40	P9	t7
57	110	H9	e9	75	N8	h7	25	P8	s7
58	65	H8	m7	45	C8	h6	110	N8	p8
59	12	H6	m5	20	S6	h5	55	D11	c11
60	140	H10	d10	35	P7	h6	65	K7	g8
61	35	H7	s6	55	IS7	h6	90	F7	f6
62	70	H8	u7	40	D8	h6	105	M8	g7
63	200	H11	b11	12	K6	h5	75	U9	r8
64	60	H8	k7	85	E8	h6	35	R7	s6
65	160	H11	d11	45	K7	h6	70	M6	n6
66	65	H9	t9	25	F6	h5	95	H9	h9
67	45	H8	f6	65	N8	h7	100	P6	s6
68	90	H10	s10	40	G8	h6	60	G8	n9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	55	H6	f8	20	S6	h5	85	H10	h10
70	35	H7	n6	55	P7	h6	110	D9	e8
71	55	H7	e8	35	IS7	h6	90	R8	t7
72	25	H7	f6	12	K6	h5	75	N7	p7
73	15	H6	k5	45	T7	h6	90	F8	g7
74	40	H7	g6	20	K6	h5	65	P7	k6
75	20	H6	n5	85	U8	h7	150	D10	c9
76	85	H8	d9	70	K8	h7	40	M6	n6
77	75	H7	is6	40	S6	h5	25	E6	d7
78	125	H8	f7	90	N8	h7	35	R7	s6
79	95	H7	m6	150	R8	h6	20	N7	m6
80	160	H8	d8	15	IS7	h6	85	T7	p8
81	70	H8	is7	55	P7	h6	150	D10	c10
82	200	H9	e9	75	T7	h7	45	IS7	k6
83	45	H8	m7	65	D8	h6	95	P8	k7
84	25	H6	m5	110	U7	h7	55	G7	f6
85	100	H10	d10	25	K7	h6	65	N7	u8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	35	H7	k6	95	E8	h6	60	U7	p7
87	55	H8	u7	45	N8	h7	100	F9	g8
88	150	H11	b11	20	M6	h5	75	R7	t6
89	85	H8	k7	70	S7	h6	125	G9	b10
90	65	H11	d11	35	IS6	h5	85	S8	n9
91	110	H8	n7	65	A8	h7	40	T7	s6
92	60	H7	f7	15	K6	h5	110	U8	p7
93	90	H8	e8	60	T7	h8	35	M7	g6
94	140	H9	d9	40	M7	h6	70	N8	r7
95	40	H7	n6	25	F6	h5	130	P8	m8
96	70	H11	a11	40	N6	h6	55	R7	t7
97	45	H7	r6	55	G8	h7	90	IS9	k8
98	95	H9	f9	45	K7	h6	60	S7	u8
99	110	H11	c11	20	M6	h5	45	T7	s6
100	75	H8	m7	85	U7	h7	150	F8	e7

ADABIYOTLAR

1. «Standartlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
2. «Metrologiya to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasiuing Qonuni. 1993-y.
3. «M ahsulot va xizmatlarni sertifikatlashtirish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 1993-y.
4. Aripov A.V. O‘zaroalmashinuvchanlik , standartlashtirish va texnik o‘lchovlar. T., «O‘qituvchi», 2001-y.
5. Standartlashtirish va metrologiya bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining O‘zDSt 1.7, O‘zDSt 635-95, O‘zDSt 2.306-96 kabi va xalqaro ISO standartlari.
6. Серий И.С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. М., «Агропромиздат», 1987 г.
7. Igamberdiyev O‘.R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lhash fanidan ma’ruzalar matni». Andijon, 1997-y.
8. Igamberdiyev O‘.R. «O‘zaroalmashish, standartlash va texnik o‘lhash fanidan kurs ishlarini bajarish uchun o‘quv qo‘llanma». Andijon, 1997-y.
9. Мягков В.Д. Допуски и посадки // Справочник. М., Машиностроение, 1988 г.
10. Иванов А.И., Полещенко П.В. Практикум по взаимозаменяемости, стандартизации и техническим измерениям. М., «Колос», 1977 г.

MUNDARIJA

Kirish	3
Fan bo'yicha qabul qilingan asosiy tushunchalar	4
Qabul qilingan belgilashlar	7
 I QISM. O'ZAROALMASHINUVCHANLIK TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI	8
 <i>1-mashg'ulot.</i> Asosiy tushunche va atamalar (birikma, o'tverstiya va val, posadka, zazor, natyag tushunchalari)	11
<i>2-mashg'ulot.</i> Aniqlik va xatolik tushunchalari. Dopusk va posadkalarning yagona tizimi bo'yicha asosiy tushuncha va atamalar	17
<i>3-mashg'ulot.</i> Tekis silindrik birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	24
<i>4-mashg'ulot.</i> G uruhlar usulida o'zaroalmashinuvchanlik (Selektiv yig'ish) ...	32
<i>5-mashg'ulot.</i> D um alash podshipnikli birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	37
<i>6-mashg'ulot.</i> Shponkali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini auiqlash	43
<i>7-mashg'ulot.</i> Shlitsali birikmalarning o'zaroalmashinuvchanlik ko'rsatkichlarini aniqlash	48
<i>8-mashg'ulot.</i> O'lcham zanjiriga kiruvchi o'lchamlar uchun dopusklar hisobi	54
 II QISM. METROLOGIYA VA TEXNIK O'LCHASH	65
 <i>9-mashg'ulot.</i> Tekis parallel tugal uzunlikni o'lhash asboblari	71
<i>10-mashg'ulot.</i> Detallarni shitangenasboblar bilan o'lhash	74
<i>11-mashg'ulot.</i> Mikrometrik o'lhash asboblari	79
<i>12-mashg'ulot.</i> Burchak o'lhash asboblari	84
<i>13-mashg'ulot.</i> Soat turidagi indikatorli o'lhash asboblari	88
<i>14-mashg'ulot.</i> Aniq o'lhash asboblari	94
<i>15-mashg'ulot.</i> O'lhash asboblarini tanlash va tekshirish	98
<i>16-mashg'ulot.</i> Metrik rezba o'lchamlarini differensial usulda o'lhash va rezba turini auiqlash	101
<i>17-mashg'ulot.</i> Detallarning yeyilish xarakterini aniqlash maqsadida o'lhash usullari (mikrometraj)	105
 Ilovalar	109
Adabiyotlar	149

T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'R. Igamberdiyev

METROLOGIYA,
STANDARTLASHTIRISH VA
O'ZAROALMAS HINUVCHANLIK

*O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
tomonidan qishloq xo'jaligi yo'nalishi talabalarini uchun
o'quv qo'llanma sifatida tavsya etilgan*

«TAFAKKUR-BO 'STONI»
Toshkent – 2011

Bosh muharrir	<i>M. Saparov</i>
Muharrir	<i>A. Rahimgoriyev</i>
Musahhil	<i>F. Safaraliyeva</i>
Rassom	<i>D. O'rinovala</i>

15.07.2011 chop etishga ruxsat etildi. Bichimi 60S 84¹/₁₆.
«Times» garniturasi. 10,0 kegl. Offset bosma usulida chop etildi.
Bosma t. 9,5. Adadi 500. Buyurtma № 22/05.

«Tafakkur-bo'stoni» nashriyoti. Toshkent sh., Yunusobod 9-13.

«Tafakkur» nashriyoti bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent sh., Chilonzor ko'chasi, 1-uy.

5

Xudoyberdiyev, T.S.

Metrologiya, standartlashtirish va o'zaroalmashinuvchanlik: (o'quv qo'l.) / T.S. Xudoyberdiyev, K. Qosimov, O'R. Igamberdiyev; O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T.: «Tafakkur-bo'stoni», 2011. — 152 b.

I. Qosimov, K. II. Igamberdiyev, O'R.

BBK 30.10ya78+ts

Litsenziya № AI 190. 10.05.2011 y.



«TAFAKKUR-BO'STONI»
NASHRIYOTI

ISBN 978-9943-362-43-7

9 789943 362437